

# Fertigungslinie 24V

## Belegungsplan Klemmleiste

| Klemme | Funktion                                 | BMK     |
|--------|------------------------------------------|---------|
| 1      | Spannungsversorgung (+) – Aktoren        | 24V DC  |
| 2      | Spannungsversorgung (+) – Sensoren       | 24V DC  |
| 3      | Spannungsversorgung (-)                  | 0V      |
| 4      | Spannungsversorgung (-)                  | 0V      |
| 5      | Endlagenschalter Umsetzer Pos. Band      | S1 (I1) |
| 6      | Endlagenschalter Umsetzer Pos. Drehtisch | S2 (I2) |
| 7      | Endlagenschalter Schieber Grundstellung  | S3 (I3) |
| 8      | Lichtschranke Band                       | B1 (I4) |
| 9      | Lichtschranke Palette oben               | B2 (I5) |
| 10     | Endlagenschalter Drehtisch in Position   | S4 (I6) |
| 11     | Lichtschranke Palette unten              | B3 (I7) |
| 12     | Lichtschranke Magazin                    | B4 (I8) |
| 13     |                                          |         |
| 14     |                                          |         |
| 15     | Umsetzer Richtung Drehtisch              | Q1      |
| 16     | Umsetzer Richtung Band                   | Q2      |
| 17     | Motor Schieber (Palettierung)            | Q3      |
| 18     | Motor Drehtisch                          | Q4      |
| 19     | Motor Band                               | Q5      |
| 20     | Ventil Trennsteg                         | Q6      |
| 21     | Ventil Magazin                           | Q7      |
| 22     | Ventil Vakuum                            | Q8      |
| 23     | Motor Bohrer                             | Q9      |
| 24     | Lampe Schweißen                          | Q10     |

## 26pol. Steckerleiste

