

Bereich "Reach (EC) No 1907/2006"

DE | EN

Kunde Nr: 00475

Datum: 11.05.2026

Conrad Electronic SE
Klaus-Conrad-Str. 1
92242 Hirschau
GERMANY

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir keine kundenspezifischen Fragebögen beantworten und aufgrund der Komplexität der Thematik und der Vielzahl an Artikeln und Herstellern keine individuellen Bestätigungen in unserem Namen abgeben können.

Der nachfolgende Bericht zum Bereich "Reach" beruht ausschließlich auf den Angaben des jeweiligen Herstellers und den uns vorliegenden Informationen. Irrtümer unter Vorbehalt. Der Compliance Report bildet lediglich den aktuellen Stand ab und gilt nicht automatisch pauschal für alle zukünftige Lieferungen oder rückwirkend für bereits gelieferte Waren.

Die Spalte "nach Verordnung" gibt an, auf welche Verordnung sich die Erklärung zum Zeitpunkt der Klassifizierung bezieht. Neuere Versionen können nur dann bestätigt werden, wenn die Herstellerbescheinigung dafür vorliegt. Wir geben daher keine Erklärungen ab, die sich auf einen anderen Verordnungsstand als aufgeführt beziehen.

Enthält ein Produkt einen von der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) identifizierten besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC) in einer Konzentration von über 0,1% Massenprozent, wird das Produkt mit dem Status "betroffen" gekennzeichnet. Welche Stoffe in welcher Konzentration enthalten sind, finden Sie im beigefügten Materialdatenblatt (FMD), sofern vorliegend.

Wenn Sie darüber hinaus weitere Informationen benötigen, wenn Sie sich bitte direkt an den Hersteller.

Filter:

Hersteller	Serie	P/N Beschreibung	Kunden ArtNr	Verordnung :: Status	FMD
ACP	CA6	CA6XV5-500RA2020 SNP CA6 V5 500R 20% lin SNP	422401	Reach253 (040226) :: nicht betroffen	
ACP	CA6	CA6XV5-1KA2020 SNP CA6 V5 1K 20% lin SNP	422410	Reach253 (040226) :: nicht betroffen	
ACP	CA6	CA6XV5-10KA2020 SNP CA6 V5 10K 20% lin SNP	422444	Reach253 (040226) :: nicht betroffen	
ACP	CA6	CA6XV5-25KA2020 SNP CA6 V5 25K 20% lin SNP	422452	Reach253 (040226) :: nicht betroffen	
ACP	CA6	CA6XV5-50KA2020 SNP CA6 V5 50K 20% lin SNP	422460	Reach253 (040226) :: nicht betroffen	
Bourns	3296-LF	3296Z-1-104LF CMT 9MM 100K 10% 0.5W 3296Z	447774	Reach235 (140623) :: betroffen >> Lead (7439-92-1)	
Diptronics	DTS(G)6	DTS-62K-V TS 6MM V H=5.0 100gf BULK	700460	Reach253 (040226) :: nicht betroffen	
Diptronics	DTS(G)6	DTS-65K-V TS 6MM V H=9.5 100gf BULK	700479	Reach253 (040226) :: nicht betroffen	
Diptronics	DTSA6	DTSA-62K-V TS 6MM H H=3.85 100gf BULK	704849	Reach253 (040226) :: nicht betroffen	
Diptronics	NDS	NDS-03-V DS STD V 3Pol RM2.54 rai	704709	Reach253 (040226) :: nicht betroffen	
Diptronics	NDS	NDS-04-V DS STD V 4Pol RM2.54 rai	704776	Reach253 (040226) :: nicht betroffen	
Diptronics	NDS	NDS-08-V DS STD V 8Pol RM2.54 rai	704784	Reach253 (040226) :: nicht betroffen	

Diptronics	TDS	TDS-08-V DS TRI 8Pol RM2.54 rai	708194	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
ELBAG Simp	MR-A	MR4/A FA TR RAL7035 ABS MH/4TE A grey front:clear	1196593	Reach247 (210125) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3006	ET3006P-1-100 CMT 19MM 10R 10% 0.75W 3006P	447810	Reach247 (210125) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3006	ET3006P-1-200 CMT 19MM 20R 10% 0.75W 3006P	447823	Reach247 (210125) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3006	ET3006P-1-500 CMT 19MM 50R 10% 0.75W 3006P	447835	Reach247 (210125) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3006	ET3006P-1-101 CMT 19MM 100R 10% 0.75W 3006P	447847	Reach247 (210125) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3006	ET3006P-1-201 CMT 19MM 200R 10% 0.75W 3006P	447860	Reach247 (210125) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3006	ET3006P-1-501 CMT 19MM 500R 10% 0.75W 3006P	447873	Reach247 (210125) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3006	ET3006P-1-102 CMT 19MM 1K 10% 0.75W 3006P	447886	Reach247 (210125) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3006	ET3006P-1-502 CMT 19MM 5K 10% 0.75W 3006P	447911	Reach247 (210125) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3006	ET3006P-1-103 CMT 19MM 10K 10% 0.75W 3006P	447923	Reach247 (210125) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3006	ET3006P-1-203 CMT 19MM 20K 10% 0.75W 3006P	447935	Reach247 (210125) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3006	ET3006P-1-503 CMT 19MM 50K 10% 0.75W 3006P	447947	Reach247 (210125) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3006	ET3006P-1-104 CMT 19MM 100K 10% 0.75W 3006P	447959	Reach247 (210125) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3006	ET3006P-1-105 CMT 19MM 1M 10% 0.75W 3006P	447999	Reach247 (210125) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3266	ET3266W-1-102 CMT 6MM 1K 10% 0.25W 3266W	446716	Reach247 (210125) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3266	ET3266W-1-202 CMT 6MM 2K 10% 0.25W 3266W	446729	Reach247 (210125) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3266	ET3266W-1-502 CMT 6MM 5K 10% 0.25W 3266W	446741	Reach247 (210125) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3266	ET3266W-1-103 CMT 6MM 10K 10% 0.25W 3266W	446753	Reach247 (210125) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3266	ET3266W-1-203 CMT 6MM 20K 10% 0.25W 3266W	446765	Reach247 (210125) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3266	ET3266W-1-104 CMT 6MM 100K 10% 0.25W 3266W	446790	Reach247 (210125) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3266	ET3266Y-1-501 CMT 6MM 500R 10% 0.25W 3266Y	446803	Reach247 (210125) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3266	ET3266Y-1-102 CMT 6MM 1K 10% 0.25W 3266Y	446817	Reach247 (210125) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3266	ET3266Y-1-502 CMT 6MM 5K 10% 0.25W 3266Y	446842	Reach247 (210125) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3266	ET3266Y-1-103 CMT 6MM 10K 10% 0.25W 3266Y	446854	Reach247 (210125) :: nicht betroffen

Elecsound	ET3266	ET3266Y-1-503 CMT 6MM 50K 10% 0.25W 3266Y	446881	Reach247 (210125) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3266	ET3266X-1-104 CMT 6MM 100K 10% 0.25W 3266X	446981	Reach247 (210125) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3296	ET3296Y-1-100 CMT 9MM 10R 10% 0.5W 3296Y	446993	Reach247 (210125) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3296	ET3296Y-1-101 CMT 9MM 100R 10% 0.5W 3296Y	447006	Reach247 (210125) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3296	ET3296Y-1-201 CMT 9MM 200R 10% 0.5W 3296Y	447048	Reach247 (210125) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3296	ET3296Y-1-501 CMT 9MM 500R 10% 0.5W 3296Y	447061	Reach247 (210125) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3296	ET3296Y-1-102 CMT 9MM 1K 10% 0.5W 3296Y	447074	Reach247 (210125) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3296	ET3296Y-1-202 CMT 9MM 2K 10% 0.5W 3296Y	447087	Reach247 (210125) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3296	ET3296Y-1-502 CMT 9MM 5K 10% 0.5W 3296Y	447100	Reach247 (210125) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3296	ET3296Y-1-103 CMT 9MM 10K 10% 0.5W 3296Y	447112	Reach247 (210125) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3296	ET3296Y-1-203 CMT 9MM 20K 10% 0.5W 3296Y	447125	Reach247 (210125) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3296	ET3296Y-1-503 CMT 9MM 50K 10% 0.5W 3296Y	447138	Reach247 (210125) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3296	ET3296Y-1-104 CMT 9MM 100K 10% 0.5W 3296Y	447421	Reach247 (210125) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3296	ET3296Y-1-204 CMT 9MM 200K 10% 0.5W 3296Y	447433	Reach247 (210125) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3296	ET3296Y-1-504 CMT 9MM 500K 10% 0.5W 3296Y	447445	Reach247 (210125) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3296	ET3296Y-1-105 CMT 9MM 1M 10% 0.5W 3296Y	447457	Reach247 (210125) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3296	ET3296Y-1-205 CMT 9MM 2M 10% 0.5W 3296Y	447469	Reach247 (210125) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3296	ET3296W-1-101 CMT 9MM 100R 10% 0.5W 3296W	447481	Reach247 (210125) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3296	ET3296W-1-201 CMT 9MM 200R 10% 0.5W 3296W	447494	Reach247 (210125) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3296	ET3296W-1-501 CMT 9MM 500R 10% 0.5W 3296W	447509	Reach247 (210125) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3296	ET3296W-1-102 CMT 9MM 1K 10% 0.5W 3296W	447522	Reach247 (210125) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3296	ET3296W-1-202 CMT 9MM 2K 10% 0.5W 3296W	447537	Reach247 (210125) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3296	ET3296W-1-502 CMT 9MM 5K 10% 0.5W 3296W	447550	Reach247 (210125) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3296	ET3296W-1-103 CMT 9MM 10K 10% 0.5W 3296W	447564	Reach247 (210125) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3296	ET3296W-1-203 CMT 9MM 20K 10% 0.5W 3296W	447577	Reach247 (210125) :: nicht betroffen

Elecsound	ET3296	ET3296W-1-503 CMT 9MM 50K 10% 0.5W 3296W	447592	Reach247 (210125) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3296	ET3296W-1-104 CMT 9MM 100K 10% 0.5W 3296W	447606	Reach247 (210125) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3296	ET3296W-1-204 CMT 9MM 200K 10% 0.5W 3296W	447621	Reach247 (210125) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3296	ET3296W-1-504 CMT 9MM 500K 10% 0.5W 3296W	447635	Reach247 (210125) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3296	ET3296W-1-105 CMT 9MM 1M 10% 0.5W 3296W	447649	Reach247 (210125) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3296	ET3296W-1-505 CMT 9MM 5M 10% 0.5W 3296W	447662	Reach247 (210125) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3296	ET3296Z-1-102 CMT 9MM 1K 10% 0.5W 3296Z	447691	Reach247 (210125) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3296	ET3296Z-1-502 CMT 9MM 5K 10% 0.5W 3296Z	447720	Reach247 (210125) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3296	ET3296Z-1-103 CMT 9MM 10K 10% 0.5W 3296Z	447734	Reach247 (210125) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3296	ET3296Z-1-203 CMT 9MM 20K 10% 0.5W 3296Z	447747	Reach247 (210125) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3296	ET3296Z-1-503 CMT 9MM 50K 10% 0.5W 3296Z	447761	Reach247 (210125) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3296	ET3296Z-1-104 CMT 9MM 100K 10% 0.5W 3296Z	447774	Reach247 (210125) :: nicht betroffen
Hitano	ELV	ELV101M16RC ESMD 100uF 16V 6.3x5.5 T/R 100mA/120Hz	427071	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hitano	ELV	ELV101M35RD ESMD 100uF 35V 8x6.5 T/R 160mA/120Hz	427080	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hitano	EMR	EMR100M50B ER 10uF 50V 5x7 RM2 BULK	460540	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJTb-0R1 DRW 0617 5% 0.1R 6x17 5W	401650	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJTb-0R12 DRW 0617 5% 0.12R 6x17 5W	401668	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJTb-0R15 DRW 0617 5% 0.15R 6x17 5W	401676	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJTb-0R18 DRW 0617 5% 0.18R 6x17 5W	401684	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJTb-0R22 DRW 0617 5% 0.22R 6x17 5W	401692	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJTb-0R27 DRW 0617 5% 0.27R 6x17 5W	401706	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJTb-0R33 DRW 0617 5% 0.33R 6x17 5W	401714	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJTb-0R39 DRW 0617 5% 0.39R 6x17 5W	401722	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJTb-0R47 DRW 0617 5% 0.47R 6x17 5W	401730	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJTb-0R56 DRW 0617 5% 0.56R 6x17 5W	401749	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJTb-0R82 DRW 0617 5% 0.82R 6x17 5W	401765	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJTb-1R DRW 0617 5% 1R 6x17 5W	401773	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJTb-1R2 DRW 0617 5% 1.2R 6x17 5W	401781	Reach253 (040226) :: nicht betroffen

Hitano	KNP	KNP500SJT B-1R5 DRW 0617 5% 1.5R 6x17 5W	401790	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJT B-1R8 DRW 0617 5% 1.8R 6x17 5W	401803	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJT B-2R2 DRW 0617 5% 2.2R 6x17 5W	401811	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJT B-2R7 DRW 0617 5% 2.7R 6x17 5W	401820	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJT B-3R3 DRW 0617 5% 3.3R 6x17 5W	401838	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJT B-3R9 DRW 0617 5% 3.9R 6x17 5W	401846	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJT B-4R7 DRW 0617 5% 4.7R 6x17 5W	401854	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJT B-5R6 DRW 0617 5% 5.6R 6x17 5W	401862	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJT B-6R8 DRW 0617 5% 6.8R 6x17 5W	401870	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJT B-8R2 DRW 0617 5% 8.2R 6x17 5W	401889	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJT B-10R DRW 0617 5% 10R 6x17 5W	401897	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJT B-12R DRW 0617 5% 12R 6x17 5W	401900	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJT B-15R DRW 0617 5% 15R 6x17 5W	401919	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJT B-18R DRW 0617 5% 18R 6x17 5W	401927	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJT B-22R DRW 0617 5% 22R 6x17 5W	401935	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJT B-27R DRW 0617 5% 27R 6x17 5W	401943	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJT B-33R DRW 0617 5% 33R 6x17 5W	401951	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJT B-39R DRW 0617 5% 39R 6x17 5W	401960	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJT B-47R DRW 0617 5% 47R 6x17 5W	401978	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJT B-56R DRW 0617 5% 56R 6x17 5W	401986	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJT B-68R DRW 0617 5% 68R 6x17 5W	401994	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJT B-82R DRW 0617 5% 82R 6x17 5W	402001	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJT B-100R DRW 0617 5% 100R 6x17 5W	402010	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJT B-120R DRW 0617 5% 120R 6x17 5W	402028	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJT B-150R DRW 0617 5% 150R 6x17 5W	402036	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJT B-180R DRW 0617 5% 180R 6x17 5W	402044	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJT B-220R DRW 0617 5% 220R 6x17 5W	402052	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJT B-270R DRW 0617 5% 270R 6x17 5W	402060	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJT B-330R DRW 0617 5% 330R 6x17 5W	402079	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJT B-390R DRW 0617 5% 390R 6x17 5W	402087	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJT B-470R DRW 0617 5% 470R 6x17 5W	402095	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hitano	R15 R20 R25	R15N470J2AL2-L VS 47pF NPO J 100V RM2.5 BULK	451666	Reach253 (040226) :: nicht betroffen

Hitano	R15 R20 R25	R15W102K1JL2-L VS 1nF X7R K 63V RM2.5 BULK	453005	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hitano	R15 R20 R25	R15W152K1JL2-L VS 1.5nF X7R K 63V RM2.5 BULK	453013	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hitano	R15 R20 R25	R15W222K1JL2-L VS 2.2nF X7R K 63V RM2.5 BULK	453021	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hitano	R15 R20 R25	R15W332K1JL2-L VS 3.3nF X7R K 63V RM2.5 BULK	453030	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hitano	R15 R20 R25	R15W472K1JL2-L VS 4.7nF X7R K 63V RM2.5 BULK	453048	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hitano	R15 R20 R25	R15W103K1JL2-L VS 10nF X7R K 63V RM2.5 BULK	453064	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hitano	R15 R20 R25	R15W223K1JL2-L VS 22nF X7R K 63V RM2.5 BULK	453072	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hitano	R15 R20 R25	R15Z473M1JL2-L VS 47nF Z5U M 63V RM2.5 BULK	453080	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hitano	R15 R20 R25	R15Z104M1JL2-B VS 100nF Z5U M 63V RM2.5 T/A	453099	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hitano	R15 R20 R25	R15Z224M1JL2-L VS 22nF Z5U M 63V RM2.5 BULK	453102	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hitano	R15 R20 R25	R15W682K1JH5-L VS 6.8nF X7R K 63V RM5 BULK	453315	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hitano	R15 R20 R25	R15W103K1JH5-L VS 10nF X7R K 63V RM5 BULK	453323	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hitano	R15 R20 R25	R15W223K1JH5-L VS 22nF X7R K 63V RM5 BULK	453331	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hitano	R15 R20 R25	R15Z473M1JH5-L VS 47nF Z5U M 63V RM5 BULK	453340	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hitano	R15 R20 R25	R15Z104M1JH5-L VS 100nF Z5U M 63V RM5 BULK	453358	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hitano	R15 R20 R25	R15Z224M1JH5-L VS 22nF Z5U M 63V RM5 BULK	453366	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hitano	R15 R20 R25	R20Z474M1JH5-L VS 470nF Z5U M 63V RM5 BULK	453374	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hitano	R15 R20 R25	R20Z105M1JH5-L VS 1uF Z5U M 63V RM5 BULK	453382	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hitano	TypeH	HP500561K-L515B KK 560pF Y5P K 500V RM5 BULK	451649	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hitano	TypeH	HZ500682M-L515B KK 6.8nF Z5U M 500V RM5 BULK	451703	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hitano	TypeH	HP500221K-L515B KK 220pF Y5P K 500V RM5 BULK	451762	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hitano	TypeH	HP500102K-L515B KK 1nF Y5P K 500V RM5 BULK	451800	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hitano	TypeH	HZ500222M-L515B KK 2.2nF Z5U M 500V RM5 BULK	451827	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hitano	TypeH	HV500103Z-L515B KK 10nF Z5V Z 500V RM5 BULK	451851	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hitano	TypeT	TS500470J-L515B KK 47pF S2L J 500V RM5	451711	Reach253 (040226) :: nicht betroffen

BULK

Hitano	TypeT	TS500680J-L515B KK 68pF S2L J 500V RM5 BULK	451738	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 2R2 K DRW 2.2R 10% 0625 5W AECQ	410039	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 3R3 K DRW 3.3R 10% 0625 5W AECQ	410055	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 6R8 K DRW 6.8R 10% 0625 5W AECQ	410098	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 10R K DRW 10R 10% 0625 5W AECQ	410110	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 12R K DRW 12R 10% 0625 5W AECQ	410128	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 15R K DRW 15R 10% 0625 5W AECQ	410136	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 18R K DRW 18R 10% 0625 5W AECQ	410144	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 22R K DRW 22R 10% 0625 5W AECQ	410152	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 27R K DRW 27R 10% 0625 5W AECQ	410160	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 33R K DRW 33R 10% 0625 5W AECQ	410179	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 47R K DRW 47R 10% 0625 5W AECQ	410195	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 56R K DRW 56R 10% 0625 5W AECQ	410209	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 68R K DRW 68R 10% 0625 5W AECQ	410217	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 100R K DRW 100R 10% 0625 5W AECQ	410233	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 120R K DRW 120R 10% 0625 5W AECQ	410241	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 150R K DRW 150R 10% 0625 5W AECQ	410250	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 180R K DRW 180R 10% 0625 5W AECQ	410268	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 220R K DRW 220R 10% 0625 5W AECQ	410276	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 270R K DRW 270R 10% 0625 5W AECQ	410284	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 330R K DRW 330R 10% 0625 5W AECQ	410292	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 470R K DRW 470R 10% 0625 5W AECQ	410314	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 560R K DRW 560R 10% 0625 5W AECQ	410322	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 680R K DRW 680R 10% 0625 5W AECQ	410330	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 1K0 K DRW 1K 10% 0625 5W AECQ	410357	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 1K5 K DRW 1.5K 10% 0625 5W AECQ	410373	Reach253 (040226) :: nicht betroffen

HTR	HEA*	HEA C5B* 2K2 K DRW 2.2K 10% 0625 5W AECQ	410390	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 3K3 K DRW 3.3K 10% 0625 5W AECQ	410411	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 3K9 K DRW 3.9K 10% 0625 5W AECQ	410420	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 4K7 K DRW 4.7K 10% 0625 5W AECQ	410438	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 6K8 K DRW 6.8K 10% 0625 5W AECQ	410446	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 10K K DRW 10K 10% 0625 5W AECQ	410454	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 15K K DRW 15K 10% 0625 5W AECQ	410462	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 5K6 K DRW 5.6K 10% 0625 5W AECQ	410470	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 8K2 K DRW 8.2K 10% 0625 5W AECQ	410489	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 12K K DRW 12K 10% 0625 5W AECQ	410497	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 5R6 K DRW 5.6R 10% 0950 11W AECQ	411515	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 6R8 K DRW 6.8R 10% 0950 11W AECQ	411523	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 8R2 K DRW 8.2R 10% 0950 11W AECQ	411531	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 10R K DRW 10R 10% 0950 11W AECQ	411540	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 12R K DRW 12R 10% 0950 11W AECQ	411558	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 15R K DRW 15R 10% 0950 11W AECQ	411566	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 18R K DRW 18R 10% 0950 11W AECQ	411574	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 22R K DRW 22R 10% 0950 11W AECQ	411582	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 27R K DRW 27R 10% 0950 11W AECQ	411590	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 33R K DRW 33R 10% 0950 11W AECQ	411604	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 39R K DRW 39R 10% 0950 11W AECQ	411612	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 47R K DRW 47R 10% 0950 11W AECQ	411620	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 56R K DRW 56R 10% 0950 11W AECQ	411639	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 68R K DRW 68R 10% 0950 11W AECQ	411647	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 82R K DRW 82R 10% 0950 11W AECQ	411655	Reach253 (040226) :: nicht betroffen

HTR	HEA*	HEA C11* 100R K DRW 100R 10% 0950 11W AECQ	411663	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 120R K DRW 120R 10% 0950 11W AECQ	411671	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 150R K DRW 150R 10% 0950 11W AECQ	411680	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 180R K DRW 180R 10% 0950 11W AECQ	411698	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 220R K DRW 220R 10% 0950 11W AECQ	411701	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* R33 K DRW 0.33R 10% 0950 11W AECQ	411710	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* R39 K DRW 0.39R 10% 0950 11W AECQ	411728	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* R47 K DRW 0.47R 10% 0950 11W AECQ	411736	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 1R0 K DRW 1R 10% 0950 11W AECQ	411779	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 1R2 K DRW 1.2R 10% 0950 11W AECQ	411787	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 1R8 K DRW 1.8R 10% 0950 11W AECQ	411809	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 2R7 K DRW 2.7R 10% 0950 11W AECQ	411825	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 3R3 K DRW 3.3R 10% 0950 11W AECQ	411833	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 3R9 K DRW 3.9R 10% 0950 11W AECQ	411841	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 4R7 K DRW 4.7R 10% 0950 11W AECQ	411850	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 270R K DRW 270R 10% 0950 11W AECQ	411906	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 330R K DRW 330R 10% 0950 11W AECQ	411914	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 390R K DRW 390R 10% 0950 11W AECQ	411922	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 560R K DRW 560R 10% 0950 11W AECQ	411949	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 680R K DRW 680R 10% 0950 11W AECQ	411957	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 820R K DRW 820R 10% 0950 11W AECQ	411965	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 1K0 K DRW 1K 10% 0950 11W AECQ	411973	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 1K2 K DRW 1.2K 10% 0950 11W AECQ	411981	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 1K5 K DRW 1.5K 10% 0950 11W AECQ	411990	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 2K2 K DRW 2.2K 10% 0950 11W AECQ	412015	Reach253 (040226) :: nicht betroffen

HTR	HEA*	HEA C11* 2K7 K DRW 2.7K 10% 0950 11W AECQ	412023	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 3K3 K DRW 3.3K 10% 0950 11W AECQ	412031	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 3K9 K DRW 3.9K 10% 0950 11W AECQ	412040	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 4K7 K DRW 4.7K 10% 0950 11W AECQ	412058	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 5K6 K DRW 5.6K 10% 0950 11W AECQ	412066	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 6K8 K DRW 6.8K 10% 0950 11W AECQ	412074	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 8K2 K DRW 8.2K 10% 0950 11W AECQ	412082	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 10K K DRW 10K 10% 0950 11W AECQ	412090	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 15K K DRW 15K 10% 0950 11W AECQ	412112	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 18K K DRW 18K 10% 0950 11W AECQ	412120	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 22K K DRW 22K 10% 0950 11W AECQ	412139	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 27K K DRW 27K 10% 0950 11W AECQ	412147	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 33K K DRW 33K 10% 0950 11W AECQ	412155	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 39K K DRW 39K 10% 0950 11W AECQ	412163	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 47K K DRW 47K 10% 0950 11W AECQ	412171	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* R22 K DRW 0.22R 10% 0625 5W AECQ	417033	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* R47 K DRW 0.47R 10% 0625 5W AECQ	417076	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 1R0 K DRW 1R 10% 0625 5W AECQ	417114	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEAL*	HEAL LC4* R015 J DRW HEAL* 0.015R 5% 6x6x18 4W AECQ	416720	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEAL*	HEAL LC4* R018 J DRW HEAL* 0.018R 5% 6x6x18 4W AECQ	416738	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEAL*	HEAL LC4* R022 J DRW HEAL* 0.022R 5% 6x6x18 4W AECQ	416746	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
HTR	HEAL*	HEAL LC4* R033 J DRW HEAL* 0.033R 5% 6x6x18 4W AECQ	416762	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_285_MA(B)	MKP_285_MAB 3uF 25x48 MK 3uF 5% 25x48 Flat- Connector	2354211	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_285_MA(B)	MKP_285_MAB 4uF 30x48 MK 4uF 5% 30x48 Flat- Connector	2354212	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_285_MA(B)	MKP_285_MAB 5uF 30x48 MK 5uF 5% 30x48 Flat-	2354213	Reach253 (040226) :: nicht betroffen

Connector

Hydra	MKP_285_MA(B)	MKP_285_MAB 6uF 30x48 MK 6uF 5% 30x48 Flat- Connector	2354214	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_285_MA(B)	MKP_285_MAB 8uF 30x68 MK 8uF 5% 30x68 Flat- Connector	2354215	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_285_MA(B)	MKP_285_MAB 10uF 30x68 MK 10uF 5% 30x68 Flat- Connector	2354216	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_285_MA(B)	MKP_285_MAB 12uF 35x68 MK 12uF 5% 35x68 Flat- Connector	2354217	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_285_MA(B)	MKP_285_MAB 14uF 35x68 MK 14uF 5% 35x68 Flat- Connector	2354218	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_285_MA(B)	MKP_285_MAB 16uF 35x68 MK 16uF 5% 35x68 Flat- Connector	2354219	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_285_MA(B)	MKP_285_MAB 20uF 40x68 MK 20uF 5% 40x68 Flat- Connector	2354220	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_285_MA(B)	MKP_285_MAB 25uF 40x78 MK 25uF 5% 40x78 Flat- Connector	2354221	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_285_MA(B)	MKP_285_MAB 30uF 45x80 MK 30uF 5% 45x80 Flat- Connector	2354222	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_285_MA(B)	MKP_285_MAB 40uF 45x93 MK 40uF 5% 45x93 Flat- Connector	2354252	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_285_MA(B)	MKP_285_MAB 50uF 45x120 MK 50uF 5% 45x120 Flat- Connector	2354254	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_285_MA(B)	MKP_285_MAB 60uF 45x133 MK 60uF 5% 45x133 Flat- Connector	2354256	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_285_MA(B)	MKP_285_MAB 80uF 55x119 MK 80uF 5% 55x119 Flat- Connector	2354257	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_285_MS(B)	MKP_285_MSB 1uF 25x48 MK 1uF 5% 25x48 Cable 350mm	2354194	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_285_MS(B)	MKP_285_MSB 2uF 25x48 MK 2uF 5% 25x48 Cable 350mm	2354195	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_285_MS(B)	MKP_285_MSB 3uF 25x48 MK 3uF 5% 25x48 Cable 350mm	2354196	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_285_MS(B)	MKP_285_MSB 4uF 30x48 MK 4uF 5% 30x48 Cable 350mm	2354197	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_285_MS(B)	MKP_285_MSB 5uF 30x48 MK 5uF 5% 30x48 Cable 350mm	2354198	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_285_MS(B)	MKP_285_MSB 6uF 30x48 MK 6uF 5% 30x48 Cable 350mm	2354199	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_285_MS(B)	MKP_285_MSB 8uF 30x68 MK 8uF 5% 30x68 Cable 350mm	2354200	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_285_MS(B)	MKP_285_MSB 10uF 35x68 MK 10uF 5% 35x68 Cable 350mm	2354201	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_285_MS(B)	MKP_285_MSB 12uF 35x68 MK 12uF 5% 35x68 Cable 350mm	2354202	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_285_MS(B)	MKP_285_MSB 16uF 35x78 MK 16uF 5% 35x78 Cable 350mm	2354203	Reach253 (040226) :: nicht betroffen

Hydra	MKP_285_MS(B)	MKP_285_MS B 20uF 40x68 MK 20uF 5% 40x68 Cable 350mm	2354204	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_285_MS(B)	MKP_285_MS B 25uF 40x78 MK 25uF 5% 40x78 Cable 350mm	2354205	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_285_MS(B)	MKP_285_MS B 30uF 45x80 MK 30uF 5% 45x80 Cable 350mm	2354206	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_285_MS(B)	MKP_285_MS B 40uF 45x93 MK 40uF 5% 45x93 Cable 350mm	2354207	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_285_MS(B)	MKP_285_MS B 50uF 45x120 MK 50uF 5% 45x120 Cable 350mm	2354208	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_285_MS(B)	MKP_285_MS B 60uF 45x133 MK 60uF 5% 45x133 Cable 350mm	2354209	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_285_MS(B)	MKP_285_MS B 80uF 55x119 MK 80uF 5% 55x119 Cable 350mm	2354210	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_285_MS(B)	MKP_285_MS B 14uF 35x68 MK 14uF 5% 35x68 Cable 350mm	2354337	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_400_MA(B)	MKP_400_MAB 1uF 25x48 MK 1uF 5% 30x51 Flat- Connector	2354190	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_400_MA(B)	MKP_400_MAB 1.5uF 25x48 MK 1.5uF 5% 30x51 Flat- Connector	2354191	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_400_MA(B)	MKP_400_MAB 2uF 25x48 MK 2uF 5% 30x51 Flat- Connector	2354192	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_400_MA(B)	MKP_400_MAB 2.5uF 30x48 MK 2.5uF 5% 30x51 Flat- Connector	2354193	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_400_MS(B)	MKP_400_MS B 1.5uF 25x48 MK 1.5uF 5% 25x51 Cable 350mm	2354296	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_400_MS(B)	MKP_400_MS B 2.5uF 25x48 MK 2.5uF 5% 25x51 Cable 350mm	2354327	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_500_MA(B)	MKP_500_MAB 1uF 25x48 MK 1uF 5% 25x48 Flat- Connector	2354175	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_500_MA(B)	MKP_500_MAB 2.5uF 25x48 MK 2.5uF 5% 25x48 Flat- Connector	2354176	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_500_MA(B)	MKP_500_MAB 3uF 30x48 MK 3uF 5% 30x48 Flat- Connector	2354177	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_500_MA(B)	MKP_500_MAB 4uF 30x48 MK 4uF 5% 30x48 Flat- Connector	2354178	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_500_MA(B)	MKP_500_MAB 6uF 30x58 MK 6uF 5% 30x58 Flat- Connector	2354179	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_500_MA(B)	MKP_500_MAB 8uF 30x78 MK 8uF 5% 30x78 Flat- Connector	2354180	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_500_MA(B)	MKP_500_MAB 10uF 35x78 MK 10uF 5% 35x78 Flat- Connector	2354181	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_500_MA(B)	MKP_500_MAB 12uF 35x78 MK 12uF 5% 35x78 Flat- Connector	2354182	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_500_MA(B)	MKP_500_MAB 16uF 35x98 MK 16uF 5% 35x98 Flat- Connector	2354183	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_500_MA(B)	MKP_500_MAB 20uF 40x98 MK 20uF 5% 40x98 Flat-	2354184	Reach253 (040226) :: nicht betroffen




		Connector		
Hydra	MKP_500_MA(B)	MKP_500_MAB 25uF 40x98 MK 25uF 5% 40x98 Flat- Connector	2354185	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_500_MA(B)	MKP_500_MAB 30uF 45x103 MK 30uF 5% 45x103 Flat- Connector	2354186	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_500_MA(B)	MKP_500_MAB 40uF 55x103 MK 40uF 5% 55x103 Flat- Connector	2354187	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_500_MA(B)	MKP_500_MAB 50uF 55x123 MK 50uF 5% 55x123 Flat- Connector	2354188	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_500_MA(B)	MKP_500_MAB 60uF 55x143 MK 60uF 5% 55x143 Flat- Connector	2354189	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_500_MK(B)	MKP_500_MKB 1uF 25x75 (82max) MK 1uF 5% 25x82 Cable 400mm	2354258	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_500_MK(B)	MKP_500_MKB 3uF 30x75 (82max) MK 3uF 5% 30x82 Cable 400mm	2354259	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_500_MK(B)	MKP_500_MKB 4uF 30x75 (82max) MK 4uF 5% 30x82 Cable 400mm	2354260	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_500_MK(B)	MKP_500_MKB 6uF 30x85 (92max) MK 6uF 5% 30x92 Cable 400mm	2354261	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_500_MK(B)	MKP_500_MKB 8uF 30x105 (112max) MK 8uF 5% 35x112 Cable 400mm	2354262	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_500_MK(B)	MKP_500_MKB 10uF 35x100 (107max) MK 10uF 5% 35x107 Cable 400mm	2354263	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_500_MK(B)	MKP_500_MKB 12uF 35x100 (107max) MK 12uF 5% 35x107 Cable 400mm	2354264	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_500_MK(B)	MKP_500_MKB 16uF 35x120 (127max) MK 16uF 5% 40x127 Cable 400mm	2354265	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_500_MK(B)	MKP_500_MKB 25uF 40x120 (127max) MK 25uF 5% 45x127 Cable 400mm	2354266	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_500_MK(B)	MKP_500_MKB 30uF 45x125 (132max) MK 30uF 5% 45x132 Cable 400mm	2354267	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_500_MK(B)	MKP_500_MKB 50uF 50x165 (172max) MK 50uF 5% 55x172 Cable 500mm	2354268	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_500_MK(B)	MKP_500_MKB 60uF 55x165 (172max) MK 60uF 5% 55x172 Cable 400mm	2354269	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_500_MK(B)	MKP_500_MKB 80uF 65x165 (172max) MK 80uF 5% 60x172 Cable 500mm	2354270	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Switronic	# RoHS Ja / Reach	MP86A0BH-G DPS 12MM BLACK	709140	Reach235 (140623) :: nicht betroffen

Switronic	# RoHS Ja / Reach	MP86A0RH-G DPS 12MM RED	709158	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Switronic	# RoHS Ja / Reach	MP86A1B1H-G DPS 12MM BLACK 1LED RED	709174	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Vidarco	CN3150	CN3150 GERAETESTECKER 2.5A 250V	738425	Reach209 (250620) :: nicht betroffen
Viking	AR TK50-TK15	AR03BTCX1002-1K 0603 TK25 0.1% 10K 1/10W	444099	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	AR TK50-TK15	AR05BTCW4700-1K 0805 TK25 0.1% 470R 1/8W	444342	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	AR TK50-TK15	AR05BTCW4992-1K 0805 TK25 0.1% 49.9K 1/8W	444731	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	AR TK50-TK15	AR06BTCV1001-1K 1206 TK25 0.1% 1K 1/4W	444818	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	AR TK50-TK15	AR03FTDX1000 0603 TK50 1% 100R 1/10W	445071	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U0100 KSW 0309 5% 10R 3.2x9 1/2W	405019	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U0120 KSW 0309 5% 12R 3.2x9 1/2W	405027	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U0220 KSW 0309 5% 22R 3.2x9 1/2W	405051	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U0330 KSW 0309 5% 33R 3.2x9 1/2W	405078	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U0390 KSW 0309 5% 39R 3.2x9 1/2W	405086	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U0470 KSW 0309 5% 47R 3.2x9 1/2W	405094	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U0560 KSW 0309 5% 56R 3.2x9 1/2W	405108	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U0680 KSW 0309 5% 68R 3.2x9 1/2W	405116	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U1000 KSW 0309 5% 100R 3.2x9 1/2W	405132	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U1200 KSW 0309 5% 120R 3.2x9 1/2W	405140	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U1500 KSW 0309 5% 150R 3.2x9 1/2W	405159	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U1800 KSW 0309 5% 180R 3.2x9 1/2W	405167	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U2200 KSW 0309 5% 220R 3.2x9 1/2W	405175	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U2700 KSW 0309 5% 270R 3.2x9 1/2W	405183	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U3300 KSW 0309 5% 330R 3.2x9 1/2W	405191	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U3900 KSW 0309 5% 390R 3.2x9 1/2W	405205	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U4700 KSW 0309 5% 470R 3.2x9 1/2W	405213	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U5600 KSW 0309 5% 560R 3.2x9 1/2W	405221	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U6800 KSW 0309 5% 680R 3.2x9 1/2W	405230	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U8200 KSW 0309 5% 820R 3.2x9 1/2W	405248	Reach253 (040226) :: nicht betroffen

Viking	CFR	CFR0932JA-U1001 KSW 0309 5% 1K 3.2x9 1/2W	405256	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U1501 KSW 0309 5% 1.5K 3.2x9 1/2W	405272	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U1801 KSW 0309 5% 1.8K 3.2x9 1/2W	405280	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U2201 KSW 0309 5% 2.2K 3.2x9 1/2W	405299	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U2701 KSW 0309 5% 2.7K 3.2x9 1/2W	405302	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U3301 KSW 0309 5% 3.3K 3.2x9 1/2W	405310	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U4701 KSW 0309 5% 4.7K 3.2x9 1/2W	405337	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U5601 KSW 0309 5% 5.6K 3.2x9 1/2W	405345	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U6801 KSW 0309 5% 6.8K 3.2x9 1/2W	405353	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U8201 KSW 0309 5% 8.2K 3.2x9 1/2W	405361	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U1002 KSW 0309 5% 10K 3.2x9 1/2W	405370	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U1202 KSW 0309 5% 12K 3.2x9 1/2W	405388	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U1502 KSW 0309 5% 15K 3.2x9 1/2W	405396	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U1802 KSW 0309 5% 18K 3.2x9 1/2W	405400	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U2202 KSW 0309 5% 22K 3.2x9 1/2W	405418	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U3302 KSW 0309 5% 33K 3.2x9 1/2W	405434	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U3902 KSW 0309 5% 39K 3.2x9 1/2W	405442	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U4702 KSW 0309 5% 47K 3.2x9 1/2W	405450	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U5602 KSW 0309 5% 56K 3.2x9 1/2W	405469	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U8202 KSW 0309 5% 82K 3.2x9 1/2W	405485	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U1003 KSW 0309 5% 100K 3.2x9 1/2W	405493	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U1503 KSW 0309 5% 150K 3.2x9 1/2W	405515	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U2203 KSW 0309 5% 220K 3.2x9 1/2W	405531	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U2703 KSW 0309 5% 270K 3.2x9 1/2W	405540	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U3303 KSW 0309 5% 330K 3.2x9 1/2W	405558	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U3903 KSW 0309 5% 390K 3.2x9 1/2W	405566	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U4703 KSW 0309 5% 470K 3.2x9 1/2W	405574	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U5603 KSW 0309 5% 560K 3.2x9 1/2W	405582	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U6803 KSW 0309 5% 680K 3.2x9 1/2W	405590	Reach253 (040226) :: nicht betroffen

Viking	CFR	CFR0932JA-U1004 KSW 0309 5% 1M 3.2x9 1/2W	405612	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U1504 KSW 0309 5% 1.5M 3.2x9 1/2W	405639	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U4704 KSW 0309 5% 4.7M 3.2x9 1/2W	405698	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U1005 KSW 0309 5% 10M 3.2x9 1/2W	405736	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U1001 KSW 0309 5% 1K 3.2x9 1/2W	446565	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U1002 KSW 0309 5% 10K 3.2x9 1/2W	446713	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	CSR	CSR0207FTDT1501 MM 0207 TK50 1% 1.5K 1W	448223	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FAET0010 MSW 0414 TK100 1% 1R 1W	419206	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FAET1R20 MSW 0414 TK100 1% 1.2R 1W	419214	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FAET1R50 MSW 0414 TK100 1% 1.5R 1W	419222	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FAET1R80 MSW 0414 TK100 1% 1.8R 1W	419230	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FAET2R20 MSW 0414 TK100 1% 2.2R 1W	419249	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FAET2R70 MSW 0414 TK100 1% 2.7R 1W	419257	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FAET3R30 MSW 0414 TK100 1% 3.3R 1W	419265	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FAET3R90 MSW 0414 TK100 1% 3.9R 1W	419273	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FAET4R70 MSW 0414 TK100 1% 4.7R 1W	419281	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FAET5R60 MSW 0414 TK100 1% 5.6R 1W	419290	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FAET6R80 MSW 0414 TK100 1% 6.8R 1W	419303	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FAET8R20 MSW 0414 TK100 1% 8.2R 1W	419311	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT0100 MSW 0414 TK50 1% 10R 1W	419320	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT0120 MSW 0414 TK50 1% 12R 1W	419338	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT0150 MSW 0414 TK50 1% 15R 1W	419346	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT0180 MSW 0414 TK50 1% 18R 1W	419354	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT0220 MSW 0414 TK50 1% 22R 1W	419362	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT0330 MSW 0414 TK50 1% 33R 1W	419389	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT0390 MSW 0414 TK50 1% 39R 1W	419397	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT0470 MSW 0414 TK50 1% 47R 1W	419400	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT0560 MSW 0414 TK50 1% 56R 1W	419419	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT0680 MSW 0414 TK50 1% 68R 1W	419427	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT0820 MSW 0414 TK50 1% 82R 1W	419435	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT1000 MSW 0414 TK50 1% 100R 1W	419443	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT1200 MSW 0414 TK50 1% 120R 1W	419451	Reach253 (040226) :: nicht betroffen

Viking	MFR	MFR1145FADT1500 MSW 0414 TK50 1% 150R 1W	419460	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT1800 MSW 0414 TK50 1% 180R 1W	419478	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT2200 MSW 0414 TK50 1% 220R 1W	419486	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT2700 MSW 0414 TK50 1% 270R 1W	419494	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT3300 MSW 0414 TK50 1% 330R 1W	419508	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT3900 MSW 0414 TK50 1% 390R 1W	419516	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT4700 MSW 0414 TK50 1% 470R 1W	419524	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT5600 MSW 0414 TK50 1% 560R 1W	419532	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT6800 MSW 0414 TK50 1% 680R 1W	419540	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT8200 MSW 0414 TK50 1% 820R 1W	419559	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT1001 MSW 0414 TK50 1% 1K 1W	419567	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT1201 MSW 0414 TK50 1% 1.2K 1W	419575	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT1501 MSW 0414 TK50 1% 1.5K 1W	419583	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT1801 MSW 0414 TK50 1% 1.8K 1W	419591	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT2201 MSW 0414 TK50 1% 2.2K 1W	419605	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT2701 MSW 0414 TK50 1% 2.7K 1W	419613	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT3301 MSW 0414 TK50 1% 3.3K 1W	419621	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT3901 MSW 0414 TK50 1% 3.9K 1W	419630	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT4701 MSW 0414 TK50 1% 4.7K 1W	419648	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT5601 MSW 0414 TK50 1% 5.6K 1W	419656	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT6801 MSW 0414 TK50 1% 6.8K 1W	419664	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT8201 MSW 0414 TK50 1% 8.2K 1W	419672	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT1002 MSW 0414 TK50 1% 10K 1W	419680	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT1202 MSW 0414 TK50 1% 12K 1W	419699	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT1502 MSW 0414 TK50 1% 15K 1W	419702	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT1802 MSW 0414 TK50 1% 18K 1W	419710	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT2202 MSW 0414 TK50 1% 22K 1W	419729	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT2702 MSW 0414 TK50 1% 27K 1W	419737	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT3302 MSW 0414 TK50 1% 33K 1W	419745	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT3902 MSW 0414 TK50 1% 39K 1W	419753	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT4702 MSW 0414 TK50 1% 47K 1W	419761	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT5602 MSW 0414 TK50 1% 56K 1W	419770	Reach253 (040226) :: nicht betroffen

Viking	MFR	MFR1145FADT6802 MSW 0414 TK50 1% 68K 1W	419788	Reach253 (040226) :: nicht betroffen	
Viking	MFR	MFR1145FADT8202 MSW 0414 TK50 1% 82K 1W	419796	Reach253 (040226) :: nicht betroffen	
Viking	MFR	MFR1145FADT1003 MSW 0414 TK50 1% 100K 1W	419800	Reach253 (040226) :: nicht betroffen	
Viking	MFR	MFR1145FADT1203 MSW 0414 TK50 1% 120K 1W	419818	Reach253 (040226) :: nicht betroffen	
Viking	MFR	MFR1145FADT1503 MSW 0414 TK50 1% 150K 1W	419826	Reach253 (040226) :: nicht betroffen	
Viking	MFR	MFR1145FADT1803 MSW 0414 TK50 1% 180K 1W	419834	Reach253 (040226) :: nicht betroffen	
Viking	MFR	MFR1145FADT2203 MSW 0414 TK50 1% 220K 1W	419842	Reach253 (040226) :: nicht betroffen	
Viking	MFR	MFR1145FADT2703 MSW 0414 TK50 1% 270K 1W	419850	Reach253 (040226) :: nicht betroffen	
Viking	MFR	MFR1145FADT3303 MSW 0414 TK50 1% 330K 1W	419869	Reach253 (040226) :: nicht betroffen	
Viking	MFR	MFR1145FADT3903 MSW 0414 TK50 1% 390K 1W	419877	Reach253 (040226) :: nicht betroffen	
Viking	MFR	MFR1145FADT4703 MSW 0414 TK50 1% 470K 1W	419885	Reach253 (040226) :: nicht betroffen	
Viking	MFR	MFR1145FADT5603 MSW 0414 TK50 1% 560K 1W	419893	Reach253 (040226) :: nicht betroffen	
Viking	MFR	MFR1145FADT6803 MSW 0414 TK50 1% 680K 1W	419907	Reach253 (040226) :: nicht betroffen	
Viking	MFR	MFR1145FADT8203 MSW 0414 TK50 1% 820K 1W	419915	Reach253 (040226) :: nicht betroffen	
Viking	MFR	MFR1145FADT1004 MSW 0414 TK50 1% 1M 1W	419923	Reach253 (040226) :: nicht betroffen	
Viking	MFR	MFR1145FADT1204 MSW 0414 TK50 1% 1.2M 1W	419931	Reach253 (040226) :: nicht betroffen	
Viking	MFR	MFR1145FADT1504 MSW 0414 TK50 1% 1.5M 1W	419940	Reach253 (040226) :: nicht betroffen	
Viking	MFR	MFR1145FADT2204 MSW 0414 TK50 1% 2.2M 1W	419966	Reach253 (040226) :: nicht betroffen	
Viking	MFR	MFR1145FADT3304 MSW 0414 TK50 1% 3.3M 1W	419982	Reach253 (040226) :: nicht betroffen	
Viking	MFR	MFR1145FADT4704 MSW 0414 TK50 1% 4.7M 1W	420000	Reach253 (040226) :: nicht betroffen	
Viking	MFR	MFR1145FADT5604 MSW 0414 TK50 1% 5.6M 1W	420018	Reach253 (040226) :: nicht betroffen	
Viking	MFR	MFR1145FADT8204 MSW 0414 TK50 1% 8.2M 1W	420034	Reach253 (040226) :: nicht betroffen	
Viking	TR50H	TR50FDE0040-H LW 50W 1% 4R TK100 TO-220 HOLE	442717	Reach253 (040226) :: betroffen >> Lead Oxide (CAS# 1317-36-8), Diboron Trioxide (CAS# 1303-86-2)	
Viking	TR50H	TR50FDE0080-H LW 50W 1% 8R TK100 TO-220 HOLE	442743	Reach253 (040226) :: betroffen >> Lead Oxide (CAS# 1317-36-8), Diboron Trioxide (CAS# 1303-86-2)	
Viking	TR50H	TR50FDD0640-H LW 50W 1% 64R TK50 TO-220 HOLE	442905	Reach253 (040226) :: betroffen >> Lead Oxide (CAS# 1317-36-8), Diboron Trioxide (CAS# 1303-86-2)	
Viking	TR50H	TR50FDD2560-H LW 50W 1% 256R TK50 TO- 220 HOL	442981	Reach253 (040226) :: betroffen >> Lead Oxide (CAS# 1317-36-8), Diboron Trioxide (CAS# 1303-86-2)	
Viking	TR50H	FIXING PART FOR TR50-H MONTAGEHILFE FUER TR50- H	443053	Reach253 (040226) :: betroffen >> Lead Oxide (CAS# 1317-36-8), Diboron Trioxide (CAS# 1303-86-2)	
Vishay	CRCW...BC e3	CRCW080510R0FKTABC 0805 TK100 1% 10R 1/8W	427403	Reach235 (140623) :: nicht betroffen	
Vishay	CRCW...BC e3	CRCW080520R0FKTABC 0805 TK100 1% 20R 1/8W	427470	Reach235 (140623) :: nicht betroffen	
Vishay	CRCW...BC e3	CRCW0805150R0FKTABC 0805 TK100 1% 150R 1/8W	427683	Reach235 (140623) :: nicht betroffen	
Vishay	CRCW...BC e3	CRCW0805270R0FKTABC 0805 TK100 1% 270R 1/8W	427748	Reach235 (140623) :: nicht betroffen	

Vishay	CRCW...BC e3	CRCW080527K0FKTABC 0805 TK100 1% 27K 1/8W	428221	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Vishay	CRCW...BC e3	CRCW0805220KFKTABC 0805 TK100 1% 220K 1/8W	428442	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Weltron	# WP20KCIL	WP20KCIL-08-50F1-1M- 20%-LIN WP20KCIL 1M 20% M10x8 50F1	441305	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Weltron	Blistereinlage	Blisterstorage 32-chambers BLISTEREINLAGE 32- Kammern	419150	Reach233 (170123) :: nicht betroffen
Weltron	Blistereinlage	Blisterstorage 20-chambers BLISTEREINLAGE 20- Kammern	419180	Reach233 (170123) :: nicht betroffen
Weltron	Blistereinlage	Blisterstorage 10-chambers BLISTEREINLAGE 10- Kammern	419184	Reach233 (170123) :: nicht betroffen
Weltron	WCIP16xKCM	WCIP160KCM-09-50F1-10K- 20%-LIN WCIP160KCM 10K 20% M10x9 50F1	440569	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Weltron	WCIP16xKCM	WCIP162KCM-09-50F5-1K- 20%-LIN WCIP162KCM 1K 20% M10x9 50F5	440766	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Weltron	WCIP16xKCM	WCIP162KCM-09-50F5-4K7- 20%-LIN WCIP162KCM 4.7K 20% M10x9 50F5	440778	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Weltron	WCIP16xKCM	WCIP162KCM-09-50F5-10K- 20%-LIN WCIP162KCM 10K 20% M10x9 50F5	440794	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Weltron	WCIP16xKCM	WCIP162KCM-09-50F5-47K- 20%-LIN WCIP162KCM 47K 20% M10x9 50F5	440808	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Weltron	WCIP16xKCM	WCIP162KCM-09-50F5- 100K-20%-LIN WCIP162KCM 100K 20% M10x9 50F5	440823	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Weltron	WCIP20CIPM	WCIP20CIPM-08-60F1-1K- 20%-LIN WCIP20CIPM 1K 20% M10x8 60F1	441113	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Weltron	WCIP20CIPM	WCIP20CIPM-08-60F1-4K7- 20%-LIN WCIP20CIPM 4.7K 20% M10x8 60F1	441128	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Weltron	WCIP20CIPM	WCIP20CIPM-08-60F1-10K- 20%-LIN WCIP20CIPM 10K 20% M10x8 60F1	441143	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Weltron	WCIP20CIPM	WCIP20CIPM-08-60F1-47K- 20%-LIN WCIP20CIPM 47K 20% M10x8 60F1	441158	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Weltron	WCIP20CIPM	WCIP20CIPM-08-60F1- 100K-20%-LIN WCIP20CIPM 100K 20% M10x8 60F1	441173	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Weltron	WCIP20CIPM	WCIP20CIPM-08-60F1- 470K-20%-LIN WCIP20CIPM 470K 20% M10x8 60F1	441187	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Weltron	WEP16xKCM	WEP160KCM-09-50F1-10K- 20%-LIN WEP160KCM 10K 20% M10x9 50F1	440947	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Weltron	WEP16xKCM	WEP162KCM-09-50F1-1K- 20%-LIN WEP162KCM 1K 20% M10x9 50F1	440989	Reach235 (140623) :: nicht betroffen

Weltron	WEP16xKCM	WEP162KCM-09-50F1-10K-20%-LIN WEP162KCM 10K 20% M10x9 50F1	441016	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Weltron	WEP16xKCM	WEP162KCM-12-50F1-10K-20%-LIN WEP162KCM 10K 20% M10x12 50F1	441030	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Weltron	WMH/4TE #001-#004 (3010IF)	WMH/4TE#001-RAL7021-BAY3010 WMH/4TE#001 RAL7021 V0	543106	Reach233 (170123) :: nicht betroffen
Weltron	WP16xEKCM	WP162EKCM-09-50F1-10K-20%-LIN WP162EKCM 10K 20% M10x9 50F1	441071	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Weltron	WP16xKCM	WP162KCM-09-50F1-470K-20%-LIN WP162KCM 470K 20% M10x9 50F1	440735	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Weltron	WP16xKCM	WP162KCM-09-50F1-1M-20%-LIN WP162KCM 1M 20% M10x9 50F1	440751	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Weltron	WP20CM	WP20CM-08-60F1-1K-20%-LIN WP20CM 1K 20% M10x8 60F1	440864	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Weltron	WP20CM	WP20CM-08-60F1-4K7-20%-LIN WP20CM 4.7K 20% M10x8 60F1	440878	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Weltron	WP20CM	WP20CM-08-60F1-10K-20%-LIN WP20CM 10K 20% M10x8 60F1	440891	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Weltron	WP20CM	WP20CM-08-60F1-47K-20%-LIN WP20CM 47K 20% M10x8 60F1	440904	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Weltron	WP20CM	WP20CM-08-60F1-100K-20%-LIN WP20CM 100K 20% M10x8 60F1	440919	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Weltron	WP20CM	WP20CM-08-60F1-470K-20%-LIN WP20CM 470K 20% M10x8 60F1	440934	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Weltron	WP20KCILM	WP20KCILM-08-50F1-10K-20%-LIN WP20KCILM 10K 20% M10x8 50F1	441261	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Weltron	WP20KCILM	WP20KCILM-08-50F1-220K-20%-LIN WP20KCILM 220K 20% M10x8 50F1	441291	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Weltron	WP20KCILM	WP20KCILM-08-50F1-2M-30%-LIN WP20KCILM 2M 30% M10x8 50F1	441321	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Weltron	WPFA200-01-KC	WPFA200-01-KC08-40F21-470K-20%-LIN WPFA200-01 470K M10x8 40F21	441479	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Weltron	WSFA202-A1M	WSFA202-A1M-08-30F1-100K-10%-LIN WSFA202-A1M 100K M10x8 30F1	441396	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Weltron	WSFA202-A2M	WSFA202-A2M-08-30F1-10K-20%-LIN WSFA202-A2M 10K 20% M10x8 30F1	441431	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Weltron	WSFA202-A2M	WSFA202-A2M-08-30F1-100K-20%-LIN WSFA202-A2M 100K 20%M10x8 30F1	441445	Reach235 (140623) :: nicht betroffen

Weltron	WSFA202-A2M	WSFA202-A2M-08-30F1-470K-20%-LIN WSFA202-A2M 470K 20%M10x8 30F1	441462	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Yageo	CFR	CFR-50JT-52-15R KSW 0309 5% 15R 3.3x9 1/2W AECQ	405035	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Yageo	CFR	CFR-50JT-52-56R KSW 0309 5% 56R 3.3x9 1/2W AECQ	405108	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Yageo	CFR	CFR-50JT-52-22K KSW 0309 5% 22K 3.3x9 1/2W AECQ	405418	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Yageo	CFR	CFR-50JT-52-27K KSW 0309 5% 27K 3.3x9 1/2W AECQ	405426	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Yageo	CFR	CFR-50JT-52-47K KSW 0309 5% 47K 3.3x9 1/2W AECQ	405450	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Yageo	CFR	CFR-50JT-52-68K KSW 0309 5% 68K 3.3x9 1/2W AECQ	405477	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Yageo	CFR	CFR-50JT-52-560K KSW 0309 5% 560K 3.3x9 1/2W AECQ	405582	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Yageo	CFR	CFR-50JT-52-2M2 KSW 0309 5% 2.2M 3.3x9 1/2W AECQ	405655	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Yageo	CFR	CFR-50JT-52-10M KSW 0309 5% 10M 3.3x9 1/2W AECQ	405736	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Yageo	RC_L	RC0805FR-07120RL 0805 TK100 1% 120R 1/8W	427667	Reach253 (040226) :: nicht betroffen
Yageo	RC_L	RC0805FR-07270RL 0805 TK100 1% 270R 1/8W	427748	Reach253 (040226) :: nicht betroffen

* Der Report berücksichtigt alle Artikel/Hersteller, die sich aktuell bei uns im Auftragsbestand befinden oder innerhalb der letzten 36 Monate an Sie geliefert wurden.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Weltron Vertriebsteam

Weltron Elektronik GmbH
Sommerauer Str. 11
91555 Feuchtwangen
GERMANY

Tel: +49 9852 81720-0
Email: info@weltron.de