

Weltron :: Compliance Report

Bereich "Reach (EC) No 1907/2006"

DE | EN

Kunde Nr: 00475

Datum: 30.08.2024

Conrad Electronic SE
Klaus-Conrad-Str. 1
92242 Hirschau
GERMANY

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir keine kundenspezifischen Fragebögen beantworten und aufgrund der Komplexität der Thematik und der Vielzahl an Artikeln und Herstellern keine individuellen Bestätigungen in unserem Namen abgeben können.

Der nachfolgende Bericht zum Bereich "Reach" beruht ausschließlich auf den Angaben des jeweiligen Herstellers und den uns vorliegenden Informationen. Irrtümer unter Vorbehalt. Der Compliance Report bildet lediglich den aktuellen Stand ab und gilt nicht automatisch pauschal für alle zukünftige Lieferungen oder rückwirkend für bereits gelieferte Waren.

Die Spalte "nach Verordnung" gibt an, auf welche Verordnung sich die Erklärung zum Zeitpunkt der Klassifizierung bezieht. Neuere Versionen können nur dann bestätigt werden, wenn die Herstellerbescheinigung dafür vorliegt. Wir geben daher keine Erklärungen ab, die sich auf einen anderen Verordnungsstand als aufgeführt beziehen.

Enthält ein Produkt einen von der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) identifizierten besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC) in einer Konzentration von über 0,1% Massenprozent, wird das Produkt mit dem Status "betroffen" gekennzeichnet. Welche Stoffe in welcher Konzentration enthalten sind, finden Sie im eingefügten Materialdatenblatt (FMD), sofern vorliegend.

Wenn Sie darüber hinaus weitere Informationen benötigen, wenn Sie sich bitte direkt an den Hersteller.

Filter:

Hersteller	Serie	P/N Beschreibung	Kunden ArtNr	Verordnung :: Status	FMD
ACP	CA6	CA6XV5-500RA2020 SNP CA6 V5 500R 20% lin SNP	422401	Reach240 (230124) :: nicht betroffen	
ACP	CA6	CA6XV5-1KA2020 SNP CA6 V5 1K 20% lin SNP	422410	Reach240 (230124) :: nicht betroffen	
ACP	CA6	CA6XV5-5KA2020 SNP CA6 V5 5K 20% lin SNP	422436	Reach240 (230124) :: nicht betroffen	
ACP	CA6	CA6XV5-10KA2020 SNP CA6 V5 10K 20% lin SNP	422444	Reach240 (230124) :: nicht betroffen	
ACP	CA6	CA6XV5-25KA2020 SNP CA6 V5 25K 20% lin SNP	422452	Reach240 (230124) :: nicht betroffen	
ACP	CA6	CA6XV5-50KA2020 SNP CA6 V5 50K 20% lin SNP	422460	Reach240 (230124) :: nicht betroffen	
ACP	CA6	CA6XH2,5-10KA2020 SNP CA6 H2.5 10K 20% lin SNP	422576	Reach240 (230124) :: nicht betroffen	

Bourns	3296-LF	3296Z-1-104LF CMT 9MM 100K 10% 0.5W 3296Z	447774	Reach235 (140623) :: betroffen >> Lead (7439-92-1)
Diptronics	DTS(G)6	DTS-62K-V TS 6MM V H=5.0 100gf BULK	700460	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Diptronics	DTS(G)6	DTS-65K-V TS 6MM V H=9.5 100gf BULK	700479	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Diptronics	DTSA6	DTSA-62K-V TS 6MM H H=3.85 100gf BULK	704849	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Diptronics	NDS	NDS-06-V DS STD V 6Pol RM2.54 rai	704695	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Diptronics	NDS	NDS-03-V DS STD V 3Pol RM2.54 rai	704709	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Diptronics	NDS	NDS-04-V DS STD V 4Pol RM2.54 rai	704776	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Diptronics	NDS	NDS-08-V DS STD V 8Pol RM2.54 rai	704784	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Diptronics	NDS	NDS-02-V DS STD V 2Pol RM2.54 rai	704792	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Diptronics	NDS	NDS-10-V DS STD V 10Pol RM2.54 rai	704814	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Diptronics	TDS	TDS-08-V DS TRI 8Pol RM2.54 rai	708194	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
ELBAG Simp	MR-A	MR4/A FA TR RAL7035 ABS MH/4TE A grey front:clear	1196593	Reach233 (170123) :: nicht betroffen
ELBAG Simp	MR-C	MR1/C FA RAL7035 ABS MH/1TE C grey	1196585	Reach233 (170123) :: nicht betroffen
ELBAG Simp	MR-C	MR4/C FA RAL7035 ABS MH/4TE C grey	1196590	Reach233 (170123) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3006	ET3006P-1-100 CMT 19MM 10R 10% 0.75W 3006P	447810	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3006	ET3006P-1-200 CMT 19MM 20R 10% 0.75W 3006P	447823	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3006	ET3006P-1-500 CMT 19MM 50R 10% 0.75W 3006P	447835	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3006	ET3006P-1-101 CMT 19MM 100R 10% 0.75W 3006P	447847	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3006	ET3006P-1-201 CMT 19MM 200R 10% 0.75W 3006P	447860	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3006	ET3006P-1-501 CMT 19MM 500R 10% 0.75W 3006P	447873	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3006	ET3006P-1-102 CMT 19MM 1K 10% 0.75W 3006P	447886	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3006	ET3006P-1-202 CMT 19MM 2K 10% 0.75W 3006P	447898	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3006	ET3006P-1-502 CMT 19MM 5K 10% 0.75W 3006P	447911	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3006	ET3006P-1-103 CMT 19MM 10K 10% 0.75W 3006P	447923	Reach235 (140623) :: nicht betroffen

Elecsound	ET3006	ET3006P-1-203 CMT 19MM 20K 10% 0.75W 3006P	447935	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3006	ET3006P-1-503 CMT 19MM 50K 10% 0.75W 3006P	447947	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3006	ET3006P-1-104 CMT 19MM 100K 10% 0.75W 3006P	447959	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3006	ET3006P-1-504 CMT 19MM 500K 10% 0.75W 3006P	447986	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3006	ET3006P-1-105 CMT 19MM 1M 10% 0.75W 3006P	447999	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3006	ET3006P-1-205 CMT 19MM 2M 10% 0.75W 3006P	448011	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3266	ET3266W-1-101 CMT 6MM 100R 10% 0.25W 3266W	446691	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3266	ET3266W-1-501 CMT 6MM 500R 10% 0.25W 3266W	446703	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3266	ET3266W-1-102 CMT 6MM 1K 10% 0.25W 3266W	446716	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3266	ET3266W-1-202 CMT 6MM 2K 10% 0.25W 3266W	446729	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3266	ET3266W-1-502 CMT 6MM 5K 10% 0.25W 3266W	446741	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3266	ET3266W-1-103 CMT 6MM 10K 10% 0.25W 3266W	446753	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3266	ET3266W-1-203 CMT 6MM 20K 10% 0.25W 3266W	446765	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3266	ET3266W-1-104 CMT 6MM 100K 10% 0.25W 3266W	446790	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3266	ET3266Y-1-501 CMT 6MM 500R 10% 0.25W 3266Y	446803	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3266	ET3266Y-1-102 CMT 6MM 1K 10% 0.25W 3266Y	446817	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3266	ET3266Y-1-202 CMT 6MM 2K 10% 0.25W 3266Y	446830	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3266	ET3266Y-1-502 CMT 6MM 5K 10% 0.25W 3266Y	446842	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3266	ET3266Y-1-103 CMT 6MM 10K 10% 0.25W 3266Y	446854	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3266	ET3266Y-1-503 CMT 6MM 50K 10% 0.25W 3266Y	446881	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3266	ET3266Y-1-104 CMT 6MM 100K 10% 0.25W 3266Y	446893	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3266	ET3266X-1-501 CMT 6MM 500R 10% 0.25W 3266X	446906	Reach235 (140623) :: nicht betroffen

Elecsound	ET3266	ET3266X-1-503 CMT 6MM 50K 10% 0.25W 3266X	446968	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3266	ET3266X-1-104 CMT 6MM 100K 10% 0.25W 3266X	446981	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3296	ET3296Y-1-100 CMT 9MM 10R 10% 0.5W 3296Y	446993	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3296	ET3296Y-1-101 CMT 9MM 100R 10% 0.5W 3296Y	447006	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3296	ET3296Y-1-201 CMT 9MM 200R 10% 0.5W 3296Y	447048	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3296	ET3296Y-1-501 CMT 9MM 500R 10% 0.5W 3296Y	447061	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3296	ET3296Y-1-102 CMT 9MM 1K 10% 0.5W 3296Y	447074	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3296	ET3296Y-1-202 CMT 9MM 2K 10% 0.5W 3296Y	447087	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3296	ET3296Y-1-502 CMT 9MM 5K 10% 0.5W 3296Y	447100	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3296	ET3296Y-1-103 CMT 9MM 10K 10% 0.5W 3296Y	447112	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3296	ET3296Y-1-203 CMT 9MM 20K 10% 0.5W 3296Y	447125	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3296	ET3296Y-1-503 CMT 9MM 50K 10% 0.5W 3296Y	447138	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3296	ET3296Y-1-104 CMT 9MM 100K 10% 0.5W 3296Y	447421	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3296	ET3296Y-1-204 CMT 9MM 200K 10% 0.5W 3296Y	447433	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3296	ET3296Y-1-504 CMT 9MM 500K 10% 0.5W 3296Y	447445	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3296	ET3296Y-1-105 CMT 9MM 1M 10% 0.5W 3296Y	447457	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3296	ET3296Y-1-205 CMT 9MM 2M 10% 0.5W 3296Y	447469	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3296	ET3296W-1-101 CMT 9MM 100R 10% 0.5W 3296W	447481	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3296	ET3296W-1-201 CMT 9MM 200R 10% 0.5W 3296W	447494	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3296	ET3296W-1-501 CMT 9MM 500R 10% 0.5W 3296W	447509	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3296	ET3296W-1-102 CMT 9MM 1K 10% 0.5W 3296W	447522	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3296	ET3296W-1-202 CMT 9MM 2K 10% 0.5W 3296W	447537	Reach235 (140623) :: nicht betroffen

Elecsound	ET3296	ET3296W-1-502 CMT 9MM 5K 10% 0.5W 3296W	447550	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3296	ET3296W-1-103 CMT 9MM 10K 10% 0.5W 3296W	447564	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3296	ET3296W-1-203 CMT 9MM 20K 10% 0.5W 3296W	447577	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3296	ET3296W-1-503 CMT 9MM 50K 10% 0.5W 3296W	447592	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3296	ET3296W-1-104 CMT 9MM 100K 10% 0.5W 3296W	447606	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3296	ET3296W-1-204 CMT 9MM 200K 10% 0.5W 3296W	447621	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3296	ET3296W-1-504 CMT 9MM 500K 10% 0.5W 3296W	447635	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3296	ET3296W-1-105 CMT 9MM 1M 10% 0.5W 3296W	447649	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3296	ET3296W-1-505 CMT 9MM 5M 10% 0.5W 3296W	447662	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3296	ET3296Z-1-102 CMT 9MM 1K 10% 0.5W 3296Z	447691	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3296	ET3296Z-1-502 CMT 9MM 5K 10% 0.5W 3296Z	447720	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3296	ET3296Z-1-103 CMT 9MM 10K 10% 0.5W 3296Z	447734	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3296	ET3296Z-1-203 CMT 9MM 20K 10% 0.5W 3296Z	447747	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3296	ET3296Z-1-503 CMT 9MM 50K 10% 0.5W 3296Z	447761	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Elecsound	ET3296	ET3296Z-1-104 CMT 9MM 100K 10% 0.5W 3296Z	447774	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Hitano	ELV	ELV101M35RD ESMD 100uF 35V 8x6.5 T/R 160mA/120Hz	427080	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	EMR	EMR100M50B ER 10uF 50V 5x7 RM2 BULK	460540	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJTБ-0R1 DRW 0617 5% 0.1R 6x17 5W	401650	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJTБ-0R12 DRW 0617 5% 0.12R 6x17 5W	401668	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJTБ-0R15 DRW 0617 5% 0.15R 6x17 5W	401676	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJTБ-0R18 DRW 0617 5% 0.18R 6x17 5W	401684	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJTБ-0R22 DRW 0617 5% 0.22R 6x17 5W	401692	Reach240 (230124) :: nicht betroffen

Hitano	KNP	KNP500SJTБ-0R27 DRW 0617 5% 0.27R 6x17 5W	401706	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJTБ-0R33 DRW 0617 5% 0.33R 6x17 5W	401714	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJTБ-0R39 DRW 0617 5% 0.39R 6x17 5W	401722	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJTБ-0R47 DRW 0617 5% 0.47R 6x17 5W	401730	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJTБ-0R56 DRW 0617 5% 0.56R 6x17 5W	401749	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJTБ-0R68 DRW 0617 5% 0.68R 6x17 5W	401757	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJTБ-0R82 DRW 0617 5% 0.82R 6x17 5W	401765	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJTБ-1R DRW 0617 5% 1R 6x17 5W	401773	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJTБ-1R2 DRW 0617 5% 1.2R 6x17 5W	401781	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJTБ-1R5 DRW 0617 5% 1.5R 6x17 5W	401790	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJTБ-1R8 DRW 0617 5% 1.8R 6x17 5W	401803	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJTБ-2R2 DRW 0617 5% 2.2R 6x17 5W	401811	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJTБ-2R7 DRW 0617 5% 2.7R 6x17 5W	401820	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJTБ-3R3 DRW 0617 5% 3.3R 6x17 5W	401838	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJTБ-3R9 DRW 0617 5% 3.9R 6x17 5W	401846	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJTБ-4R7 DRW 0617 5% 4.7R 6x17 5W	401854	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJTБ-5R6 DRW 0617 5% 5.6R 6x17 5W	401862	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJTБ-6R8 DRW 0617 5% 6.8R 6x17 5W	401870	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJTБ-8R2 DRW 0617 5% 8.2R 6x17 5W	401889	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJTБ-10R DRW 0617 5% 10R 6x17 5W	401897	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJTБ-12R DRW 0617 5% 12R 6x17 5W	401900	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJTБ-15R DRW 0617 5% 15R 6x17 5W	401919	Reach240 (230124) :: nicht betroffen

Hitano	KNP	KNP500SJT B-18R DRW 0617 5% 18R 6x17 5W	401927	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJT B-22R DRW 0617 5% 22R 6x17 5W	401935	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJT B-27R DRW 0617 5% 27R 6x17 5W	401943	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJT B-33R DRW 0617 5% 33R 6x17 5W	401951	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJT B-39R DRW 0617 5% 39R 6x17 5W	401960	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJT B-47R DRW 0617 5% 47R 6x17 5W	401978	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJT B-56R DRW 0617 5% 56R 6x17 5W	401986	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJT B-68R DRW 0617 5% 68R 6x17 5W	401994	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJT B-82R DRW 0617 5% 82R 6x17 5W	402001	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJT B-100R DRW 0617 5% 100R 6x17 5W	402010	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJT B-120R DRW 0617 5% 120R 6x17 5W	402028	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJT B-150R DRW 0617 5% 150R 6x17 5W	402036	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJT B-180R DRW 0617 5% 180R 6x17 5W	402044	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJT B-220R DRW 0617 5% 220R 6x17 5W	402052	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJT B-270R DRW 0617 5% 270R 6x17 5W	402060	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJT B-330R DRW 0617 5% 330R 6x17 5W	402079	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJT B-390R DRW 0617 5% 390R 6x17 5W	402087	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	KNP	KNP500SJT B-470R DRW 0617 5% 470R 6x17 5W	402095	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	R15 R20 R25	R15W102K1JL2-L VS 1nF X7R K 63V RM2.5 BULK	453005	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	R15 R20 R25	R15W152K1JL2-L VS 1.5nF X7R K 63V RM2.5 BULK	453013	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	R15 R20 R25	R15W222K1JL2-L VS 2.2nF X7R K 63V RM2.5 BULK	453021	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	R15 R20 R25	R15W332K1JL2-L VS 3.3nF X7R K 63V RM2.5 BULK	453030	Reach240 (230124) :: nicht betroffen

Hitano	R15 R20 R25	R15W472K1JL2-L VS 4.7nF X7R K 63V RM2.5 BULK	453048	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	R15 R20 R25	R15W682K1JL2-L VS 6.8nF X7R K 63V RM2.5 BULK	453056	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	R15 R20 R25	R15W103K1JL2-L VS 10nF X7R K 63V RM2.5 BULK	453064	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	R15 R20 R25	R15W223K1JL2-L VS 22nF X7R K 63V RM2.5 BULK	453072	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	R15 R20 R25	R15Z473M1JL2-L VS 47nF Z5U M 63V RM2.5 BULK	453080	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	R15 R20 R25	R15Z104M1JL2-B VS 100nF Z5U M 63V RM2.5 T/A	453099	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	R15 R20 R25	R15Z224M1JL2-L VS 220nF Z5U M 63V RM2.5 BULK	453102	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	R15 R20 R25	R15W472K1JH5-L VS 4.7nF X7R K 63V RM5 BULK	453307	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	R15 R20 R25	R15W682K1JH5-L VS 6.8nF X7R K 63V RM5 BULK	453315	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	R15 R20 R25	R15W103K1JH5-L VS 10nF X7R K 63V RM5 BULK	453323	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	R15 R20 R25	R15W223K1JH5-L VS 22nF X7R K 63V RM5 BULK	453331	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	R15 R20 R25	R15Z473M1JH5-L VS 47nF Z5U M 63V RM5 BULK	453340	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	R15 R20 R25	R15Z104M1JH5-L VS 100nF Z5U M 63V RM5 BULK	453358	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	R15 R20 R25	R15Z224M1JH5-L VS 220nF Z5U M 63V RM5 BULK	453366	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	R15 R20 R25	R20Z474M1JH5-L VS 470nF Z5U M 63V RM5 BULK	453374	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	R15 R20 R25	R20Z105M1JH5-L VS 1uF Z5U M 63V RM5 BULK	453382	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	TypeH	HP500561K-L515B KK 560pF Y5P K 500V RM5 BULK	451649	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	TypeH	HB2H151K-L515B KK 150pF Y5P K 500V RM5 BULK	451754	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	TypeH	HP500221K-L515B KK 220pF Y5P K 500V RM5 BULK	451762	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	TypeH	HB2H471K-L515B KK 470pF Y5P K 500V RM5 BULK	451789	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	TypeH	HP500681K-L515B KK 680pF Y5P K 500V RM5 BULK	451797	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	TypeH	HP500102K-L515B KK 1nF Y5P K 500V RM5 BULK	451800	Reach240 (230124) :: nicht betroffen

Hitano	TypeH	HZ500222M-L515B KK 2.2nF Z5U M 500V RM5 BULK	451827	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	TypeH	HE2H472M-L515B KK 4.7nF Z5U M 500V RM5 BULK	451843	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	TypeH	HV500103Z-L515B KK 10nF Z5V Z 500V RM5 BULK	451851	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	TypeH	HB2H121K-L515B KK 120pF Y5P K 500V RM5 BULK	451860	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	TypeH	HF2H223Z-L515B KK 22nF Z5V Z 500V RM5 BULK	451878	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	TypeH	HF2H473Z-L716B KK 47nF Z5V Z 500V RM7.5 BULK	451886	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	TypeT	TN5002R2C-L515B KK 2.2pF NP0 / C0H C 500V RM5 BULK	451550	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	TypeT	TS500270J-L515B KK 27pF S2L J 500V RM5 BULK	451681	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	TypeT	TS500470J-L515B KK 47pF S2L J 500V RM5 BULK	451711	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	TypeT	TS500680J-L515B KK 68pF S2L J 500V RM5 BULK	451738	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hitano	TypeT	TSL2H101J-L515B KK 100pF S2L J 500V RM5 BULK	451746	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 1R5 K DRW 1.5R 10% 0625 5W	410012	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 2R2 K DRW 2.2R 10% 0625 5W	410039	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 3R3 K DRW 3.3R 10% 0625 5W	410055	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 3R9 K DRW 3.9R 10% 0625 5W	410063	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 4R7 K DRW 4.7R 10% 0625 5W	410071	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 5R6 K DRW 5.6R 10% 0625 5W	410080	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 6R8 K DRW 6.8R 10% 0625 5W	410098	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 8R2 K DRW 8.2R 10% 0625 5W	410101	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 10R K DRW 10R 10% 0625 5W	410110	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 12R K DRW 12R 10% 0625 5W	410128	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 15R K DRW 15R 10% 0625 5W	410136	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 18R K DRW 18R 10% 0625 5W	410144	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 22R K DRW 22R 10% 0625 5W	410152	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 27R K DRW 27R 10% 0625 5W	410160	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 33R K DRW 33R 10% 0625 5W	410179	Reach235 (140623) :: nicht betroffen

HTR	HEA*	HEA C5B* 39R K DRW 39R 10% 0625 5W	410187	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 47R K DRW 47R 10% 0625 5W	410195	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 56R K DRW 56R 10% 0625 5W	410209	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 68R K DRW 68R 10% 0625 5W	410217	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 82R K DRW 82R 10% 0625 5W	410225	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 100R K DRW 100R 10% 0625 5W	410233	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 120R K DRW 120R 10% 0625 5W	410241	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 150R K DRW 150R 10% 0625 5W	410250	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 180R K DRW 180R 10% 0625 5W	410268	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 220R K DRW 220R 10% 0625 5W	410276	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 270R K DRW 270R 10% 0625 5W	410284	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 330R K DRW 330R 10% 0625 5W	410292	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 470R K DRW 470R 10% 0625 5W	410314	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 560R K DRW 560R 10% 0625 5W	410322	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 680R K DRW 680R 10% 0625 5W	410330	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 1K0 K DRW 1K 10% 0625 5W	410357	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 1K2 K DRW 1.2K 10% 0625 5W	410365	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 1K5 K DRW 1.5K 10% 0625 5W	410373	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 1K8 K DRW 1.8K 10% 0625 5W	410381	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 2K2 K DRW 2.2K 10% 0625 5W	410390	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 3K3 K DRW 3.3K 10% 0625 5W	410411	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 3K9 K DRW 3.9K 10% 0625 5W	410420	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 4K7 K DRW 4.7K 10% 0625 5W	410438	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 6K8 K DRW 6.8K 10% 0625 5W	410446	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 10K K DRW 10K 10% 0625 5W	410454	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 15K K DRW 15K 10% 0625 5W	410462	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 5K6 K DRW 5.6K 10% 0625 5W	410470	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 8K2 K DRW 8.2K 10% 0625 5W	410489	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 12K K DRW 12K 10% 0625 5W	410497	Reach235 (140623) :: nicht betroffen

HTR	HEA*	HEA C11* 5R6 K DRW 5.6R 10% 0950 11W	411515	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 6R8 K DRW 6.8R 10% 0950 11W	411523	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 8R2 K DRW 8.2R 10% 0950 11W	411531	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 10R K DRW 10R 10% 0950 11W	411540	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 12R K DRW 12R 10% 0950 11W	411558	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 15R K DRW 15R 10% 0950 11W	411566	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 18R K DRW 18R 10% 0950 11W	411574	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 22R K DRW 22R 10% 0950 11W	411582	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 27R K DRW 27R 10% 0950 11W	411590	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 33R K DRW 33R 10% 0950 11W	411604	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 39R K DRW 39R 10% 0950 11W	411612	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 47R K DRW 47R 10% 0950 11W	411620	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 56R K DRW 56R 10% 0950 11W	411639	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 68R K DRW 68R 10% 0950 11W	411647	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 82R K DRW 82R 10% 0950 11W	411655	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 100R K DRW 100R 10% 0950 11W	411663	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 120R K DRW 120R 10% 0950 11W	411671	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 150R K DRW 150R 10% 0950 11W	411680	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 180R K DRW 180R 10% 0950 11W	411698	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 220R K DRW 220R 10% 0950 11W	411701	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* R33 K DRW 0.33R 10% 0950 11W	411710	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* R47 K DRW 0.47R 10% 0950 11W	411736	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* R68 K DRW 0.68R 10% 0950 11W	411752	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 1R0 K DRW 1R 10% 0950 11W	411779	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 1R2 K DRW 1.2R 10% 0950 11W	411787	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 1R8 K DRW 1.8R 10% 0950 11W	411809	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 2R2 K DRW 2.2R 10% 0950 11W	411817	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 2R7 K DRW 2.7R 10% 0950 11W	411825	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 3R3 K DRW 3.3R 10% 0950 11W	411833	Reach235 (140623) :: nicht betroffen

HTR	HEA*	HEA C11* 3R9 K DRW 3.9R 10% 0950 11W	411841	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 4R7 K DRW 4.7R 10% 0950 11W	411850	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 270R K DRW 270R 10% 0950 11W	411906	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 330R K DRW 330R 10% 0950 11W	411914	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 390R K DRW 390R 10% 0950 11W	411922	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 470R K DRW 470R 10% 0950 11W	411930	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 560R K DRW 560R 10% 0950 11W	411949	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 680R K DRW 680R 10% 0950 11W	411957	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 820R K DRW 820R 10% 0950 11W	411965	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 1K0 K DRW 1K 10% 0950 11W	411973	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 1K2 K DRW 1.2K 10% 0950 11W	411981	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 1K5 K DRW 1.5K 10% 0950 11W	411990	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 2K2 K DRW 2.2K 10% 0950 11W	412015	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 2K7 K DRW 2.7K 10% 0950 11W	412023	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 3K3 K DRW 3.3K 10% 0950 11W	412031	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 3K9 K DRW 3.9K 10% 0950 11W	412040	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 4K7 K DRW 4.7K 10% 0950 11W	412058	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 5K6 K DRW 5.6K 10% 0950 11W	412066	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 6K8 K DRW 6.8K 10% 0950 11W	412074	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 8K2 K DRW 8.2K 10% 0950 11W	412082	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 10K K DRW 10K 10% 0950 11W	412090	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 15K K DRW 15K 10% 0950 11W	412112	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 18K K DRW 18K 10% 0950 11W	412120	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 22K K DRW 22K 10% 0950 11W	412139	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 27K K DRW 27K 10% 0950 11W	412147	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 33K K DRW 33K 10% 0950 11W	412155	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 39K K DRW 39K 10% 0950 11W	412163	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C11* 47K K DRW 47K 10% 0950 11W	412171	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* R15 K DRW 0.15R 10% 0625 5W	417017	Reach235 (140623) :: nicht betroffen

HTR	HEA*	HEA C5B* R22 K DRW 0.22R 10% 0625 5W	417033	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* R47 K DRW 0.47R 10% 0625 5W	417076	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEA*	HEA C5B* 1R0 K DRW 1R 10% 0625 5W	417114	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEAL*	HEAL LC4* R015 J DRW HEAL* 0.015R 5% 6x6x18 4W	416720	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEAL*	HEAL LC4* R022 J DRW HEAL* 0.022R 5% 6x6x18 4W	416746	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEAL*	HEAL LC4* R033 J DRW HEAL* 0.033R 5% 6x6x18 4W	416762	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEAL*	HEAL LC4* R047 J DRW HEAL* 0.047R 5% 6x6x18 4W	416789	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
HTR	HEAL*	HEAL LC4* R051 J DRW HEAL* 0.051R 5% 6x6x18 4W	416797	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_285_MA(B)	MKP_285_MAB 3uF 25x48 MK 3uF 5% 25x48 Flat- Connector	2354211	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_285_MA(B)	MKP_285_MAB 4uF 30x48 MK 4uF 5% 30x48 Flat- Connector	2354212	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_285_MA(B)	MKP_285_MAB 5uF 30x48 MK 5uF 5% 30x48 Flat- Connector	2354213	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_285_MA(B)	MKP_285_MAB 6uF 30x48 MK 6uF 5% 30x48 Flat- Connector	2354214	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_285_MA(B)	MKP_285_MAB 8uF 30x68 MK 8uF 5% 30x68 Flat- Connector	2354215	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_285_MA(B)	MKP_285_MAB 10uF 30x68 MK 10uF 5% 30x68 Flat- Connector	2354216	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_285_MA(B)	MKP_285_MAB 12uF 35x68 MK 12uF 5% 35x68 Flat- Connector	2354217	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_285_MA(B)	MKP_285_MAB 14uF 35x68 MK 14uF 5% 35x68 Flat- Connector	2354218	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_285_MA(B)	MKP_285_MAB 16uF 35x68 MK 16uF 5% 35x68 Flat- Connector	2354219	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_285_MA(B)	MKP_285_MAB 20uF 40x68 MK 20uF 5% 40x68 Flat- Connector	2354220	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_285_MA(B)	MKP_285_MAB 25uF 40x78 MK 25uF 5% 40x78 Flat- Connector	2354221	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_285_MA(B)	MKP_285_MAB 30uF 45x80	2354222	Reach240 (230124) :: nicht betroffen

		MK 30uF 5% 45x80 Flat-Connector		
Hydra	MKP_285_MA(B)	MKP_285_MAB 40uF 45x93 MK 40uF 5% 45x93 Flat-Connector	2354252	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_285_MA(B)	MKP_285_MAB 50uF 45x120 MK 50uF 5% 45x120 Flat-Connector	2354254	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_285_MA(B)	MKP_285_MAB 60uF 45x133 MK 60uF 5% 45x133 Flat-Connector	2354256	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_285_MA(B)	MKP_285_MAB 80uF 55x119 MK 80uF 5% 55x119 Flat-Connector	2354257	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_285_MS(B)	MKP_285_MSB 1uF 25x48 MK 1uF 5% 25x48 Cable 350mm	2354194	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_285_MS(B)	MKP_285_MSB 2uF 25x48 MK 2uF 5% 25x48 Cable 350mm	2354195	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_285_MS(B)	MKP_285_MSB 3uF 25x48 MK 3uF 5% 25x48 Cable 350mm	2354196	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_285_MS(B)	MKP_285_MSB 4uF 30x48 MK 4uF 5% 30x48 Cable 350mm	2354197	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_285_MS(B)	MKP_285_MSB 5uF 30x48 MK 5uF 5% 30x48 Cable 350mm	2354198	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_285_MS(B)	MKP_285_MSB 6uF 30x48 MK 6uF 5% 30x48 Cable 350mm	2354199	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_285_MS(B)	MKP_285_MSB 8uF 30x68 MK 8uF 5% 30x68 Cable 350mm	2354200	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_285_MS(B)	MKP_285_MSB 10uF 35x68 MK 10uF 5% 35x68 Cable 350mm	2354201	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_285_MS(B)	MKP_285_MSB 12uF 35x68 MK 12uF 5% 35x68 Cable 350mm	2354202	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_285_MS(B)	MKP_285_MSB 16uF 35x78 MK 16uF 5% 35x78 Cable 350mm	2354203	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_285_MS(B)	MKP_285_MSB 20uF 40x68 MK 20uF 5% 40x68 Cable 350mm	2354204	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_285_MS(B)	MKP_285_MSB 25uF 40x78 MK 25uF 5% 40x78 Cable 350mm	2354205	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_285_MS(B)	MKP_285_MSB 30uF 45x80	2354206	Reach240 (230124) :: nicht betroffen

		MK 30uF 5% 45x80 Cable 350mm		
Hydra	MKP_285_MS(B)	MKP_285_MS(B) 40uF 45x93 MK 40uF 5% 45x93 Cable 350mm	2354207	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_285_MS(B)	MKP_285_MS(B) 50uF 45x120 MK 50uF 5% 45x120 Cable 350mm	2354208	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_285_MS(B)	MKP_285_MS(B) 60uF 45x133 MK 60uF 5% 45x133 Cable 350mm	2354209	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_285_MS(B)	MKP_285_MS(B) 80uF 55x119 MK 80uF 5% 55x119 Cable 350mm	2354210	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_285_MS(B)	MKP_285_MS(B) 14uF 35x68 MK 14uF 5% 35x68 Cable 350mm	2354337	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_400_MA(B)	MKP_400_MAB 1uF 25x48 MK 1uF 5% 30x51 Flat- Connector	2354190	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_400_MA(B)	MKP_400_MAB 1.5uF 25x48 MK 1.5uF 5% 30x51 Flat- Connector	2354191	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_400_MA(B)	MKP_400_MAB 2uF 25x48 MK 2uF 5% 30x51 Flat- Connector	2354192	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_400_MA(B)	MKP_400_MAB 2.5uF 30x48 MK 2.5uF 5% 30x51 Flat- Connector	2354193	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_400_MS(B)	MKP_400_MS(B) 1.5uF 25x48 MK 1.5uF 5% 25x51 Cable 350mm	2354296	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_400_MS(B)	MKP_400_MS(B) 2.5uF 25x48 MK 2.5uF 5% 25x51 Cable 350mm	2354327	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_500_MA(B)	MKP_500_MAB 1uF 25x48 MK 1uF 5% 25x48 Flat- Connector	2354175	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_500_MA(B)	MKP_500_MAB 2.5uF 25x48 MK 2.5uF 5% 25x48 Flat- Connector	2354176	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_500_MA(B)	MKP_500_MAB 3uF 30x48 MK 3uF 5% 30x48 Flat- Connector	2354177	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_500_MA(B)	MKP_500_MAB 4uF 30x48 MK 4uF 5% 30x48 Flat- Connector	2354178	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_500_MA(B)	MKP_500_MAB 6uF 30x58 MK 6uF 5% 30x58 Flat- Connector	2354179	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_500_MA(B)	MKP_500_MAB 8uF 30x78	2354180	Reach240 (230124) :: nicht betroffen

		MK 8uF 5% 30x78 Flat-Connector		
Hydra	MKP_500_MA(B)	MKP_500_MAB 10uF 35x78 MK 10uF 5% 35x78 Flat-Connector	2354181	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_500_MA(B)	MKP_500_MAB 12uF 35x78 MK 12uF 5% 35x78 Flat-Connector	2354182	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_500_MA(B)	MKP_500_MAB 16uF 35x98 MK 16uF 5% 35x98 Flat-Connector	2354183	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_500_MA(B)	MKP_500_MAB 20uF 40x98 MK 20uF 5% 40x98 Flat-Connector	2354184	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_500_MA(B)	MKP_500_MAB 25uF 40x98 MK 25uF 5% 40x98 Flat-Connector	2354185	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_500_MA(B)	MKP_500_MAB 30uF 45x103 MK 30uF 5% 45x103 Flat-Connector	2354186	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_500_MA(B)	MKP_500_MAB 40uF 55x103 MK 40uF 5% 55x103 Flat-Connector	2354187	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_500_MA(B)	MKP_500_MAB 50uF 55x123 MK 50uF 5% 55x123 Flat-Connector	2354188	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_500_MA(B)	MKP_500_MAB 60uF 55x143 MK 60uF 5% 55x143 Flat-Connector	2354189	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_500_MK(B)	MKP_500_MKB 1uF 25x75 (82max) MK 1uF 5% 25x82 Cable 400mm	2354258	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_500_MK(B)	MKP_500_MKB 3uF 30x75 (82max) MK 3uF 5% 30x82 Cable 400mm	2354259	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_500_MK(B)	MKP_500_MKB 4uF 30x75 (82max) MK 4uF 5% 30x82 Cable 400mm	2354260	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_500_MK(B)	MKP_500_MKB 6uF 30x85 (92max) MK 6uF 5% 30x92 Cable 400mm	2354261	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_500_MK(B)	MKP_500_MKB 8uF 30x105 (112max) MK 8uF 5% 35x112 Cable 400mm	2354262	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_500_MK(B)	MKP_500_MKB 10uF 35x100 (107max) MK 10uF 5% 35x107 Cable 400mm	2354263	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_500_MK(B)	MKP_500_MKB 12uF 35x100 (107max) MK 12uF 5% 35x107 Cable 400mm	2354264	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_500_MK(B)	MKP_500_MKB 16uF 35x120 (127max)	2354265	Reach240 (230124) :: nicht betroffen

		MK 16uF 5% 40x127 Cable 400mm		
Hydra	MKP_500_MK(B)	MKP_500_MKB 25uF 40x120 (127max) MK 25uF 5% 45x127 Cable 400mm	2354266	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_500_MK(B)	MKP_500_MKB 30uF 45x125 (132max) MK 30uF 5% 45x132 Cable 400mm	2354267	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_500_MK(B)	MKP_500_MKB 50uF 50x165 (172max) MK 50uF 5% 55x172 Cable 500mm	2354268	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_500_MK(B)	MKP_500_MKB 60uF 55x165 (172max) MK 60uF 5% 55x172 Cable 400mm	2354269	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Hydra	MKP_500_MK(B)	MKP_500_MKB 80uF 65x165 (172max) MK 80uF 5% 60x172 Cable 500mm	2354270	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Samsung Emech	CL..NNN	CL10B473KB8NNNC MLCC 0603 47nF X7R 10% 50V Tmax=0.9	454605	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Switronic	# RoHS Ja / Reach	MP86A0BH-G DPS 12MM BLACK	709140	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Switronic	# RoHS Ja / Reach	MP86A0RH-G DPS 12MM RED	709158	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Switronic	# RoHS Ja / Reach	MP86A1B1H-G DPS 12MM BLACK 1LED RED	709174	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
TyOhm	SMW	SMW 2W 10R F DRW SMD 10R 1% 4x3.55x6.7 2W	1525487	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
TyOhm	SMW	SMW 3W 0R1 F DRW SMD 0.1R 1% 5.5x5x10.5 3W	1525488	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
TyOhm	SMW	SMW 3W 1R F DRW SMD 1R 1% 5.5x5x10.5 3W	1525489	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
TyOhm	SMW	SMW 3W 100R F DRW SMD 100R 1% 5.5x5x10.5 3W	1525508	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Vidarco	CN3150	CN3150 GERAETESTECKER 2.5A 250V	738425	Reach209 (250620) :: nicht betroffen
Viking	# CR	CR-12JL4----1R 2512 TK200 5% 1R 1W	443067	Reach235 (140623) :: betroffen >> Lead Oxide (CAS# 1317-36-8) 
Viking	# CR	CR-12JL4---4R7 2512 TK200 5% 4.7R 1W	443121	Reach235 (140623) :: betroffen >> Lead Oxide (CAS# 1317-36-8) 
Viking	# CR	CR-12JL4---15R 2512 TK100 5% 15R 1W	443162	Reach235 (140623) :: betroffen >> Lead Oxide (CAS# 1317-36-8) 
Viking	# CR	CR-12JL4---82R 2512 TK100 5% 82R 1W	443234	Reach235 (140623) :: betroffen >> Lead Oxide (CAS# 1317-36-8) 
Viking	# CR	CR-12JL4--270R 2512 TK100 5% 270R 1W	443317	Reach235 (140623) :: betroffen >> Lead Oxide (CAS# 1317-36-8) 
Viking	# CR	CR-12JL4--330R 2512 TK100 5% 330R 1W	443331	Reach235 (140623) :: betroffen >> Lead Oxide (CAS# 1317-36-8) 
Viking	# CR	CR-12JL4---1K5 2512 TK100 5% 1.5K 1W	443553	Reach235 (140623) :: betroffen >> Lead Oxide (CAS# 1317-36-8) 
Viking	# CR	CR-12JL4----1M 2512 TK100 5% 1M 1W	443939	Reach235 (140623) :: betroffen >> Lead Oxide (CAS# 1317-36-8) 

Viking	AR TK50-TK15	AR03BTCX1002-1K 0603 TK25 0.1% 10K 1/10W	444099	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	AR TK50-TK15	AR03BTCX2002-1K 0603 TK25 0.1% 20K 1/10W	444127	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	AR TK50-TK15	AR05BTCW4700-1K 0805 TK25 0.1% 470R 1/8W	444342	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	AR TK50-TK15	AR05BTCW2401-1K 0805 TK25 0.1% 2.4K 1/8W	444505	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	AR TK50-TK15	AR05BTCW4992-1K 0805 TK25 0.1% 49.9K 1/8W	444731	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	AR TK50-TK15	AR05BTCW1003-1K 0805 TK25 0.1% 100K 1/8W	444760	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	AR TK50-TK15	AR06BTCV1001-1K 1206 TK25 0.1% 1K 1/4W	444818	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	AR TK50-TK15	AR06BTCV1002-1K 1206 TK25 0.1% 10K 1/4W	444833	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U0100 KSW 0309 5% 10R 3.2x9 1/2W	405019	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U0120 KSW 0309 5% 12R 3.2x9 1/2W	405027	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U0220 KSW 0309 5% 22R 3.2x9 1/2W	405051	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U0330 KSW 0309 5% 33R 3.2x9 1/2W	405078	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U0390 KSW 0309 5% 39R 3.2x9 1/2W	405086	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U0470 KSW 0309 5% 47R 3.2x9 1/2W	405094	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U0680 KSW 0309 5% 68R 3.2x9 1/2W	405116	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U1000 KSW 0309 5% 100R 3.2x9 1/2W	405132	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U1200 KSW 0309 5% 120R 3.2x9 1/2W	405140	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U1500 KSW 0309 5% 150R 3.2x9 1/2W	405159	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U1800 KSW 0309 5% 180R 3.2x9 1/2W	405167	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U2200 KSW 0309 5% 220R 3.2x9 1/2W	405175	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U2700 KSW 0309 5% 270R 3.2x9 1/2W	405183	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U3300 KSW 0309 5% 330R 3.2x9 1/2W	405191	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U3900 KSW 0309 5% 390R 3.2x9 1/2W	405205	Reach240 (230124) :: nicht betroffen

Viking	CFR	CFR0932JA-U4700 KSW 0309 5% 470R 3.2x9 1/2W	405213	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U5600 KSW 0309 5% 560R 3.2x9 1/2W	405221	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U6800 KSW 0309 5% 680R 3.2x9 1/2W	405230	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U8200 KSW 0309 5% 820R 3.2x9 1/2W	405248	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U1001 KSW 0309 5% 1K 3.2x9 1/2W	405256	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U1501 KSW 0309 5% 1.5K 3.2x9 1/2W	405272	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U1801 KSW 0309 5% 1.8K 3.2x9 1/2W	405280	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U2201 KSW 0309 5% 2.2K 3.2x9 1/2W	405299	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U2701 KSW 0309 5% 2.7K 3.2x9 1/2W	405302	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U3301 KSW 0309 5% 3.3K 3.2x9 1/2W	405310	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U4701 KSW 0309 5% 4.7K 3.2x9 1/2W	405337	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U5601 KSW 0309 5% 5.6K 3.2x9 1/2W	405345	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U6801 KSW 0309 5% 6.8K 3.2x9 1/2W	405353	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U8201 KSW 0309 5% 8.2K 3.2x9 1/2W	405361	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U1002 KSW 0309 5% 10K 3.2x9 1/2W	405370	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U1502 KSW 0309 5% 15K 3.2x9 1/2W	405396	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U1802 KSW 0309 5% 18K 3.2x9 1/2W	405400	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U2202 KSW 0309 5% 22K 3.2x9 1/2W	405418	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U3302 KSW 0309 5% 33K 3.2x9 1/2W	405434	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U3902 KSW 0309 5% 39K 3.2x9 1/2W	405442	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U4702 KSW 0309 5% 47K 3.2x9 1/2W	405450	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U5602 KSW 0309 5% 56K 3.2x9 1/2W	405469	Reach240 (230124) :: nicht betroffen

Viking	CFR	CFR0932JA-U8202 KSW 0309 5% 82K 3.2x9 1/2W	405485	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U1003 KSW 0309 5% 100K 3.2x9 1/2W	405493	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U1503 KSW 0309 5% 150K 3.2x9 1/2W	405515	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U2203 KSW 0309 5% 220K 3.2x9 1/2W	405531	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U2703 KSW 0309 5% 270K 3.2x9 1/2W	405540	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U3303 KSW 0309 5% 330K 3.2x9 1/2W	405558	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U4703 KSW 0309 5% 470K 3.2x9 1/2W	405574	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U6803 KSW 0309 5% 680K 3.2x9 1/2W	405590	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U1004 KSW 0309 5% 1M 3.2x9 1/2W	405612	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U1504 KSW 0309 5% 1.5M 3.2x9 1/2W	405639	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U4704 KSW 0309 5% 4.7M 3.2x9 1/2W	405698	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U1001 KSW 0309 5% 1K 3.2x9 1/2W	446565	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	CFR	CFR0932JA-U1002 KSW 0309 5% 10K 3.2x9 1/2W	446713	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	CSR	CSR0207FTDT2200 MM 0207 TK50 1% 220R 1W	448174	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	CSR	CSR0207FTDT1501 MM 0207 TK50 1% 1.5K 1W	448223	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FAET0010 MSW 0414 TK100 1% 1R 1W	419206	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FAET1R20 MSW 0414 TK100 1% 1.2R 1W	419214	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FAET1R50 MSW 0414 TK100 1% 1.5R 1W	419222	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FAET1R80 MSW 0414 TK100 1% 1.8R 1W	419230	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FAET2R20 MSW 0414 TK100 1% 2.2R 1W	419249	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FAET2R70 MSW 0414 TK100 1% 2.7R 1W	419257	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FAET3R30 MSW 0414 TK100 1% 3.3R 1W	419265	Reach240 (230124) :: nicht betroffen

Viking	MFR	MFR1145FAET3R90 MSW 0414 TK100 1% 3.9R 1W	419273	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FAET4R70 MSW 0414 TK100 1% 4.7R 1W	419281	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FAET5R60 MSW 0414 TK100 1% 5.6R 1W	419290	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FAET6R80 MSW 0414 TK100 1% 6.8R 1W	419303	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FAET8R20 MSW 0414 TK100 1% 8.2R 1W	419311	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT0100 MSW 0414 TK50 1% 10R 1W	419320	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT0120 MSW 0414 TK50 1% 12R 1W	419338	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT0150 MSW 0414 TK50 1% 15R 1W	419346	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT0180 MSW 0414 TK50 1% 18R 1W	419354	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT0220 MSW 0414 TK50 1% 22R 1W	419362	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT0270 MSW 0414 TK50 1% 27R 1W	419370	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT0330 MSW 0414 TK50 1% 33R 1W	419389	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT0390 MSW 0414 TK50 1% 39R 1W	419397	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT0470 MSW 0414 TK50 1% 47R 1W	419400	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT0560 MSW 0414 TK50 1% 56R 1W	419419	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT0680 MSW 0414 TK50 1% 68R 1W	419427	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT0820 MSW 0414 TK50 1% 82R 1W	419435	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT1000 MSW 0414 TK50 1% 100R 1W	419443	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT1200 MSW 0414 TK50 1% 120R 1W	419451	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT1500 MSW 0414 TK50 1% 150R 1W	419460	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT1800 MSW 0414 TK50 1% 180R 1W	419478	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT2200 MSW 0414 TK50 1% 220R 1W	419486	Reach240 (230124) :: nicht betroffen

Viking	MFR	MFR1145FADT2700 MSW 0414 TK50 1% 270R 1W	419494	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT3300 MSW 0414 TK50 1% 330R 1W	419508	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT3900 MSW 0414 TK50 1% 390R 1W	419516	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT4700 MSW 0414 TK50 1% 470R 1W	419524	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT5600 MSW 0414 TK50 1% 560R 1W	419532	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT6800 MSW 0414 TK50 1% 680R 1W	419540	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT8200 MSW 0414 TK50 1% 820R 1W	419559	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT1001 MSW 0414 TK50 1% 1K 1W	419567	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT1201 MSW 0414 TK50 1% 1.2K 1W	419575	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT1501 MSW 0414 TK50 1% 1.5K 1W	419583	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT1801 MSW 0414 TK50 1% 1.8K 1W	419591	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT2201 MSW 0414 TK50 1% 2.2K 1W	419605	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT2701 MSW 0414 TK50 1% 2.7K 1W	419613	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT3301 MSW 0414 TK50 1% 3.3K 1W	419621	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT3901 MSW 0414 TK50 1% 3.9K 1W	419630	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT4701 MSW 0414 TK50 1% 4.7K 1W	419648	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT5601 MSW 0414 TK50 1% 5.6K 1W	419656	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT6801 MSW 0414 TK50 1% 6.8K 1W	419664	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT8201 MSW 0414 TK50 1% 8.2K 1W	419672	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT1002 MSW 0414 TK50 1% 10K 1W	419680	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT1202 MSW 0414 TK50 1% 12K 1W	419699	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT1502 MSW 0414 TK50 1% 15K 1W	419702	Reach240 (230124) :: nicht betroffen

Viking	MFR	MFR1145FADT1802 MSW 0414 TK50 1% 18K 1W	419710	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT2202 MSW 0414 TK50 1% 22K 1W	419729	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT2702 MSW 0414 TK50 1% 27K 1W	419737	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT3302 MSW 0414 TK50 1% 33K 1W	419745	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT3902 MSW 0414 TK50 1% 39K 1W	419753	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT4702 MSW 0414 TK50 1% 47K 1W	419761	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT5602 MSW 0414 TK50 1% 56K 1W	419770	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT6802 MSW 0414 TK50 1% 68K 1W	419788	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT8202 MSW 0414 TK50 1% 82K 1W	419796	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT1003 MSW 0414 TK50 1% 100K 1W	419800	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT1203 MSW 0414 TK50 1% 120K 1W	419818	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT1503 MSW 0414 TK50 1% 150K 1W	419826	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT1803 MSW 0414 TK50 1% 180K 1W	419834	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT2203 MSW 0414 TK50 1% 220K 1W	419842	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT2703 MSW 0414 TK50 1% 270K 1W	419850	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT3303 MSW 0414 TK50 1% 330K 1W	419869	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT3903 MSW 0414 TK50 1% 390K 1W	419877	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT4703 MSW 0414 TK50 1% 470K 1W	419885	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT5603 MSW 0414 TK50 1% 560K 1W	419893	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT6803 MSW 0414 TK50 1% 680K 1W	419907	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT8203 MSW 0414 TK50 1% 820K 1W	419915	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT1004 MSW 0414 TK50 1% 1M 1W	419923	Reach240 (230124) :: nicht betroffen

Viking	MFR	MFR1145FADT1204 MSW 0414 TK50 1% 1.2M 1W	419931	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT1504 MSW 0414 TK50 1% 1.5M 1W	419940	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT1804 MSW 0414 TK50 1% 1.8M 1W	419958	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT2204 MSW 0414 TK50 1% 2.2M 1W	419966	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT3304 MSW 0414 TK50 1% 3.3M 1W	419982	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT3904 MSW 0414 TK50 1% 3.9M 1W	419990	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT4704 MSW 0414 TK50 1% 4.7M 1W	420000	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT5604 MSW 0414 TK50 1% 5.6M 1W	420018	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT6804 MSW 0414 TK50 1% 6.8M 1W	420026	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	MFR	MFR1145FADT8204 MSW 0414 TK50 1% 8.2M 1W	420034	Reach240 (230124) :: nicht betroffen
Viking	TR50H	TR50FD-0010-H LW 50W 1% 1R TK- TO-220 HOLE	442693	Reach235 (140623) :: betroffen >> Lead Oxide (CAS# 1317-36-8), Diboron Trioxide (CAS# 1303-86- 2) 
Viking	TR50H	TR50FDE0040-H LW 50W 1% 4R TK100 TO- 220 HOLE	442717	Reach235 (140623) :: betroffen >> Lead Oxide (CAS# 1317-36-8), Diboron Trioxide (CAS# 1303-86- 2) 
Viking	TR50H	TR50FDE0080-H LW 50W 1% 8R TK100 TO- 220 HOLE	442743	Reach235 (140623) :: betroffen >> Lead Oxide (CAS# 1317-36-8), Diboron Trioxide (CAS# 1303-86- 2) 
Viking	TR50H	TR50FDE0100-H LW 50W 1% 10R TK100 TO-220 HOL	442757	Reach235 (140623) :: betroffen >> Lead Oxide (CAS# 1317-36-8), Diboron Trioxide (CAS# 1303-86- 2) 
Viking	TR50H	TR50FDD0160-H LW 50W 1% 16R TK50 TO- 220 HOLE	442770	Reach235 (140623) :: betroffen >> Lead Oxide (CAS# 1317-36-8), Diboron Trioxide (CAS# 1303-86- 2) 
Viking	TR50H	TR50FDD0200-H LW 50W 1% 20R TK50 TO- 220 HOLE	442785	Reach235 (140623) :: betroffen >> Lead Oxide (CAS# 1317-36-8), Diboron Trioxide (CAS# 1303-86- 2) 
Viking	TR50H	TR50FDD0250-H LW 50W 1% 25R TK50 TO- 220 HOLE	442799	Reach235 (140623) :: betroffen >> Lead Oxide (CAS# 1317-36-8), Diboron Trioxide (CAS# 1303-86- 2) 
Viking	TR50H	TR50FDD0320-H LW 50W 1% 32R TK50 TO- 220 HOLE	442874	Reach235 (140623) :: betroffen >> Lead Oxide (CAS# 1317-36-8), Diboron Trioxide (CAS# 1303-86- 2) 
Viking	TR50H	TR50FDD0500-H LW 50W 1% 50R TK50 TO- 220 HOLE	442891	Reach235 (140623) :: betroffen >> Lead Oxide (CAS# 1317-36-8), Diboron Trioxide (CAS# 1303-86- 2) 

Viking	TR50H	TR50FDD0640-H LW 50W 1% 64R TK50 TO-220 HOLE	442905	Reach235 (140623) :: bettoffen >> Lead Oxide (CAS# 1317-36-8), Diboron Trioxide (CAS# 1303-86-2)	
Viking	TR50H	TR50FDD1000-H LW 50W 1% 100R TK50 TO-220 HOL	442937	Reach235 (140623) :: bettoffen >> Lead Oxide (CAS# 1317-36-8), Diboron Trioxide (CAS# 1303-86-2)	
Viking	TR50H	TR50FBD2000-H LW 50W 1% 200R TK50 TO-220 HOL	442965	Reach235 (140623) :: bettoffen >> Lead Oxide (CAS# 1317-36-8), Diboron Trioxide (CAS# 1303-86-2)	
Viking	TR50H	TR50FDD2560-H LW 50W 1% 256R TK50 TO-220 HOL	442981	Reach235 (140623) :: bettoffen >> Lead Oxide (CAS# 1317-36-8), Diboron Trioxide (CAS# 1303-86-2)	
Viking	TR50H	TR50FDD5000-H LW 50W 1% 500R TK50 TO-220 HOL	442995	Reach235 (140623) :: bettoffen >> Lead Oxide (CAS# 1317-36-8), Diboron Trioxide (CAS# 1303-86-2)	
Viking	TR50H	TR50FBD2001-H LW 50W 1% 2K TK50 TO-220 HOLE	443038	Reach235 (140623) :: bettoffen >> Lead Oxide (CAS# 1317-36-8), Diboron Trioxide (CAS# 1303-86-2)	
Viking	TR50H	FIXING PART FOR TR50-H MONTAGEHILFE FUER TR50-H	443053	Reach235 (140623) :: bettoffen >> Lead Oxide (CAS# 1317-36-8), Diboron Trioxide (CAS# 1303-86-2)	
Vishay	CRCW...BC e3	CRCW08051K00FKTABC 0805 TK100 1% 1K 1/8W	427888	Reach235 (140623) :: nicht betroffen	
Vishay	CRCW...BC e3	CRCW08052K20FKTABC 0805 TK100 1% 2.2K 1/8W	427969	Reach235 (140623) :: nicht betroffen	
Vishay	CRCW...BC e3	CRCW0805220KFKTABC 0805 TK100 1% 220K 1/8W	428442	Reach235 (140623) :: nicht betroffen	
Vishay	CRCW...BC e3	CRCW0805470KFKTABC 0805 TK100 1% 470K 1/8W	428523	Reach235 (140623) :: nicht betroffen	
Vishay	MBA/SMA 0204, MBB/SMA 0207, MBE/SMA 0414 - Professional	MBB02070C3307JCT00 MSW 0207 TK50 5% 0.33R 0.6W	417254	Reach235 (140623) :: nicht betroffen	
Weltron	# WP20KCIL	WP20KCIL-08-50F1-1M- 20%-LIN WP20KCIL 1M 20% M10x8 50F1	441305	Reach235 (140623) :: nicht betroffen	
Weltron	Blistereinlage	Blisterstorage 32- chambers BLISTEREINLAGE 32- Kammern	419150	Reach233 (170123) :: nicht betroffen	
Weltron	Blistereinlage	Blisterstorage 20- chambers BLISTEREINLAGE 20- Kammern	419180	Reach233 (170123) :: nicht betroffen	
Weltron	Blistereinlage	Blisterstorage 10- chambers BLISTEREINLAGE 10- Kammern	419184	Reach233 (170123) :: nicht betroffen	
Weltron	WCIP16xKCM	WCIP160KCM-09-50F1- 1K-20%-LIN WCIP160KCM 1K 20% M10x9 50F1	440543	Reach235 (140623) :: nicht betroffen	
Weltron	WCIP16xKCM	WCIP160KCM-09-50F1- 4K7-20%-LIN WCIP160KCM 4.7K 20% M10x9 50F1	440557	Reach235 (140623) :: nicht betroffen	
Weltron	WCIP16xKCM	WCIP160KCM-09-50F1- 10K-20%-LIN WCIP160KCM 10K 20% M10x9 50F1	440569	Reach235 (140623) :: nicht betroffen	

Weltron	WCIP16xKCM	WCIP160KCM-09-50F1-100K-20%-LIN WCIP160KCM 100K 20% M10x9 50F1	440593	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Weltron	WCIP16xKCM	WCIP160KCM-09-50F1-470K-20%-LIN WCIP160KCM 470K 20% M10x9 50F1	440608	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Weltron	WCIP16xKCM	WCIP162KCM-09-50F5-1K-20%-LIN WCIP162KCM 1K 20% M10x9 50F5	440766	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Weltron	WCIP16xKCM	WCIP162KCM-09-50F5-4K7-20%-LIN WCIP162KCM 4.7K 20% M10x9 50F5	440778	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Weltron	WCIP16xKCM	WCIP162KCM-09-50F5-10K-20%-LIN WCIP162KCM 10K 20% M10x9 50F5	440794	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Weltron	WCIP16xKCM	WCIP162KCM-09-50F5-47K-20%-LIN WCIP162KCM 47K 20% M10x9 50F5	440808	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Weltron	WCIP16xKCM	WCIP162KCM-09-50F5-100K-20%-LIN WCIP162KCM 100K 20% M10x9 50F5	440823	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Weltron	WCIP16xKCM	WCIP162KCM-09-50F5-470K-20%-LIN WCIP162KCM 470K 20% M10x9 50F5	440838	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Weltron	WCIP16xKCM	WCIP162KCM-09-50F5-1M-20%-LIN WCIP162KCM 1M 20% M10x9 50F5	440852	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Weltron	WCIP20CIPM	WCIP20CIPM-08-60F1-1K-20%-LIN WCIP20CIPM 1K 20% M10x8 60F1	441113	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Weltron	WCIP20CIPM	WCIP20CIPM-08-60F1-4K7-20%-LIN WCIP20CIPM 4.7K 20% M10x8 60F1	441128	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Weltron	WCIP20CIPM	WCIP20CIPM-08-60F1-10K-20%-LIN WCIP20CIPM 10K 20% M10x8 60F1	441143	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Weltron	WCIP20CIPM	WCIP20CIPM-08-60F1-47K-20%-LIN WCIP20CIPM 47K 20% M10x8 60F1	441158	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Weltron	WCIP20CIPM	WCIP20CIPM-08-60F1-100K-20%-LIN WCIP20CIPM 100K 20% M10x8 60F1	441173	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Weltron	WCIP20CIPM	WCIP20CIPM-08-60F1-470K-20%-LIN WCIP20CIPM 470K 20% M10x8 60F1	441187	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Weltron	WCIP20CIPM	WCIP20CIPM-08-60F1-1M-20%-LIN WCIP20CIPM 1M 20% M10x8 60F1	441202	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Weltron	WCIP20KCILM	WCIP20KCILM-08-50F1-10K-20%-LIN WCIP20KCILM 10K 20% M10x8 50F1	441336	Reach235 (140623) :: nicht betroffen

Weltron	WEP16xKCM	WEP160KCM-09-50F1-10K-20%-LIN WEP160KCM 10K 20% M10x9 50F1	440947	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Weltron	WEP16xKCM	WEP162KCM-09-50F1-1K-20%-LIN WEP162KCM 1K 20% M10x9 50F1	440989	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Weltron	WEP16xKCM	WEP162KCM-09-50F1-10K-20%-LIN WEP162KCM 10K 20% M10x9 50F1	441016	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Weltron	WMH/4TE #001-#004 (3010IF)	WMH/4TE#001- RAL7021-BAY3010 WMH/4TE#001 RAL7021 V0	543106	Reach233 (170123) :: nicht betroffen
Weltron	WP16xEKCM	WP162EKCM-09-50F1-10K-20%-LIN WP162EKCM 10K 20% M10x9 50F1	441071	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Weltron	WP16xKCM	WP162KCM-09-50F1-10K-20%-LIN WP162KCM 10K 20% M10x9 50F1	440694	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Weltron	WP16xKCM	WP162KCM-09-50F1-100K-20%-LIN WP162KCM 100K 20% M10x9 50F1	440722	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Weltron	WP16xKCM	WP162KCM-09-50F1-470K-20%-LIN WP162KCM 470K 20% M10x9 50F1	440735	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Weltron	WP16xKCM	WP162KCM-09-50F1-1M-20%-LIN WP162KCM 1M 20% M10x9 50F1	440751	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Weltron	WP20CM	WP20CM-08-60F1-1K-20%-LIN WP20CM 1K 20% M10x8 60F1	440864	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Weltron	WP20CM	WP20CM-08-60F1-4K7-20%-LIN WP20CM 4.7K 20% M10x8 60F1	440878	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Weltron	WP20CM	WP20CM-08-60F1-10K-20%-LIN WP20CM 10K 20% M10x8 60F1	440891	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Weltron	WP20CM	WP20CM-08-60F1-47K-20%-LIN WP20CM 47K 20% M10x8 60F1	440904	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Weltron	WP20CM	WP20CM-08-60F1-100K-20%-LIN WP20CM 100K 20% M10x8 60F1	440919	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Weltron	WP20CM	WP20CM-08-60F1-470K-20%-LIN WP20CM 470K 20% M10x8 60F1	440934	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Weltron	WP20EKCILM	WP20EKCILM-12-50F1-470K-20%-LIN WP20EKCILM 470K M10x12 50F1	441380	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Weltron	WP20KCILM	WP20KCILM-08-50F1-10K-20%-LIN WP20KCILM 10K 20% M10x8 50F1	441261	Reach235 (140623) :: nicht betroffen

Weltron	WP20KCILM	WP20KCILM-12-50F1-47K-20%-LIN WP20KCILM 47K 20% M10x12 50F1	441273	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Weltron	WP20KCILM	WP20KCILM-08-50F1-220K-20%-LIN WP20KCILM 220K 20% M10x8 50F1	441291	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Weltron	WP20KCILM	WP20KCILM-08-50F1-2M-30%-LIN WP20KCILM 2M 30% M10x8 50F1	441321	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Weltron	WPFA200-01-KC	WPFA200-01-KC08-40F21-470K-20%-LIN WPFA200-01 470K M10x8 40F21	441479	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Weltron	WSFA202-A1M	WSFA202-A1M-08-30F1-100K-10%-LIN WSFA202-A1M 100K M10x8 30F1	441396	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Weltron	WSFA202-A1M	WSFA202-A1M-08-30F1-470K-20%-LIN WSFA202-A1M 470K M10x8 30F1	441415	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Weltron	WSFA202-A2M	WSFA202-A2M-08-30F1-10K-20%-LIN WSFA202-A2M 10K 20% M10x8 30F1	441431	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Weltron	WSFA202-A2M	WSFA202-A2M-08-30F1-100K-20%-LIN WSFA202-A2M 100K 20%M10x8 30F1	441445	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Weltron	WSFA202-A2M	WSFA202-A2M-08-30F1-470K-20%-LIN WSFA202-A2M 470K 20%M10x8 30F1	441462	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Yageo	CFR	CFR-50JT-52-10R KSW 0309 5% 10R 3.3x9 1/2W	405019	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Yageo	CFR	CFR-50JT-52-15R KSW 0309 5% 15R 3.3x9 1/2W	405035	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Yageo	CFR	CFR-50JT-52-56R KSW 0309 5% 56R 3.3x9 1/2W	405108	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Yageo	CFR	CFR-50JT-52-68R KSW 0309 5% 68R 3.3x9 1/2W	405116	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Yageo	CFR	CFR-50JT-52-180R KSW 0309 5% 180R 3.3x9 1/2W	405167	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Yageo	CFR	CFR-50JT-52-270R KSW 0309 5% 270R 3.3x9 1/2W	405183	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Yageo	CFR	CFR-50JT-52-560R KSW 0309 5% 560R 3.3x9 1/2W	405221	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Yageo	CFR	CFR-50JT-52-680R KSW 0309 5% 680R 3.3x9 1/2W	405230	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Yageo	CFR	CFR-50JT-52-3K3 KSW 0309 5% 3.3K 3.3x9 1/2W	405310	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Yageo	CFR	CFR-50JT-52-6K8 KSW 0309 5% 6.8K 3.3x9 1/2W	405353	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Yageo	CFR	CFR-50JT-52-15K KSW 0309 5% 15K 3.3x9	405396	Reach235 (140623) :: nicht betroffen

		1/2W		
Yageo	CFR	CFR-50JT-52-18K KSW 0309 5% 18K 3.3x9 1/2W	405400	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Yageo	CFR	CFR-50JT-52-22K KSW 0309 5% 22K 3.3x9 1/2W	405418	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Yageo	CFR	CFR-50JT-52-27K KSW 0309 5% 27K 3.3x9 1/2W	405426	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Yageo	CFR	CFR-50JT-52-47K KSW 0309 5% 47K 3.3x9 1/2W	405450	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Yageo	CFR	CFR-50JT-52-56K KSW 0309 5% 56K 3.3x9 1/2W	405469	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Yageo	CFR	CFR-50JT-52-68K KSW 0309 5% 68K 3.3x9 1/2W	405477	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Yageo	CFR	CFR-50JT-52-100K KSW 0309 5% 100K 3.3x9 1/2W	405493	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Yageo	CFR	CFR-50JT-52-560K KSW 0309 5% 560K 3.3x9 1/2W	405582	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Yageo	CFR	CFR-50JT-52-1M KSW 0309 5% 1M 3.3x9 1/2W	405612	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Yageo	CFR	CFR-50JT-52-2M2 KSW 0309 5% 2.2M 3.3x9 1/2W	405655	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Yageo	CFR	CFR-50JT-52-10M KSW 0309 5% 10M 3.3x9 1/2W	405736	Reach235 (140623) :: nicht betroffen
Yageo	RC_L	RC0805FR-07120RL 0805 TK100 1% 120R 1/8W	427667	Reach235 (140623) :: nicht betroffen

* Der Report berücksichtigt alle Artikel/Hersteller, die sich aktuell bei uns im Auftragsbestand befinden oder innerhalb der letzten 36 Monate an Sie geliefert wurden.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Weltron Vertriebsteam

Weltron Elektronik GmbH
Sommerauer Str. 11
91555 Feuchtwangen
GERMANY

Tel: +49 9852 81720-0
Email: info@weltron.de