



Referencia de pedido

OMH-ML100-031

Ayuda de montaje para varilla de acero de \varnothing 10 a 14 mm u hoja de 1 mm a 5 mm


Características

- Ayuda de montaje para en barra cilíndrica o latón

Aplicación

La abrazadera de montaje universal permite montar el sensor tanto en una varilla redonda de 10 a 14 mm de diámetro como sobre perfiles planos de 1 a 5 mm. El perfil funcional de la abrazadera elimina la necesidad de usar varios soportes de montaje. Los dos tornillos de montaje independientes con que cuenta la abrazadera permiten montar el sensor y alinearlos en dos pasos independientes, uno después del otro.

Dimensiones



Datos técnicos

Datos mecánicos

Material	Chapa de acero, cincado Aluminio
Masa	aprox. 75 g
Momento de apriete de los tornillos de fijación	1,4 Nm
Fijación	Material de fijación incluido

Serie adecuada

Serie	ML100 , ML7 , ML8
-------	-------------------