


WAGO-I/O-CHECK 2

Outil pour la mise en service de WAGO-I/O-SYSTEM 750



Description	N° de produit	Unité d'emb.
WAGO-I/O-CHECK 2	759-302	1
WAGO-I/O-CHECK 2 est une application Windows simple à manipuler pour représenter et tester rapidement une station WAGO-I/O-SYSTEM 750, sans avoir à raccorder la station sur le bus de terrain. Le logiciel établit la configuration de la station automatiquement par une lecture directe à partir du nœud. Celle-ci est représentée sous forme graphique à l'écran. La représentation graphique ainsi que la liste des produits peuvent être imprimées pour réaliser la documentation. WAGO-I/O-CHECK 2 permet de lire l'état des entrées et de forcer les sorties. Ceci permet de tester le câblage des capteurs et des actionneurs lors de la mise en service. Pour certains modules d'interfaces, des éléments Pt 100 et des thermocouples, il est possible d'effectuer des réglages spécifiques aux applications, comme par exemple la sélection du débit en bauds ou des types de capteurs. Pour réaliser la communication entre WAGO-I/O-CHECK 2 et le nœud, le coupleur est connecté sur un port série RS232 de l'ordinateur par l'intermédiaire d'un câble de communication qui fait partie de la livraison.	Données techniques	
	Conditions du système :	
	Ordinateur	486/100 MHz au minimum ou version plus récente
		Recommandation : Pentium
	Système d'exploitation	Microsoft® Windows® 95 ou version plus récente
		Microsoft® Windows NT® 4.0
	Mémoire RAM	16 Mbytes au minimum (Windows 95)
		128 Mbytes au minimum (Windows 2000)
	Mémoire du disque dur	10 Mbytes au minimum
	Ecran	VGA ou résolution plus élevée;
		Recommandation : Super VGA
	Résolution graphique	640 x 480 ... 1024 x 768; 256 couleurs
	Souris	nécessaire
	Livraison :	CD ROM avec logiciel et documentation
	Câble de communication	
Windows® est une marque déposée de Microsoft Corporation		