

**Guitare MG-919**  
**Code : 373745**

Très chères clientes, très chers clients,

En dépit d'un rangement et d'un emballage précautionneux, il peut arriver que les cordes "E", "A" et "D" de votre guitare soient "tachées". A ce sujet, il ne s'agit que d'une légère oxydation du revêtement qui n'altère en aucun cas la qualité acoustique.

Cependant, nous nous engageons à vous fournir un nouveau jeu de cordes.

Dans l'espoir d'avoir répondu à vos attentes, veuillez agréer, cher client, chère cliente, mes sincères salutations.

Nous vous remercions de votre compréhension.  
Votre équipe Conrad.

**Guitare MG-919**  
**Code : 373745**

Très chères clientes, très chers clients,

En dépit d'un rangement et d'un emballage précautionneux, il peut arriver que les cordes "E", "A" et "D" de votre guitare soient "tachées". A ce sujet, il ne s'agit que d'une légère oxydation du revêtement qui n'altère en aucun cas la qualité acoustique.

Cependant, nous nous engageons à vous fournir un nouveau jeu de cordes.

Dans l'espoir d'avoir répondu à vos attentes, veuillez agréer, cher client, chère cliente, mes sincères salutations.

Nous vous remercions de votre compréhension.  
Votre équipe Conrad.

**Guitare MG-919**  
**Code : 373745**

Très chères clientes, très chers clients,

En dépit d'un rangement et d'un emballage précautionneux, il peut arriver que les cordes "E", "A" et "D" de votre guitare soient "tachées". A ce sujet, il ne s'agit que d'une légère oxydation du revêtement qui n'altère en aucun cas la qualité acoustique.

Cependant, nous nous engageons à vous fournir un nouveau jeu de cordes.

Dans l'espoir d'avoir répondu à vos attentes, veuillez agréer, cher client, chère cliente, mes sincères salutations.

Nous vous remercions de votre compréhension.  
Votre équipe Conrad.

**Guitare MG-919**  
**Code : 373745**

Très chères clientes, très chers clients,

En dépit d'un rangement et d'un emballage précautionneux, il peut arriver que les cordes "E", "A" et "D" de votre guitare soient "tachées". A ce sujet, il ne s'agit que d'une légère oxydation du revêtement qui n'altère en aucun cas la qualité acoustique.

Cependant, nous nous engageons à vous fournir un nouveau jeu de cordes.

Dans l'espoir d'avoir répondu à vos attentes, veuillez agréer, cher client, chère cliente, mes sincères salutations.

Nous vous remercions de votre compréhension.  
Votre équipe Conrad.