

**Robert Bosch GmbH**  
Power Tools Division  
70745 Leinfelden-Echterdingen  
Germany

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

3 609 929 C68 (2013.09) 0 / 251 EURO



3 609 929 C68

## GBR Professional


15 CAG | 15 CA





**mk** Оригинално упатство за работа  
**sr** Originalno uputstvo za rad  
**sl** Izvirna navodila  
**hr** Originalne upute za rad  
**et** Algupäärane kasutusjuhend  
**lv** Instrukcijas oriģinālvalodā  
**it** Originali istrukcija  
**ar** تعليمات التشغيل الأصلية  
**fa** دفترچه راهنمای اصلی




Македонски .....	Страна	179
Srpski .....	Strana	187
Slovensko.....	Stran	194
Hrvatski.....	Stranica	201
Eesti .....	Lehekülg	209
Latviešu .....	Lappuse	215
Lietuviškai.....	Puslapis	223
عربی .....	صفحة	239
فارسی .....	صفحه	248






GBR 15 CAG



GBR 15 CA



**A****B****GBR 15 CAG**

**C****GBR 15 CAG**

# Македонски

## Безбедносни напомени

### Општи напомени за безбедност за електричните апарати

#### **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Прочитајте ги сите напомени и упатства за

**безбедност.** Грешките настанати како резултат од непридржување до безбедносните напомени и упатства може да предизвикаат електричен удар, пожар и/или тешки повреди.

**Зачувавјте ги безбедносните напомени и упатства за користење и за во иднина.**

Поимот „електричен алат“ во напомените за безбедност се однесува на електрични апарати што користат струја (со струен кабел) и електрични апарати што користат батерији (без струен кабел).

#### Безбедност на работното место

► **Работниот простор секогаш нека биде чист и добро осветлен.** Неуредниот или неосветлен работен простор може да доведе до несреќи.

► **Не работете со електричниот апарат во околина каде постои опасност од експлозија, каде има запаливи течности, гас или прашина.** Електричните апарати создаваат искри, кои може да ја запалат правта или пареата.

► **Држете ги децата и другите лица подалеку за време на користењето на електричниот апарат.** Доколку нешто Ви го попречи вниманието, може да ја изгубите контролата над уредот.

#### Електрична безбедност

► **Приклучокот на електричниот апарат мора да одговара на приклучокот во сидната дозна.** Приклучокот во никој случај не смее да се менува. Не употребувајте прекинувач со адаптер заедно со **заземјениот електричен апарат.** Неменувањето на прекинувачот и соодветните сидни дозни го намалуваат ризикот од електричен удар.

► **Избегнувајте физички контакт со заземјените површини на цевки, радијатори, шпорет и фрижиери.** Постои зголемен ризик од електричен удар, доколку Вашето тело е заземено.

► **Електричните апарати држете ги подалеку од дожд и влага.** Навлегувањето на вода во електричниот апарат го зголемува ризикот од електричен удар.

► **Не го користите кабелот за друга намена, за да го носите електричниот апарат, за да го закачите или да го влечете приклучокот од сидната дозна.** Држете го кабелот понастрана од топлина, масло, остри работни или подвижните компоненти на уредот. Оштетениот или свиткан кабел го зголемува ризикот за електричен удар.

► **Доколку со електричниот апарат работите на отворено, користете само продолжен кабел што е погоден за користење на надворешен простор.** Користењето на соодветен продолжен кабел на отворено го намалува ризикот од електричен удар.

► **Доколку користењето на електричниот апарат во влажна околина не може да се избегне, користете заштитен уред со диференцијална струја.** Употребата на заштитниот уред со диференцијална струја го намалува ризикот од електричен удар.

#### Безбедност на лица

► **Бидете внимателни како работите и разумно користете го електричниот апарат.** Не користете електрични апарати, доколку сте уморни или под влијание на дрога, алкохол или лекови. Еден момент на невнимание при употребата на електричниот апарат може да доведе до сериозни повреди.

► **Носете заштитна опрема и секогаш носете заштитни очила.** Носетејте на заштитна опрема, како на пр. маска за прав, обувки за заштита од лизганье, заштитен шлем или заштита за слухот, во зависност од видот и примената на електричниот апарат, го намалува ризикот од повреди.

► **Избегнувајте неконтролирано користење на апаратите.** Осигурете се, дека е исклучен електричниот апарат, пред да го приклучите на

**напојување со струја и/или на батерија, пред да го земете или носите.** Доколку при носењето на апаратот, сте го ставиле прстот на прекинувачот или сте го приклучиле уредот додека е вклучен на напојување со струја, ова може да предизвика несреќа.

► **Извадете ги алатите за подесување или клучевите за зашрафување, пред да го вклучите електричниот апарат.** Доколку има алат или клуч во некој одделовите на уредот што се вртат, ова може да доведе до повреди.

#### ► **Избегнувајте абнормално држење на телото.**

**Застанете во сигурна положба и постојано држете рамнотежа.** На тој начин ќе може подобро да го контролирате електричниот апарат во неочекувани ситуации.

► **Носете соодветна облека. Не носете широка облека или накит.** Тргнете ја косата, облеката и ракавиците подалеку од подвижните делови. Лесната облека, накитот или долгата коса може да се зафатат од подвижните делови.

► **Доколку треба да се инсталираат уреди за вишмукување прав, осигурете се дека тие правилно се приклучени и прикладно се користат.**

Користењето на вишмукувач за прав не ја намалува опасноста од прав.

#### **Користење и ракување со електричниот апарат**

► **Не го преоптоварувајте уредот. Користете го соодветниот електричен апарат за Вашата работа.** Со соодветниот електричен апарат ќе работите подобро и посигурно во зададениот домен на работа.

► **Не користете го електричниот апарат, доколку има дефектен прекинувач.** Апаратот кој повеќе не може да се вклучи или исклучи, ја загрозува безбедноста и мора да се поправи.

► **Извлечете го приклучокот од сидната дозна и/или извадете ја батеријата, пред да ги смените поставките на уредот, да ги замените деловите или да го тргнете настрана уредот.** Овие мерки за предупредување го спречуваат невнимателниот старт на електричниот уред.

► **Чувајте ги подалеку од дофатот на деца електричните апарати кои не ги користите. Овој уред не смее да го користат лица кои не се запознаени со него или не ги имаат прочитано овие упатства.** Електричните апарати се опасни, доколку ги користат неискусни лица.

► **Одржувајте ги грижливо електричните апарати.** Проверете дали подвижните делови функционираат беспрекорно и не се заглавени, дали се скршени или оштетени, што може да ја попречи функцијата на електричниот апарат. Поправете ги оштетените делови пред користењето на уредот. Многу несреќи својата причина ја имат во лошо одржувањите електрични апарати.

#### ► **Алатот за сечење одржувајте го оistar и чист.**

Внимателно одржувањите алати за сечење со ости работви за сечење помалку се заглавуваат и со нив полесно се работи.

► **Користете ги електричните апарати, опремата, додатоците за алатите итн. во согласност со ова упатство. Притоа земете ги во обшир работните услови и дејноста што треба да се изврши.**

Користењето на електрични апарати за друга употреба освен наведената може да доведе до опасни ситуации.

#### **Сервис**

► **Поправката на Вашиот електричен апарат смее да биде извршена само од страна на квалификуван стручен персонал и само со користење на оригинални резервни делови.** Само на тој начин ќе бидете сигури во безбедноста на електричниот апарат.

#### **Безбедносни напомени за брусилики за бетон**

##### **Општи безбедносни напомени за брусење**

► **Овој електричен апарат треба да се користи како бруслика. Внимавајте на сите безбедносни напомени, упатства, прикази и податоци што сте ги добиле во прилог на електричниот апарат.** Доколку не внимавате на следните упатства, може да дојде до електричен удар, пожар и/или тешки повреди.

► **Овој електричен апарат не е погоден за брусење со брусна хартија, работа со жичани четки, полирање и сечење со брусни плочи.** Доколку го користите електричниот апарат за несоодветни намени, може да предизвика опасност и повреди.

► **Не користете прибор што не е специјално предвиден и препорачан од производителот на овој електричен апарат.** Не Ви е загарантирана безбедната употреба, само заради фактот дека приборот може да се прицврсти на вашиот електричен апарат.

► **Дозволениот број на вртежи на алатот што се вметнува мора да биде исто толку висок како највисокиот број на вртежи наведен на електричниот апарат.** Приборот кој се врти побрзо од дозволеното може да се скрши и да летне од алатот.

► **Надворешниот дијаметар и дебелината на алатот што се вметнува мора да одговараат на димензиите на вашиот електричен апарат.** Погрешно димензионираните алати за вметнување не може доволно да се заштитат или контролираат.

► **Алатите за вметнување со навој мора точно да одговараат на навојот на вретеното за брусење. Кај алатите за вметнување, што се монтираат со помош на прирабница, дијаметарот на дулката на алатот што се вметнува мора да одговара на дијаметарот на прифатот на прирабницата.** Алатите за вметнување не може точно да се прицврстат на електричниот апарат, се вртат нерамномерно, выбирираат многу jako и може да доведат до губење на контролата.

► **Не користете оштетени алати за вметнување.** Пред секое користење, проверете ги алатите што се вметнуваат како на пр. дали брусните плочи има скринати делови и процепи, дали на брусните дискови има пукнатини, дали се истрошени или изабени, и дали има олабавени или скршени јици на

**жичаната четка. Доколку ви падне електричниот апарат или алатот што се вметнува, проверете дали е оштетен или пак употребете неоштетен алат за вметнување. Откако сте го провериле и ставиле алатот за вметнување, не им дозволувајте на лицата да бидат во близина на нивото на вклучениот апарат и оставете го апаратот да врти една минута на највисок број на вртежи.** Повеќето од оштетените алати за вметнување ќе се скршат во текот на овој пробен период.

► **Носете заштитна опрема. Во зависност од употребата, носете целосна заштита за лицето, очите и заштитни очила. Доколку е потребно, носете маска за заштита од прав, заштита за слух, заштитни ракавици или специјални престилки што ќе ве заштитат од честичките настанати при брусење на материјалот.** Треба да ги заштитите очите од тугите тела што летаат наоколу, а се настанати од различната употреба на уредот. Маските за заштита од прав и заштита при вдишувањето мора да ја филтрираат правта што настанува при употребата. Доколку сте изложени на гласна врева подолго време, може да го изгубите слухот.

► **Доколку има други лица во работното поле, држете ги на безбедно растојание. Секое лице што ќе влезе во работното поле, мора да носи лична заштитна опрема.** Парчињата од делот што се обработува или скршениот алат за вметнување може да летнат наоколу и да предизвикаат повреди и надвор од директното поле на работа.

► **Држете го уредот само за изолираните површини на раките, доколку вршите работи каде алатот што се вметнува може да наиде на скриени електрични кабли или сопствениот струен кабел.** Контактот со струјниот кабел може да ги стави под напон металните делови на уредот и да доведе до електричен удар.

► **Држете го струјниот кабел подалеку од алатите што се вметнуваат.** Доколку загубите контрола над уредот, струјниот кабел може да се пресече или да се зафати и да ви ја заглави дланката или раката во алатот што се вметнува.

► **Никогаш не го оставяйте електричниот апарат, доколку алатот за вметнување не е целосно во состојба на мирување.** Ротирачкиот алат што се вметнува може да дојде во контакт со површината на која сте го оставиле апаратот, и да ја загубите контролата над електричниот апарат.

► **Електричниот апарат не смее да биде во погон додека го носите.** Вашата облека може да се зафати од ротирачкиот алат што се вметнува при случаен контакт, и алатот што се вметнува да го повреди вашето тело.

► **Редовно чистете ги отворите за проветрување на вашиот електронски апарат.** Вентилаторот на моторот влече прав во кукиштето, а собирањето на голема количина на метална прав може да предизвика електрична несреќа.

► **Не го користете електричниот апарат во близина на запаливи материјали.** Искрите што се создаваат може да ги запалат овие материјали.

► **Не користете алати за вметнување, за кои е потребно течно средство за разладување.**

Користењето на вода и други течни средства за разладување може да доведе до електричен удар.

#### Повратен удар и соодветни безбедносни напомени

► Повратниот удар е ненадејна реакција како последица на заглавен или блокиран ротирачки алат што се вметнува, како бруска плоча, брусен диск, жичани четки итн. Заглавувањето или блокирањето предизвикуваат ненадејно запирање на ротирачкиот алат што се вметнува. Така, неконтролиранот електричен апарат се забрзува наспроти правецот на вртење на алатот што се вметнува на местото на блокирање.

Доколку на пр. се заглави или се блокира некоја бруска плоча, работ на бруската плоча кој влегува во делот што се обработува може да се закачи и така да ја скрши бруската плоча или да предизвика повратен удар. Тогаш бруската плоча се движи кон корисникот или наспроти него, во зависност од правецот на вртење на плочата на местото на блокирање. Притоа бруските плочи може да се скршат.

Повратниот удар е последица од погрешна употреба на електричниот алат. Тој може да се спречи со соодветни прописни мерки, како што е описано подолу.

► **Држете го цврсто електричниот апарат со двете дланки и наместете ги рацете во позиција во која ќе може да ја издржите повратната сила.** Секогаш користете дополнителна дршка, доколку постои, за да имате што е можно поголема контрола над силата од повратниот удар или реакциските моменти при работата на апаратот. Лицето кое го користи уредот може со соодветни мерки на претпазливост да го совлада повратниот удар или реакциските сили.

► **Никогаш не ги принесувайте дланките во близина на ротирачкиот алат што се вметнува.** Алатот што се вметнува може да ви избега од рацете.

► **Со вашето тело избегнувајте го полето каде електричниот апарат се движи со повратен удар.** Повратниот удар го потиснува електричниот апарат во правец спротивен на движењето на бруската плоча на местото на блокирање.

► **Особено внимателно работете во подрачјето со агли, острни работи итн. На тој начин ќе спречите алатот што се вметнува да се одбие од делот што се обработува и да се заглави.** Ротирачкиот алат што се вметнува е склон на заглавување доколку се одбие од аглите или острите работи. Ова предизвикува губење на контролата или повратен удар.

► **Не користете синџирести или запчести листови за пила.** Таквите алати за вметнување честопати предизвикуваат повратен удар или губење на контролата над електричниот апарат.

## Специјални безбедносни напомени за брусење

- ▶ Користете исклучиво брусни тела одобрени за вашиот електричен уред и заштитна хауба предвидена за овие брусни тела. Брусните тела што не се предвидени за електричниот апарат, не може доволно да се заштитат и не се сигурни.
- ▶ **Закривените брусни плохи мора да бидат монтирани, така што нивната површина за брусење не смее да стичи над работ од заштитната хауба.** Непрописно монтираните брусни плохи, кои стичат над работ од заштитната хауба не може доволно да се заштитат.
- ▶ **Заштитната хауба мора да се зацврсти на електричниот апарат и на највисоко ниво на безбедност, така што и најмалите делови на брусното тело ќе бидат видливи за лицето што го користи апаратот.** Заштитната хауба помага, корисникот да се заштити од парчињата, случајниот контакт со брусното тело како и искрите, што може да ја запалат облеката.
- ▶ **Телата за брусење смее да се користат само за предвидените можности на примена. На пр.: не брусете со страничната површина на брусната плоча за сечење.** Брусните плохи за сечење се наменети за сечење материјал со работ на плочата. Со странична употреба на сила на овие брусни тела, тие може да се скршат.
- ▶ **Секогаш користете неоштетена стезна прирабница со соодветна големина и облик на брусните плохи.** Соодветната прирабница ја држи брусната плоча и така ја намалува опасноста од кршење на брусната плоча. Прирабниците за брусни плохи за сечење се разликуваат од прирабниците за другите брусни плохи.
- ▶ **Не користете истрошени брусни плохи од големи електрични апарати.** Брусните плохи за големи електрични алати не се предвидени за повисок број на вртежи за малите електрични апарати и може да се скршат.

## Дополнителни сигурносни напомени

Носете заштитни очила.



- ▶ Користете соодветни уреди за пребарување, за да ги пронајдете скриените електрични кабли или консултирајте се со локалното претпријатие за снабдување со електрична енергија. Контактот со електрични кабли може да доведе до пожар и електричен удар. Оштетувањето на гасоводот може да доведе до експлозија. Навлегувањето во водоводни цевки предизвикува оштетување или може да предизвика електричен удар.
- ▶ **Деблокирајте го прекинувачот за вклучување/исклучување и ставете го во позиција Исклучено, доколку се прекине напојувањето со струја, на пр. по снемување струја или влечење на струјниот**

**приклучок.** Со тоа ќе спречите неконтролирано рестартирање на уредот.

- ▶ **Доколку обработувате камен, користете вишмукувач за прав. Вишмукувачот за прав мора да биде одобрен за вишмукување на прав при обработка на камен.** Користењето на овие уреди ја намалува опасноста предизвикана од правта.
  - ▶ **Не ги допирајте брусните плохи и брусните плохи за сечење додека не се оладат.** Плочите за време на работењето стануваат многу жешки.
  - ▶ **При работењето, држете го електричниот апарат цврсто со двете дланки и застанете во сигурна положба.** Со електричниот апарат посигурно ќе управувате ако го држите со двете дланки.
  - ▶ **Зацврстете го парчето што се обработува.** Доколку го зацврстите со уред за затегнување или менгеме, тогаш парчето што се обработува се држи поцврсто отколку со Вашата рака.
  - ▶ **Одржувајте ја чистотата на работното место.** Мешавините на материјали се особено опасни. Правата од лесен метал може да се запали или експлодира.
- Безбедносни напомени за дијамантски лончести плочи**
- ▶ **Работете само со хауба за вишмукување соодветна на електричниот апарат со приклучок на соодветен вишмукувач на прав.**
  - ▶ **Изберете ги соодветните дијамантски лончести плохи за материјалот што го обработувате.** Внимавајте на напомените за материјалот на амбалажата.
  - ▶ **Пред монтажата исчистете ги сетот за затегање, вртепот и дијамантските лончести плохи.**
  - ▶ **Внимавајте на димензиите на дијамантските лончести плохи. Дијаметарот на дупката мора да одговара на приклучната прирабница.** Не користете адаптери или редуктори. Отворот на дијамантската лончеста плоча не смее да се проширува.
  - ▶ **Дозволениот највисок број на вртежи на дијамантската лончеста плоча мора да одговара најмалку на највисокиот број на вртежи на електричниот апарат.**
  - ▶ **Демонтирајте ја дијамантската лончеста плоча пред транспортот на електричниот апарат за да ги избегнете оштетувањата.**
  - ▶ **Зада одржите максимален резултат од работењето, брусете само со мал притисок; не навалувајте, не притискајте одн. дупчете.**
  - ▶ **Дијамантските лончести плохи за време на работата стануваат многу жешки, не ги допирајте пред да се оладат.**
  - ▶ **Оставете го електричниот апарат, дури откако дијамантската лончеста плоча ќе се доведе во состојба на мирување.**
  - ▶ **За отворање и затворање на затезната навртка користете клуч со два отвори 3 607 950 017.**

## Опис на производот и моќноста



**Прочитайте ги сите напомени и упатства за безбедност.** Грешките настанати како резултат од непридржување до безбедносните напомени и упатства може да предизвикаат електричен удар, пожар и/или тешки повреди.

Ве молиме отворете ја преклопената страница со приказ на електричниот апарат, и држете ја отворена додека го читате упатството за употреба.

### Употреба со соодветна намена

Електричниот апарат е наменет за брусење, вадење остатоци и мазнење на суви и претежно минерални материјали (како на пр. бетон, камен, мермер и естрих). Тој исто така е наменет за отстранување на заштитни слоеви и остатоци од лепила. Електричниот апарат смее да се користи исклучиво со дијамантска лончеста плоча ившмукувач од класата на прав M.

### Илустрација на компоненти

Нумерирањето на сликите со компоненти се однесува на приказот на електричните апарати на графичката страница.

- 1 Прекинувач за вклучување/исклучување
- 2 Дополнителна дршка
- 3 Защитна и хауба за вшмукување
- 4 Дводелен обрач со четки (GBR 15 CAG)
- 5 Отвор (GBR 15 CAG)
- 6 Подвижен дел на заштитната хауба (GBR 15 CAG)
- 7 Механизам за заклучување (GBR 15 CAG)
- 8 Млазници за вшмукување
- 9 Копче за блокирање на вретеното
- 10 Црево за вшмукување\*
- 11 Венец со четки (GBR 15 CA)
- 12 Рачка (изолирана површина на дршката)
- 13 Вретено за брусење
- 14 Приклучна прирабница со О-прстен
- 15 Дијамантска лончеста плоча\*
- 16 Стезна навртка
- 17 Брзозатезна навртка SDS-*clic* \*
- 18 Клуч со два отвори за затезната навртка

\*Описаната опрема прикажана на сликите не е дел од стандардниот обем на испорака. Комплетната опрема може да ја најдете во нашата Програма за опрема.

### Технички податоци

Бруслика за бетон		GBR 15 CAG	GBR 15 CA
Број на ддел/артцкл		3 601 G76 0..	3 601 G76 0..
Номинална јачина	W	1 500	1 500
Излезна моќ	W	820	820
Номинален број на вртежи	min <sup>-1</sup>	9 300	9 300
Дијаметар на дијамантската лончеста плоча	мм	125	125
Навој на вретеното за брусење		M 14	M 14
Фин старт		●	●
Заштита од рестартирање		●	●
Ограничување на стартната струја		●	●
Константна електроника		●	●
Заштита од преоптоварување		●	●
Брусење во близина на работи		●	—
Тежина согласно EPTA-Procedure 01/2003	кг	2,6	2,6
Клас на заштита		[II]/II	[II]/II

Податоците важат за номинален напон [U] од 230 волти. Овие податоци може да отстапуваат при различни напони, во зависност од изведбата во односната земја.

### Информации за бучава/вibrации

Мерни вредности за бучава во согласност со EN 60745.		GBR 15 CAG	GBR 15 CA
Нивото на звук на уредот, оценето со A, типично изнесува		3 601 G76 0..	3 601 G76 0..
Ниво на звучен притисок	dB(A)	92	92
Ниво на звучна јачина	dB(A)	103	103
Несигурност K	dB	3	3
<b>Носете заштита за слухот!</b>			

Вкупните вредности на вибрации  $a_h$  (векторски збор на трите насоки) и несигурност  $K$  дадени се во согласност со EN 60745:

$a_h$	m/s <sup>2</sup>	4,5	5,5
$K$	m/s <sup>2</sup>	1,5	1,5

Нивото на вибрации наведено во овие упатства е измерено со нормирана постапка според EN 60745 и може да се користи за меѓусебна споредба на електричните апарати. Исто така може да се прилагоди за предвремена процена на оптоварувањето со вибрации. Наведеното ниво на вибрации е за основната примена на електричниот апарат. Доколку електричниот апарат се користи за други примени, со различна опрема, алатот што се вметнува отстапува од нормите или недоволно се одржува, може да отстапува нивото на вибрации. Ова може значително да го зголеми оптоварувањето со вибрации во периодот на целокупното работење.

За прецизно одредување на оптоварувањето со вибрации, треба да се земе во обзир и периодот во кој уредот е исклучен или едвај работи, а не во моментот кога е во употреба. Ова може значително да го намали оптоварувањето со вибрации во периодот на целокупното работење.

Утврдете ги дополнителните мерки за безбедност за заштита на корисникот од влијанието на вибрациите, како на пр.: одржувајте ги внимателно електричните апарати и алатот за вметнување, одржувајте ја топлината на дланките, организирајте го текот на работата.

## Изјава за сообразност

Тврдиме на наша одговорност, дека описаните производи во „Технички податоци“ се сообразни со следните норми или нормативни документи: EN 60745 според одредбите на регулативите 2011/65/EU, 2004/108/EC, 2006/42/EC.

Техничка документација (2006/42/EC) при:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President	Head of Product Certification
Engineering	PT/ETM9

*PPA  
Henk Becker i.V. Helmut Heinzelmann*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen  
15.05.2013

## Монтажа

- Пред било каква интервенција на електричниот апарат, извлечете го струјниот приклучок од ѕидната дозна.

## Ставање/менување на дијамантската лончеста плоча (види слика А)

### Дозволени алати за брусење

Може да ги користите сите дијамантски лончести плочи наведени во ова упатство за употреба.

Внимавајте на димензиите на дијамантските лончести плочи. Дијаметарот на дупката мора да одговара на приклучната прирабница. Отворот на дијамантската лончеста плоча не смее да се проширува. Не користете адаптери или редуктори.

Дозволениот број на вртежи [ $\text{min}^{-1}$ ] одн. периферната брзина [ $\text{m/s}$ ] на употребените дијамантски лончести плочи мора да одговара на податоците во следната табела.

Затоа внимавајте на дозволениот **брой на вртежи** **односно периферната брзина** на етикетата на дијамантската лончеста плоча.


макс. [mm]	[mm]		[min <sup>-1</sup> ]	[m/s]
D	d		125	22,2 11 000 80

### Ставање на дијамантска лончеста плоча

Изберете ги соодветните дијамантски лончести плочи за материјалот што го обработувате. Внимавајте на напомените за материјалот на амбалажата на дијамантската лончеста плоча.

Исчистете го вртеното за брусење **13** и сите делови што треба да се монтираат.

Поставете ја приклучната прирабница **14** на вртеното за брусење **13**, така што централниот обрач ќе лежи нанадвор. Приклучната прирабница мора да се вклопи на двета раба на вртеното за брусење (блокада на вртењето).



Во приклучната прирабница **14** околу централниот венец е ставен пластичен дел (O-прстен). **Доколку недостига O-прстенот или е оштетен**, приклучната прирабница **14** мора да се замени пред понатамошна употреба.

Поставете ја дијамантската лончеста плоча **15** на приклучната прирабница **14**. Внимавајте на тоа, стрелката за правец на вртење на дијамантската лончеста плоча да одговара со стрелката за правец на вртење на заштитната и хаубата завшмукување **3**.

Притиснете на копчето за блокирање на вретеното **9**, зада го зацврстите вретеното за брусење.

Зашрафете ја затезната навртка **16** и затегнете ја со клуч со два отвори **18**.

Внимавајте на тоа, обратот на затезната навртка **16** да покажува нанадвор како што е прикажано на сликата.

► **По монтажата на дијамантската лончеста плоча, пред вклучувањето, проверете дали дијамантската лончеста плоча е точно монтирана и дали може слободно да се врти. Проверете дали дијамантската лончеста плоча стрчи на заштитната или хаубата завшмукување или другите делови.**

#### Менување на дијамантска лончеста плоча

При транспорт на електричниот апарат треба да ја извадите дијамантската лончеста плоча **15**, зада ги избегнете оштетувањата на плочата.

► **Не ја допирајте дијамантската лончеста плоча, пред да се олади.** Дијамантските лончести плочи за време на работењето стануваат многу жешки.

Притиснете на копчето за блокирање на вретеното **9**, зада го зацврстите вретеното за брусење.

► **Копчето за блокирање на вретеното активирајте го само доколку вретеното за брусење е во состојба на мирување.** Инаку електричниот апарат може да се оштети.


Олабавете ја затезната навртка **16** со клучот со два отвори **18** и отшрафете ја затезната навртка. Извадете ја дијамантската лончеста плоча **15**.

#### Брзозатезна навртка SDS-click

За едноставна промена на алатот за брусење без користење на други алати, наместо стезната навртка **16** може да употребите брзозатезна навртка **17**.

► **Користете само беспрекорни, неоштетени брзозатезни навртки **17**.**

► **При зашрафувањето внимавајте на тоа, страната со напис на брзозатезната навртка **17** да не покажува кон дијамантската лончеста плоча; стрелката мора да покажува на ознаката **19**.**



Притиснете на копчето за блокирање на вретеното **9**, зада го зацврстите вретеното за брусење. За да ја зацврстите брзозатезната навртка, силно завртете ја дијамантската лончеста плоча во правец на стрелките на часовникот. Прописно зацврстената, неоштетена брзозатезна навртка може да ја олабавите со вртење на наречканиот прстен во правец спротивен на стрелките на часовникот. **Цврсто затегнатата брзозатезна навртка не ја одвртувајте со клечти, туку употребете клуч со два отвори **18**.**

#### Вшмукувач за прав

► Правта од материјалите како на пр. слоеви боја, некои видови дрво, минерали и метал може да биде штетна по здравјето. Допирањето или вдишувањето на таквата прав може да предизвика алергиски реакции и/или заболувања на дишните патишта на корисникот или лицата во околината.

Одредени честички прав како на пр. прав од даб или бука вахј како канцерогени, особено доколку се во комбинација со дополнителни супстанци (хромат, средства за заштита на дрво). Материјалите што содржат азбест може да бидат обработувани само од страна на стручни лица.

- За да постигнете висок степен на вшмукување на прав, користете го вшмукувачот GAS 50 MS за минерална прав заедно со електричниот апарат.
- Погрижете се за добра проветреност на работното место.
- Се препорачува носење на маска за заштита при вдишувањето со класа на филтер P2.

Внимавајте на важечките прописи на Вашата земја за материјалот кој го обработувате.

Вшмукувачот за прав мора да биде одобрен за вшмукување на прав при обработка на камен. Bosch ги нуди соодветните вшмукувачи на прав.

Поставете црево за вшмукување **10** (опрема) на мазниците за вшмукување **8**. Цревото за вшмукување **10** поврзете го со вшмукувач за прав (опрема). Прегледот за приклучување на вшмукувач за прав ќе го најдете на крајот од ова упатство.

#### Напомени за примена на брусликите за бетон

Внимавајте на следните напомени, зада ја намалите емисијата на прав за време на работата.

- Користете само препорачани комбинации од Bosch за дијамантски лончести плочи, бруслики за бетон со монтирана заштитна и хауба за вшмукување како и вшмукувач од класата на прав **M**. Другите комбинации може да доведат до пошто сирање и раздвојување на правта.
- Внимавајте на упатството за употреба на вшмукувачот за одржување и чистење на истиот, заедно со филтерот. Испразнете го садот за собирање прав, веднаш штом ќе се наполнити. Редовно чистете го филтерот на вшмукувачот и секогаш целосно вметнувајте го филтерот во вшмукувачот.
- Користете само црева за вшмукување препорачани од Bosch. Не го користете цревото за вшмукување за друга намена. Парчињата камен кои доспеале во цревото за вшмукување, ја попречуваат работата и треба веднаш да ги извадите од цревото за вшмукување. Избегнувајте да го виткате цревото за вшмукување.
- Користете ја брусликата за бетон исклучиво за предвидената намена.
- Внимавајте на општите барања на работните места на градилиштата.
- Погрижете се за добра вентилација.

- Овозможете слободен работен простор. При подолготрајно работење, вшмукувачот мора да може слободно да се подесува одн. да се подеси навреме.
- Носете заштита за слухот, заштитни очила, маска за заштита од прав и ев. ракавици. Како маска за заштита од прав носете маска од класата FFP 2 со филтрирање на најмалку една честичка.
- За чистење на работното место употребете соодветен вшмукувач. Не ја превртувайте насобраната прав.

## Употреба

### Ставање во употреба

► **Внимавајте на електричниот напон! Напонот на изворот на струја мора да одговара на оној кој е наведен на спецификационата плочка на електричниот уред. Електричните апарати означени со 230 волти исто така може да се користат и на 220 волти.**

### Вклучување/исклучување

За ставање во употреба на електричниот апарат, лизнете го прекинувачот за вклучување/исклучување **1** нанапред. За **фиксирање** на прекинувачот за вклучување/исклучување **1** притиснете го прекинувачот за вклучување/исклучување **1** нанапред надолу додека не се вклопи.

За да го **исклучите** електричниот апарат, ослободете го прекинувачот за вклучување/исклучување **1** одн. доколку тој е блокиран, кратко притиснете го прекинувачот за вклучување/исклучување **1** наназад надолу и потоа ослободете го.

► **Пред употребата проверете ги алатите за брусење.**

**Алатот за брусење мора да биде монтиран беспрекорно и да може слободно да се врти.**

**Направете проба од најмалку една минута 1, без да го користите апаратот на материјал. Не користете оштетени, нетркалезни или алати за брусење што вибрираат.** Оштетените алати за брусење може да покнат и да предизвикаат повреди.

За да се заштеди енергија, вклучувајте го електричниот алат само доколку го користите.

### Заштита од рестартирање

Заштитата од рестартирање го спречува неконтролираното вклучување на електричниот апарат по прекин на струја.

За **повторно вклучување** прекинувачот за вклучување/исклучување **1** ставете го во положба Исклучено и одново вклучете го електричниот апарат.

**Напомена:** Редовно проверувајте ја функцијата на заштитата од рестартирање, при што за време на работата ќе го извлечете струјниот приклучок и потоа повторно ќе го приклучите.

### Ограничување на стартната струја

Електронското ограничување на стартната струја ја ограничува јачината на струјата при вклучување на електричниот апарат и овозможува работа на 16-A осигурувач.

### Константна електроника

Константната електроника држи постојан број на вртежи при празен од и оптоварување и овозможува иста постојана јачина при работењето.

### Заштита од преоптоварување

При преоптоварување моторот запира. Оставете го електричниот апарат неоптоварен на највисок број на вртежи во празен од околу 30 секунди да се олади.

### Брусење во близина на работви (GBR 15 CAG)

#### (види слика В)

За брусење во близина на работвите, притиснете го механизмот за заклучување **7** нанапред (❶), и навалете го подвижниот дел на заштитната хауба **6** странично (❷). Фиксирајте го механизмот за заклучување **7** (❸).

### Совети при работењето

- Затегнете го делот што се обработува, доколку не налегнува сигурно со својата тежина.
- Не го оптоварувајте многу електричниот апарат, додека не дојде во состојба на мирување.
- Не ја допирајте дијамантската лончеста плоча, пред да се олади. Дијамантските лончести плочи за време на работењето стануваат многу жешки.

Доколку е вклучен, не го водете електричниот апарат директно кон делот што се обработува.

Движете го електричниот апарат со рамномерен притисок кругно по површината или наизменично по должина или попречно на делот што се обработува. За отстранување на слоеви, електричниот апарат може да се води и под мал агол на површината на делот што се обработува, без притоа да се попречи вшмукувањето на прав.

## Одржување и сервис

### Одржување и чистење

- Пред било каква интервенција на електричниот апарат, извлечете го струјниот приклучок од сиднатата дозна.
- Одржувајте ја чистотата на електричниот апарат и отворите за проветрување, за да може добро и безбедно да работите.
- При екстремни услови на примена, доколку е возможно користете секогаш уред за вшмукување. Издувувајте ги почесто отворите за проветрување и приклучете заштитен прекинувач за **диференцијална струја-(FI-)**. При обработка на метали, во внатрешноста на електричниот апарат може да се собере спроводлива прав. Може да се оштети заштитната изолација на електричниот апарат.

Избената дијамантска лончеста плоча **15** може да ја избрсите со кратко брусење од абразивен материјал (на пр.варовит песок).

Складирајте ја и третирајте го приборот со внимание.

Доколку е потребно користење на приклучен кабел, тогаш набавете го од Bosch или специјализирана продавница за Bosch-електрични апарати, за да го избегнете загрозувањето на безбедноста.

## Менување на обрачот со четки

За да овозможите оптимално вшмукување на правта, редовно менувајте го истрошенниот обрач со четки.

**GBR 15 CA:** Внимателно извадете го обрачот со четки **11**, доколку е монтирана дијамантска лончеста плоча **15**, со одвртувач на отворите на лежиштето на четките. Притоа, дијамантската лончеста плоча користете ја како подлога за подигање.

Внимателно притиснете го новиот обрач со четки **11** до крај во лежиштето за четките. При вметнувањето, внимавајте на тоа, краевите на обрачот со четки да не лежат во отворите на лежиштето на четките.

**GBR 15 CAG (види слика С):** Притиснете (на пр. со одвртувач) во двата отвори **5** во заштитната хауба. Двата дела на обрачот со четки **4** може да ги извадите под електричниот апарат.

Внимателно притиснете ги двата нови дела на обрачот со четки **4** до крај во лежиштето за четките. При вметнувањето, внимавајте на тоа, краевите на обрачот со четки да не лежат во отворите на лежиштето на четките.

## Сервисна служба и совети при користење

Сервисната служба ќе одговори на Вашите прашања во врска со поправката и одржувањето на Вашиот производ како и резервните делови. Експлозивен цртеж и информации за резервни делови ќе најдете на:

**www.bosch-pt.com**

Тимот за советување при користење на Bosch ќе ви помогне доколку имате прашања за нашите производи и опрема.

За сите прашања и нарачки на резервни делови, Ве молиме наведете го 10-цифрениот број од спецификационата плочка на уредот.

## Македонија

Д.Д.-Електрис  
Сава Ковачевиќ 47Н, број 3  
1000 Скопје  
Е-пошта: dimce.dimcev@servis-bosch.mk  
Интернет: www.servis-bosch.mk  
Тел./факс: 02/ 246 76 10  
Моб.: 070 595 888

## Отстранување

Електричните апарати, опремата и амбалажите треба да се отстранат на еколошки прифатлив начин.

## Само за земји во рамки на ЕУ



Според Европската регулатива 2012/19/EU за електрични и електронски уреди и нивна национална употреба, електричните апарати што се вон употреба мора одделно да се собираат и да се рециклираат на еколошки прифатлив начин.

Се задржува правото на промена.

## Srpski

## Упутства о сигурности

### Општа упозорена за електричне алате



**Čitate sva upozorenja i uputstva.**

Propusti kod pridržavanja

упозоренија и упутства могу имати за последицу електрични удар, појар и/или тешке повреде.

### Čuvajte sva upozorenja i uputstva za budućnost.

Пojам upotrebljen u upozorenjima „електрични алат“ односи се на електричне алате са радом на мрежи (са мрежним каблом) и на електричне алате са радом на акумулатор (без мрежног кабла).

### Sigurnost na radnom mestu

► **Držite Vaše radno područje čisto i dobro osvetljeno.** Nered ili neosvetljena radna područja mogu voditi nesrećama.

► **Ne radite sa električnim alatom u okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašine.** Električni alati prave varnice koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.

► **Držite podalte decu i druge osobe za vreme korišćenja električnog alata.** Prilikom rada možete izgubiti kontrolu nad aparatom.

### Električna sigurnost

► **Priključni utikač električnog alata mora odgovarati utičnicama.** Utikač ne smije nikako da se menja. Ne upotrebljavajte adapttere utikača zajedno sa električnim alatima zaštićenim uzemljenjem. Ne promjenjite utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju rizik električnog udara.

► **Izbegavajte kontakt telom sa uzemljenim površinama kao cevi, grejanja, športet i rashladni ormani.** Postoji povećani rizik od električnog udara ako je Vaše telo uzemljeno.

► **Držite aparat što dalje od kiše ili vlage.** Prodor vode u električni alat povećava rizik od električnog udara.

► **Ne nosite električni alat za kabl, ne vešajte ga ili ne izvlačite ga iz utičnice.** Držite kabl dalje od vrelina, ulja, oštredih ivica ili delova aparata koji se pokreću. Oštećeni ili uvrnuti kablovi povećavaju rizik električnog udara.

► **Ako sa električnim alatom radite u prirodi, upotrebljavajte samo produžne kablove koji su pogodni za spoljnju upotrebu.** Upotreba produžnog kabla uzemljenog za spoljni upotrebu smanjuje rizik od električnog udara.

► **Ako rad električnog alata ne može da se izbegne u vlažnoj okolini, koristite prekidač strujne zaštite pri kvaru.** Upotreba prekidača strujne zaštite pri kvaru smanjuje rizik od električnog udara.

### Sigurnost osoblja

► **Budite pažljivi, pazite na to, šta radite i idite razumno na posao sa Vašim električnim alatom. Ne koristite**

**električni alat ako ste umorni ili pod uticajem droge, alkohola ili lekova.** Momenat nepažnje kod upotrebe električnog alata može voditi ozbiljnim povredama.

► **Nosite ličnu zaštitnu opremu i uvek zaštite naočare.**

Nošenje lične zaštitne opreme, kao maske za prašinu, sigurnosne cipele koje ne klizu, zaštitni šлем ili zaštitu za sluh, zavisno od vrste i upotrebe električnog alata, smanjuju rizik od povreda.

► **Izbegavajte nemerno puštanje u rad. Uverite se da je električni alat isključen, pre nego što ga priključite na struju i/ili na akumulator, uzmete ga ili nosite.** Ako prilikom nošenja električnog alata držite prst na prekidaču ili aparat uključen priključujete na struju, može ovo voditi nesrećama.

► **Uklonite alate za podešavanje ili ključeve za zavrtnje, pre nego što uključite električni alat.** Neki alati ili ključ koji se nalazi u rotirajućem delu aparata, može voditi nesrećama.

► **Izbegavajte nenormalno držanje tela. Pobrinite se uvek da stabilno stojite i održavajte u svako doba ravnotežu.** Na taj način možete bolje kontrolisati električni alat u neočekivanim situacijama.

► **Nosite pogodnu odeću. Ne nosite široku odeću ili nakit.** Držite kosu, odeću i rukavice dalje od pokretnih delova. Opušteno odelo, dugu kosu ili nakit mogu zahvatiti rotirajući delovi.

► **Ako mogu da se montiraju uredjaji za usisavanje i skupljanje prašine, uverite se da li su priključeni i upotrebljeni kako treba.** Upotreba usisavanja prašine može smanjiti opasnosti od prašine.

**Bržljiva upotreba i ophodjenje sa električnim alatima**

► **Ne preopterećujte aparat. Upotrebljavajte za Vaš posao električni alat određen za to.** Sa odgovarajućim električnim alatom radite bolje i sigurnije u navedenom području rada.

► **Ne koristite nikakav električni alat čiji je prekidač u kvaru.** Električni alat koji se ne može više uključiti ili isključiti, je opasan i mora se popraviti.

► **Izvucite utikač iz utičnice i/ili uklonite akumulator pre nego što preduzmete podešavanja na aparatu, promenu delova pribora ili ostavite aparat.** Ova mera opreza sprečava nenameran start električnog alata.

► **Čuvajte nekoriscene električne alate izvan dometa dece.** Ne dozvoljavajte korišćenje aparata osobama koje ne poznaju aparat ili nisu pročitale ova uputstva. Električni alati su opasni, kada ih koriste neiskusne osobe.

► **Održavajte brižljivo električni alat.** Kontrolišite da li pokretni delovi aparata besprekorno funkcionišu i ne „lepe“, da li su delovi polomljeni ili su tako oštećeni da je oštećena funkcija električnog alata. Popravite ove oštećene delove pre upotrebe. Mnoge nesreće imaju svoje uzroke u loše održavanim električnim alatima.

► **Održavajte alate za sečenja oštре i čiste.** Brižljivo održavani alati za sečenja sa oštrim ivicama manje „slepiljuju“ i lakše se vode.

► **Upotrebljavajte električni alat, pribor, alate koji se umeću itd. prema ovim uputstvima. Obratite pažnju pritom na uslove rada i posao koji morate obaviti.** Upotreba električnih alata za druge namene koje nisu predviđene, može voditi opasnim situacijama.

**Servisi**

► **Neka Vam Vaš električni alat popravlja samo kvalifikovano osoblje i samo sa originalnim rezervnim delovima.** Tako se obezbeduje, da ostane sačuvana sigurnost aparata.

**Sigurnosna uputstva za brusilicu za beton**

**Zajednička sigurnosna uputstva za brušenje**

► **Ovaj električni alat se može koristiti kao brusilica.** Obratite pažnju na sigurnosna uputstva, uputstva, prikaze i podatke, koje dobijate sa električnim alatom. Ako ne obratite pažnju na sledeća uputstva, može doći do električnog udara, požara i/ili teških povreda.

► **Ovaj električni alat nije pogodan za brušenje sa brusnim papirom, radove sa čeličnim četkama, poliranje i brušenje sa presecanjem.** Korišćenje koje nije predviđeno za električni alat, može prouzrokovati opasnosti i povrede.

► **Ne koristite pribor, koji proizvodjač nije specijalno predviđeo i preporučio za ovaj električni alat.** Samo zato što pribor možete da pričvrstite na Vaš električni alat, ne garantuje sigurnu upotrebu.

► **Dozvoljeni broj obrtaja upotrebljenog alata mora najmanje biti tako visok kao i najveći broj obrtaja naznačen na električnom alatu.** Pribor koji se okreće brže nego što je dozvoljeno, može se slomiti ili razleteti okolo.

► **Spoljni presek i debljina upotrebljenog električnog alata moraju odgovarati gabaritima Vašeg električnog alata.** Pogrešno izmereni upotrebljeni električni alati ne mogu se dovoljno zaštiti ili kontrolisati.

► **Upotrebljeni alati sa novojem moraju tačno odgovarati novoju brusnog vretena.** Kod upotrebljenih alata, koji se montiraju pomoću prirubnice, mora presek otvora upotrebljenog alata da odgovara preseku prihvata na prirubnici. Upotrebljeni alati koji se ne pričvršćuju tačno na električnom alatu, se okreću neravnomerno, vibriraju veoma jako i mogu uticati na gubitak kontrole.

► **Ne upotrebljavajte oštećene alate.** Kontrolišite pre svake upotrebe uzete alate kao što su brusne ploče da li se cepaju i imaju napriline, brusne diskove na napriline, habanje ili jaku istrošenost, čelične četke da li imaju slobodnih ili polomljenih čica. Ako bi električni alat ili upotrebljeni alat pao dole, prokontrolišite, da li je oštećen, ili upotrebite neoštećeni alat. Ako ste upotrebljeni alat prokontrolisali i ubacili, držite se kao i osobе koje se nalaze u blizini izvan ravn upotrebljenog alata koji se okreće i pustite električni alat jedan minut da se okreće sa najvišim obrtajima. Oštećeni upotrebljeni alati se u najviše slučajeva lome prilikom ovoga testa.

- ▶ **Nosite ličnu zaštitnu opremu. Upotrebljavajte zavisno od namene potpunu zaštitu za lice, zaštitu za oči ili zaštitne naočare. Ako odgovara, nosite masku za prašinu, zaštitu za sluh, zaštitne rukavice ili specijalnu kacelju, koja male čestice od brušenja i materijal drže na odstojanju od Vas.** Oči treba da budu zaštićene od stranih tela koja bi letela okolo, koja nastaju pri različitim radovima. Maska za prašinu ili disanje mora filtrirati prašinu koja nastaje prilikom rada. Ako ste izloženi dugo glasnoj buci, možete izgubiti i sluh.
  - ▶ **Pazite kod drugih osoba na sigurno rastojanje do vašeg područja rada. Svako ko udje u područje rada, mora nositi ličnu zaštitnu opremu.** Odlomljeni komadi radnog komada ili polomljenog upotrebljenog alata mogu odleteti i prouzrokovati povrede i izvan direktnog radnog područja.
  - ▶ **Držite uređaj samo za izolovane drške, kada izvodite radove, pri kojima upotrebljeni alat može sresti skrivene vodove struje ili vlastiti mrežni kabel.** Kontakt sa vodom koji provodi napon može staviti pod napon i metalne delove uređaja i uticati na električni udar.
  - ▶ **Držite mrežni kabel dalje od upotrebljenih električnih alata koji se okreće.** Ako izgubite kontrolu nad električnim alatom, može se mrežni kabel prekinuti ili biti zahvaćen i Vaša ruka ili Vaša šaka dospeti u upotrebljeni alat koji se okreće.
  - ▶ **Ne ostavljajte nikada električni alat pre nego što se je upotrebljeni alat potpuno umirio.** Upotrebljeni alat koji se okreće može dospeti u kontakt sa površinom za odlaganje, kada možete izgubiti kontrolu nad električnim alatom.
  - ▶ **Ne dopustite da električni alat radi, dok ga nosite.** Vaše odelo može biti zahvaćeno slučajnim kontaktom sa upotrebljenim alatom koji se okreće i upotrebljeni alat može povrediti Vaše telo.
  - ▶ **Čistite redovno proreze za vazduh Vašeg električnog alata.** Motorna duvaljka vuče prašinu u kućište i dosta sakupljene metalne prašine može prouzrokovati električnu opasnost.
  - ▶ **Ne upotrebljavajte električni alat u blizini zapaljivih materijala.** Varnice mogu zapaliti ove materijale.
  - ▶ **Ne upotrebljavajte nikakve alate koji traže tečno rashladno sredstvo.** Upotreba vode ili drugih tečnih rashladnih sredstava može uticati na električni udar.
- Povratan udarac i odgovarajuće uputstva sa upozorenjima**
- ▶ Povratan udarac je iznenadna reakcija usled upotrebljenog alata koji se okreće i zapinje ili blokira, kao što su brusne ploče, brusni diskovi, čelične četke itd. Kačenje ili blokiranje utiču na iznenadno zaustavljanje upotrebljenog alata koji se okreće. Tako se ubrzava nekontrolisani električni alat nasuprot pravca okrećanja upotrebljenog alata na strani blokiranja.
  - Ako na primer zapinje ili blokira neka brusna ploča u radnom komadu, može se ivica brusne ploče koja ulazi u radni komad, zaplesti i tako polomiti brusnu ploču ili prouzrokovati povratan udar. Brusna ploča se pokreće tada na radnu osobu ili od nje, zavisno od pravca okretanja ploče na strani blokiranja. Pritom se mogu slomiti i brusne ploče.
  - Povratan udarac je posledica pogrešne ili manjkave upotrebe električnog alata. On se može sprečiti pogodnim merama opreza, kao što je kasnije opisano.
  - ▶ **Držite električni alat dobro i čvrsto i dovedite Vaše telo i vaše šake u poziciju, u kojoj možete prihvati sile povratnog udarca. Koristite uvek dodatnu dršku, ako postoji, da bi imali najbolju moguću kontrolu nad silama povratnog udarca ili nad reakcionim momentima pri većim obrtajima.** Osoba koja radi može pogodnim merama opreza savladati sile povratnog udarca i sile reakcije.
  - ▶ **Ne dovodite Vašu ruku nikada u blizinu upotrebljenih alata koji se okreću.** Upotrebljeni alat može se pokrenuti preko Vaše šake pri povratnom udarcu.
  - ▶ **Izbegavajte sa Vašim telom područje, u koje se električni alat kreće pri povratnom udarcu.** Povratni udarac tera električni alat u pravcu suprotnom od pokretanja brusne ploče na strani blokade.
  - ▶ **Radite posebno oprezeno u području čoškova, oštih ivica itd. Sprečite da se upotrebljeni alat odbije od radnog komada i slepijuje.** Upotrebljeni alat koji se okreće sklon je u čoškovima, kod oštih ivica iako se odbije, tome da se zaglavi. Ovo prouzrokuje gubitak kontrole ili povratan udarac.
  - ▶ **Ne upotrebljavajte lančanu testeru ili lisnatu testeru sa zubima.** Takvi upotrebljeni alati prouzrokuju često povratan udarac ili gubitak kontrole nad električnim alatom.
- Posebna sigurnosna uputstva za brušenje**
- ▶ **Upotrebljavajte isključito brusne alate koji su dozvoljeni za Vaš električni alat i zaštitnu haubu predviđenu za ove brusne alate.** Brusni alati koji nisu predviđeni za električni alat, ne mogu se dovoljno zaštititi i nesigurni su.
  - ▶ **Brusne ploče sa udubljenim centralnim delom se moraju tako montirati da njihova površina brušenja ne strši iznad ravni ivice zaštitne kape.** Ne može se propisno zaštititi nestručno montirana brusna ploča koja strši iznad ravni ivice zaštitne kape.
  - ▶ **Zaštitna hauba mora sigurno da se namesti na električnom alatu i tako da se podesi da bude maksimalno sigurna, da najmanji mogući deo brusnog alata otvoreno pokazuje na osobu koja radi.** Zaštitna hauba pomaže da zaštití osobu koja radi od lomljenih komada, slučajnog kontakta sa brusnim alatom kao i varnica, koje bi mogle zapaliti odelo.
  - ▶ **Brusni alati smeju se koristiti samo za preporučene mogućnosti upotrebe.** Na primer: **Ne brusite nikada sa bočnom stranom ploče za presecanje.** Ploče za presecanje su odredjene za obradu materijala sa ivicom ploče. Bočno delovanje sile na brusne alate može iz prelomiti.
  - ▶ **Upotrebljavajte uvek neoštećenu zateznu prirubnicu sa pravom veličinom i oblikom za brusnu ploču koju ste izabrali.** Pogodna prirubnica štiti brusnu ploču i smanjuje

tako opasnost od loma brusne ploče. Prirubnice za ploče za presecanje mogu se razlikovati od prirubnica za druge brusne ploče.

- ▶ **Ne upotrebljavajte istrošene brusne ploče velikih električnih alata.** Brusne ploče za velike električne alate nisu konstruisane za veće obrtaje manjih električnih alata i mogu se slomiti.

#### Dodatana uputstva sa upozorenjem

Nosite zaštitne naočare.



- ▶ **Upotrebjavajte pogodne aparate za potragu, da bi našli skrivene vodove snabdevanja, ili pozovite mesno društvo za snabdevanje.** Kontakt sa električnim vodovima može voditi požaru i električnom udaru. Oštećenja gasovoda mogu voditi eksploziji. Prodiranje u vod sa vodom prouzrokuje oštećenja predmeta ili može prouzrokovati električni udar.
- ▶ **Deblokirajte prekidač za uključivanje/isključivanje i doveđite ga u isključeni položaj, ako se prekine snabdevanje strujom, odnosno usled nestanka struje ili izvlačenjem mrežnog utikača.** Na taj način se spričava nekontrolisano ponovno kretanje.

- ▶ **Upotrebjavajte za obradu kamena usisivač za prašinu. Usisivač za prašinu mora biti odobren za usisavanje prašine od kamena.** Korišćenje ovih uređaja smanjuje ugroženost usled prašine.
- ▶ **Ne hvatajte brusne i ploče za razdvajanje pre nego što se ohlade.** Ploče se u radu veoma ugreju.
- ▶ **Držite čvrsto električni alat prilikom rada sa obe ruke i pobrinite se da sigurno stojite.** Električni alat se sigurnije vodi sa obe ruke.
- ▶ **Obezbedite radni komad.** Radni komad kojeg čvrsto držate zateznji uredaji ili stega sigurnije se drži nego sa Vašom rukom.
- ▶ **Držite Vaše radno mesto čisto.** Mešavine materijala su posebno opasne. Prašina od lakog metala može goretiti ili eksplodirati.

#### Sigurnosna uputstva za dijamantsku lončastu ploču

- ▶ **Radite samo sa jednom haubom za usisavanje koja odgovara korišćenom električnom alatu sa priključkom na neki odgovarajući usisivač za prašinu.**
- ▶ **Izaberite jednu dijamantsku lončastu ploču koja odgovara materijalu koji treba obradivati.** Obratite pažnju na uputstva o materijalu na pakovanju.
- ▶ **Čistite pre montaže garnituru za zatezanje, vreteno i dijamantsku lončastu ploču.**
- ▶ **Obratite pažnju na dimenzije dijamantske lončaste ploče.** Presek otvora mora odgovarati prihvatu prirubnice. Ne upotrebjavajte nikakve redukujuće komade ili adapter. Otvor dijamantske lončaste četke nesme se proširivati.
- ▶ **Dozvoljeni najveći broj obrtaja dijamantske lončaste ploče mora bar odgovarati najvećem broju obrtaja električnog alata.**
- ▶ **Demontirajte dijamantsku lončastu ploču pre transporta električnog alata da bi izbegli oštećenja.**
- ▶ **Da bi dobili maksimalni rezultat rada, brusite samo sa malim pritiskom, ne iskrećite i ne udarajte odnosno ne usecajte.**
- ▶ **Dijamantske lončaste ploče se mogu u radu jako zagrejati, ne hvatajte ih pre nego što se ohlade.**
- ▶ **Odložite tek onda električni alat, kada dijamantska lončasta ploča bude zaustavljena.**
- ▶ **Upotrebjavajte za otvaranje i zatvaranje zateznih navrtki ključ sa dva otvora 3 607 950 017.**

## Opis proizvoda i rada



**Čitajte sva upozorenja i uputstva.** Propusti kod pridržavanja upozorenja i uputstava mogu imati za posledicu električni udar, požar i/ili teške povrede.

Molimo da otvorite preklopjenu stranicu sa prikazom aparata i ostavite ovu stranicu otvorenu, dok čitate uputstvo za rad.

#### Upotreba prema svrsi

Električni alat je namenjen za suvo brušenje, ravnjanje i gletovanje pretežno mineralnih materijala (kao npr. betona, kamena, mermera i estriha). Takođe je adekvatan za uklanjanje zaštitnih premaza i ostanaka lepka. Električni alat smete da upotrebjavate isključivo povezan sa dijamantskim lončastim brusnim diskom i usisivačem klase prašine M.

#### Komponente sa slike

Označavanje brojevima komponenti sa slikom odnosi se na prikaz električnog alata na grafičkoj strani.

- 1 Prekidač za uključivanje-isključivanje
- 2 Dodatna drška
- 3 Zaštitna i usisna hauba
- 4 Venac sa četkicama iz dva dela (GBR 15 CAG)
- 5 Otvor (GBR 15 CAG)
- 6 Pokretni deo zaštitne haube (GBR 15 CAG)
- 7 Blokada (GBR 15 CAG)
- 8 Priključak za usisavanje
- 9 Taster za blokadu vretena
- 10 Crevo za usisavanje\*
- 11 Venac četke (GBR 15 CA)
- 12 Drška (izolovana površina za prihvati)
- 13 Brusno vreteno
- 14 Priključna prirubnica sa O-prstenom
- 15 Dijamantska lončasta ploča\*
- 16 Zatezna navrtka
- 17 Navrtka sa brzim zatezanjem SDS-clic \*
- 18 Ključ sa dva otvora za zateznu navrtku

\*Prikazani ili opisani pribor ne spada u standardno pakovanje. Kompletni pribor možete da nadete u našem programu pribora.

## Tehnički podaci

Betonska brusilica		GBR 15 CAG	GBR 15 CA
Broj predmeta		3 601 G76 0..	3 601 G76 0..
Nominalna primljena snaga	W	1 500	1 500
Predana snaga	W	820	820
Nominalni broj obrtaja	min <sup>-1</sup>	9 300	9 300
Presek dijamantske lončaste ploče	mm	125	125
Navoj brusnog vretena		M 14	M 14
Lako kretanje		●	●
Zaštita od ponovnog kretanja		●	●
Ograničavanje struje kretanja		●	●
Konstantna elektronika		●	●
Zaštita od preopterećenja		●	●
Brušenje blizu ivice		●	-
Težina prema EPTA-Procedure 01/2003	kg	2,6	2,6
Klasa zaštite		□ / II	□ / II
Podaci važe za nominalne napone [U] od 230 V. Kod napona koji odstupaju i izvodjenja specifičnih za zemlje mogu ovi podaci varirati.			

## Informacije o šumovima/vibracijama

Izmere vrednosti buke utvrđene su u skladu sa EN 60745.		GBR 15 CAG	GBR 15 CA
		3 601 G76 0..	3 601 G76 0..
A-vrednovan nivo šumova uređaja iznosi tipično			
Nivo zbučnog pritiska	dB(A)	92	92
Nivo snage zvuka	dB(A)	103	103
Nesigurnost K	dB	3	3
<b>Nosite zaštitu za sluš!</b>			
Ukupne vrednosti vibracija a <sub>h</sub> (zbir vektora tri pravca) i nesigurnost K su dobijeni prema EN 60745:			
a <sub>h</sub>	m/s <sup>2</sup>	4,5	5,5
K	m/s <sup>2</sup>	1,5	1,5

Nivo vibracija naveden u ovim uputstvima je izmeren prema mernom postupku koji je standardizovan u EN 60745 i može da se koristi za poređenje električnih alata jedan sa drugim. Pogodan je i za privremenu procenu opterećenja vibracijama. Navedeni nivo vibracija predstavlja prvenstveno primenu električnog alata. Ako se svakako električni alat upotrebljava za druge namene sa pomoću različitih pribora ili nedovoljno održavanja, može doći do odstupanja nivoa vibracija. Ovo može u značajnoj meri povećati opterećenje vibracijama preko celog radnog vremena.

Za tačnu procenu opterećenja vibracijama trebalo bi uzeti u obzir i vreme, u kojem je uređaj uključen ili radi, međutim nije stvarno u upotrebi. Ovo može značajno redukovati opterećenje vibracijama preko celog radnog vremena.

Utvrđite dodatne mere sigurnosti radi zaštite radnika pre delovanja vibracija kao na primer: Održavanje električnog alata i upotrebljeni alati, održavanje toplih ruku, organizacija odvijanja posla.

## Izjava o usaglašenosti CE


Izjavljujemo na vlastitu odgovornost da je pod „Tehnički podaci“ opisani proizvod usaglašen sa sledećim standardima ili normativnim aktima: EN 60745 prema odredbama smernica 2011/65/EU, 2004/108/EC, 2006/42/EC.

Tehnička dokumentacija (2006/42/EC) kod:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President	Head of Product Certification
Engineering	PT/ETM9



Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen  
15.05.2013

## Montaža

► Izvucite pre svih radova na električnom alatu mrežni utikač iz utičnice.

### Korišćenje i promena dijamantske lončaste ploče (pogledajte sliku A)

#### Dozvoljeni alati za brušenje

Možete upotrebljavati sve dijamantske lončaste ploče navedene u ovom uputstvu za rad.

Obratite pažnju na dimenzije dijamantske lončaste ploče. Presek otvora mora odgovarati prihvatu prirubnice. Otvor dijamantske lončaste ploče se nesme proširivati. Ne koristite adaptore ili redukujuće komade.

Dozvoljeni broj obrtaja [ $\text{min}^{-1}$ ] odnosno obimna brzina [m/s] upotrebljenih dijamantskih lončastih ploča mora bar odgovarati podacima sledeće tabele.

Zato obratite pažnju na dozvoljeni **broj obrtaja odnosno obimnu brzinu** na etiketi dijamantske lončaste ploče.

maks. [mm]	[mm]		
D	d	[min <sup>-1</sup> ]	[m/s]
125	22,2	11000	80




#### Korišćenje dijamantske lončaste ploče

Izaberite jednu dijamantsku lončastu ploču koja je pogodna za materijal koji se obradjuje. Obratite pažnju u vezi sa ovim na uputstvu o materijalu na pakovanju dijamantske lončaste ploče.

Čistite brusno vreteno **13** i sve delove koji se montiraju.

Stavite prirubnicu sa prihvatom **14** tako na brusno vreteno **13**, da centrirajući venac bude spolja. Prirubnica sa prihvatom mora uskočiti na brusno vreteno sa dve ivice (osiguranje od uvrtanja).



U prihvatu prirubnicu **14** je ubaćen oko centralnog vencu jedan deo od plastike (O-prsten). **Ako O-prsten nedostaje ili je oštećen**, mora se prihvata prirubnica **14** neizostavno zameniti pre dalje upotrebe.

Stavite dijamantsku lončastu ploču **15** na prihvat prirubnice **14**. Pazite na to, da je strelica za pravac okretanja na dijamantskoj lončastoj ploči usaglašena sa strelicom za pravac okretanja na zaštitnoj i usisnoj haubi **3**.

Pritisnite taster za blokadu vretena **9** da bi utvrđili vreteno za brušenje.

Zavrnete zatezni zavrtanj **16** i čvrsto stegnjige sa ključem **18**.

Pazite na to, da venac zatezne navrtke **16** kao što je na slici pokazuje napolje.

► Prekontrolišite posle montaže dijamantsku lončastu ploču pre uključivanja, da li je dijamantska lončasta ploča korektno montirana i može slobodno da se okreće. Uverite se da dijamantska lončasta ploča ne struže o zaštitnu i usisnu haubu ili druge delove.

#### Promena dijamantske lončaste ploče

Pri transportu električnog alata trebalo bi dijamantsku lončastu ploču **15** skinuti, da bi izbegli oštećenja ploče.

► **Ne hvatajte dijamantsku lončastu ploču pre nego što se ohladi.** Dijamantske lončaste ploče se u radu veoma ugrevaju.

Pritisnite taster za blokadu vretena **9** da bi utvrđili vreteno za brušenje.

► **Aktivirajte taster za blokadu vretena samo u stanju mirovanja brusnog vretena.** Električni alat se može inače oštetići.


Otpustite zateznu navrtku **16** sa ključem sa dva otvora **18** i odvrnete zateznu navrtku. Skinite dijamantsku lončastu ploču **15**.

#### Navrtka sa brzim zatezanjem SDS-cl/c

Za jednostavnu promenu brusnog alata bez upotrebe daljih alata možete koristiti umesto zatezne navrtke **16** navrtku sa brzim zatezanjem **17**.

► **Upotrebljavajte samo besprekorne, neoštećene navrtke sa brzim zatezanjem 17.**

► **Pazite pri uvrtanju na to, da strana sa natpisom brze zatezne navrtke 17 ne pokazuje prema dijamantskoj lončastoj ploči, strelica mora pokazivati prema indeks oznaci 19.**



Pritisnite taster za blokadu vretena **9**, da bi utvrđili brusno vreteno. Da bi stegnjili brzu steznu navrtku, okrenite dijamantsku lončastu ploču snažno u pravcu kazaljke na satu.

Jednu propisno stegnutu, neoštećenu brzo zateznu navrtku možete odvrnuti rukom okrećući narekani prsten suprotno od kazaljke na satu. **Ne odvrćite brzu steznu navrtku nikada sa kleštama, već upotrebite ključ sa dva otvora 18.**

#### Usisavanje prašine

► Prašine od materijala kao što je premaz koji sadrži olovu, neke vrste drveta, minerali i metal mogu biti štetni po zdravlje. Dodir ili udisanje prašine mogu izazvati alergijske reakcije i/ili oboljenja disajnih puteva radnika ili osoba koje se nalaze u blizini.

Neke prašine kao od hrasta i bukve važe kao izazivači raka, posebno u vezi sa dodatnim materijama za obradu drveta (hromati, zaštitna sredstva za drvo). Materijal koji sadrži azbest smiju raditi samo stručnjaci.

- Da bi postigli visok stepen usisavanja prašine, upotrebljavajte usisivač GAS 50 MS za mineralnu prašinu zajedno sa ovim električnim alatom.
- Pobrinite se da dobro proveravate radnog mesta.
- Preporučuje se, da se nosi zaštitna maska za disanje sa klasom filtera P2.

Obratite pažnju na propise za materijale koje treba obradjavati u Vašoj zemlji.

Usisivač za prašinu mora biti odobren za usisavanje prašine od kamena. Bosch nudi predviđene usisivače za prašinu.

Nataknite crevo za usisavanje **10** (pribor) na usisnu štucnu **8**. Povežite usisno crevo **10** sa nekim usisivačem za prašinu (pribor). Pregled priključka na neki usisivač naći ćete na kraju ovoga uputstva.

### **Uputstva za upotrebu brusilica za beton**

Obratite pažnju na sledeća uputstva, da bi smanjili emisije prašine koje nastaju pri radu.

- Upotrebljavajte samo od Bosch-a preporučene kombinacije dijamantske lončaste ploče, brusilice za beton sa montiranim zaštitnom i usisnom haubom kao i usisivač za klasu prašine M. Druge kombinacije mogu uticati na loše prihvatanje i odvajanje prašine.
- Obratite pažnju na uputstvo za rad usisivača radi održavanja i čišćenja usisivača uključujući filter. Praznите odmah rezervar za sakupljanje prašine, kada je pun. Čistite redovno filter usisivača i uvek ga kompletno ubacite u usisivač.
- Upotrebljavajte samo usisna creva koja je predviđeno Bosch. Ne isprobavajte sa crevom za usisavanje. Ako komadi kamenja dospeju u crevo za usisavanje, prekinite rad i očistite odmah crevo za usisavanje. Izbegavajte lomljenje creva za usisavanje.
- Upotrebljavajte brusilicu za beton samo prema svrsishodnoj primeni.
- Obratite pažnju na opšte zahteve na radnim mestima na gradilištima.
- Pobrinite se za dobro proveravanje.
- Obezbedite slobodno radno polje. Kod dužih radova mora usisivač moći uvek da se doda odnosno na vreme da se doda.
- Nosite zaštitu za sluh, zaštitne naočare, masku za prašinu i u datom slučaju rukavice. Upotrebljavajte kao masku za prašinu bar polu masku klase FFP 2 koja može filtrirati čestice.
- Upotrebljavajte za čišćenje radnog mesta pogodan usisivač. Ne kovitljajte sakupljenu prašinu čišćenjem metlom.

## **Rad**

### **Puštanje u rad**

► Obratite pažnju na napon mreže! Napon strujnog izvora mora biti usaglašen sa podacima tipske tablice električnog alata. Električni alati označeni sa 230 V mogu da rade i sa 220 V.

### **Uključivanje-isključivanje**

Gurnite za puštenje u rad električnog alata prekidač za uključivanje-isključivanje **1** napred.

Za **utrvdjivanje** prekidača za uključivanje-isključivanje **1** pritisnite prekidač za uključivanje-isključivanje **1** napred na dole, sve dok ne uskoči u otvor.

Da bi električni alat **isključili** pustite prekidač za uključivanje-isključivanje **1** odnosno ako je blokiran, pritisnite prekidač za uključivanje-isključivanje **1** na kratko pozadi na dole i potom ga pustite.

► **Prokontrolišite alate za brušenje pre upotrebe. Alat za brušenje mora biti besprekorno montiran i moći se slobodno okretati. Izvršite probni rad od najmanje 1 minute bez opterećenja. Ne koristite oštećene, bez okrugline ili alate za brušenje koji vibriraju.** Oštećeni alati za brušenje se mogu raspuci i prouzrokovati povrede.

Da bi štedeli energiju, uključujte električni alat samo kada ga koristite.

### **Zaštita od ponovnog kretanja**

Zaštita od ponovnog kretanja sprečava nekontrolisano kretanje električnog alata posle prekida dovoda struje.

Za **ponovno kretanje u rad** dovedite prekidač za uključivanje-isključivanje **1** u isključenu poziciju i ponovo uključite električni alat.

**Uputstvo:** Kontrolišite redovno funkciju zaštite ponovnog kretanja, pričem se za vreme rada mrežni utikač izvuče i na kraju ponovo utakne.

### **Ograničavanje struje kretanja**

Elektronsko ograničavanje struje kretanja ograničava snagu pri uključivanju električnog alata i omogućava rad sa osiguračem od 16 A.

### **Konstantna elektronika**

Konstant elektronika drži broj obrtaja u praznom hodu i opterećenju skoro konstantne i obezbeđuje ravnomeran učinak u radu.

### **Zaštita od preopterećenja**

Pri preopterećenju ostaje motor da stoji. Ostavite električni alat preopterećen na najvišim obrtajima i praznom hodu da se ohladi oko 30 sekundi.

### **Brušenje blizu ivice (GBR 15 CAG) (pogledajte sliku B)**

Za brušenje blizu ivice blokada **7** gurnite napred (**1**), pa zaokrenite pokretni deo zaštitne haube **6** u stranu (**2**). Aretirajte blokadu **7** (**3**).

### **Uputstva za rad**

- **Zategnite radni komad, ukoliko ne naleže sigurno svojom težinom.**
- **Ne opterećujte električni alat toliko snažno, da se zaustavi.**
- **Ne hvatajte dijamantsku lončastu ploču pre nego što se ohladi.** Dijamantske lončaste ploče se u radu veoma ugreju.

Električni alat vodite samo u uključenom stanju prema radnom komadu.

Pokrećite električni alat sa umerenim pritiskom po površini u krug ili naizmjenično po dužnom i poprečnom pravcu na radnom komadu. Za skidanje slojeva može se električni alat voditi pod malim uglom prema površini radnog komada, a da se usisavanje prašine ne ošteti.

## Održavanje i servis

### Održavanje i čišćenje

- Izvucite pre svih radova na električnom alatu mrežni utikač iz utičnice.
- Držite električni alat i prorene za ventilaciju čiste, da bi dobro i sigurno radili.
- Upotrebljavajte kod ekstremnih uslova upotrebe po mogućnosti uvek uredaj za usisavanje. Izduvavajte često prorene za ventilaciju i uključite zaštitni prekidač (FI-) ispred. Pri preradi metalna mogu se taložiti provodljive prašine u unutrašnjosti električnog alata. Zaštitna izolacija se može oštetići.

Tupu dijamantsku lončastu ploču **15** možete naoštiti kratkim brušenjem abrazivnih materijala (na primer kračni peščar).

Čuvajte i ophodite se sa priborom pažljivo.

Ako je potrebna zamena za priključni vod, onda to mora izvesti Bosch ili stručan servis za Bosch-električne alata da bi se izbegle opasnosti po sigurnost.

### Promena venca sa četkicama

Kako bi optimalno usisavanje bilo zagarantovano, blagovremeno zamjenite istrošeni venac sa četkicama.

**GBR 15 CA:** Pažljivo izdignite venac sa četkicama **11** kada je montiran dijamantski lončasti brusni disk **15** pomoću odvijača zavrtnjeva na otvorima vodice četke. Pri tome koristite dijamantski lončasti brusni disk kao podlogu ručice. Pritisnite venac sa četkicama **11** oprezno do graničnika u vodicu četkica. Pazite pri ubacivanju na to, da krajevi venca četkica ne budu u žlijebu vodjice četkica.

**GBR 15 CAG (videti sliku C):** Pritisnite (npr. pomoću odvijača zavrtnjeva) u oba otvora **5** u zaštitnoj haubi. Oba dela venca sa četkicama **4** možete da uzmete dole iz električnog alata.

Oba nova dela venca sa četkicama **4** pažljivo pritisnite do graničnika u vodicu četkica. Prilikom umetanja pazite na to, da krajevi venca sa četkicama ne leže u jednom otvoru vodice četkica.

### Servisna služba i savetovanje o upotrebi

Servisna služba odgovoriće na vaša pitanja o popravcima i održavanju vašeg proizvoda i o rezervnim delovima. Uvećane crteže i informacije o rezervnim delovima možete naći na našoj adresi:

**www.bosch-pt.com**

Bosch tim za savetovanje o upotrebi će vam rado pomoći ako imate pitanja o našim proizvodima i priboru.

Molimo navedite neizostavno kod svih pitanja i naručivanja rezervnih delova broj predmeta sa 10 brojčanim mesta prema tipskoj tablici električnog alata.

### Srpski

Bosch-Service  
Dimitrija Tucovića 59  
11000 Beograd  
Tel.: (011) 2448546  
Fax: (011) 2416293  
E-Mail: asboschz@EUnet.yu

### Uklanjanje djubreta

Električni pribori, pribor i pakovanja treba da se odvoze regeneraciji koja odgovara zaštiti čovekove sredine.

### Samo za EU-zemlje:



Prema evropskim smernicama 2012/19/EU o stariim električnim i elektronskim uređajima i njihovim pretvaranju u nacionalno dobro ne moraju više neupotrebljivi električni pribori da se odvojeno sakupljaju i odvoze nekoj reciklaži koja odgovara zaštiti čovekove okoline.

Zadržavamo pravo na promene.

## Slovensko

### Varnostna navodila

#### Splošna varnostna navodila za električna orodja

##### **OPOZORILO**

Preberite vsa opozorila in napotila. Napake zaradi neupoštevanja spodaj navedenih opozoril in napotil lahko povzročijo električni udar, požar in/ali težke telesne poškodbe.

##### Vsa opozorila in napotila shranite, ker jih boste v prihodnje še potrebovali.

Pojem „električno orodje“, ki se pojavlja v nadaljnjem besedilu, se nanaša na električna orodja z električnim pogonom (z električnim kabom) in na akumulatorska električna orodja (brez električnega kabla).

##### Varnost na delovnem mestu

- Delovno področje naj bo vedno čisto in dobro osvetljeno. Nered in neosvetljena delovna področja lahko povzročijo nezgode.
- Ne uporabljajte električnega orodja v okolju, kjer lahko pride do eksplozij oziroma tam, kjer se nahajajo vnetljive tekočine, plini ali prah. Električna orodja povzročajo iskrenje, zaradi katerega se lahko prah ali para vnameta.
- Prosimo, da med uporabo električnega orodja ne dovolite otrokom ali drugim osebam, da bi se Vam približali. Odvračanje Vaše pozornosti drugam lahko povzroči izgubo kontrole nad napravo.

##### Električna varnost

- Priključni vtikač električnega orodja se mora prilegati vtičnici. Spreminjanje vtikača na kakršenkoli način ni dovoljeno. Pri ozemljjenih električnih orodjih ne uporabljajte vtikačev z adapterji. Nespremenjeni vtikači in ustrezne vtičnice zmanjšujejo tveganje električnega udara.

- ▶ **Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami kot so na primer cevi, grelci, štedilniki in hladilniki.** Tveganje električnega udara je večje, če je Vaše telo ozemljeno.
- ▶ **Prosimo, da napravo zavarujete pred dežjem ali vlagom.** Vdor vode v električno orodje povečuje tveganje električnega udara.
- ▶ **Ne uporabljajte kabla za nošenje ali obešanje električnega orodja in ne vlecite za kabel, če želite vtičač izvleči iz vtičnice.** Kabel zavarujte pred vročino, oljem, ostrimi robovi ali premikajočimi se deli naprave. Poškodovani ali zapleteni kabli povečujejo tveganje električnega udara.
- ▶ **Kadar uporabljate električno orodje zunaj, uporabljajte samo kabelske podaljške, ki so primerni za delo na prostem.** Uporaba kabelskega podaljška, ki je primeren za delo na prostem, zmanjšuje tveganje električnega udara.
- ▶ **Če je uporaba električnega orodja v vlažnem okolju neizogibna, uporabljajte stikalo za zaščito pred kvarnim tokom.** Uporaba zaščitnega stikala zmanjšuje tveganje električnega udara.

### Osebna varnost

- ▶ **Bodite pozorni, pazite kaj delate ter se dela z električnim orodjem lotite z razumom. Ne uporabljajte električnega orodja, če ste utrujeni oziroma če ste pod vplivom mamil, alkohola ali zdravil.** Trenutek nepazljivosti med uporabo električnega orodja je lahko vzrok za resne telesne poškodbe.
- ▶ **Uporabljajte osebno zaščitno opremo in vedno nosite zaščitna očala.** Nošenje osebne zaščitne opreme, na primer maske proti prahu, nedrsečih zaščitnih čevljev, varnostne čelade ali zaščitnih glušnikov, kar je odvisno od vrste in načina uporabe električnega orodja, zmanjšuje tveganje telesnih poškodb.
- ▶ **Izogibajte se nenamernemu zagonu. Pred priključitvijo električnega orodja na električno omrežje in/ali na akumulator in pred dviganjem ali nošenjem se prepričajte, če je električno orodje izklopjeno.** Prenašanje naprave s prstom na stikalni ali priključitveni vklapljenega električnega orodja na električno omrežje je lahko vzrok za nezgodo.
- ▶ **Pred vklapljanjem električnega orodja odstranite nastavitevna orodja ali izvajače.** Orodje ali ključ, ki se nahaja v vrtecem se delu naprave, lahko povzroči telesne poškodbe.
- ▶ **Izogibajte se nenormalni telesni drži. Poskrbite za trdno stojisko in za stalno ravnotežje.** Tako boste v nepričakovanih situacijah električno orodje lahko bolje nadzorovali.
- ▶ **Nosite primerena oblačila. Ne nosite ohlapnih oblačil in nakita.** Lase, oblačila in rokavice ne približujte premikajočim se delom naprave. Premikajoči se deli naprave lahko zgrabijo ohlapno oblačilo, dolge lase ali nakit.
- ▶ **Če je na napravo možno montirati priprave za odsesanje ali prestrezanje prahu, se prepričajte, če so le-te priključene in če se pravilno uporabljajo.** Uporaba priprave za odsesanje prahu zmanjšuje zdravstveno ogroženost zaradi prahu.

### Skrbna uporaba in ravnanje z električnimi orodji

- ▶ **Ne preobremenjujte naprave. Pri delu uporabljajte električna orodja, ki so za to delo namenjena.** Z ustreznim električnim orodjem boste v navedenem zmogljivostnem področju delali bolje in varnejše.
- ▶ **Ne uporabljajte električnega orodja s pokvarjenim stikalom.** Električno orodje, ki se ne da več vklopiti ali izklopiti, je nevarno in ga je potrebno popraviti.
- ▶ **Pred nastavljanjem naprave, zamenjavo delov pribora ali odlaganjem naprave izvlecite vtičač iz električne vtičnice in/ali odstranite akumulator.** Ta previdnostni ukrep preprečuje nenameren zagon električnega orodja.
- ▶ **Električna orodja, katerih ne uporabljate, shranjujte izven dosega otrok.** Osebam, ki naprave ne poznajo ali niso prebrale teh navodil za uporabo, naprave ne dovolite uporabljati. Električna orodja so nevarna, če jih uporabljajo neizkušene osebe.
- ▶ **Skrbno negujte električno orodje.** Kontrolirajte brezhibno delovanje premičnih delov naprave, ki se ne smejo zatikati. Če so ti deli zlomljeni ali poškodovani do te mere, da ovirajo delovanje električnega orodja, jih je potrebno pred uporabo naprave popraviti. Slabo vzdrževana električna orodja so vzrok za mnoge nezgode.
- ▶ **Rezalna orodja vzdržujte tako, da bodo vedno ostra in čista.** Skrbno negovanja rezalna orodja z ostrimi robovi se manj zatikajo in so lažje vodljiva.
- ▶ **Električna orodja, pribor, vsadna orodja in podobno uporabljajte ustrezno tem navodilom.** Pri tem upoštevajte delovne pogoje in dejavnost, ki jo boste opravljali. Uporaba električnih orodij v namene, ki so drugačni od predpisanih, lahko privede do nevarnih situacij.

### Servisiranje

- ▶ **Vaše električno orodje naj popravlja samo kvalificirano strokovno osebje ob obvezni uporabi originalnih rezervnih delov.** Tako bo zagotovljena ohranitev varnosti naprave.

### Varnostna navodila za brusilnik betona

#### Skupna varnostna navodila za brušenje

- ▶ **To električno orodje se uporablja za brušenje. Upoštevajte vsa varnostna navodila, napotke, prikaze in podatke, ki ste jih dobili skupaj z električnim orodjem.** Če ne upoštevatev navodil v nadaljevanju, lahko to posledično povzroči električni udar, požar in/ali težke poškodbe.
- ▶ **To električno orodje ni primerno za brušenje s smirkovim papirjem, za delo z čičnatimi krtačami, poliranje in rezanje.** Vsakršna uporaba, ki ni predvidena za električno orodje, lahko privede do ogrožanja in poškodb.
- ▶ **Ne uporabljajte pribora, ki ga proizvajalec za to orodje ni specialno predvidel in katerega uporabe ne priporoča.** Zgolj dejstvo, da lahko nek pribor pritrdirte na Vaše električno orodje, še ne zagotavlja varne uporabe.
- ▶ **Dovoljeno število vrtljajev vsadnega orodja mora biti najmanj tako visoko kot maksimalno število vrtljajev, ki je navedeno na električnem orodju.** Pribor, ki se vrti hitreje kot je dovoljeno, se lahko zlomi in leti naokrog.

- ▶ **Zunanji premer in debelina vsadnega orodja morata ustrezati meram Vašega električnega orodja.** Napačno dimenzioniranih vsadnih orodij ne boste mogli dovolj dobro zavarovati ali nadzorovati.
  - ▶ **Vstavna orodja z navojnim vstavkom morajo natančno ustrezati navoju brusilnega vretena.** Pri vstavnih orodjih, ki se montirajo s pomočjo prirobnice, mora premer luknje vstavnega orodja natančno ustrezati premeru prijemala prirobnice. Vstavna orodja, ki jih ne pritrpite povsem natančno na električno orodje, se vrtojo neenakomerno, močno vibrirajo in lahko vodijo k izgubi nadzora nad orodjem.
  - ▶ **Ne uporabljajte poškodovanih vsadnih orodij.** Pred vsako uporabo preglejte brusilne kolute, če se ne luščijo oziroma če nimajo razpok, brusilne krožnike, če nimajo razpok oziroma če niso močno obrabljeni ali izrabljeni, žične ščetke pa, če nimajo zrahljanih ali odolmljenih žic. Če pada električno orodje ali vsadno orodje na tla, poglejte, če ni poškodovano in uporabljajte samo nepoškodovana vsadna orodja. Po kontroli in vstavljanju vsadnega orodja se ne zadržujte v ravni vretenega ceva se vsadnega orodja, kar velja tudi za druge osebe v bližini. Električno orodje naj eno minutno deluje z najvišjim številom vrtlajev. Poškodovana vsadna orodja se največkrat zlomijo med tem preizkusnim časom.
  - ▶ **Uporabljajte osebno zaščitno opremo.** Odvisno od vrste uporabe si nataknite zaščitno masko čez cel obraz, zaščito za oči ali zaščitna očala. Če je potrebno, nosite zaščitno masko proti prahu, zaščitne glušnike, zaščitne rokavice ali specjalni predpaspanski, ki Vas bo zavaroval pred manjšimi delci materiala, ki nastajajo pri brušenju. Oči je treba zavarovati pred tujki, ki nastajajo pri različnih vrstah uporabe naprave in letijo naokrog. Zaščitna maska proti prahu ali dihalna maska morata filtrirati prah, ki nastaja pri uporabi. Predolgo izpostavljanje glasnemu hrupu ima lahko za posledico izgubo sluha.
  - ▶ **Pazite, da bodo druge osebe varno oddaljene od Vašega delovnega območja.** Vsak, ki stopi na delovno območje, mora nositi osebno zaščitno opremo. Odlomljeni delci obdelovanca ali zlomljena vsadna orodja lahko odletijo stran in povzročijo telesne poškodbe, tudi izven neposrednega delovnega območja.
  - ▶ **Če izvajate dela, pri katerih lahko vstavno orodje pride v stik s skritimi omrežnimi napeljavami ali z lastnim omrežnim kablom, smete napravo držati le na izoliranem ročaju.** Stik z napeljavjo, ki je pod napetostjo, lahko povzroči, da so tudi kovinski deli naprave pod napetostjo, kar lahko povzroči električni udar.
  - ▶ **Omrežnega kabla ne približujte vrtečemu se vsadnemu orodju.** Če izgubite nadzor nad električnim orodjem, lahko orodje prereže ali zagrabi kabel, Vaša roka pa zaide v vrteče se vsadno orodje.
  - ▶ **Ne odlagajte električnega orodja, dokler se vsadno orodje popolnoma ne ustavi.** Vrteče se vsadno orodje lahko pride v stik z odlagano površino, zaradi česar lahko izgubite nadzor nad električnim orodjem.
  - ▶ **Električno orodje naj medtem, ko ga prenašate naokrog, ne deluje.** Vrteče se vsadno orodje lahko zaradi na-
- ključnega kontakta zagrabi Vaše oblačilo in se zavrtva v Vaše telo.
- ▶ **Prezračevalne reže Vašega električnega orodja morate redno čistiti.** Ventilator motorja povleče v ohišje prah in velika količina nabranega prahu je lahko vzrok za električno nevarnost.
  - ▶ **Ne uporabljajte električnega orodja v bližini gorljivih materialov.** Ti materiali se lahko zaradi iskrenja vnamejo.
  - ▶ **Ne uporabljajte vsadnih orodij, ki za hlajenje potrebujejo tekočino.** Uporaba vode ali drugih tekočin lahko povzroči električni udar.
- Povratni udarec in ustrezná opozorila**
- ▶ Povratni udarec je nenadna reakcija, ki nastane zaradi zagodenja ali blokiranja vrtečega se vsadnega orodja, na primer brusilnega koluta, brusilnega krožnika, žične ščetke in podobnega. Zagodenje ali blokiranje ima za posledico takojšnjo ustavitev vrtečega se vsadnega orodja. Nekontrolirano električno orodje se zaradi tega pospešeno premakne v smer, ki je nasprotna smeri vrtenja vsadnega orodja. Če se na primer brusilni kolut zataknec ali zablokira v obdelovancu, se lahko rob brusilnega koluta, ki je potopljén v obdelovanec, zaplete vanj in brusilni kolut se odlomi ali povzroči povratni udarec. Brusilni kolut se nato premakne proti uporabniku ali proč od njega, odvisno od smeri vrtenja brusilnega koluta na mestu blokiranja. Blokirni koluti se lahko pri tem tudi zlomijo.
  - ▶ Povratni udarec je posledica napačne ali pomanjkljive uporabe električnega orodja. Preprečite ga lahko z ustreznimi previdnostnimi ukrepi. Navedeni so v nadaljevanju besedila.
  - ▶ **Dobro držite električno orodje in premaknite telo in roke v položaj, v katerem boste lahko prestregli moč povratnega udarca.** Če je na voljo dodatni ročaj, ga obvezno uporabljajte in tako zagotovite najboljše možno nadziranje moči povratnih udarcev ali reakcijskih momentov pri zagonu naprave. Z ustreznimi previdnostnimi ukrepi lahko uporabnik obvlada moč povratnih udarcev in reakcijskih momentov.
  - ▶ **Nikoli z roko ne segajte v bližino vrtečih se vsadnih orodij.** V primeru povratnega udarca se lahko orodje premakne čez Vašo roko.
  - ▶ **Ne približujte telesa področju, v katerega se lahko v primeru povratnega udarca premakne električno orodje.** Povratni udarec potisne električno orodje v smer, ki je nasprotna smeri premikanja brusilnega koluta na mestu blokiranja.
  - ▶ **Posebno previdno delajte v kotih, na ostrih robovih in podobnih površinah.** Preprečite, da bi vsadna orodja odskočila od obdelovanca in se zagozdila. Vrteče se vsadno orodje se v kotih, na ostrih robovih ali če odskoči, zlahka zagozdi. To povzroči izgubo nadzora ali povratni udarec.
  - ▶ **Ne uporabljajte verižnih ali nazobčanih žagnih listov.** Ta vsadna orodja pogosto povzročijo povratni udarec ali izgubo nadzora nad električnim orodjem.
- Posebna varnostna navodila pri brušenju**
- ▶ **Uporabljajte samo brusila, ki so atestirana za Vaše električno orodje in zaščitni pokrov, predviden za ta brusilna.**

**Ia.** Brusil, ki niso predvidena za Vaše električno orodje, ne boste mogli dobro zavarovati in so zato nevarna.

► **Kolenaste brusilne plošče morate montirati tako, da njihova brusilna površina ne bo segala čez rob zaščitnega pokrova.** Nepravilno montirane brusilne plošče, ki sega čez rob zaščitnega pokrova, ni moč zadostno zavarovati.

► **Zaščitni pokrov morate varno namestiti na električnem orodju in ga nastaviti tako, da se doseže največja mera varnosti, to pomeni da je najmanjši možni del brusilnega telesa obrnjen v smeri k uporabniku orodja.** Zaščitni pokrov pomaga pri zaščiti uporabnika pred drobcami, naključnim stikom z brusilnim telesom ter iskricami, ki lahko zanetijo obleko.

► **Brusila lahko uporabljate samo za vrste uporabe, ki jih priporoča proizvajalec.** Na primer: Nikoli ne brusite s stransko ploskvijo rezalne plošče. Rezalne plošče so namenjene odstranjevanju materiala z robom plošče. Brusilo se lahko zaradi bočnega delovanja sile zlomi.

► **Za izbrani brusilni kolut vedno uporabljajte nepoškodovane vpenjalne prirobnice pravilne velikosti in oblike.** Ustreerne prirobnice podpirajo brusilni kolut in tako zmanjšujejo nevarnost, da bi se kolut zlomil. Prirobnice za rezalne plošče se lahko razlikujejo od prirobnic za druge brusilne kolute.

► **Ne uporabljajte obrabljenih brusilnih kolutov večjih električnih orodij.** Brusilni koluti za večja električna orodja niso konstruirana za višje število vrtljajev, s katerimi delujejo manjša električna orodja in se lahko zlomijo.

#### Dodatana opozorila

Nosite zaščitna očala.



► **Za iskanje skritih oskrbovalnih vodov uporabljajte ustrezone iskalne naprave ali se o tem pozanimajte pri lokalnem podjetju za oskrbo z vodo, elektriko ali plinom.** Stik z električnim vodom lahko povzroči požar ali električni udar. Poškodbe na plinovodu so lahko vrok za eksplozijo, vodor v vodovodno omrežje pa lahko povzroči materialno škodo ali električni udar.

► **Deblobirajte stikalo za vklop/izklop in ga pritisnite v pozicijo izklopa v primeru, da se je prekinila oskrba z električno energijo, npr. zaradi izpada toka ali izvleka omrežnega stikala.** Na ta način preprečite nekontroliran ponovni zagon.

► **Za obdelovanje kamna uporabite sesalnik za prah. Sesalnik mora biti atestiran za odsesavanje kamnitega prahu.** Uporaba teh naprav zmanjšuje zdravstveno ogroženost zaradi prahu.

► **Ne dotikajte se brusilnih in rezalnih plošč, dokler se niso ohladila.** Plošče postanejo pri delu zelo vroče.

► **Medtem ko delate, trdno držite električno orodje z obe ma rokama in poskrbite za varno stojisko.** Električno orodje bo bolj vodljivo, če ga boste držali z obe ma rokama.

► **Zavarujte obdelovanec.** Obdelovanec bo proti premikanju bolje zavarovan z vpenjalnimi pripravami ali s primežem, kot če bi ga držali z roko.

► **Delovno mesto naj bo vedno čisto.** Posebno nevarne so mešanice materialov. Prah lahkih kovin se lahko vname ali eksplodira.

#### Varnostna navodila za diamantne brusne lonec

► **Delajte samo z odsesovalnim pokrovom, ki ustrez električnemu orodju s priključkom na primeren sesalnik.**

► **Izberite ustrezni diamantni brusni lonec za material, ki ga želite obdelati.** Upoštevajte navodila za material, ki so navedene na embalaži.

► **Pred montažo ocistite vpenjalni set, vreteno in diamantni brusni lonec.**

► **Upoštevajte dimenzijs diamantnega brusnega lonca.**

Premer luknje mora ustrezati prijemnemu prirobnici. Ne uporabljajte reducirnih kosov ali adapterjev. Izvrtine v diamantnem brusnem loncu ne smete razširjati.

► **Dovoljeno najvišje število vrtljajev diamantnega brusnega lonca mora najmanj ustrezati najvišjemu številu vrtljajev električnega orodja.**

► **Za preprečitev poškodb pred transportom električnega orodja demontirajte diamantni brusni lonec.**

► **Da bi dosegli maksimalni rezultat pri delu, brusite samo z Lahnim pritiskom; preprečite zataknitev, sunek oz. vvod.**

► **Diamantni brusni loncu lahko se lahko pri delu močno segrejejo, zato se jih ne dotikajte, preden se ne ohladijo.**

► **Električno orodje odložite šele, ko se je diamantni brusni lonec ustavljal.**

► **Za odpiranje in zapiranje vpenjalne matice uporabite ključ z dvema luknjama 3 607 950 017.**

## Opis in zmogljivost izdelka



Preberite vsa opozorila in napotila. Napake zaradi neupoštevanja spodaj navedenih opozoril in napotil lahko povzročijo električni udar, požar in/ali težke telesne poškodbe.

Razprite stran s sliko naprave in pustite to stran med branjem navodil za uporabo odprto.

#### Uporaba v skladu z namenom

Električno orodje je namenjeno za suho brušenje, ostrganje in glajenje pretežno mineralnih materialov (kot je npr. beton, kamn, marmor in estrih). Primereno je tudi za odstranjevanje zaščitnih prenamov in ostankov lepila. Električno orodje smete uporabljati izključno v kombinaciji z diamantnim lončastim brusom in sesalnikom razreda prahu M.

#### Komponente na sliki

Oštiviljenje komponent, ki so prikazane na sliki, se nanaša na prikaz električnega orodja na strani z grafiko.

1 Vklipno/izklopno stikalno

2 Dodatni ročaj

3 Zaščitno odsesovalni pokrov

4 Dvodelen venec s ščetkami (GBR 15 CAG)

- 5** Odpрtina (GBR 15 CAG)  
**6** Premični del zaščitnega pokrova (GBR 15 CAG)  
**7** Zapora (GBR 15 CAG)  
**8** Odsesovalni nastavek  
**9** Tipka za aretiranje vretena  
**10** Odsesovalna cev\*  
**11** Krtačni obroč (GBR 15 CA)  
**12** Ročaj (izolirana površina ročaja)
- 13** Brusilno vreteno  
**14** Prijemalna priribnica z O-prstanom  
**15** Diamantni brusni lonec\*  
**16** Vpenjalna matica  
**17** Hitrovpenjalna matica SDS-clic \*
**18** Ključ za vpenjalno matico z dvema luknjama
- \*Prikazan ali opisan pribor ni del standarnega obsega dobave.  
 Celoten pribor je del našega programa pribora.

## Tehnični podatki

Brusilnik betona		GBR 15 CAG	GBR 15 CA
Številka artikla		3 601 G76 0..	3 601 G76 0..
Nazivna odjemna moč	W	1 500	1 500
Izhodna moč	W	820	820
Nazivno število vrtljajev	min <sup>-1</sup>	9 300	9 300
Premer diamantnega brusnega lonca	mm	125	125
Navoj brusilnega vretena		M 14	M 14
Počasni zagon		●	●
Zaščita proti ponovnemu zagonu		●	●
Omejitev zagonskega toka		●	●
Konstantna elektronika		●	●
Preobremenitvena zaščita		●	●
Brušenje neposredno ob robu		●	—
Teža po EPTA-Procedure 01/2003	kg	2,6	2,6
Zaščitni razred		□ / II	□ / II

Navedbe veljajo za nazivne napetosti [U] 230 V. Pri drugih napetostih in državno specifičnih izvedbah lahko te navedbe variirajo.

## Podatki o hrupu/vibracijah

Merilne vrednosti hrupa izračunane v skladu z EN 60745.		GBR 15 CAG	GBR 15 CA
		3 601 G76 0..	3 601 G76 0..
Nivo hrupa naprave po vrednotenju A znaša tipično			
Nivo zvočnega tlaka	dB(A)	92	92
Nivo jakosti zvoka	dB(A)	103	103
Netočnost K	dB	3	3
<b>Nosite zaščitne glušnike!</b>			
Skupne vrednosti vibracij $a_h$ (vektorska vsota treh smeri) in negotovost K se izračunajo v skladu z EN 60745:			
$a_h$	m/s <sup>2</sup>	4,5	5,5
K	m/s <sup>2</sup>	1,5	1,5


Podane vrednosti nivoja vibracij v teh navodilih so bile izmerjene v skladu s standardiziranim merilnim postopkom po EN 60745 in se lahko uporabljajo za primerjavo električnih orodij med seboj. Primeren je tudi za začasno oceno obremenjenosti z vibracijami.

Naveden nivo vibracij predstavlja glavne uporabe električnega orodja. Če pa se električno orodje uporablja še v druge namene, z različnim priborom, odstopajočimi vstavnimi orodji ali pri nezadostnem vzdrževanju, lahko nivo vibracij odstopa. To lahko obremenjenosti z vibracijami med določenim obdobjem uporabe občutno poveča.

Za natančnejšo oceno obremenjenosti z vibracijami morate upoštevati tudi tisti čas, ko je naprava izklopljena in teče, vendar dejansko ni v uporabi. To lahko obremenjenost z vibracijami preko celotnega obdobja dela občutno zmanjša.

Določite dodatne varnostne ukrepe za zaščito upravljalca pred vplivi vibracij, npr. Vzdrževanje električnega orodja in vstavnih orodij, segrevanje rok, organizacija delovnih postopkov.





**ca. Če se hitropenjalna matica zatakne, je nikoli ne sprostite s kleščami, ampak uporabite ključ z dvema luknjama 18.**

### Sesalnik prahu

► Prah nekaterih materialov kot npr. svinčenega premaza, nekaterih vrst lesa, mineralov in kovin je lahko zdravju škodljiv. Dotik ali vdihavanje tega prahu lahko povzroči alergične reakcije in/ali obolenja dihal uporabnika ali oseb, ki se nahajajo v bližini.

Določene vrste prahu kot npr. prah hrastovine ali bukovja veljajo kot kancerogene, še posebej v povezavi z dodatnimi snovmi za obdelavo lesa (kromat, zaščitno sredstvo za les). Material z vsebnostjo azbesta smejo obdelovati le strokovnjaki.

- Da bi dosegli visoko stopnjo odsesovanja prahu, uporabite sesalnik GAS 50 MS za mineralni prah skupaj s tem električnem orodjem.
- Poskrbite za dobro zračenje delovnega mesta.
- Priporočamo, da nosite zaščitno masko za prah s filtrirnim razredom P2.

Upoštevajte veljavne nacionalne predpise za obdelovalne materiale.

Sesalnik za prah mora biti primeren za odsesavanje kamnitega prahu. Na voljo so ustrezni sesalniki znamke Bosch.

Nataknite odsesovalno gibko cev **10** (pribor) na odsesovalni nastavek **8**. Povežite odsesovalno gibko cev **10** s sesalnikom (pribor). Preglednica za priključitev na sesalnik se nahaja na koncu tega navodila za obratovanje.

### Navodila za uporabo brusilnikov betona

Da bi zmanjšali emisije prahu, ki nastanejo pri delu, upoštevajte naslednja navodila.

- Uporabljajte le kombinacije diamantnih brusnih loncev, brusilnega betona z montiranim zaščitno odsesovalnim pokrovom in sesalnikom razreda prašnosti M, ki jih priporoča Bosch. Druge kombinacije bi lahko vodile do slabšega zajemanja in ločevanja prahu.
- Pri vzdrževanju in čiščenju sesalnika (vključno s filterji) upoštevajte navodilo za uporabo sesalnika. Zbiralnike prahu izpraznite takoj, ko se napolnijo. Redno čistite filter sesalnika in filter vedno v celoti vstavite v sesalnik.
- Uporabljajte le tiste sesalne gibke cevi, ki jih je predvidel Bosch. Ne manipulirajte odsesovalne gibke cevi. Če pridejo deli kamenja v odsesovalno gibko cev, morate prekiniti delo in jih takoj odstraniti iz cevi. Preprečite zapognitev odsesovalne gibke cevi.

- Brusilnik betona uporabljalje le v skladu z namembnostjo.
- Upoštevajte splošne zahteve za delovna mesta na gradbiščih.
- Poskrbite za dobro prezačevanje.
- Poskrbite za to, da bo območje dela prosto. Pri daljšem delu mora biti možno sesalnik prosto in pravočasno dovajati.
- Nosite zaščito sluha, zaščitna očala, protiprašno masko in po potrebi rokavice. Uporabljajte najmanj polovično protiprašno masko, ki filtrira delce – z razredom FFP 2.
- Za čiščenje delovnega mesta uporabite primeren sesalnik. Ne pometajte nakopičenega prahu, saj s pometanjem leti po zraku.

## Delovanje

### Zagon

► **Upoštevajte omrežno napetost! Napetost vira električne energije se mora ujemati s podatki na tipski ploščici električnega orodja. Orodje, ki je označeno z 230 V, lahko priključite tudi na napetost 220 V.**

### Vklop/izklop

Za **vklop** električnega orodja pritisnite vklopno/izklopno stikalo **1** naprej.

Za **pritrditev** vklopnega/izklopnega stikala **1** pritisnite vklopno/izklopno stikalo **1** s sprednje strani navzdol, dokler se ne. Če želite električno orodje **izklopiti**, vklopno/izklopno stikalo **1** spustite, če pa je le-to arretirano, pritisnite zadnji del vklopno/izklopnega stikala **1** kratko navzdol in ga nato spustite.

► **Pred uporabo morate brusilno orodje pregledati. Montaža naj bo brezhibna, orodje pa se mora prosto obračati. Opravite preizkusni tek brez obremenitve, ki naj trajá približno 1 minuto. Ne uporabljajte poškodovanih, neuravnoteženih ali vibrirajočih brusilnih orodij.** Poškodovana brusilna orodja lahko počijo in povzročijo telesne poškodbe.

Da bi privarčevali z energijo, vklopite električno orodje le takrat, ko ga boste uporabljali.

### Zaščita proti ponovnemu zagonu

Zaščita pred ponovnim zagonom preprečuje nekontroliran zagon električnega orodja po prekinitvi električnega toka.

Za **ponoven vklop** premaknite vklopno/izklopno stikalo **1** v položaj izklopa in znova vklopite električno orodje.

**Opozorilo:** Redno preverjajte varnostno funkcijo zaščite ponovnega zagona tako, da pustite, da omrežni vtič med uporabo izvlečete in ponovno vtaknete.

### Omejitev zagonskega toka

Elektronska omejitev zagonskega toka omeji zmogljivost električnega orodja pri vklopu in omogoča delovanje z varovalko 16 A.

### Konstantna elektronika

Konstantna elektronika skrbi za domala konstantno število vrtiljajev v prostem teku in pri obremenitvi ter zagotavlja enakovremeno delovno storilnost.

## Preobremenitvena zaščita

Pri preobremenitvi se motor ustavi. Pustite električno orodje brez obremenitve ohlajevati pri najvišjem številu vrtljajev proti teka – pribl. 30 sek.

## Brušenje neposredno ob robu (GBR 15 CAG) (glejte sliko B)

Za brušenje neposredno ob robu zaporo **7** potisnite naprej (**1**) in premični del zaščitnega pokrova **6** obrnite bočno (**2**). Blokirajte zaporo **7** (**3**).

## Navodila za delo

- ▶ Če lastna teža obdelovanca ne zadošča, da bi varno na-legal na podlagu, ga ustrezno vpnite.
- ▶ Nikoli ne obremenjujte električnega orodja do te mere, da bi se ustavilo.
- ▶ Ne dotikajte se diamantnega brusnega lonca, dokler se ni ohladil. Diamantni brusni lonci se pri delu močno segrejejo.

Električno orodje pomaknite do obdelovanca le takrat, ko je vklopljeno.

Električno orodje na obdelovancu premikajte z zmernim pritisnjem krožče po površini ali pa menjaje vzdolž in počez. Za odstranjevanje premazov lahko električno orodje držite tudi v majhnem kotu k površini obdelovanca, brez da bi zmanjšali moč odsesovanja prahu.

## Vzdrževanje in servisiranje

### Vzdrževanje in čiščenje

- ▶ Pred začetkom kakršnih koli del na električnem orodju izvlecite omrežni vtikač iz vtičnice.
- ▶ Električno orodje in prezračevalne reže naj bodo vedno čisti, kar bo zagotovilo dobro in varno delo.
- ▶ Pri ekstremnih pogojih uporabe po možnosti uporabljajte vedno odsesovalno pripravo. Pogosto izpihujte prezračevalne zareze in predvkljope tokovno zaščitno stikalo (FI). Prevodni prah, ki nastane pri obdelavi kovin, se lahko nabira v notranjosti električnega orodja. Pri tem se lahko poškoduje zaščitna izolacija električnega orodja.

Top diamantni brusni lonec **15** lahko pobrusite tudi s kratkim brušenjem abrazivnih materialov (npr. apneni peščenec).

Bodite skrbni pri shranjevanju pribora in rokovanih z njim.

Da bi se izognili ogrožanju varnosti v primeru, da morate nadomestiti priključni kabel, mora to storiti servis podjetja Bosch ali pooblaščen servis za električna orodja Bosch.

### Zamenjava krtačnega obroča

Za optimalno zmogljivost odsesavanja pravočasno zamenjajte obrabljen venec s ščetkami.

**GBR 15 CA:** Previdno dvignite venec s ščetkami **11**, kadar je nameščen diamantni lončasti brus **15**, in sicer tako, da izvijač vstavite v odpritine vodila ščetki. Diamantni lončasti brus pri tem uporabite kot podlagu za dvigovanje.

Nov krtačni obroč **11** potisnite previdno do prislonja v vodilo krtače. Pri vstavljanju pazite na to, da konci krtačnega obroča ne ležijo v vodilu krtače.

**GBR 15 CAG (glejte sliko C):** Pritisnite v obe odprtini **5** zaščitnem pokrovu (npr. z izvijačem). Z električnega orodja lahko odstranite oba dela vence s ščetkami **4**.

Oba nova dela vence s ščetkami **4** do prislonja previdno potisnite v vodilo ščetki. Pri vstavljanju pazite na to, da konca vence s ščetkami ni sta v odprtini vodila ščetki.

## Servis in svetovanje o uporabi

Servis Vam bo dal odgovore na Vaša vprašanja glede popravila in vzdrževanja izdelka ter nadomestnih delov. Risbe razstavljenega stanja in informacije o nadomestnih delih se nahajajo tudi na spletni pod:

**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

Skupina svetovalcev o uporabi podjetja Bosch Vam bo z veseljem v pomoč pri vprašanjih o naših izdelkih in njihovega pribora.

V primeru dodatnih vprašanj in pri naročanju nadomestnih delov brezpogojo navedite 10-mestno številko artikla, ki je navedena na tipski ploščici naprave.

### Slovensko

Top Service d.o.o.

Celovška 172

1000 Ljubljana

Tel.: (01) 519 4225

Tel.: (01) 519 4205

Fax: (01) 519 3407

### Odlaganje

Električno orodje, pribor in embalažo je treba dostaviti v okolju prijazno ponovno predelavo.

### Samo za države EU:



V skladu z Direktivo 2012/19/EU Evropskega Parlamenta in Sveta o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) in njeni urešitvijo v nacionalnem pravu se morajo električna orodja, ki niso več v uporabi, ločeno zbirati ter okolju prijazno reciklirati.

Pridržujemo si pravico do sprememb.

## Hrvatski

## Upute za sigurnost

### Opće upute za sigurnost za električne alate

**APOZORENJE** Treba pročitati sve napomene o sigurnosti i upute. Ako se ne bi poštivalo napomene o sigurnosti i upute to bi moglo uzrokovati strujni udar, požar i/ili teške ozljede.

**Sačuvajte sve napomene o sigurnosti i upute za buduću primjenu.**

U daljnjem tekstu korišten pojmom „Električni alat“ odnosi se na električne alate s priključkom na električnu mrežu (s mrežnim kabelom) i na električne alate s napajanjem iz aku baterije (bez mrežnog kabela).

## Sigurnost na radnom mjestu

- ▶ **Održavajte vaše radno mjesto čistim i dobro osvjetljениm.** Nered ili neosvijetljeno radno mjesto mogu uzrokovati nezgode.
- ▶ **Ne radite s električnim alatom u okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašina.** Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
- ▶ **Tijekom uporabe električnog alata djeci i ostale osobe držite dalje od mjesta rada.** U slučaju skretanja pozornosti mogli bi izgubiti kontrolu nad uređajem.

## Električna sigurnost

- ▶ **Prikљučni utikač električnog alata mora odgovarati utičnicama.** Na utikaču se ni na koji način ne smiju izvoditi izmjene. Ne koristite adapterski utikač zajedno sa zaštitno uzemljenim električnim alatom. Utikač na kojem nisu vršene izmjene i odgovarajuća utičnica smanjuju opasnost od strujnog udara.
- ▶ **Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim površinama, kao što su cijevi, radijatori, strednjaci i hladnjaci.** Postoji povećana opasnost od električnog udara ako bi vaše tijelo bilo uzemljeno.
- ▶ **Uredaj držite dalje od kiše ili vlage.** Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od strujnog udara.
- ▶ **Ne zloupotrebljavajte priključni kabel za nošenje, vješanje električnog alata ili za izvlačenje utikača iz mrežne utičnice.** Priključni kabel držite dalje od izvora topline, ulja, oštih rubova ili pomicnih dijelova uređaja. Oštećen ili usukan priključni kabel povećava opasnost od strujnog udara.
- ▶ **Ako sa električnim alatom radite na otvorenom, koristite samo produžni kabel koji je prikladan za uporabu na otvorenom.** Primjena produžnog kabla prikladnog za rad na otvorenom smanjuje opasnost od strujnog udara.
- ▶ **Ako se ne može izbjegći uporaba električnog alata u vlažnoj okolini, koristite zaštitnu sklopku struje kvara.** Primjenom zaštitne sklopke struje kvara izbjegava se opasnost od električnog udara.

## Sigurnost ljudi

- ▶ **Budite pažljivi, pazite što činite i postupajte oprezno kod rada s električnim alatom.** Ne koristite električni alat ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje kod uporabe električnog alata može uzrokovati teške ozljede.
- ▶ **Nosite osobnu zaštitnu opremu i uvijek nosite zaštitne naočale.** Nošenje osobne zaštitne opreme, kao što je maska za prašinu, sigurnosna obuća koja ne klizi, zaštitna kaciga ili štitnik za sluh, ovisno od vrste i primjene električnog alata, smanjuje opasnost od ozljeda.
- ▶ **Izbjegavajte nehomično puštanje u rad.** Prije nego što ćete utaknuti utikač u utičnicu i/ili staviti aku-bateriju, provjerite je li električni alat isključen. Ako kod nošenja električnog alata imate prst na prekidaču ili se uključen uređaj priključi na električno napajanje, to može dovesti do nezgoda.

▶ **Prije uključivanja električnog alata uklonite alate za podešavanje ili vijčani ključ.** Alat ili ključ koji se nalazi u rotirajućem dijelu uređaja može dovesti do nezgoda.

▶ **Izbjegavajte neuobičajene položaje tijela.** Zauzmite siguran i stabilan položaj tijela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu. Na taj način možete električni alat bolje kontrolirati u neočekivanim situacijama.

▶ **Nosite prikladnu odjeću.** Ne nosite široku odjeću ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice držite dalje od pomicnih dijelova. Nepričvršćenu odjeću, dugu kosu ili nakit mogu zahvatiti pomicni dijelovi.

▶ **Ako se mogu montirati naprave za usisavanje i hvatanje prašine, provjerite da li su iste priključene i da li se mogu ispravno koristiti.** Primjena naprave za usisavanje može smanjiti ugroženost od prašine.

## Bržljiva uporaba i ophodenje s električnim alatima

▶ **Ne preopterećujte uređaj.** Za vaš rad koristite za to predviđen električni alat. S odgovarajućim električnim alatom radit će bolje i sigurnije u navedenom području učinka.

▶ **Ne koristite električni alat čiji je prekidač neispravan.** Električni alat koji se više ne može uključivati i isključivati opasan je i mora se popraviti.

▶ **Izvucite utikač iz mrežne utičnice i/ili izvadite aku-bateriju prije podešavanja uređaja, zamjene pribora ili odlaganja uređaja.** Ovim mjerama opreza izbjegći će se nehotično pokretanje električnog alata.

▶ **Električni alat koji ne koristite spremite izvan dosega djece.** Ne dopustite rad s uređajem osobama koje nisu s njim upoznate ili koje nisu pročitale ove upute. Električni alati su opasni ako s njima rade neiskusne osobe.

▶ **Održavajte električni alat s pažnjom.** Kontrolirajte da li pomicni dijelovi uređaja bespriječno rade i da nisu zaglavljeni, da li su dijelovi polomljeni ili tako oštećeni da se ne može osigurati funkcija električnog alata. Prije primjene ove oštećene dijelove treba popraviti. Mnoge nezgode imaju svoj uzrok u slabo održavanim električnim alatima.

▶ **Rezne alate održavajte oštrim i čistim.** Pažljivo održavani rezni alati s oštrim oštricama manje će se zaglaviti i lakše se s njima radi.

▶ **Električni alat, pribor, radne alate, itd. koristite prema ovim uputama i na način kako je to propisano za poseban tip uređaja.** Kod toga uzmite u obzir radne uvjete i izvođene radove. Uporaba električnih alata za druge primjene nego što je to predviđeno, može dovesti do opasnih situacija.

## Servisiranje

▶ **Popravak vašeg električnog alata prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju ovlaštenog servisa i samo s originalnim rezervnim dijelovima.** Na taj će se način osigurati da ostane sačuvana sigurnost uređaja.

## Upute za sigurnost pri radu sa brusilicom za beton

### Zajedničke upute za sigurnost za brušenje

- **Ovaj električni alat treba koristiti kao brusilicu.** Pridržavajte se svih uputa za sigurnost, uputa za uporabu, prikaza i podataka koje ste dobili sa električnim alatom. Ako se ne bi pridržavali slijedećih uputa za uporabu, moglo bi doći do strujnog udara, požara i/ili teških ozljeda.
  - **Ovaj električni alat nije prikladan za brušenje brusnim papirom, radove sa žičanim četkama, poliranje i rezanje brušenjem.** Primjene za koje električni alat nije predviđen mogu uzrokovati ugrožavanja i ozljede.
  - **Ne koristite pribor koji proizvodiča nije posebno predviđio i preporučio za ovaj električni alat.** Sama činjenica da se pribor može pričvrstiti na vaš električni alat, ne jamči sigurnu primjenu.
  - **Dopušteni broj okretaja električnog alata mora biti barem toliko visok kao maksimalni broj okretaja naveden na električnom alatu.** Pribor koji se vrti brže nego što je do dopušteno, mogao bi se polomiti i razletjeti.
  - **Vanjski promjer i debljina radnog alata moraju odgovarati dimenzijama vašeg električnog alata.** Pogrešno dimenzionirani električni alati ne mogu se dovoljno zaštитiti ili kontrolirati.
  - **Radni alati s navojnim umetkom moraju točno odgovarati navoju brusnog vretena.** Za radne alate koji se montiraju pomoću prirubnice, promjer perforacije radnog alata mora odgovarati promjeru stezanja prirubnice. Radni alati koji se ne pričvršćuju točno na električni alat, okreću se nejednolično, jako vibriraju i mogu dovesti do gubitka kontrole nad električnim alatom.
  - **Ne koristite oštećene radne alate.** Prije svake primjene kontrolirajte radne alate, kao što su brusne ploče na odlanjanje komadića i pukotine, brusne tanjure na pukotine, trošenje ili veću istrošenosnost, čelične četke na oslobođenim ili odlomljene zice. Ako bi električni alat ili radni alat pao, provjerite da li je oštećen ili koristite neoštećeni radni alat. Kada koristite ili kontrolirate radni alat, osobe koje se nalaze blizu držite izvan ravnine rotirajućeg radnog alata i ostavite električni alat da se jednu minutu vrti sa maksimalnim brojem okretaja. Oštećeni radni alati najčešće se lome u vrijeme ovakvih ispitivanja.
  - **Nosite osobnu zaštitnu opremu.** Ovisno od primjene koristite masku za zaštitu lica i zaštitne naočale. Ukoliko je to potrebno, nosite masku za zaštitu od prašine, štitnike za sluh, zaštitne rukavice ili specijalne pregače, koje će vas zaštititi od sitnih čestica od brušenja i materijala. Oči treba zaštiti od letećih stranih tijela koja nastaju kod različitih primjena. Zaštitne maske protiv prašine ili za disanje moraju profilirati prašinu nastalu kod primjene. Ako ste dulje vrijeme izloženi buci, mogao bi vam se pogoršati sluh.
  - **Ako radite sa drugim osobama, pazite na siguran razmak do njihovog radnog područja.** Svatko tko stupa u radno područje mora nositi osobnu zaštitnu opremu. Odlomljeni komadići izratka ili odlomljeni radni alati mogu odletjeti i uzrokovati ozljede i izvan neposrednog radnog područja.
  - **Kod izvođenja radova uredaj držite samo na izoliranim površinama zahvata, kada bi radni alat mogao oštetiti skrivene električne vodove ili vlastiti priključni kabel.** Kontakt sa električnim vodom pod naponom mogao bi stići pod napon metalne dijelove uredaja i prouzročiti strujni udar.
  - **Priključni kabel držite dalje od rotirajućeg radnog alata.** Ako bi izgubili kontrolu nad električnim alatom, mogao bi se odrezati ili zahvatiti priključni kabel, a mogao bi zahvatiti i vaše ruke i šake.
  - **Električni alat nikada ne odlazite prije nego što se radni alat potpuno zaustavi.** Rotirajući radni alat mogao bi dodirnuti površinu odlaganja, zbog čega bi mogli izgubiti kontrolu nad električnim alatom.
  - **Ne dopustite da električni alat radi dok ga nosite.** Rotirajući radni alat bi slučajnim kontaktom mogao zahvatiti vašu odjeću, a radni alat bi vas mogao ozlijediti.
  - **Redovito čistite otvore za hlađenje vašeg električnog alata.** Ventilator motora uvlači prašinu u kućište električnog alata, a veliko nakupljanje metalne prašine može uzrokovati električne opasnosti.
  - **Električni alat ne koristite blizu zapaljivih materijala.** Iskre bi mogle zapaliti ove materijale.
  - **Ne koristite radne alate koji zahtijevaju tekuća rashladna sredstva.** Primjena vode ili ostalih tekućih rashladnih sredstava može dovesti do električnog udara.
- Povratni udar i odgovarajuće upute upozorenja**
- Povratni udar je iznenadna reakcija zbog radnog alata koji se je zaglavio ili blokirao, kao što su brusilice, brusni tanjuri, čelične četke itd. Zaglavljivanje ili blokiravanje dovodi do naglog zaustavljanja rotirajućeg radnog alata. Zbog toga će se nekontrolirani električni alat ubrzati u smjeru suprotnom od smjera rotacije radnog alata na mjestu blokiranja. Ako bi se npr. brusna ploča zaglavila ili blokirala u izratku, tada rub brusne ploče koja je zarezala u izradak može odlomiti brusnu ploču ili uzrokovati povratni udar. Brusna ploča se kod toga pomiče prema osobi koja rukuje električnim alatom ili od nje, ovisno od smjera rotacije brusne ploče na mjestu blokiranja. Kod toga se brusne ploče mogu i odlomiti. Povratni udar je posljedica pogrešne ili neispravne uporabe električnog alata. On se može spriječiti prikladnim mjerama opreza, kao što su dolje opisane.
  - **Električni alat držite čvrsto i vaše tijelo i ruke dovedite u položaj u kojem možete preuzeti sile povratnog udara.** Ukoliko postoji koristite uvijek dodatnu ručku, kako bi imali najveći mogući kontrolu nad silama povratnog udara ili momentima reakcije kod rada električnog alata. Osoba koja rukuje električnim alatom može prikladnim mjerama opreza ovladati povratnim udarom ili silama reakcije.
  - **Vaše ruke nikada ne stavljajte blizu rotirajućeg radnog alata.** Radni alat se kod povratnog udara može pomaknuti preko vaših ruku.
  - **Vašim tijelom izbjegavajte područja u kojim se električni alat pomiče kod povratnog udara.** Povratni udar potiskuje električni alat u smjeru suprotnom od pomicanja brusne ploče na mjestu blokiranja.

- ▶ **Posebno opreznim radom u području uglova, oštih rubova, itd. spriječit ćete da se radni alat odbaci od izraka i da se u njemu ukliješti.** Rotirajući radni alat kada se odvije na uglovima ili oštlim rubovima, sklon je ukliještenju. To uzrokuje gubitak kontrole nad radnim alatom ili povratni udar.
  - ▶ **Ne koristite lančane ili nazubljene listove pile.** Takvi radni alati često uzrokuju povratni udar ili gubitak kontrole nad električnim alatom.
- Posebne upute za sigurnost za brušenje**
- ▶ **Koristite isključivo brusna tijela odobrena za električni alat i štitnik predviđen za ova brusna tijela.** Brusna tijela koja nisu predviđena za ovaj električni alat ne mogu se dovoljno zaštititi i nesigurna su.
  - ▶ **Brusne ploče s udubljenim središnjim dijelom moraju se tako montirati da njihova površina brušenja ne nadvisuje ravninu ruba štitnika.** Ne može se zadovoljavajuće zaštititi nestručno montirana brusna ploča koja strši iznad ravnine ruba štitnika.
  - ▶ **Štitnik mora biti sigurno montiran na električnom alatu i u svrhu maksimalne sigurnosti tako namješten da se osoba koja radi s kutnom brusilicom zaštitи od najsigurnijih komadića brusne ploče.** Štitnik pomaže da se osoba koja radi s kutnom brusilicom zaštitи od odlomljenih komadića, slučajnog kontakta s brusnom pločom, kao i od iskre-nja, zapaljenja odjeće.
  - ▶ **Brusna tijela se smiju koristiti samo za preporučene mogućnosti primjene.** Npr.: ne brusite nikada sa bočnom površinom brusne ploče za rezanje. Brusne ploče za rezanje predviđene su za rezanje materijala sa rubom ploče. Bočnim djelovanjem na ova brusna tijela one se mogu polomiti.
  - ▶ **Za brusne ploče koje ste odabrali koristite uvijek neoštećene stezne prirubnice odgovarajuće veličine i oblike.** Prikladne prirubnice služe za stezanje brusnih ploča i tako smanjuju opasnost od loma brusnih ploča. Prirubnice za brusne ploče za rezanje mogu se razlikovati od prirubnica za ostale brusne ploče.
  - ▶ **Ne koristite istrošene brusne ploče velikih električnih alata.** Brusne ploče za velike električne alate nisu predvi-dene za veće brojve okretaja manjih električnih alata i mogu puknuti.
- Dodatne upute upozorenja**
- Nosite zaštitne naočale.
- 
- ▶ **Primijenite prikladan uređaj za traženje kako bi se proti-zaštitili skriveni opskrbni vodovi ili zatražite pomoć lokalnog distributera.** Kontakt s električnim vodovima može dovesti do požara i električnog udara. Oštećenje plinske cijevi može dovesti do eksplozije. Probijanje vodovodne cijevi uzrokuje materijalne štete ili može prouzročiti električni udar.
  - ▶ **Ako se prekine električno napajanje, npr. zbog nestanka struje ili izvlačenja mrežnog utikača, deblokirajte prekidač za uklijučivanje/isključivanje i prebacite ga u položaj isključeno.** Time će se spriječiti nekontrolirano ponovno uklijučivanje.
  - ▶ **Za obradu kamena koristite usisavanje prašine.** Usisa-vac prašine mora biti odobren za usisavanje prašine ka-mena. Primjenom ovih naprava smanjuje se opasnost od ugrožavanja prašinom.
  - ▶ **Ne dirajte brusnu ploču za brušenje i brusnu ploču za rezanje prije nego što se ohladiti.** Brusne ploče se pri radu jako zagriju.
  - ▶ **Električni alat kod rada držite čvrsto s obje ruke i zauzmite siguran i stabilan položaj tijela.** Električni alat će se sigurno voditi s dvije ruke.
  - ▶ **Osigurajte izradak.** Izradak stegnut pomoću stezne naprave ili škripce sigurnije će se držati nego s vašom rukom.
  - ▶ **Održavajte vaše radno mjesto čistim.** Posebno su opasne mješavine materijala. Prašina od lakog metala može se zapaliti ili eksplodirati.
- Upute za sigurnost za dijamantne lončaste brusne ploče**
- ▶ **Radite samo sa usisnom haubom prilagođenom korište-njem električnom alatu, sa priključkom na vlastiti usisa-vac prašine.**
  - ▶ **Odaberite dijamantnu lončastu brusnu ploču prikladnu za obrađivani materijal.** Pridržavajte se napomena za materijal na ambalaži.
  - ▶ **Prije montaže očistite stezni komplet, vreteno i dijamantnu lončastu brusnu ploču.**
  - ▶ **Pridržavajte se dimenzija dijamantne lončaste brusne ploče.** Promjer otvor mora odgovarati steznoj prirubnici. Ne koristite reduksijske komade ili adaptere. Provrt dijamantne lončaste brusne ploče ne smije se proširi-vati.
  - ▶ **Dopušteni maksimalni broj okretaja dijamantne lončaste brusne ploče mora barem odgovarati maksimalnom broju okretaja električnog alata.**
  - ▶ **Prije transporta električnog alata demontirajte dijamantnu lončastu brusnu ploču u svrhu izbjegavanja oštećenja.**
  - ▶ **Kako bi se postigli maksimalni radni rezultati, brusite samo sa manjim pritiskom; ne naginjite koso iz vertikal-nog položaja, ne udarajte.**
  - ▶ **Dijamantne lončaste brusne ploče mogu se kod rada ja-ko zagrijati; ne dodirujte ih prije nego što se ohlađe.**
  - ▶ **Električni alat odložite tek nakon što se dijamantna lončasta brusna ploča zaustavi do stanja mirovanja.**
  - ▶ **Za otpuštanje i stezanje stezne matice koristite račva-sti ključ 3 607 950 017.**

## Opis proizvoda i radova



**Treba pročitati sve napomene o sigurnosti i upute.** Ako se ne bi pozivale napomene o sigurnosti i upute to bi moglo uzrokovati strujni udar, požar i/ili teške ozljede.

Molimo otvorite preklopnu stranicu sa prikazom uređaja i držite ovu stranicu otvorenom dok čitate upute za uporabu.

### Uporaba za određenu namjenu

Električni alat predviđen je za suho brušenje, skidanje srha i glaćanje, prvenstveno mineralnih materijala (kao npr. betona, kamena, mramora i estriha). Prikidan je također za skidanje zaštitnih premaza i ostataka ljeplja. Električni alat smije se koristiti isključivo u kombinaciji s dijamantnom lončastom brusnom pločom i usisavačem klase prašine M.

### Prikazani dijelovi uređaja

Numeriranje prikazanih dijelova odnosi se na prikaz električnog alata na stranici sa slikama.

- 1 Prekidač za uključivanje/isključivanje
- 2 Dodatna ručka
- 3 Štitnik i usisna hauba
- 4 Dvodijelni vjenac četke (GBR 15 CAG)
- 5 Izrez (GBR 15 CAG)
- 6 Pomični dio zaštitne haube (GBR 15 CAG)
- 7 Zasun (GBR 15 CAG)
- 8 Usisni nastavak
- 9 Tipka za utvrđivanje vretena

- 10 Usisno crijevo\*
- 11 Vjenac četki (GBR 15 CA)
- 12 Ručka (izolirana površina zahvata)
- 13 Brusno vreteno
- 14 Stezna prirubnica sa O-prstenom
- 15 Dijamantna lončasta brusna ploča\*
- 16 Stezna matica
- 17 Brzostežuća matica SDS-*clic* \*
- 18 Račvasti ključ za steznu maticu

\*Prikazan ili opisan pribor ne pripada standardnom opsegu isporuke. Potpuni pribor možete naći u našem programu pribora.

### Tehnički podaci

Brusilica za beton		GBR 15 CAG	GBR 15 CA
Kataloški br.		3 601 G76 0..	3 601 G76 0..
Nazivna primljena snaga	W	1500	1500
Predana snaga	W	820	820
Nazivni broj okretaja	min <sup>-1</sup>	9300	9300
Promjer dijamantne lončaste brusne ploče	mm	125	125
Navoj brusnog vretena		M 14	M 14
Meko pokretanje		●	●
Zaštita od ponovnog uključivanja		●	●
Ograničenje struje zaleta		●	●
Konstantelektronik		●	●
Zaštita od preopterećenja		●	●
Brušenje uz rubove		●	–
Težina odgovara EPTA-Procedure 01/2003	kg	2,6	2,6
Klasa zaštite		<input type="checkbox"/> II	<input type="checkbox"/> II
Podaci vrijede za nazivni napon [U] od 230 V. U slučaju odstupanja napona i u izvedbama specifičnim za dotočnu zemlju, ovi podaci mogu varirati.			

### Informacije o buci i vibracijama

Izmjerene vrijednosti za buku određene su prema EN 60745.		GBR 15 CAG	GBR 15 CA
Prag buke uređaja vrednovan sa A obično iznosi		3 601 G76 0..	3 601 G76 0..
Prag zvučnog tlaka	dB(A)	92	92
Prag učinka buke	dB(A)	103	103
Nesigurnost K	dB	3	3
<b>Nositi štitnike za sluh!</b>			
Ukupne vrijednosti vibracija a <sub>h</sub> (vektorski zbor u tri smjera) i nesigurnost K određeni su prema EN 60745:			
a <sub>h</sub>	m/s <sup>2</sup>	4,5	5,5
K	m/s <sup>2</sup>	1,5	1,5

Prag vibracije naveden u ovim uputama izmjerjen je postupkom mjerjenja propisanim u EN 60745 i može se primijeniti za medusobnu usporedbu električnih alata. Prikidan je i za pri-vremenu procjenu opterećenja od vibracija.

Navedeni prag vibracija predstavlja glavne primjene električnog alata. Ako se međutim električni alat koristi za druge primjene, s različitim priborom, radnim alatima koji odstupaju od navedenih ili se nedovoljno održavaju, prag vibracija može odstupati. Na taj se način može osjetno povećati opterećenje od vibracija tijekom čitavog vremenskog perioda rada.

Za točnu procjenu opterećenja od vibracija trebaju se uzeti u obzir i vremena u kojima je uređaj isključen, ili doduše radi ali stvarno nije u primjeni. Na taj se način može osjetno smanjiti opterećenje od vibracija tijekom čitavog vremenskog perioda rada.

Prije djelovanja vibracija utvrđite dodatne mjere sigurnosti za zaštitu korisnika, kao npr.: održavanje električnog alata i radnih alata, kao i organiziranje radnih operacija.

## Izjava o usklađenosti

Izjavljujemo uz punu odgovornost da je ovaj proizvod opisan u „Tehnički podaci“ usklađen sa slijedećim normama ili normativnim dokumentima: EN 60745, prema odredbama smjernica 2011/65/EU, 2004/108/EC, 2006/42/EC.

Tehnička dokumentacija (2006/42/EC) može se dobiti kod:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Henk Becker Executive Vice President Engineering	Helmut Heinzelmann Head of Product Certification PT/ETM9
--	--

i.V.

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen  
15.05.2013

## Montaža

- Prije svih radova na električnom alatu izvucite mrežni utičak iz utičnice.

## Ugradnja/zamjena dijamantne lončaste brusne ploče (vidjeti sliku A)

### Dopušteni brusni alati

Možete koristiti sve dijamantne lončaste brusne ploče navedene u ovim uputama za rukovanje.

Pridržavajte se dimenzija dijamantne lončaste brusne ploče. Promjer otvora mora odgovarati steznoj prirubnici. Provrt dijamantne lončaste brusne ploče ne smije se proširivati. U tu svrhu ne koristite nikakve adapttere ili reducijske komade.

Dopušten broj okretaja [ $\text{min}^{-1}$ ], odnosno obodna brzina [ $\text{m/s}$ ] korištene dijamantne lončaste brusne ploče mora barem odgovarati podacima u donjoj tablici.

Zbog toga se pridržavajte dopuštenog **broja okretaja, odnosno obodne brzine** na etiketi dijamantne lončaste brusne ploče.


	max. [mm] D	[mm] d	[min <sup>-1</sup> ] 11 000	[m/s] 80
	125	22,2		

### Ugradnja dijamantne lončaste brusne ploče

Za obradivani materijal odaberite prikladnu dijamantnu lončastu brusnu ploču. Kod toga se pridržavajte napomena za materijal na ambalaži dijamantne lončaste brusne ploče.

Očistite brusno vreteno **13** i sve dijelove koje treba montirati.

Stavite steznu prirubnicu **14** tako na brusno vreteno **13** da je naslon za centriranje okrenut prema van. Stezna prirubnica mora sjesti na dvobrid brusnog vretena (osiguranje od okretanja).



U steznoj prirubnici **14** oko naslona za centriranje ugraden je plastični dio (O-prsten). **Ako O-prsten nedostaje ili je oštećen**, prije daljnje primjene, stezna prirubnica **14** se mora neizostavno zamjeniti.

Stavite dijamantnu lončastu brusnu ploču **15** na steznu prirubnicu **14**. Kod toga pazite da se strelica smjera rotacije na dijamantnoj lončastoj brusnoj ploči podudara sa strelicom smjera rotacije na štitniku i usisnoj haubi **3**.

Pritisnite tipku za blokiranje vretena **9** za utvrđivanje brusnog vretena.

Navrnite steznu maticu **16** i stegnite je račvastim ključem **18**.

Pazite da naslon stezne matice **16** bude okrenut prema van kako što je prikazano na slici.

- **Nakon montaže dijamantne lončaste brusne ploče, prije uključivanja električnog alata provjerite da li je dijamantna lončasta brusna ploča ispravno montirana i da li se može slobodno okretati. Dijamantna lončasta brusna ploča ne smije strugati po štitniku i usisnoj haubi ili drugim dijelovima.**

### Zamjena dijamantne lončaste brusne ploče

Prije transporta električnog alata dijamantna lončasta brusna ploča **15** se mora skinuti, kako bi se izbjegla oštećenja brusne ploče.

- **Ne dirajte dijamantnu lončastu brusnu ploču prije nego što se ohladi.** Dijamantne lončaste brusne ploče se kod rada jako zagriju.

Pritisnite tipku za blokiranje vretena **9** za utvrđivanje brusnog vretena.


- **Tipku za utvrđivanje vretena pritisnite samo dok brusno vreteno miruje.** Električni alat bi se inače mogao oštetići.

Otpustite steznu maticu **16** sa račvastim ključem **18** i odvijte steznu maticu. Skinite dijamantnu lončastu brusnu ploču **15**.

## Brzostežuća matica SDS-*clic*

Za jednostavnu zamjenu brusnog alata bez primjene dalnjeg alata, možete umjesto stezne matice **16** primijeniti brzostežuću maticu **17**.

- **Koristite samo besprijeckornu, neoštećenu brzostežuću maticu 17.**
- **Kod navrtanja pazite da strana brzostežuće matice 17 sa natpisom ne bude okrenuta prema dijamantnoj lončastoj brusnoj ploči; strelica mora biti okrenuta prema indeks znaku 19.**



Pritisnite tipku za blokiranje vretena **9** za utvrđivanje brusnog vretena. Za stezanje brzostežuće matice, okrenite dijamantu lončastu brusnu ploču snažno u smjeru kazaljke na satu.

Propisno pričvršćena, neoštećena brzostežuća matica može se otpustiti rukom okretanjem narecanog prstena u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. **Brzostežuću maticu koja je čvrsto stegnuta ne otpuštajte nikada klještim, nego za to koristite račvasti ključ 18.**

## Usisavanje prašine

► Prašina od materijala kao što su premazi sa sadržajem olovka, neke vrste drva, mineralnih materijala i metala, može biti štetna za zdravlje. Dodirivanje ili udisanje prašine može uzrokovati alergijske reakcije i/ili oboljenja dišnih putova korisnika električnog alata ili osoba koje se nalaze u blizini.

Određena vrsta prašine, kao što je npr. prašina od hrastovine ili bukve smatra se kancerogenom, posebno u kombinaciji sa dodatnim tvarima za obradu drva (kromat, zaštitna sredstva za drvo). Materijal koji sadrži azbest smiju obradivati samo stručne osobe.

- Da bi se postigao visoki stupanj usisavanja prašine, koristite usisavač GAS 50 MS za mineralnu prašinu, jedno sa ovim električnim alatom.
- Osigurajte dobru ventilaciju radnog mjesta.
- Preporučuje se uporaba zaštitne maske sa filterom klase P2.

Pridržavajte se važećih propisa za obradivane materijale. Usisavač prašine mora biti odobren za usisavanje prašine kamenja. Bosch nudi prikladne usisavače prašine.

Nataknite usisno crijevo **10** (pribor) na usisni nastavak **8**. Spojite usisno crijevo **10** sa usisavačem prašine (pribor). Pregleđ za priključak na usisavač prašine možete naći na kraju ovih uputa.

### Upute za primjenu brsilice za beton

Kako bi se smanjile emisije prašine koje se pojavljuju kod rada, pridržavajte se sljedećih uputa.

- Koristite samo od Boscha preporučene kombinacije dijamantne lončaste brusne ploče, brsilice za beton sa mon-

tiranim štitnikom i usisnom haubom, kao i usisavača klase prašine M. Ostale kombinacije mogu dovesti do slabijeg hvatanja i odvajanja prašine.

- Pridržavajte se uputa za uporabu, održavanje i čišćenje usisavača, uključujući filtera. Odmah ispraznite sabirni spremnik za prašinu čim se napuni. Redovito čistite filter usisavača i uvijek ponovno potpuno ugradite filter u usisavač.
- Koristite samo usisna crijeva koja je propisao Bosch. Nikada sa crijevom ne manipulirajte protupropisno. Ako bi kamenciči uli u crijevo, prekinite rad i odmah očistite usisno crijevo. Izbjegavajte oštro pregibanje usisnog crijeva.
- Brusilicu za beton pustite u rad samo za uporabu za određenu namjenu.
- Pridržavajte se općih zahtjeva na radnim mjestima na radištu.
- Osigurajte dobro provjetravanje radnog prostora.
- Osigurajte slobodno radno polje. Kod duljeg rada usisavač se mora moći slobodno pratiti, odnosno pravovremeno dovoditi.
- Nosite štitnike za sluh, zaštitne naočale, masku za zaštitu od prašine i prema potrebi rukavice. Kao masku za zaštitu od prašine koristite polumasku klase FFP 2 koja filtrira najmanje jednu česticu.
- Za čišćenje radnog mjeseta koristite prikladan usisavač. Nataženu prašinu ne vrtložite metenjem.

## Rad

### Puštanje u rad

► **Pridržavajte se mrežnog napona! Napon izvora struje mora se podudarati s podacima na tipskoj pločici električnog alata. Električni alati označeni s 230 V mogu raditi i na 220 V.**

### Uključivanje/isključivanje

Za **puštanje u rad** električnog alata, prekidač za uključivanje/isključivanje **1** pomaknite prema naprijed.

Za **utvrđivanje** prekidača za uključivanje/isključivanje **1**, prekidač za uključivanje/isključivanje **1** pritisnite prema naprijed i dolje, dok ne preskoči.

Za **isključivanje** električnog alata otpustite prekidač za uključivanje/isključivanje **1**, odnosno ako je aretiran, pritisnite na kratko prekidač za uključivanje/isključivanje **1** straga prema dolje i zatim ga otpustite.

► **Prije uporabe kontrolirajte brusni alat. Brusni alat mora biti besprijeckorno montiran i mora se moći slobodno okretati. Provode probni rad od najmanje 1 minute, bez opterećenja. Ne koristite oštećene neoštećene, neokrugle ili vibrirajuće brusne alate.** Oštećeni brusni alati mogu se rasprsnuti.

Za štednju električne energije, električni alat uključite samo ako ćete ga koristiti.

### Zaštita od ponovnog uključivanja

Zaštita od ponovnog uključivanja sprječava nekontrolirano pokretanje električnog alata nakon prekida dovoda struje.

**Za ponovno puštanje u rad** pomaknite prekidač za uključivanje/isključivanje **1** u isključeni položaj i ponovno uključite električni alat.

**Napomena:** Redovito provjeravajte funkciju zaštite od ponovnog pokretanja, tako da tijekom rada izvučete mrežni utikač i nakon toga ga ponovno utaknete.

### Ograničenje struje zaleta

Elektroničko ograničenje struje zaleta ograničava snagu kod uključivanja električnog alata i omogućava rad sa priključkom na 16 A osiguraču.

### Konstantelektronik

Konstantelektronik održava broj okretaja kod praznog hoda i opterećenja gotovo konstantnim i time jamči jednolični radni učinak.

### Zaštita od preopterećenja

Kod preopterećenja će se zaustaviti elektromotor električnog alata. Električni alat ostavite da se ohladi u trajanju cca. 30 sekundi, radom bez opterećenja kod maksimalnog broja okretaja pri praznom hodu.

### Brušenje uz rubove (GBR 15 CAG) (vidjeti sliku B)

Za brušenje uz rubove zasun **7** povucite prema naprijed (**1**) te pomični dio zaštitne haube **6** zakrenite postrane (**2**). Utvrđite zasun **7** (**3**).

### Upute za rad

- ▶ Stegnite izradak ukoliko on ne leži sigurno pod djelovanjem vlastite težine.
- ▶ Električni alat ne opterećujte toliko kako da se zaustavi pod opterećenjem.
- ▶ Ne dirajte dijamantnu lončastu brusnu ploče prije nego što se ohladi. Dijamantne lončaste brusne ploče se kod rada jako zagriju.

Električni alat vodite prema izratku samo u uključenom stanju. Pomičite električni alat po izratku sa umjerenim pritiskom, plošno kružno ili naizmjenično u uzdužnom i poprečnom smjeru. Za skidanje slojeva materijala električni alat se može voditi i pod manjim kutom prema površini izratka, tako da to ne utječe na usisavanje prašine.

## Održavanje i servisiranje

### Održavanje i čišćenje

- ▶ Prije svih radova na električnom alatu izvucite mrežni utikač iz utičnice.
- ▶ Električni alat i otvore za hlađenje održavajte čistim kako bi se moglo dobro i sigurno raditi.
- ▶ Kod ekstremnih uvjeta primjene po mogućnosti uvijek treba koristiti usisni uređaj. Često ispuhavajte otvore za hlađenje i predspojite zaštitnu sklopku struje kvara (FI). Kod obrade metala vodljiva prašina se može nakupiti unutar električnog alata. To može negativno utjecati na zaštitnu izolaciju električnog alata.

Tupa dijamantna lončasta brusna ploča **15** može se obrusiti kratkim brušenjem abrazivnog materijala (npr. krečnopješčnika).

Pažljivo uskladištite i postupajte sa priborom.

Ako je potrebna zamjena priključnog kabela, tada je treba provesti u Bosch servisu ili u ovlaštenom servisu za Bosch električne alate, kako bi se izbjeglo ugrožavanje sigurnosti.

### Zamjena vijenca četki

Za optimalno usisavanje prašine pravodobno zamijenite istrošeni vijenac četke.

**GBR 15 CA** Odvijačem oprezno podignite vijenac četki **11** kod montirane dijamantne brusne ploče **15** na izrezima vodilice četki. Pritom koristite dijamantnu lončastu brusnu ploču kao uporište poluge.

Pritisnite novi vijenac četki **11** oprezno do graničnika u vodilici četki. Kod umetanja pazite da krajevi vijenca četki ne leže u izrezu vodilice četki.

**GBR 15 CAG (vidi sliku C):** Pritisnite (npr. odvijačem) u oba izresa **5** u zaštitnoj haubi. Oba dijela vijenca četki **4** možete naći ispod električnog alata.

Oprezno pritisnite oba nova dijela vijenca četki **4** do graničnika u vodilici četki. Kod umetanja pazite da krajevi vijenca četki ne leže u izrezu vodilice četki.

### Servisiranje i savjetovanje o primjeni

Ovlašteni servis će odgovoriti na vaša pitanja o popravcima i održavanju vašeg proizvoda te o rezervnim dijelovima. Povećane crteže i informacije o rezervnim dijelovima možete naći na adresi:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Bosch tim za savjetovanje o primjeni rado će vam pomoći odgovorom na pitanja o našim proizvodima i priboru.

Za slučaj povratnih upita ili naručivanja rezervnih dijelova, molimo vas neizostavno navedite 10-znamenkasti kataloški broj sa tipske pločice električnog alata.

### Hrvatski

Robert Bosch d.o.o.  
Kneza Branimira 22  
10040 Zagreb  
Tel.: (01) 2958051  
Fax: (01) 2958050

### Zbrinjavanje

Električni alat, pribor i ambalažu treba dovesti na ekološki prihvatljivu ponovnu primjenu.

### Samo za zemlje EU:



Prema Europskim smjernicama 2012/19/EU za električne i elektroničke stare uređaje, električni alati koji više nisu uporabivi moraju se odvojeno sakupiti i dovesti na ekološki prihvatljivu ponovnu primjenu.

Zadržavamo pravo na promjene.

# Eesti

## Ohutusnõuded

### Üldised ohutusjuhised

#### **! TÄHELEPANU**

#### Kõik ohutusnõuded ja juhised tulub läbi lugeda.

Ohutusnõuetate ja juhiste eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused.

#### Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edasiseks kasutamiseks hoolikalt alles.

Allpool kasutatud mõiste „Elektriline tööriist“ käib võrgutoitega (toitejuhtmega) elektriliste tööriistade ja akutoitega (ilmatoitejuhtmeta) elektriliste tööriistade kohta.

#### Ohutusnõuded tööpiirkonnas

► **Töökoht peab olema puhas ja hästi valgustatud.** Töökohas valitsev segadus ja hämarus võib pöhjustada önnetusi.

► **Ärge kasutage elektrilist tööriista plahvatusohlikus keskkonnas, kus leidub tuleohtlikke vedelikke, gaase või tolmu.** Elektrilistest tööriistadest lööb sädemeid, mis võivad tolmu või aurud süüda.

► **Elektrilise tööriista kasutamise ajal hoidke lapsed ja teised isikud töökohast eema.** Kui Teie tähelepanu kõrval juhitakse, võib seade Teie kontrolli alt väljuda.

#### Elektroohutus

► **Elektrilise tööriista pistik peab pistikupessas sobima.** Pistiku kallal ei tohi teha mingeid muudatusi. Ärge kasutage kaitsemaandusega elektriliste tööriistade puhal adapteripistikuid. Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögi saamise riski.

► **Vältige kehakontakti maandatud pindadega, nagu torud, radiatoriid, piliidid ja külmikud.** Kui Teie keha on maandatud, on elektrilöögi oht suurem.

► **Hoidke seadet vihma ja niiskuse eest.** Kui elektrilisse tööriista on sattunud vett, on elektrilöögi oht suurem.

► **Ärge kasutage toitejuhet otstarvetel, milleks see ei ole ette nähtud, näiteks elektrilise tööriista kandmiseks, ülesriputamiseks või pistiku pistikupesast väljatömbamiseks.** Hoidke toitejuhet kuumuse, öli, teravate servade ja seadme liukuvate osade eest. Kahjustatud või keerduläinud toitejuhtmed suurendavad elektrilöögi ohtu.

► **Kui töötate elektrilise tööriistaga vabas öhus, kasutage ainult selliseid pikendusjuhtmeid, mida on lubatud kasutada ka välistingimustes.** Välistingimustes kasutamiseks sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.

► **Kui elektrilise tööriista kasutamine niiskes keskkonnas on välitmatu, kasutage rikkevoolukaitselüliti.** Rikkevoolukaitselülitit kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.

#### Inimeste turvalisus

► **Olge tähelepanelik, jälgige, mida Te teete, ning toimige elektrilise tööriistaga töötades kaalutletult.** Ärge kasutage elektrilist tööriista, kui olete väsinud või uimasti-

te, alkoholi või ravimite mõju all. Hetkeline tähelepanematus seadme kasutamisel võib pöhjustada tösisid vigastusi.

► **Kandke isikukaitsevahendeid ja alati kaitseprille.** Isiku- kaitsevahendite, näiteks tolumaski, libisemiskindlate turvajalatsite, kaitsekiivri või kuulmiskaitsevahendite kandmine – sõltuvalt elektrilise tööriisti tüübist ja kasutusalast – vähendab vigastuste ohtu.

► **Vältige seadme tahtmatut käivitamist. Enne pistiku ühendamist pistikupessa,aku ühendamist seadme külge, seadme ülestõstmist ja kandmist veenduge, et elektriline tööriist on välja lülitud.** Kui hoiate elektrilise tööriista kandmisel sõrme lülil või ühendab vooluvõrku sisselülitatud seadme, võivad tagajärjeks olla önnetused.

► **Enne elektrilise tööriista sisselülitamist eemaldage selle küljest reguleerimis- ja mutrivõtmel.** Seadme põörleva osa küljes olev reguleerimis- või mutrivõti võib pöhjustada vigastusi.

► **Vältige ebatalalist kehaasendit. Võtke stabilne tööasend ja hoidke kogu aeg tasakaalu.** Nii saatte elektrilist tööriista ootamatutes olukordades paremini kontrollida.

► **Kandke sobivat rõivastust. Ärge kandke laiu riideid ega ehteid.** Hoidke juuksed, rõivad ja kindad seadme liikuvatest osadest eemal. Lotendavad riided, ehted või pikad juuksed võivad sattuda seadme liikuvate osade vahele.

► **Kui on võimalik paigaldada tolmueemaldus- ja tolmukogumisseadiseid, veenduge, et need on seadmega ühendatud ja et neid kasutatakse õigesti.** Tolmueemaldusseadise kasutamine vähendab tolmust pöhjustud ohte.

#### Elektriliste tööriistade hoolikas käsitsimine ja kasutamine

► **Ärge koormake seadet üle. Kasutage töö tegemiseks selleks ettenähtud elektrilist tööriista.** Sobiva elektrilise tööriistaga töötate ettenähtud jõudluspriides efektiivselt ja ohutult.

► **Ärge kasutage elektrilist tööriista, mille lülit on rikkis.** Elektriline tööriist, mida ei ole enam võimalik lülitist sisse ja välja lülitada, on ohtlik ning tuleb parandada.

► **Tömmake pistik pistikupesast välja ja/või eemaldaage seadmeistaku enne seadme reguleerimist, tarvikute vahetamist ja seadme ärapanekut.** See ettevaatusabinõu vähib elektrilise tööriista soovimatut käivitamist.

► **Kasutusvälisel ajal hoidke elektrilisi tööriistu lastele kättesaamatus kohas.** Ärge laske seadet kasutada isikutel, kes seadet ei tunne või pole siintoodud juhiseid lugenud. Asjatundmatute isikute käes on elektrilised tööriistad ohtlikud.

► **Hoolitsege seadme eest korralikult. Kontrollige, kas seadme liukuvad osad töötavad veatult ega kiudu kiini. Veenduge, et seadme detailid ei ole murdunud või kahjustatud määral, mis mõjutab seadme töökindlust.** Laske kahjustatud detailid enne seadme kasutamist parandada. Paljude ömetustega pöhjuseks on halvasti hoolitud elektrilised tööriistad.

- ▶ **Hoidke liiketurvikud teravad ja puhtad.** Hoolikalt hooldatud, teravate lõikesvadega liiketurvikud kiilduvad harvemini kinni ja neid on lihtsam juhtida.
- ▶ **Kasutage elektrilist tööriista, lisavarustust, tarvikuid jne vastavalt siintoodud juhistele ning nii, nagu konkreetse seadmetüübi jaoks ette nähtud.** Arvestage seejuures töötigimuste ja teostatava töö iseloomuga. Elektriliste tööriistade nõuetevastane kasutamine võib põhjustada ohtlikke olukordi.

#### Teenindus

- ▶ **Laske elektrilist tööriista parandada ainult kvalifitseeritud spetsialistidel, kes kasutavad originalvaruosi.** Nii tagate püsivalt seadme ohutu töö.

### Ohutusnõuded betoonilihvmasinate kasutamisel

#### Ühised ohutusnõuded lihvimisel

- ▶ **Käesolev seade on ette nähtud kasutamiseks lihvmasinana.** Järgige kõiki seadmega kaasasolevaid ohutusnõudeid, juhiseid, jooniseid ja andmeid. Järgnevalt toodud juhiste eiramine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju ja/või raskeid vigastusi.
- ▶ **Seade ei sobi liivapaberiga lihvimiseks, traatharjadega töötlemiseks, poleerimiseks ja lõikamiseks.** Seadme kasutamine otstarbel, milleks see ei ole ette nähtud, on ohtlik ja võib tekitada vigastusi.
- ▶ **Ärge kasutage tarvikuid, mida ei ole tootja selle elektrilise tööriista jaoks ette näinud ega soovitanud.** Asjaolu, et saate tarvikud oma seadme külge kinnitada, ei taga veel seadme ohutut tööd.
- ▶ **Kasutatava tarviku lubatud põörlemiskiirus peab olema vähemalt sama suur nagu elektrilise tööriista maksimaalne põõrete arv.** Lubatud kiirusest kiiremini põõrev tarvik võib puruneda ning selle tükid võivad laiali paikuda.
- ▶ **Tarviku välisläbiröömine ja paksus peavad vastama elektrilise tööriista mõõtmetele.** Valeda mõõtmetega tarvikuid ei kata kaitsekate piisavalt määral, mistöttu võivad need kontrolli alt väljuda.
- ▶ **Keermestatud sabaga tarvikud peavad spindli keerme-ga täpselt sobima.** Flantsi abil monteeritavate tarvikute puhul peab tarviku siseava läbimõõt vastama flantsi siseava läbimõõdule. Elektrilise tööriista külge täpselt ja tugevalt kinnitamata tarvikud põõrevad ebaühtlaselt, vibreerivad tugevasti ja võivad põhjustada kontrolli kaotuse tööriista üle.
- ▶ **Ärge kasutage vigastatud tarvikuid.** Iga kord enne kasutust kontrollige tarvikuid, näiteks lihvkettaid ja lihvtaldu pragude või kulumise suhtes, traatharju lahtiste või murdunud traatide suhtes. Kui seade või tarvik kubub maha, siis veenduge, et see ei ole vigastatud, või kasutage vajaduse korral vigastamatava tarvikut. Kui olete tarviku üle vaadanud ja kohale asetanud, laske seadmel ühe minuti jooksul töötada maksimaalsel põõretel. Seejuures ärge asetsege põõrleva tarvikuga ühel tasandil ja veenduge, et seda ei tee ka läheduses viibivad inimesed. Selle katseaja jooksul vigastatud tarvikud üldjuhul purunevad.
- ▶ **Kandke isikukaitsevahendeid.** Kasutage vastavalt kasutusotsstarbele näomaski, silmakaitset või kaitseprille. Vajaduse korral kandke tolmuksaimaski, kuulmiskaitsevahendeid, kaitsekindaid või kaitsepolle, mis kaitseb Teid lihvimisel eralduvate väikeste osakete eest. Silmad peavad olema kaitstud seadme kasutamisel eralduvate võõrkehade eest. Tolmu- või hingamisteede kaitsemaskid peavad filtreerima kasutamisel tekkiva tolmu. Pikaajaline vali müra võib kahjustada kuulmist.
- ▶ **Veenduge, et teised inimesed on tööpiirkonnast ohutus kauguses.** Igauks, kes tööpiirkonda siseneb, peab kandma isikukaitsevahendeid. Tooriku või tarviku murdunud tükid võivad eemale paikuda ja põhjustada vigastusi ka väljaspool otsetööpiirkonda.
- ▶ **Kui teostate töid, mille puhul tarvik võib tagada varjatud elektrijuhtmeid või seadme enda toitejuhet, hoidke seadet ainult isoleeritud käepidemetest.** Kontakt pingi all oleva elektrijuhtmega võib pingestada seadme metallosad ja põhjustada elektrilöögi.
- ▶ **Hoidke toitejuhe põõrlevatest tarvikutest eemal.** Kontrolli kaotuse selde seadme üle tekib toitejuhtme läbilöökamise või kaasahaaramise oht ning Teie käsi võib põõrleva tarviku kokku puutuda.
- ▶ **Ärge pange seadet käest enne, kui seadme spindel on täielikult seisikunud.** Põõrlev tarvik võib aluspinnaga kokku puutuda, mille tagajärjeks võib olla kontrolli kaotus seadme üle.
- ▶ **Seadme transportimise ajal ärge laske seadmel töötada.** Teie röivad võivad põõrleva tarviku juhuslikult kokku puutuda ning tarvik võib tungida Teie kehasse.
- ▶ **Puhastage regulaarselt seadme ventilatsiooniasid.** Mootori ventilaatoril tömbab tolmu korpusesse, kuhjuv metallitolm võib põhjustada elektrilisi ohte.
- ▶ **Ärge kasutage seadet kergestisüttivate materjalide läheduses.** Sädemete töött võivad need materjalid süttida.
- ▶ **Ärge kasutage tarvikuid, mille puhul tuleb kasutada jahutusvedelikke.** Vee või teiste jahutusvedelike kasutamine võib põhjustada elektrilöögi.

#### Tagsasilöök ja asjaomased ohutusnõuded

- ▶ Tagsasilöök on kinnikiilduvast tarvikust, näiteks lihvketlast, lihvtallast, traatharjast vmt tingitud järsk reaktsioon. Kinnikiildumine põhjustab tarviku järsu seisumise. Selle tagajärvel liigub seade kontrollimattul tarviku põõremissuunale vastupidises suunas. Kui näiteks lihvketas tarvikus kinni kiildub, võib tagajärjeks olla tagsilöök või lihvketta murdumine. Lihvketas liigub sõltuvalt ketta põõremissuunast kas seadme kasutaja poole või kasutajast eemal. Seejuures võivad lihvketad ka murduda. Tagsasilöök on seadme ebaõige kasutamise või valede töövõtete tagajärg. Seda saab vältida, rakendades järgnevalt kirjeldatud sobivaid ettevaatusabinõusid.
- ▶ **Hoidke seadet tugevasti kinni ja viige oma keha ja käed asendisse, milles saate tagsasilöögijõududele vastu astuda.** Suurima kontrolli saavutamiseks tagsasilöögijõude või reaktsioonimomentide üle **kasutage alati lisäkäepidet, kui see on olemas.** Seadme kasutaja suudab

sobivaid ettevaatusabinõusid rakendades tagasilöögi- ja reaktsioonijõudusid kontrollida.

- **Ärge viige oma kätt kunagi pöörlevate tarvikute lähe-dusse.** Tagasilöögi puhul võib tarvik liikuda üle Teie käe.
- **Vältige oma kehaga piirkonda, kuhu seade tagasilöögi puuhul liigub.** Tagasilöök viib seadme lihvketta liikumissu-nale vastupidises suunas.

► **Eriti ettevaatlikult töötage nurkade, teravate servade jm piirkonnas.** Hoidke ära tarvikute tagasipörkumine toorikult ja kinnikiildumine. Pöörlev tarvik kaldub nurka-des, teravates servades ja tagasipörkumise korral kinni kiilduma. See pöhjustab kontrolli kaotuse seadme üle või tagasilöögi.

► **Ärge kasutage kett- ega hammastatud saeketast.** Sellis-ed tarvikud pöhjustavad tihti tagasilöögi või kontrolli kaotuse seadme üle.

#### **Erinõuded lihvimisel**

► **Kasutage üksnes elektrilise tööriista jaoks ette nähtud lihvimistarvikut ja selle lihvimistarviku jaoks ette nähtud kettakaitset.** Lihvimistarvikuid, mis ei ole elektrilise tööriista jaoks ette nähtud, ei kata kettakaitse piisavalt ning seetõttu on need ohtlikud.

► **Nõgusa keskosaga lihvkettaga tuleb paigaldada nii, et nende pind ei ulatu kettakaitse serva tasandist kõrgemale.** Valesti paigaldatud lihvketas, mis ulatub kettakaitse servast kõrgemale, ei ole kettakaitsega piisaval määral kaetud.

► **Kettakaitse peab olema elektrilise tööriista külge tuge-vasti kinnitatud ja maksimaalse turvalisuse tagami-seks olema välja reguleeritud nii, et see katab suuremat osa lõikekettast.** Kettakaitse aitab kasutajat kaitsta murdunud tükkide eest, lihvkettaga juhusliku kokkupuute eest ning sädemete eest, mis võivad süüdata kasutaja rõ-vad.

► **Lihvimistarvikuid tohib kasutada üksnes soovititud kasutusotstarvetel.** Näiteks: Ärge kunagi kasutage lihvimiseks lõikeketta külgpinda. Lõikekettad on ette nähtud materjalil lõikamiseks ketta servaga. KülgSuunas raken-datavate jõudude toimel võivad need kettad puruneda.

► **Kasutage valitud lihvkettaga alati õige suuruse ja kujuga ning vigastamata seibi.** Sobivad seibid kaitsevad lihvketast ja vähendavad lihvkettaga purunemise ohtu. Lõike-ketaste seibid võivad lihvketaste seibidest erineda.

► **Ärge kasutage suuremate elektriliste tööriistade kulu-nud lihvkettaga.** Suuremate elektriliste tööriistade lihv-keitad ei ole ette nähtud kasutamiseks väiksemate sead-mete kõrgematel pööretel ja võivad purunedada.

#### **Täiendavad ohutusnõuded**

**Kandke kaitseprille.**



► **Varjatult paiknevate elektrijuhtmete, gaasi- või veeto-rude avastamiseks kasutage sobivaid otsimisseadmeid või pöörduge kohaliku elektri-, gaasi- või veearustus-firma pool.** Kokkupuuel elektrijuhtmetega tekib tulekahju- ja elektrilöögi oht. Gaasitorustiku vigastamisel tekib plahvatusoht. Veatorustiku vigastamine pöhjustab mate-rialalse kahju ja võib tekitada elektrilöögi.

► **Vabastage lülitü (sisse/välja) ja viige see väljalülitudat asendisse, kui vooluvarustus näiteks elektrikatkestu-se või toitepistiku pistikupesast väljatömbamise töttu katkeb.** See takistab seadme kontrollimatut taaskäi-vitamist.

► **Kivi töötlemisel kasutage tolmuimejat.** Tolmuimeja peab olema ette nähtud kivistolmu imemiseks. Tolmuimeja kasutamine vähendab tolmust tingitud ohte.

► **Ärge puudutage lihv- ja kõikekettaid enne, kui need on jahtunud.** Kettad lähevad töötamisel väga kuumaks.

► **Hoidke elektrilist tööriista töötades mölema käega ja säilitage stabiilne asend.** Elektriline tööriist püsib kahe käega hoides kindlamini käsas.

► **Kinnitage töödeldav toorik.** Kinnitusseadmete või kruus-tangidega kinnitatud toorik püsib kindlamalt kui käega hoi-des.

► **Hoidke oma töökohti puhas.** Materjalisegud on eriti ohtli-kud. Kergmetallide tolm võib süttida või plahvatada.

#### **Ohutusnõuded teemantkaussketaste kasutamisel**

► **Töötamisel peab olema paigaldatud kasutatava elektri-lise tööriistaga sobiv tolmuemalduskate, mis on ühen-datud sobiva tolmuimejaga.**

► **Valige töödeldava materjali jaoks sobiv teemantkaus-sketas.** Järgige pakendil materjali kohta toodud juhi-seid.

► **Enne paigaldamist puhastage kinnituskomplekt, spin-del ja teemantkaussketas.**

► **Pöörale tähelepanu teemantkaussketta möötmetele.** Siseava läbimõõt peab alusseibi möötmetega sobima. Ärge kasutage kahandusdetaile ega adaptereid. Tee-mantkaussketta siseava ei tohi muuta laiemaks.

► **Teemantkaussketta lubatud maksimaalne pöörte arv peab olema vähemalt sama suur nagu elektrilise töö-riista lubatud pöörte arv.**

► **Vigastuste vältimiseks võtke teemantkaussketas enne elektrilise tööriisti transpormist maha.**

► **Parima töötlemuse tagamiseks lihvivige vaid mõõduka survega; ärge kallutage ega lükake seadet, ärge tehke sisselöölheid.**

► **Teemantkausskettad lähevad töötamisel väga kuu-maks, ärge puudutage neid enne jahtumist.**

► **Pange elektrilise tööriist käest ära alles siis, kui tee-mantkaussketas on seiskenud.**

► **Kinnitusmutri lahti- ja kinnikeeramiseks kasutage sil-musvööt 3 607 950 017.**

## Seadme ja selle funktsioonide kirjeldus



**Kõik ohutusnõuded ja juhised tuleb läbi lugeda.** Ohutusnõuetekohased ja juhiste eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused.

Avage kokkuvoolitud lehekülg, millel on toodud joonised seadme kohta, ja jätké see kasutusjuhendi lugemise ajaks lahti.

### Nõuetekohane kasutamine

Elektriline tööriist on ette nähtud põhiliselt mineraalseste materjalide (nt betoon, kivi, marmor, tsementivalu) kuivlihvimiseks, tasandamiseks ja mineraalsetelt pindadel kraatide eemaldamiseks. Tööriist sobib ka värvi ja liimi eemaldamiseks. Elektrilist tööriista on kohustuslik kasutada kombinatsioonis teemantkausskettaga ja tolmuklassi M kuuluva tolmuimejaga.

### Seadme osad

Seadme osade numeratsiooni aluseks on jooniste leheküljel toodud numbrid.

- 1 Lülitit (sisse/välja)
- 2 Lisakäepide
- 3 Kettakaitse ja tolmueemalduskate
- 4 Kaheosaline harjavöö (GBR 15 CAG)
- 5 Väljalõige (GBR 15 CAG)
- 6 Kettakaitse liikuv osa (GBR 15 CAG)
- 7 Lukustus (GBR 15 CAG)
- 8 Tolmuemaldusliitmik
- 9 Spindlilukustusnupp
- 10 Äratõmbevoolik\*
- 11 Harjavöö (GBR 15 CA)
- 12 Käepide (isoleeritud haardepind)
- 13 Spindel
- 14 Alusseib koos O-rõngaga
- 15 Teemantketas\*
- 16 Kinnitusmutter
- 17 Kiirkinnitusmutter SDS-cl/c \*  
18 Kinnitusmutri silmusvöti

\*Tarnekomplekt ei sisalda kõiki kasutusjuhendis olevatel joonistel kujutatud või kasutusjuhendis nimetatud lisatarvikuid. Lisatarvikute täieliku loetelu leiate meie lisatarvikute kataloogist.

### Tehnilised andmed

Betonilihvmasin		GBR 15 CAG	GBR 15 CA
Tootenumber		3 601 G76 0..	3 601 G76 0..
Nimivõimsus	W	1500	1500
Väljundvõimsus	W	820	820
Nimipöörded	min <sup>-1</sup>	9300	9300
Teemantketta läbimõõt	mm	125	125
Spindli keere		M 14	M 14
Sujuv käivitus		●	●
Taaskäivitumiskaitse		●	●
Käivitusvoolupiiraja		●	●
Konstantelektroonika		●	●
Ülekoormuskaitse		●	●
Servalähedane lihvimine		●	–
Kaal EPTA-Procedure 01/2003 järgi	kg	2,6	2,6
Kaitseaste		□ / II	□ / II

Andmed kehtivad nimipingel [U] 230 V. Teistsuguste pingete ja kasutusriigis spetsiaalsete mudelite puhul võivad toodud andmed varieeruda.

### Andmed müra/vibratsiooni kohta

Müra mõõdetud vastavalt standardile EN 60745.		GBR 15 CAG	GBR 15 CA
Seadme A-karakteristikuga mõõdetud mürata-			
se on üldjuhul			
Helirõhu tase	dB(A)	92	92
Müravõimsuse tase	dB(A)	103	103
Mõõtemääramatus K	dB	3	3
<b>Kandke kuulmiskaitsevahendeid!</b>			




Lödvendage kinnitusmutrit **16** silmusvõtmega **18** ja keerake kinnitusmutter maha. Eemaldage teemantketas **15**.

## Kiirkinnitusmutter SDS-clic

Tarviku vahetamise hõlbustamiseks, ilma et peaksite kasutama teisi tööriisti, võite kinnitusmutri **16** asemel kasutada kiirkinnitusmutrit **17**.

- Kasutage ainult laitmatus korras olevat kahjustamata kiirkinnitusmutrit **17**.
- Mutri kohaleasetamisel jälgige, et kiirkinnitusmutri **17** tekstiga pool ei jäeks vastu teemantketast; nool peab olema suunatud indeksmärgile **19**.



Spindli lukustamiseks vajutage spindlilukustusnupule **9**. Kiirkinnitusmutri kinnipingutamiseks keera-ke teemantketast tugevasti päripäeva.

Nõuetekohaselt kinnitatud vigastamata kiirkinnitus- mutri saab vabastada, keerates rihveldatud võru käega vastupäeva. **Kõvasti kinni oleva kiirkinnitusmutri va- bastamiseks ärge kasu-**

**ge kunagi tange, vaid keerake see lahti silmusvõtmega **18**.**

## Tolmueemaldusseadis

► Pliisialdusega värvide, teatud puuduliikide, mineraalide ja metalli tolmi võib kahjustada tervist. Tolmuga kokkupuude ja tolmu sissehingamine võib põhjustada seadme kasutajal või läheudes vibivitavel nimelisel allergilisi reaktsioone ja/või hingamisteede haigusi.

Teatud tolm, näiteks tamme- ja pöögitolm, on vähkitekita-va toimega, iseäranis kombinatsioonis puidutöötlemisel kasutatavate lisaainetega (kromaadid, puidukaitsevahendid). Asbesti sisaldavat materjali tohivad töödelda üksnes vastava ala asjatundjad.

- Tolmu töhusaks eemaldamiseks kasutage elektrilist tööriista koos mineraaltolmu eemaldamiseks ette näh- tud tolmuimejaga GAS 50 MS.
- Tagage töökohas hea ventilatsioon.
- Soovitav on kasutada hingamisteede kaitsemaski filtri- ga P2.

Pidage kinni töödeldavate materjalide suhtes Teie riigis kehitavatest eeskirjadest.

Tolmuimeja peab olema ette nähtud kivitolmu imemiseks. Bosch pakub sobivaid tolmuimejaid.

Ühdage imivoolek **10** (lisatarvik) tolmueemaldusliitmukuga **8**. Kasutage imivooleku **10** koos tolmuimejaga (lisatarvik). Ülevaate tolmuimejaga ühendamise võimalustest leiate käesoleva kasutusjuhendi lõpust.

## Juhised betoonilihvmasinate kasutamiseks

Töötamisel eralduva tolmu vähendamiseks pidage kinni järg- mistest juhitest.

- Kasutage betoonilihvmasinat koos teemantkettaga ja ket- takaitse ning tolmueemalduskattega ja tolmuklassi M kuu-

luva tolmuimejaga kombinatsioonis, mida soovitab Bosch. Teised kombinatsioonid võivad vähendada tolmuimemise töhusust.

- Pidage kinni tolmuimeja kasutusjuhendis toodud tolmu-imeja ja selle filtri hooldus- ja puhastusjuhistest. Täitunud tolmumahitud tühjendage kohe. Puhastage regulaarselt tolmuimeja filtreid ja asetage filtrid alati korrektset tolmu-imejasse.
- Kasutage üksnes imivoolekuid, mida näeb ette Bosch. Ärge muljuge imivooleku ja ärge kahjustage seda muul moel. Kui imivoolekusse satub kivitükke, katkestage töö ja puhastage imivoolek. Vältige imivooleku kokkumurdmist.
- Kasutage betoonilihvmasinat üksnes nõuetekohaselt.
- Järgige ehitusplatsidele esitatavaid üldnõoudeid.
- Tagage hea ventilatsioon.
- Tagage vaba tööala. Pikemaajalise töö puhul peab tolmu-imejal olema piisavalt liikumisruumi.
- Kasutage kuulmiskaitsevahendeid, kaitseprille, tolmukait- semaski ja vajaduse korral kaitsekindaid. Kasutage tolmu- kaitsemaskina tahkeid osakesi filtreerivat maski, mis kuulub klassi FFP 2.
- Tööpiirkonna puhastamiseks kasutage sobivat tolmuime- jat. Ärge keerutage kogunenud tolmu pühkides üles.

## Kasutus

### Seadme kasutuselevõtt

- Pöörake tähelepanu võrgupingele! Võrgupinge peab ühtima tööriista andmesildil märgitud pingega. And- mesildil toodud 230 V seadmeid võib kasutada ka 220 V võrgupinge korral.

### Sisse-/väljalülitus

Seadme **kasutuselevõtuk** lükake lülitit (sisse/välja) **1** ette. Et **lükkustada** lülitit (sisse/välja) **1**, vajutage lülitit (sisse/välja) **1** esiosa alla, kuni lülitil fikseerub kohale.

Seadme **väljalülitimiseks** vabastage lülitit (sisse/välja) **1** või kui see on lukustatud, vajutage lülitit (sisse/välja) **1** tagumine osa koriks alla ja vabastage siis.

- Enne töölakendamist kontrollige lihvimistarvikud üle. Lihvimistarvik peab olema nõuetekohaselt paigal- datud ja vabalt põõlema. Prooviks laske seadmel töö- tada tühikäigul vähemalt üks minut. Ärge kasutage vi- gastatud, ebaühtlasi ega vibreerivaid tarvikuid. Vigas- tatusud tarvikud võivad murduda ja põhjustada vigastusi.

Energia sääätmiseks lülitage elektriline tööriisti sisse vaid siis, kui seda kasutatakse.

### Taaskävitumiskaitse

Taaskävitumiskaitse hoiab ära seadme kontrollimatu käivi- tumsie pärast volukutkestust.

Seadme **töölakendamiseks** viige lülitit (sisse/välja) **1** välja-lülitatud asendisse ja lülitage seade uuesti sisse.

**Märkus:** Kontrollige regulaarselt taaskävitumiskaitse korras- oleku, tömmates võrgupistikku töötamise ajal välja ja ühenda- des selle seejärel tagasi pistikupessa.

## Käivitusvoolupiiraja

Elektrooniline käivitusvoolupiiraja piirab võimsust seadme sisselülitamisel ja võimaldab kasutamist 16 A kaitsmega.

## Konstantelektroonika

Konstantelektroonika hoib pöörete arvu tühikäigul ja koomusel peaegu konstantsena ja tagab ühtlase töö.

## Ülekoormuskaitse

Ülekoormuse korral jäab mootor seisma. Laske seadmel maksimaalsetel tühikäiguörelt umbes 30 sekundit jahtuda.

## Servalähedane lihvimine (GBR 15 CAG) (vt joonist B)

Servalähedaseks lihvimiseks lükake lukustus 7 ette (1) ja keerake kettakaitse liikuvat osa 6 külgsuunas (2). Fikseerige lukustus 7 (3).

## Tööjuhisid

- ▶ Kui tooriku omakaal ei taga kindlat paigalpusimist, kasutage tooriku kinnitamiseks kinnitusvahendeid.
- ▶ Ärge rakendage seadmele nii suurt koormust, et see seisukub.
- ▶ Ärge puudutage teenantketast enne jahtumist. Teeantkettad muutuvad töötamisel väga kuumaks.

Viige tööriisti toorikuga kokku alles sisselülitatult.

Juhituge seadet detailil mõõduka survega ringikujuliselt või vaheldumisi piki- ja ristisuuas. Kattekihtide eemaldamiseks võib seadet hoida detaili pinnaga ka väikese nurga alla, ilma et tolmuemalduse töhusus väheneks.

## Hooldus ja teenindus

### Hooldus ja puhastus

- ▶ Enne mistahes tööde teostamist elektrilise tööriista kallal tömmake pistik pistikupesast välja.
- ▶ Seadme laitmatu ja ohutu töö tagamiseks hoidke seade ja selle ventiliatsiooniavad puhtad.
- ▶ Äärmuslike töötimustega korral kasutage võimaluse korral tolmuimejat. Puhastage sageli ventilatsiooniavasid ja kasutage rikkevoolukselülitit. Äärmuslike töötimustega korral võib seadmesse koguneda elektrit juhtivat tolmu. Seadme kaitseisolatsioon võib kahjustuda.

Nüri teenantketast 15 saab teritada, hõörudes seda vastu abrasiivset materjali (nt silikaattellist).

Hoidke ja käsitsi se ëisatarvikut hoolikalt.

Tööohutuse tagamiseks tuleb toitejuhe lasta vajaduse korral vahetada Bosch elektriliste tööriistade volitatud parandustöökojas.

### Harjavöö vahetamine

Tõhusa tolmuimemise tagamiseks vahetage kulunud harjavöö õigeaegselt välja.

**GBR 15 CA:** Töstke harjavöö 11 kruvikeeraja abil harjavöö juhi avadest ettevaatlikult välja, samal ajal peab teenantkaussketas 15 olema külge monteeritud. Teenantkausketast kasutage väljatöstmisel toena.

Suruge uus harjavöö 11 ettevaatlikult harjajuhi kusse lõponi sisse. Paigaldamisel veenduge, et harjavöö otsad ei jää harjijuhi avasse.

**GBR 15 CAG (vt joonist C):** Rakendage (nt kruvikeerajaga) survet kettakaitse mölemasse väljalöökesse 5. Harjavöö 4 mölemad osad saate elektrilise tööriista all maha võtta.

Suruge harjavöö 4 mölemad uued osad ettevaatlikult lõponi juhi kusse. Paigaldamisel veenduge, et harjavöö otsad ei ole harjavöö juhi avades.

## Klienditeenindus ja müügijärgne nõustamine

Klienditeeninduses vastatakse toote paranduse ja hoolduse ning varuosade kohta esitatud küsimustele. Joonised ja teabe varuosade kohta leiate ka veebisaidilt:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Boschi nõustajad osutavad Teile toodete ja tarvikute küsimustes meeeldi abi.

Järelepärimiste esitamisel ja tagavaraosade tellimisel näida ke kindlasti ära seadme andmesildil olev 10-kohaline toote-number.

### Eesti Vabariik

Mercantile Group AS

Boschi elektriliste käsitiööriistade remont ja hooldus

Pärnu mnt. 549

76401 Saevald, Laagri

Tel.: 679 1122

Faks: 679 1129

## Kasutuskõlbmatuks muutunud seadmete kätlus

Elektriseadmed, lisatarvikud ja pakendid tuleks keskkonna-säästlikult ringlusse võtta.

### Üksnes EL liikmesriikidele:

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning direktiivi kohaldamisele liikmesriikides tuleb kasutuskõlbmatuks muutunud elektrilised tööriistad eraldi kokku koguda ja keskkonnasäästlikult korduskasutada või ringlusse võtta.

**Tootja jätab endale õiguse muudatuste tegemiseks.**

## Latviešu

### Drošības noteikumi

#### Vispārējie drošības noteikumi darbam ar elektroinstrumentiem

**BRĪDINĀJUMS** Uzmanīgi izlasiet visus drošības noteikumus. Šeit sniegti drošības noteikumi un norādījumu neievērošana var izraisīt aizdegšanu un būt par cēloni elektriskajam trieciņam vai nopietnam savainojumam.

**Pēc izlaišanas uzglabājiet šos noteikumus turpmākai izmantošanai.**

Turpmākajā izklāstā lietotais apzīmējums „elektroinstrumenti“ attiecas gan uz tikla elektroinstrumentiem (ar elektrokabeli), gan arī uz akumulatora elektroinstrumentiem (bez elektrokabelē).

### Drošība darba vietā

- ▶ **Sekojet, lai darba vieta būtu tīra un sakārtota.** Nekārtīgā darba vietā un sliktā apgaismojumā var viegli notikt nelaimes gadījums.
- ▶ **Nelietojiet elektroinstrumentu eksplozīvu vai ugunsnedrošu vielu tuvumā un vietās ar paaugstinātu gāzes vai putekļu saturu gaisā.** Darba laikā elektroinstrumenti nedaudz dzirkstējo, un tas var izsaukt viegli degošu putekļu vai tvaiku aizdegšanos.
- ▶ **Lietojot elektroinstrumentu, neļaujiet nepiederošām personām un jo īpaši bērniem tuvoties darba vietai.** Cītu personu klātbūtne var novērst uzmanību, kā rezultātā jūs varat zaudēt kontroli pār elektroinstrumentu.

### Elektrodrošība

- ▶ **Elektroinstrumenta kontaktakšai jābūt piemērotai elektrotikla kontaktligzdai.** Kontaktakšas konstrukciju nedrīkst nekādā veidā mainīt. Nelietojiet kontaktakšas salāgotājus, ja elektroinstruments caur kabeli tiek savienots ar aizsargzējumu ķēdi. Neizmainītās konstrukcijas kontaktakšas, kas piemērota kontaktligzdai, lauj samazināt elektriskā trieciena saņemšanas risku.
- ▶ **Darba laikā nepieskarieties sazemētiem priekšmetiem, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītim vai ledusskapjiem.** Pieskaroties sazemētām virsmām, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
- ▶ **Nelietojiet elektroinstrumentu lietus laikā, neturiet to mitrumā.** Mitrumam iekļūstot elektroinstrumentā, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
- ▶ **Nenesiet un nepiekariet elektroinstrumentu aiz elektrokabeļa.** Neraujiet aiz kabela, ja vēlaties atvienot instrumentu no elektrotikla kontaktligzdas. Sargājiet elektrokabeli no karstuma, eļļas, asām šķautnēm un elektroinstrumenta kustīgajām daļām. Bojāts vai samazlojies elektrokabelis var būt par cēloni elektriskajam triecienam.
- ▶ **Darbinot elektroinstrumentu ārpus telpām, izmantojiet tā pievienošanai vienigi tādus pagarinātākabelus, kuru lietošana ārpus telpām ir atļauta.** Lietojot elektrokabeli, kas piemērots darbam ārpus telpām, samazinās risks saņemt elektrisko triecienu.
- ▶ **Ja elektroinstrumentu tomēr nepieciešams lietot vietās ar paaugstinātu mitrumu, izmantojiet tā pievienošanai noplūdes strāvas aizsargreļu.** Lietojot noplūdes strāvas aizsargreļu, samazinās risks saņemt elektrisko triecienu.

### Personiskā drošība

- ▶ **Darba laikā saglabājiet paškontroli un rīkojieties sašķājā ar veselo saprātu.** Pārtrauciet darbu, ja jūtatis noguris vai atrodaties alkohola, narkotiku vai medikamentu izraisītā reibumā. Strādājot ar elektroinstrumentu, pat viens neuzmanības mirklis var būt par cēloni nopietnam savainojumam.

### Izmantojiet individuālos darba aizsardzības līdzekļus.

**Darba laikā nēsājiet aizsargbrilles.** Individuālo darba aizsardzības līdzekļu (putekļu maskas, neslidošu apavu un aizsargķiveres vai ausu aizsargu) pielietošana atbilstoši elektroinstrumenta tipam un veicamā darba raksturam jaūj izvairīties no savainojumiem.

- ▶ **Nepielaujiet elektroinstrumenta patvalīgu ieslēgšanos.** Pirms elektroinstrumenta pievienošanas elektrotiklam, akumulatora ievietošanas vai izņemšanas, kā arī pirms elektroinstrumenta pārnešanas pārliecinieties, ka tas ir izslēgt. Pārnesot elektroinstrumentu, ja pirksts atrodas uz ieslēdzēja, kā arī pievienojot to elektrobarošanas avotam laikā, kad elektroinstruments ir ielēslēts, var viegli notikt nelaimes gadījums.
- ▶ **Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas neaizmirstiet izņemt no tā regulējošos instrumentus vai atslēgas.** Regulējošais instruments vai atslēga, kas ieslēgšanas brīdi atrodas elektroinstrumenta kustīgajās daļās, var radīt savainojumu.

**▶ Darba laikā izvairīties ieņemt neērūt vai nedabisku ķermēnu stāvokli.** Vienmēr ieturiet stingru stāju un centieties saglabāt līdzsvaru. Tas atvieglo elektroinstrumenta vadību neparedzētās situācijās.

- ▶ **Izvēlieties darbam piemērotu apģērbi.** Darba laikā nēsājiet brīvi plandošas drēbes un rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu un aizsargcīmudus elektroinstrumenta kustīgajām daļām. Elektroinstrumenta kustīgajās daļās var ieķerties valīgas drēbes, rotaslietas un gari mati.
- ▶ **Ja elektroinstrumenta konstrukcija lauj tam pievienot ārējo putekļu uzsūkšanas vai savākšanas/uzkrāšanas ierici, sekojiet, lai tā būtu pievienota un pareizi darbotos.** Pielietojot putekļu uzsūkšanu vai savākšanu/uzkrāšanu, samazinās to kaitīgā ietekme uz strādājōsās personas veselību.

### Saudzējoša apiešanās un darbs ar elektroinstrumentiem

- ▶ **Nepārslogojiet elektroinstrumentu.** Katram darbam izvēlieties piemērotu elektroinstrumentu. Elektroinstrumenti darbojas labāk un drošāk pie nominālās slodzes.
- ▶ **Nelietojiet elektroinstrumentu, ja ir bojāts tā ieslēdzējs.** Elektroinstruments, ko nevar ieslēgt un izslēgt, ir bīstams lietošanai un to nepieciešams remontēt.
- ▶ **Pirms elektroinstrumenta apkopes, regulēšanas vai darbinstrumenta nomaiņas atvienojiet tā kontaktakšu no barojošā elektrotikla vai izņemiet no tā akumulatoru.** Šādi iespējams novērst elektroinstrumenta nejaušu ieslēgšanos.
- ▶ **Ja elektroinstruments netiek lietots, uzglabājiet to piemērotā vietā, kur elektroinstruments nav sasniedzams bērniem un personām, kuras neprot ar to rīkoties vai nav iepazinušās ar šiem noteikumiem.** Ja elektroinstrumentu lieto nekompetentas personas, tas var apdraudēt cilvēku veselību.
- ▶ **Rūpīgi veiciet elektroinstrumenta apkalpošanu.** Pārbaudiet, vai kustīgās daļas darbojas bez traucējumiem un nav iespiestas, vai kāda no daļām nav salauzta vai bojāta, vai katrā no tām pareizi funkcionē un pilda tai paredzēto uzdevumu. Nodrošiniet, lai bojātās daļas tik-

**tu savlaicīgi nomainītas vai remontētas pilnvarotā remonta darbnīcā.** Daudzi nelaimes gadījumi notiek tāpēc, ka elektroinstrumenti pirms lietošanas nav pienācīgi apkalpoti.

- **Savlaicīgi notīriet un uzasiniet griezošos darbinstrumentus.** Rūpīgi kopī elektroinstrumenti, kas apgādāti ar asiem griezējinstrumentiem, ļauj strādāt daudz ražīgāk un ir vieglāk vadāmi.
- **Lietojet vienīgi tādus elektroinstrumentus, papild-piederumus, darbinstrumentus utt., kas atbilst šeit sniegtajiem norādījumiem, nemot vērā arī konkrētos darba apstākļus un pielietojuma ipatnības.** Elektroinstrumentu lietošana citiem mērķiem, nekā tiem, kuriem to ir paredzējusi ražotājfirma, ir bistama un var novest pie neparedzamām sekām.

#### Apkalpošana

- **Nodrošiniet, lai elektroinstrumenta remontu veiktu kvalificētis personāls, nomaiņai izmantojot oriģinālās rezerves daļas un piederumus.** Tikai tā iespējams panākt un saglabāt vajadzīgo darba drošības līmeni.

#### Drošības noteikumi betona slipmašīnām

##### Vispārējie drošības noteikumi slipēšanai

- **Šis elektroinstrumenti ir lietojams kā slipmašīna. Ievērojiet visus kopā ar elektroinstrumentu piegādātos drošības noteikumus un norādījumus darbam, aplūkojiet attēlus un iegaumējiet svarīgākos datus.** Šeit sniegti norādījumi neievērošana var izraisīt ugunsgrēku un būt par cēloni elektriskajam triecienam vai nopietnam savainojumam.
  - **Šis elektroinstrumenti nav paredzēts slipēšanai ar smilšpapīra loksnī, apstrādei ar stieplu suku, pulēšanai un griešanai.** Elektroinstrumenta izmantošana uzdevumiem, kuriem tas nav paredzēts, var radīt bistamu situāciju un kļūt par cēloni savainojumiem.
  - **Neizmantojiet piederumus, kurus ražotājfirma nav paredzējusi šim elektroinstrumentam un ieteikusi lietošanai kopā ar to.** Iespēja nostiprināt piederumu uz elektroinstrumenta vēl negarantē tā drošu lietošanu.
  - **Iestiprināmā darbinstrumenta pielaujamajam griešanās ātrumam jābūt ne mazākam par elektroinstrumenta liešāko norādīto griešanās ātrumu.** Piederums, kas griežas ātrāk, nekā pielaujams, var salūzt un tikt mests prom.
  - **Darbinstrumentu ārējam diametram un biezumam jāatbilst elektroinstrumenta konstrukcijai un izmēriem.** Ja darbinstrumenta izmēri ir izvēlēti nepareizi, tas pilnībā nenovietojas zem aizsargpārsega un darba laikā apgrūtina instrumenta vadību.
  - **Darbinstrumentiem, kas stiprināmi ar vītnes palidzību, stiprinojai vītnei precīzi jāatbilst slipmašīnas darvārpstas vītnei.** Darbinstrumentiem, kas stiprināmi ar balstaplāksnes palidzību, atvēruma diametram jāatbilst balstaplāksnes stiprināša pacēluma diametram.
- Darbinstrumenti, kas nav precīzi nostiprināti uz elektroinstrumenta darvārpstas, neviemērīgi griežas, ļoti specīgi vibrē un var izraisīt kontroles zaudēšanu pār elektroinstrumentu.
- **Neizmantojet bojātus darbinstrumentus. Ik reizi pirms darbinstrumentu lietošanas pārbaudiet, vai tie nav bojāti, piemēram, vai slīpēšanas diskī nav atslānojušies vai ieplaisājuši, vai slīpēšanas pamatne nav vērojamas plaisas un vai stieplu suku veidojošas stieples nav valīgas vai atlūzušas.** Ja elektroinstrumenti vai darbinstrumenti ir kritis no zināma augstuma, pārbaudiet, vai tas nav bojāts, vai arī izmantojiet darbam nebojātu darbinstrumentu. Pēc darbinstrumenta apskates un iestiprināšanas ļaujiet elektroinstrumentam darboties ar maksimālu griešanās ātrumu vienu minūti ilgi, turot rotējošo darbinstrumentu drošā attālumā no sevis un citām tuvumā esošajām personām. Bojātie darbinstrumenti šādas pārbaudes laikā parasti salūst.
  - **Lietojet individuālos darba aizsardzības līdzekļus.** Atkarībā no veicamā darba rakstura izvēlieties pilnu sejas aizsargu, noslēdošās aizsargbrilles vai parastās aizsargbrilles. Lai aizsargātos no lidojošajām slīpēšanas darbinstrumenta un apstrādājamā materiāla daļinām, pēc vajadzības lietojet putekļu aizsargmasku, ausu aizsargus un aizsargcimdus vai arī īpašu priekšsēdi. Lietotāja acis jāpasargā no lidojošajiem svešķermeniem, kas dažkārt rodas darba gaitā. Putekļu aizsargmaskai vai respiratoram jāpasargā lietotāja elpošanas ceļi no putekļiem, kas veidojas darba laikā. Ilgstoši atrodoties stipra trokšņa iespaidā, var rasties paliekoši dzirdes traucējumi.
  - **Sekojet, lai citas personas atrastos drošā attālumā no darba vietas.** Ikvienam, kas atrodas darba vietas tuvumā, jālieto individuālie darba aizsardzības līdzekļi. Apstrādājamā priekšmeta atlūzas vai salūzušā darbinstrumenta daļas var lidot ar ievērojamu ātrumu un nodarīt kaitējumu cilvēku veselībai arī ievērojamā attālumā no darba vietas.
  - **Darba laikā turiet elektroinstrumentu tikai aiz izolētājām virsmām, jo tajā iestiprinātais darbinstruments var skart slēptus elektriskos vadus vai paša instrumenta elektrokabeli.** Darbinstrumentam skarot spriegumnesus vadus, spriegums nonāk arī uz instrumenta metāla daļām un var būt par cēloni elektriskajam triecienam.
  - **Netuviniet rotējošu darbinstrumentu elektrokabelim.** Zūdot kontrolei pār instrumentu, darbinstruments var pārgrīzēt kabeli vai ieķerties tajā, kā rezultātā kāda no lietotāja ķermeņa dalām var saskarties ar rotējošo darbinstrumentu.
  - **Nenovietojiet elektroinstrumentu, kamēr tajā iestiprinātais darbinstruments nav pilnīgi apstājies.** Rotējošais darbinstruments var skart atbalsta virsmu, kā rezultātā elektroinstrumenti var kļūt nevadāms.
  - **Nedarbiniet elektroinstrumentu laikā, kad tas tiek pārvietots.** Lietotāja apģērbs vai mati var nejauši nonākt sakarē ar rotējošo darbinstrumentu un ieķerties tajā, izraisīt darbinstrumenta saskaršanos ar lietotāja ķermeņi.
  - **Regulāri tīriet elektroinstrumenta ventilācijas atveres.** Dzinēju ventilējošā gaisa plūsma ievēl putekļus instrumenta korpusā, bet liela metāla putekļu daudzuma uzkrašanās var būt par cēloni elektrotraumai.

- **Nelietojet elektroinstrumentu ugunsnedrošu materiālu tuvumā.** Lidojošas dzirkstes var izraisīt šādu materiālu aizdegšanos.
- **Nelietojet darbinstrumentus, kuriem jāpievada dzesējošais šķidrums.** Ūdens vai citu šķidru dzesēšanas līdzekļu izmantošana var būt par cēloni elektriskajam triecienam.

#### **Atsitiens un ar to saistītie norādījumi**

- Atsitiens ir specifiska instrumenta reakcija, pēkšņi ieķeroties vai iestrēgstot rotējošam darbinstrumentam, piemēram, slīpēšanas diskam, slīpēšanas pamatnei, stieplu sūkai u. t. t. Rotējoša darbinstrumenta ieķeršanās vai iestrēgšana izraisa tā pēkšņu apstāšanos. Tā rezultātā elektroinstruments pārvietojas virzienā, kas pretējs darbinstrumenta kustības virzienam iestrēguma vietā, un nereti klūst nevadāms.

Ja, piemēram, slīpēšanas disks iekeras vai iestrēgst apstrādājamajā priekšmetā, tajā iegremdēta diska mala var izrauties no apstrādājamā materiāla vai izraisīt atsitienu. Šādā gadījumā slīpēšanas disks pārvietojas lietotāja virzienā vai arī prom no viņa, atkarībā no diska rotācijas virziena attiecībā pret apstrādājamo priekšmetu. Turklāt slīpēšanas disks var salūzt.

Atsitiens ir sekas elektroinstrumenta nepareizai vai neprasmīgi lietošanai. No tā var izvairīties, ievērojot zināmus piesardzības pasākumus, kas aprakstīti turpmākajā izklāstā.

- **Stingri turiet elektroinstrumentu un iepemiet tādu kermeņa un roku stāvokli, kas vislabāk ļautu pretoties atsitienu spēkam.** Vienmēr izmantojet papilddrokturi, kas ļauj optimāli kompensēt atsitienu vai reaktīvo griezes momentu un saglabāt kontroli pār instrumentu. Veicot zināmus piesardzības pasākumus, lietotājs jebkurā situācijā spēj efektīvi pretoties atsitienu un reaktīvajam griezes momentam.

- **Netuviniet rokas rotējošam darbinstrumentam.** Atsitienu gadījumā darbinstruments var skart arī lietotāju roku.

- **Izvairieties atrasties vietā, kurp varētu pārvietoties elektroinstruments atsitiena bridi.** Atsitienu bridi elektroinstruments pārvietojas virzienā, kas pretējs darbinstrumenta kustības virzienam iestrēguma vietā.

- **Levērojiet ipašu piesardzību, strādājot stūru un asu malu tuvumā.** Nepieļaujiet, lai darbinstruments atlēku no apstrādājamā priekšmeta vai iestrēgtu tajā. Saskaņoties ar stūriem vai asām malām, rotējošais darbinstruments izliecas un atlecas no apstrādājamā priekšmeta vai iestrēgst tajā. Tas var būt par cēloni kontroles zaudēšanai pār elektroinstrumentu vai atsitienu.

- **Nelietojet zāģa asmeņus, kas apgādāti ar zobiem.** Šādu darbinstrumentu izmantošana var būt par cēloni atsitiennam vai kontroles zaudēšanai pār elektroinstrumentu.

#### **Ipašie drošības noteikumi slīpēšanai**

- **Lietojet vienigi jūsu rīcībā esošajam elektroinstrumentam piemērotus slīpēšanas darbinstrumentus un šādiem darbinstrumentiem paredzētu aizsargpārsegū.** Aizsargpārsegs var nepieietiekami nosēgt nepiemērotus slīpēšanas darbinstrumentus, līdz ar to neļaujot panākt vēlamo darba drošību.

- **Izliktie slīpiski jāiestiprina tā, lai to slīpīvīma neizvirzitos pāri aizsargpārsegā malai.** Nepareizi iestiprināts slīpisks, kas izvirzās pāri aizsargpārsegā malai, nevar tikt pietiekosā veidā nosegts.

- **Drošības apsvērumu dēļ aizsargpārsegam jābūt stingri nostiprinātam uz elektroinstrumenta un noregulētam tā, lai lietotāja virzienā būtu vērsta pēc iespējas Mazāka slīpēšanas darbinstrumenta nosegta daļa.** Aizsargpārsegs palīdz aizsargāt lietotāju no atlūzām un nejaūšas saskaršanās ar slīpēšanas darbinstrumentu, kā arī no lidojošām dzirkstelēm, kas var aizdedzināt apģērbu.

- **Slīpēšanas darbinstrumentu drīkst izmantot vienīgi tādā veidā, kādam tas ir paredzēts.** Piemēram, nekad neizmantojiet griešanas diska sānu virsmu slīpēšanai. Griešanas disks ir paredzēts materiālu apstrādei ar malas griezejšķautni. Stiprs spiediens sānu virzienā var salauzt šo darbinstrumentu.

- **Kopā ar izvēlēto slīpēšanas disku izmantojet vienīgi nebojātu pies piedējuzgrieznī ar piemērotu formu un izmēriem.** Piemērota tipa pies piedējuzgrieznīs darba laikā droši balsta slīpēšanas disku un samazina tā salūšanas iespēju. Kopā ar griešanas diskiem izmantojamie pies piedējuzgriežņi var atšķirties no pies piedējuzgriežņiem, kas lietojami kopā ar citu veidu slīpēšanas diskiem.

- **Neizmantojet nolietotus slīpēšanas diskus, kas paredzēti lielākas jaudas elektroinstrumentiem.** Lieliem elektroinstrumentiem paredzētie slīpēšanas diskī nav piemēroti darbam mazākos elektroinstrumentos, kuru griešanas ātrums parasti ir lielāks, un tāpēc tie darba laika var salūzt.

#### **Papildu drošības noteikumi**

**Nēsājiet aizsargbrilles.**



- **Lietojot piemērotu metālmeklētāju, pārbaudiet, vai apstrādes vietu nešķērso slēptas komunālapgādes līnijas, vai arī griezieties pēc konsultācijas vietējā komunālās saimniecības iestādē.** Darbinstrumenta saskaršanās ar elektropārvades līniju var izraisīt aizdegšanos vai būt par cēloni elektriskajam triecienam. Bojājums gāzes pārvades līnijā var izraisīt sprādzienu. Darbinstrumentam skarot ūdensvada cauruli, var tikt bojātas materiālās vērtības, kā arī strādājošā persona var saņemt elektrisko triecienu.

- **Elektrobarošanas pārtraukuma gadījumā, piemēram, ja tiek pārtraukta sprieguma padeve elektrotīklā vai atvienota kontaktākša, atbrīvojiet elektroinstrumenta ieslēdzēju un pārvietojiet to stāvokli „lzslegts“.** Tā tiek novērsta elektroinstrumenta nekontrolēta, patvalīga ie slēgšanās.

- **Apstrādājot akmeni, pielietojiet putekļu uzsūkšanu.** Putekļušķējam jābūt piemērotam akmens putekļu uzsūkšanai. Šādu ierīci lietošana ļauj samazināt putekļu kaitīgo ieteikmi.

- **Nepieskarieties slīpēšanas un griešanas diskiem, pirms tie nav atdzisuši.** Darba laikā diskī stīpri sakarst.
- **Darba laikā stingri turiet elektroinstrumentu ar abām rokām un centieties ieturēt drošu stāju.** Elektroinstrumentu ir drošāk vadīt ar abām rokām.
- **Nostipriniet apstrādājamo priekšmetu.** Iestiprinot apstrādājamo priekšmetu skrūvspilēs vai citā stiprinājuma ierīcē, strādāt ir drošāk, nekā tad, ja tas tiek turēts ar rokām.
- **Uzturiet darba vietu tīru.** Īpaši bīstams ir dažādu materiālu putekļu sajaukums. Vieglu metālu putekļi ir ļoti ugunsne- droši un sprādzienbīstami.

#### **Drošības noteikumi darbam ar kausveida dimanta diskiem**

- **Veiciet darbu tikai ar uzsūkšanas pārsegu, kas derigs lietojamajam elektroinstrumentam un ko var pievienot piemērotam putekļsūcējam.**
- **Izvēlieties apstrādājamajam materiālam piemērotu kausveida dimanta disku.** Nemiet vērā uz disksa iesaīojuma sniegtos ieteikumus par apstrādājamo materiālu.
- **Pirms montāžas notiriet stiprinošos elementus, darb- vārstu un kausveida dimanta disku.**
- **Nemiet vērā kausveida dimanta disksa izmērus.** Diska centrālā atvēruma diametram jāatbilst balstpaplāk- snes izmēriem. Nelietojet samazinošo ieliktni vai adapteru izmēru salāgošanai. Kausveida dimanta disksa centrālo atvērumu nedrīkst paplašināt.
- **Kausveida dimanta disksa maksimālajam pielaujama- jam griešanās ātrumam jābūt vismaz tikpat lielam, kā elektroinstrumenta maksimālais griešanās ātrums.**
- **Lai izvairītos no kausveida dimanta disksa sabojāšanas, pirms elektroinstrumenta transportēšanas noņemiet to.**
- **Lai panāktu maksimālu darba atdevi, veiciet slīpēšanu ar nelielu spiedienu, nenoliecot disku sānu virzienā, neizdarot triecienu uz to un nepielaujot disksa iestrēg- šanu.**
- **Darba laikā kausveida dimanta diskī var stīpri sakarst, tāpēc nepieskarieties tiem, pirms diskī nav atdzisuši.**
- **Novietojet elektroinstrumentu tikai pēc tam, kad kausveida dimanta disks ir pilnīgi apstājies.**
- **Pies piedējuzgriežņa atskrūvēšanai un pieskrūvēšanai lietojet divīzciļu uzgriežņu atslēgu 3 607 950 017.**

#### **Tehniskie parametri**

<b>Betona slīpmašīna</b>		<b>GBR 15 CAG</b>	<b>GBR 15 CA</b>
Izstrādājuma numurs		3 601 G76 0..	3 601 G76 0..
Nominālā patēriņjamā jauda	W	1 500	1 500
Mehāniskā jauda	W	820	820
Nominālais griešanās ātrums	min. <sup>-1</sup>	9 300	9 300
Dimanta kausveida sukas diametrs	mm	125	125
Darbvārpstas vītne		M 14	M 14

Šādi parametri tiek nodrošināti pie nominālā elektrobarošanas sprieguma [U] 230 V. Iekārtām, kas paredzētas citam spriegumam vai ir modificētas atbilstoši nacionālajiem standartiem, šie parametri var atšķirties.

## **Izstrādājuma un tā darbības apraksts**



**Uzmanīgi izlasiet visus drošības noteiku- mus.** Šeit sniegti drošības noteikumu un no- rādījumu neievērošana var izraisīt aizdegša- nos un būt par cēloni elektriskajam triecie- nam vai nopietnam savainojumam.

Lūdzam atvērt atlakāmo lappusī ar elektroinstrumenta attēlu un turēt to atvērtu visu laiku, kamēr tiek lasīta lietošanas pa- mācība.

#### **Pielietojums**

Elektroinstrumenti ir paredzēti galvenokārt minerālmateri- ālu (piemēram, betona, akmens, marmora un lieto grīdu) sau- sai slīpēšanai, līdzināšanai un gludināšanai. Tas ir derigs arī aizsargpārkājuma un līmes paliekus noņemšanai. Elektroins- trumentu drīkst lietot vienīgi kopā ar dimanta kausveida disku un putekļsūcēju, kas piemērots M klasses putekļu uzsūkšanai.

#### **Attēlotās sastāvdaļas**

Attēloto sastāvdaļu numerācija atbilst numuriem elektroin- strumenta attēlā, kas sniegti ilustratīvajā lappusē.

- 1 Ieslēdzējs
- 2 Papildrokturis
- 3 Aizsargpārsegs/uzsūkšanas pārsegs
- 4 Divu daļu sukas ieliktnis (GBR 15 CAG)
- 5 Izgriezums (GBR 15 CAG)
- 6 Aizsargpārsega kustīgā daļa (GBR 15 CAG)
- 7 Fiksators (GBR 15 CAG)
- 8 Uzsūkšanas īscaurule
- 9 Taustiņš darbvārpstas fiksēšanai
- 10 Uzsūkšanas šķūtene\*
- 11 Sukas ieliktnis (GBR 15 CA)
- 12 Rokturis (ar izolētu noturvīrsmu)
- 13 Darbvārsta
- 14 Balstpaplāksnes ar O veida gredzenu
- 15 Dimanta kausveida disks\*
- 16 Pies piedējuzgrieznis
- 17 Rokas pies piedējuzgrieznis SDS-clic \*
- 18 Divīzciļu uzgriežņu atslēga pies piedējuzgrieznim

\*Šeit attēlotie vai aprakstītie piederumi neietilpst standarta piegā- des komplektā. Plīns pārskats par izstrādājuma piederumiem ir sniegti mūsu piederumu katalogā.

Betona slīpmašīna	GBR 15 CAG	GBR 15 CA
Pakāpeniska palaišana	●	●
Aizsardzība pret atkārtotu ieslēgšanos	●	●
Palaišanas strāvas ierobežošana	●	●
Elektroniska gaitas stabilizēšana	●	●
Aizsardzība pret pārslodzi	●	●
Slīpēšana tuvu malām	●	-
Svars atbilstoši EPTA-Procedure 01/2003	kg	2,6
Elektroaizsardzības klase	□/II	□/II
Šādi parametri tiek nodrošināti pie nominālā elektrobarošanas sprieguma [U] 230 V. Iekārtām, kas paredzētas citam spriegumam vai ir modificētas atbilstoši nacionālajiem standartiem, šie parametri var atšķirties.		

#### **Informācija par troksni un vibrāciju**

Trokšņa parametru vērtības ir noteiktas atbilstoši standartam EN 60745.		GBR 15 CAG	GBR 15 CA
		3 601 G76 0..	3 601 G76 0..
Instrumenta radītā pēc raksturliknes A izsvērtā trokšņa parametru tipiskās vērtības ir šādas:			
skanas spiediena līmenis	dB(A)	92	92
skaņas jaudas līmenis	dB(A)	103	103
mēriju mu izkliede K	dB	3	3
<b>Nēsājiet ausu aizsargus!</b>			
Kopējā vibrācijas paātrinājuma vērtība $a_h$ (vektoru summa trijos virzienos) un izkliede K ir noteikta atbilstoši standartam EN 60745			
$a_h$	$\text{m/s}^2$	4,5	5,5
K	$\text{m/s}^2$	1,5	1,5

Šajā pamācībā norādītais vibrācijas līmenis ir izmērīts atbilstoši standartā EN 60745 noteiktajai procedūrai un var tikt lietots elektroinstrumentu savstarpējai salīdzināšanai. To var izmaksot arī vibrācijas radītās papildu slodzes iepriekšējai novērtēšanai.

Vertesālai.  
Šeit norādītais vibrācijas līmenis ir attiecīnāms uz elektroinstrumenta galvenajiem pielietojuma veidiem. Ja elektroinstrumenti tomēr tiek izmantoti citiem pielietojuma veidiem, kopā ar citādiem piederumiem vai kopā ar atšķirīgiem darbinstrumentiem, kā arī tad, ja tas nav pietiesīša apjomā apkalpots, instrumenta radītais vibrācijas līmenis var atšķirties no šeit norādītās vērtības. Tas var būtiski palīelināt vibrācijas radīto papildu slodži zināmām darba laika posmam.

Lai precīzi izvērtētu vibrācijas radīto papildu slodži zināmam darba laika posmam, jāņem vērā arī laiks, kad elektroinstrumenti ir izslēgti vai arī darbojas, taču faktiski netiek izmantots paredzēta darba veikšanai. Tas var būtiski samazināt vibrācijas radīto papildu slodži zināmam darba laika posmam. Veiciet papildu pasākumus, lai pasargātu strādājošo personu no vibrācijas kaitīgās iedarbības, piemēram, savlaicīgi veiciet elektroinstrumenta un darbinstrumentu apkalpošanu, novērjet roku atdzīšanu un pareizi plānojiet darbu.

Atbilstības deklarācija 

Mēs ar pilnu atbildību pazīpojam, ka sadālā „Tehniskie parametri“ aprakstītais izstrādājums atbilst šādiem standartiem vai normatīvajiem dokumentiem: EN 60745, kā arī direktīvām 2011/65/ES, 2004/108/EK un 2006/42/EK.

Tehniskā lieta (2006/42/EK) no:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

**Henk Becker**  
Executive Vice President  
Engineering

**Helmut Heinzelmann**  
Head of Product Certification  
PT/ETM9

<sup>PPA</sup>  
Flame Test i.V. K-W

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen  
15.05.2013

## **Montāža**

- Pirms elektroinstrumenta apkopes vai apkalpošanas izvelciet tā elektrokabeļa kontaktdakšu no barojošā elektrotīkla kontaktligzdas.

### **Dimanta kausveida disku iestiprināšana/nomaiņa (attēls A)**

## Izmantojamie slīpēšanas darbinstrumenti

Kopā ar elektroinstrumentu var izmantot visus šajā lietošanas pamācībā norādītos dimanta kausveida diskus.

Izvēlieties darbam piemērota izmēra dimanta kausveida disku. Disku centrālā atvēruma diametram jāatbilst balstaplāksnes izmēriem. Dimanta kausveida disku centrālo atvērumu

nedrīkst paplašināt. Nelietojet izmēru salāgošanai adapteru vai samazinošo ieliktni.

Izmantojamo dimanta kausveida disku pielaujamajam griešanās ātrumam [min.<sup>-1</sup>] vai aploces ātrumam [m/s] jābūt ne mazākam par tālāk sniegtajā tabulā norādītajām vērtībām.

Šajā sakarā nemiet vērā uz dimanta kausveida diskas etiketes norādīto pielaujamo **griešanās ātrumu vai aploces ātrumu**.


maks. [mm]	[mm]		
D	D	[min. <sup>-1</sup> ]	[m/s]
	125	22,2	11000
			80

### Dimanta kausveida diskas iestiprināšana

Izvēlieties apstrādājamajam materiālam piemērotu dimanta kausveida disku. Šajā sakarā nemiet vērā uz dimanta kausveida diskas iesaņojuma sniegtos norādījumus par apstrādājamo materiālu.

Notiriet darbvārpstu **13** un pārējās stiprinājuma daļas.

Novietojet balstpaplāksni **14** uz darbvārpstas **13**, tā, lai tās centrējošais izcilnis būtu vērts augšup. Balstpaplāksnei parēzi jānovietojas uz darbvārpstas divu malu piedziņas izcilņa (kas novērš tās pagriešanos).



Balstpaplāksnes **14** centrējošo izcilni aptver plastmasas detalā (O veida gredzens). Ja O veida gredzena trūkst vai arī tas ir bojāts, balstpaplāksnei **14** pirms instrumenta tālakas lietošanas noteiktī jānomaina.

Novietojet dimanta kausveida disku **15** uz balstpaplāksnes **14**. Sekojiet, lai sakristu griešanās virzienu norādošās bultas uz dimanta kausveida diskas un aizsargpārsega/uzsūkšanas pārsega **3**.

Lai fiksētu elektroinstrumenta darbvārpstu, nospiediet darbvārpstas fiksēšanas taustiņu **9**.

Uzskrūvējiet piespiedējuzgriezni **16** un stingri pievelciet to ar divizcilņu uzgriežņu atslēgu **18**.

Sekojiet, lai piespiedējuzgriežņa **16** izcilnis būtu vērts uz ārpusi, kā parādīts attēlā.

► **Pēc dimanta kausveida diskas iestiprināšanas un pirms elektroinstrumenta ieslēšanas pārbaudiet, vai disks ir pareizi iestiprināts un var brīvi griezties. Pārliecieties, ka dimanta kausveida disks griežoties neskar aizsargpārsegu/uzsūkšanas pārsegvi vai citas elektroinstrumenta daļas.**

### Dimanta kausveida diskas nomaiņa

Lai nesabojātu dimanta kausveida disku **15**, tas pirms elektroinstrumenta transportēšanas jānomain.

► **Nepieskarieties dimanta kausveida diskam, pirms tas nav atdzīsis.** Dimanta kausveida diskis darba laikā stipri sakarst.

Lai fiksētu elektroinstrumenta darbvārpstu, nospiediet darbvārpstas fiksēšanas taustiņu **9**.

► **Nospiediet darbvārpstas fiksēšanas taustiņu tikai līkā, kad elektroinstrumenta darbvārpsta negriežas.**

Preтējā gadījumā elektroinstrumenti var tikt bojāti.


Atskrūvējiet piespiedējuzgriezni **16** ar divu izcilņu atslēgu **18** un tad to pilnīgi noskrūvējiet. Noņemiet dimanta kausveida disku **15**.

### Rokas piespiedējuzgriezns SDS-clic

Lai ātri iestiprinātu slīpēšanas darbinstrumentus bez jebkādiem paligrikiem, piespiedējuzgriežņa **16** vietā var lietot rokas piespiedējuzgriezni **17**.

► **Lietojet tikai nebojātu rokas piespiedējuzgriezni **17**.**

► **Uzskrūvējot rokas piespiedējuzgriezni **17**, sekojiet, lai tā markētā puse nebūtu vērsta dimanta kausveida diskā virzienā, bet bulta atrastos pret markējumu atzīmi **19**.**



Lai fiksētu elektroinstrumenta darbvārpstu, nospiediet darbvārpstas fiksēšanas taustiņu **9**. Lai pieskrūvētu rokas piespiedējuzgriezni, specīgi pagrieziet dimanta kausveida disku pulksteņa rādītāju kustības virzienā.

Pareizi pieskrūvētu un nebojātu rokas piespiedējuzgriezni var atskrūvēt, ar roku griezot tā rievoto

aploci pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam. **Pārāk stingri pieskrūvētu rokas piespiedējuzgriezni nemēģiniet atskrūvēt ar plakanknaiblēm, bet izmantojet šim nolūkam divizcilņu uzgriežņu atslēgu **18**.**

### Putekļu uzsūkšana

► Dažu materiālu, piemēram, svinu saturošu krāsu, dažu koksnes šķirņu, minerālu un metālu putekļi var būt kaitīgi veselībai. Pieskaršanās šādiem putekļiem vai to ieelpošana var izraisīt alergiskas reakcijas vai elpošanas ceļu sašlimšanu elektroinstrumentu lietošajam vai darba vietai tuvumā esošajām personām.

Atsevišķu materiālu putekļi, piemēram, putekļi, kas rodas, zāģejoši ozola vai dižskābarža koksni, var izraisīt vēzi, īpaši tad, ja koksnes iepriekš ir tikusi ķīmiski apstrādāta (ar hromātu vai koksnes aizsardzības līdzekļiem). Azbestu saturoši materiāli drīkst apstrādāt vienīgi personas ar īpašām profesionālām iemāņām.

- Lai panāktu augstu putekļu uzsūkšanas pakāpi, lietojiet kopā ar šo elektroinstrumentu putekļsūcēju GAS 50 MS, kas paredzēts minerālvielu putekļu uzsūšanai.

- Darba vietai jābūt labi ventilējamai.
- Darba laikā īeteicams izmantot masku elpošanas ceļu aizsardzībai ar filtrēšanas klasi P2.

Ievērojet jūsu valsti spēkā esošos priekšrakstus, kas attiecas uz apstrādājamo materiālu.

Putekļsūcējam jābūt piemērotam akmens putekļu uzsūkšanai. Šādi putekļsūcēji tiek ražoti firmā Bosch.

Uzbīdīt uzsūkšanas šķūteni **10** (papildpiederums) uz uzsūkšanas išcaurules **8**. Pievienojet uzsūkšanas šķūteni **10** putekļsūcējam (papildpiederums). Pārskats par elektroinstrumenta pievienošanu dažāda tipa putekļsūcējiem ir sniegs šīs liešošanas pamācības beigās.

### Norādījumi par betona slipmašinas lietošanu

Lai darba laikā samazinātu putekļu izdališanos, ievērojiet šādus noteikumus.

- Lietojiet vienīgi firmas Bosch ieteikto dimanta kausveida diskā, betona slipmašinas (ar uz tās nostiprinātu aizsargpārsegū/uzsūkšanas pārsegū) un putekļsūcēja (kas piemērots M klasses putekļu uzsūkšanai) kombināciju. Izmantojot citas minēto ierūpu kombinācijas, var pasliktināties putekļu savākšana un atdalīšana.
- Veicot putekļsūcēja un tā filtra apkalošanu un tīrišanu, ievērojiet norādījumus, kas sniegti putekļsūcēja lietošanas pamācībā. Iztukšojet putekļu savākšanas tvertni tūlit pēc tās piepildīšanās. Regulāri tīriet putekļsūcēja filtru un vienmēr līdz galam ievietojet filtru putekļsūcējā.
- Lietojiet vienīgi firmas Bosch ieteikto uzsūkšanas šķūteni. Neievietiet ar uzsūkšanas šķūteni nekādas manipulācijas. Ja uzsūkšanas šķūtenē uzkrājas akmens drumslas, pārtrauciet darbu un nekavējoties iztiriet šķūteni. Nepieļaujiet lūzumu veidošanos šķūtenē.
- Izmantojiet betona slipmašīnu tikai atbilstoši pielietojamam, kuram tā ir paredzēta.
- Ievērojiet vispārējās prasības attiecībā uz darba vietas aprikošanu būvlaukumos.
- Parūpējieties par labu gaisa apmaiņu darba vietā.
- Nodrošiniet, lai darba vieta būtu brīva. Veicot lielāku apjomu darbus, putekļsūcējam brīvi jāpārvietojas kopā ar elektroinstrumentu vai arī jātiekt pārvietotam vienlaicīgi ar to.
- Darba laikā nēsājiet ausu aizsargas, aizsargbrilles, putekļu aizsargmasku un, ja nepieciešams, arī aizsargcimdus. Kā putekļu aizsargmasku izmantojiet klasses FFP 2 pusmasku, kas spēj aizturēt vismaz tikpat lielas daļījas, kādas veidojas apstrādes laikā.
- Darba vietas tīrīšanai lietojiet piemērotu putekļsūcēju. Slaučīšanas laikā novērsiet nosēdušos putekļu pacelšanos gaisā.

## Lietošana

### Uzsākot lietošanu

► Pievadiet instrumentam pareizu spriegumu! Spriegumam elektrotīkla jāatbilst vērtībai, kas norādīta instrumenta markējuma plāksnītē. Elektroinstrumenti, kas paredzēti 230 V spriegumam, var darboties arī no 220 V elektrotīkla.

### Ieslēgšana un izslēgšana

Lai **ieslēgtu** elektroinstrumentu, pabidiet ieslēdzēju **1** uz priekšu.

Lai **nostiprinātu** ieslēdzēju **1**, nospiediet ieslēdzēja **1** priekšējo daļu, līdz tas fiksējas ieslēgtā stāvoklī.

Lai **izslēgtu** elektroinstrumentu, atlaidiet ieslēdzēju **1** vai arī nospiediet un atlaidiet ieslēdzēja **1** aizmugurējo daļu, ja tas ir bijis fiksēts ieslēgtā stāvoklī.

► **Pirms lietošanas pārbaudiet slipēšanas darbinstrumentus.** Vispirms pārliecinieties, ka slipēšanas darbinstrumenti ir pareizi iestiprināts un var brīvi griezties. Tad veiciet darbinstrumenta ātruma pārbaudi, laujot tam vismaz 1 minūti griezies brīvgaitā ar pilnu ātrumu. Nelietojet bojātus, nenolidzvarotus vai vibrējošus slipēšanas darbinstrumentus. Bojāti slipēšanas darbinstrumenti darba gaitā var salūzt un izraisīt savainojumus.

Lai taupītu energiju, ieslēdziet elektroinstrumentu tikai tad, kad tas tiek lietots.

### Aizsardzība pret atkārtotu ieslēgšanos

Aizsardzība pret atkārtotu ieslēgšanos novērš elektroinstrumenta patvaligu, nekontrolējamu ieslēgšanos, atjaunojoties sprieguma padevi pēc elektrobarošanas pārtraukuma.

Lai elektroinstrumentu **iedarbīnatu no jauna**, pārveiojiet ieslēdzēju **1** stāvokli „Izslēgts“ un tad no jauna ieslēdziet elektroinstrumentu.

**Piezīme.** Regulāri pārbaudiet, vai ierice aizsardzībā pret atkārtotu ieslēgšanos pareizi darbojas; šim nolūkam elektroinstrumenta darbības laikā atvienojiet to no elektrotīkla un pēc brīža no jauna pievienojet elektrotīklam.

### Palaišanas strāvas ierobežošana

Elektroniskā palaišanas strāvas ierobežošanas ierice ierobežo elektroinstrumenta jaudu palaišanas brīdi, laujot to darbīnāt no elektrotīkla ar aizsardzības strāvu 16 A.

### Elektroniskā gaitas stabilizēšana

Elektroniskais gaitas stabilizators uztur gandrīz nemainīgu darvārpastas griešanās ātrumu, slodzei mainoties no brīvgaitas līdz maksimālajai vērtībai, kas lauj stabilizēt apstrādes režīmu.

### Aizsardzība pret pārslodzi

Pārslodzes gadījumā elektroinstrumenta dzinējs apstājas. Sādā gadījumā atdzesējiet elektroinstrumentu, aptuveni 30 sekundes darbinot to brīvgaitā ar maksimālu griešanās ātrumu.

### Slipēšana tuvu malām (GBR 15 CAG) (attēls B)

Lai veiktu slipēšanu tuvu malām, pabidiet fiksatoru **7** uz priekšu (❶), un pārveiojiet aizsargpārsega kustīgo daļu **6** uz sāniem (❷). Pabidiet fiksatoru **7** atpakaļ (❸).

### Norādījumi darbam

- Stingri nostipriniet apstrādājamo priekšmetu, ja tas droši nenoturas vajadzīgajā stāvoklī ar savu svaru.
- Nenoslogojiet instrumentu līdz tādai pakāpei, ka tā darvārpsta pārtrauc griezties.
- **Nepieskarieties dimanta kausveida diskam, pirms tas nav atdzīsis.** Dimanta kausveida diskī darba laikā stipri sakarst.

Kontaktējiet elektroinstrumentu ar apstrādājamo materiālu tikai laikā, kad tas darbojas.

Pārvietojiet elektroinstrumentu pa apstrādājamā priekšmeta virsmu ar aplveida vai taisnām kustībām gareniskā un šķēršu virzienā, ieturot mērenu spiedienu. Lai noņemtu pārklājuma slāņus, elektroinstrumentu var pārvietot arī nelielā leņķi attiecībā pret apstrādājamā priekšmeta virsmu, neietekmējot putekļu uzsūkšanu.

## Apkalpošana un apkope

### Apkalpošana un tīrišana

- ▶ **Pirms elektroinstrumenta apkopes vai apkalpošanas izvelciet tā elektrokabeļa kontaktdakšu no barojošā elektrotīkla kontaktligzdas.**
- ▶ **Lai nodrošinātu ilgstošu un nevainojamu elektroinstrumenta darbību, uzturiet tūrā korpusu un ventilācijas atveres.**
- ▶ **Strādājot ekstremālos apstākļos vienmēr izmantojiet putekļu uzsūkšanas ierīci, ja vien tas ir iespējams. Pēc ie-spējas biežāk izpūtiet elektroinstrumenta ventilācijas atveres ar saspieštu gaisu un pievienojet to elektrotīklam caur no plūdes strāvas (FI-) aizsargreleju.** Izmantojot elektroinstrumentu metāla apstrādei, tā korpusa iekšpusē var uzkrāties strāvu vadoši putekļi. Tas var nelabīgīgi ietekmēt elektroinstrumenta aizsargzolācijas sistēmu.

Neusat dimanta kausveida disku **15** var uzasināt, neilgi slipejot ar to abrazīvu materiālu (piemēram, smilšakmeni ar krīta piejauku).

Rūpīgi uzglabājiet un uzmanīgi lietojiet elektroinstrumenta piederumus.

Ja nepieciešams nomainīt elektrotīkla kabeli, tas jāveic firmas Bosch elektroinstrumentu servisa centrā vai Bosch pilnvarotā elektroinstrumentu remonta darbnīcā, jo tā tiks saglabāts vadīgais darba drošības līmenis.

### Sukas ieliktna nomaiņa

Lai nodrošinātu optimālu putekļu uzsūkšanu, savlaicīgi nomainiet nolietojušos sukas ieliktnus.

**GBR 15 CA:** ar skrūvgrieža palīdzību uzmanīgi izceliet sukas ieliktni **11** ārā no apmales padziļinājuma laikā, kad ir iestiprināts dimanta kausveida disks **15**, šim nolūkam ievietojot skrūvgriezi apmales padziļinājuma izgriezumos. Izmantojiet dimanta kausveida disku kā svīras balstu.

Uzmanīgi līdz galam iespiediet jauno sukas ieliktni **11** apmales padziļinājumā. Iestiprinot sukas ieliktni, sekojiet, lai tā gali neatrastos pret apmales padziļinājuma izgriezumu.

**GBR 15 CAG (attēls C):** iespiediet (piemēram, ar skrūvgriezi) abos aizsargpārsegā izgriezumos **5**. Pēc tam abas sukas ieliktni **4** daļas var lejupvirzienā izņemt no elektroinstrumenta. Uzmanīgi iespiediet jaunā sukas ieliktni **4** abas daļas apmales padziļinājumā. Iestiprinot sukas ieliktni, sekojiet, lai tā gali neatrastos pret apmales padziļinājuma izgriezumu.

## Klientu konsultāciju dienests un konsultācijas par lietošanu

Klientu konsultāciju dienesta darbinieki atbildēs uz Jūsu jautājumiem par izstrādājuma remontu un apkalpošanu, kā arī par rezerves daļu iegādi. Izklājuma zīmējums un informāciju par rezerves daļām var atrast arī interneta vietnē:

### www.bosch-pt.com

Bosch klientu konsultāciju grupa centīsies Jums palīdzēt vislabākajā veidā, sniedzot atbildes uz jautājumiem par mūsu izstrādājumiem un to piederumiem.

Pieprasot konsultācijas un pasūtot rezerves daļas, noteikti pazīnojiet 10 zīmju izstrādājuma numuru, kas atrodams uz elektroinstrumenta markējuma plāksnītes.

### Latvijas Republika

Robert Bosch SIA

Bosch elektroinstrumentu servisa centrs

Dzelzavas ielā 120 S

LV-1021 Riga

Tālr.: 67146262

Telefakss: 67146263

E-pasts: service-pt@lv.bosch.com

## Atbrīvošanās no nolietotajiem izstrādājumiem

Nolietotie elektroinstrumenti, to piederumi un iesaiņojuma materiāli jānogādā otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā.

### Tikai ES valstīm



Saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu 2012/19/ES par nolietotajām elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm un šīs direktīvas atspoguļojumiem nacionālajā likumdošanā, lietošanai nederīgie elektroinstrumenti jāsāvāc atsevišķi un jānogādā otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā.

**Tiesības uz izmaiņām tiek saglabātas.**

## Lietuviškai

### Saugos nuorodos

#### Bendrosios darbo su elektriniai įrankiai saugos nuorodos

**⚠️ ISPĒJIMAS** **Perskaitykite visas šias saugos nuorodas ir reikalavimus.** Jei nepaisysite žemaiate pateiktų saugos nuorodų ir reikalavimų, gali trenkti elektros smūgis, kilti gaisras ir galite sunkiai susižaloti arba sužaloti kitus asmenis.

**Išsaugokite šias saugos nuorodas ir reikalavimus, kad ir atėtyje galėtumėte jais pasinaudoti.**

Toliau pateiktame tekste vartojama sąvoka „Elektrinis įrankis“ apibūdina įrankius, maitinamus iš elektros tinklo (su maitinimo laidu), ir akumuliatorinius įrankius (be maitinimo laido).

## Darbo vietas saugumas

- **Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta.** Netvarkinė arba blogai apšviesta darbo vieta gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi.
- **Nedirbkite su elektriniu įrankiu aplinkoje, kurioje yra degių skyčių, dujų ar dulkių.** Elektriniai įrankiai gali kibirkščiuoti, o nuo kibirkščių dulkės arba susikaupę garai gali užsidegti.
- **Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite šalia būti žiūrovams, vaikams ir lankytojams.** Nukreipėdėmesį į kitus asmenis galite nebesuvaldyti prietaiso.

## Elektrosauga

- **Elektrinio įrankio maitinimo laido kištukas turi atitikti tinklo kištukinio lizdo tipą.** Kištuko jokiu būdu negalima modifikuoti. Nenaudokite kištuko adapteriu su įžemintais elektriniais įrankiais. Originalūs kištukai, tiksliai tinkantys elektros tinklo kištukiniams lizdui, sumažina elektros smūgio pavojų.
- **Saugokitės, kad neprisiestumėte prie įžemintų paviršių, pvz., vamzdžių, šildytuvų, virylių ar šaldytuvų.** Kai jūsų kūnas yra įžemintas, padidėja elektros smūgio rizika.
- **Saugokite elektrinį įrankį nuo lietaus ir drėgmės.** Jei į elektrinį įrankį patenka vandens, padidėja elektros smūgio rizika.
- **Nenaudokite maitinimo laido ne pagal paskirtį, t. y. ne-neškite elektrinio įrankio paėmę už laido, nekabinkite ant laido, netraukite už jo, jei norite iš kištukinio lizdo ištraukti kištuką.** Laidą patieskite taip, kad jo neveiktu karštis, jis neišsięptų alyva ir jo nepažeistų aštrios detalės ar judančios prietaiso dalys. Pažeisti arba susipyne laidai gali tapti elektros smūgio priežastimi.
- **Jei su elektriniu įrankiu dirbate lauke, naudokite tik tokius ilginamuosius laidus, kurie tinka ir lauko darbams.** Naudojant lauko darbams pritaikytus ilginamuosius laidus, sumažėja elektros smūgio pavojus.
- **Jei su elektriniu įrankiu neišvengiamai reikia dirbti drėgnoje aplinkoje, naudokite nuotekio srovės saugiklį.** Dirbant su nuotekio srovės saugikliu sumažėja elektros smūgio pavojus.

## Žmonių sauga

- **Būkite atidūs, sutelkite dėmesį į tai, ką jūs darote ir, dirbdami su elektriniu įrankiu, vadovaukitės sveiku protu.** Nedirbkite su elektriniu įrankiu, jei esate pavargę arba vartojote narkotikų, alkoholio ar medikamentų. Akimirkšnio neatidumas dirbant su elektriniu įrankiu gali tapti sunkių sužalojimų priežastimi.
- **Visada dirbkite su asmens apsaugos priemonėmis ir apsauginiais akiniiais.** Naudojant asmens apsaugos priemones, pvz., respiratorių ar apsauginę kaukę, neslystančius batus, apsauginį šalmą, klausos apsaugos priemones ir kt., rekomenduojamas atitinkamai pagal naudojamą elektrinį įrankį, sumažėja rizika susižeisti.
- **Saugokitės, kad elektrinio įrankio neįjungtumėte atsiktinai.** Prieš prijungdami elektrinį įrankį prie elektros tinklo ir/arba akumulatorius, prieš pakeldami ar ne-

dami įsitikinkite, kad jis yra išjungtas. Jeigu nešdami elektrinį įrankį pirštą laikysite ant jungiklio arba prietaisą įjungsite į elektros tinklą, kai jungiklis yra įjungtas, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.

- **Prieš įjungdami elektrinį įrankį pašalinkite reguliavimo įrankius arba veržlinius raktus.** Prietaiso besisukančioje dalyje esantis įrankis ar raktas gali sužaloti.
- **Stenkiteis, kad kūnas visada būtų normalioje padėtyje.** Dirbdami stovėkite saugiai ir visada išlaikykite pusiausvyrą. Twirtai stovėdami ir gerai išlaikydami pusiausvyrą galésite geriau kontroliuoti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
- **Dévēkite tinkamą aprangą.** Nedévēkite platių drabužių ir papuošalų. Saugokite plaukus, drabužius ir pirštines nuo besisukančių elektrinio įrankio dalių. Laisvus drabužius, papuošalus bei ilgus plaukus gali įtrauktį besisukančios.
- **Jei yra numatyta galimybė prijungti dulkių nusiurbimo ar surinkimo įrenginius, visada įsitikinkite, ar jie yra prijungti ir ar tinkamai naudojami.** Naudojant dulkių nusiurbimo įrenginius sumažėja kenksmingas dulkių poveikis.

## Rūpestantių elektrinių įrankių priežiūra ir naudojimas

- **Neperkraukite prietaiso.** Naudokite jūsų darbu tinkamą elektrinį įrankį. Su tinkamu elektriniu įrankiu jūs dirbsite geriau ir saugiau, jei neviršysite nurodyto galingumo.
- **Nenaudokite elektrinio įrankio su sugedusiu jungikliu.** Elektrinis įrankis, kurio nebegalima įjungti ar išjungti, yra pavojingas ir jį reikia remontuoti.
- **Prieš reguliuodami prietaisą, keisdami darbo įrankius ar prieš valydamis prietaisą, iš elektros tinklo lizdo ištraukite kištuką ir/arba išimkite akumuliatoriu.** Ši atsargumo priemonė apsaugos jus nuo netikėto elektrinio įrankio įsijungimo.
- **Nenaudojama elektrinį įrankį sandėliuokite vaikams ir nemokantiems juo naudotis asmenims neprieinamoje vietoje.** Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja nepatyrę asmenys.
- **Rūpestantai prižiūrėkite elektrinį įrankį.** Patikrinkite, ar besisukančios prietaiso dalys tinkamai veikia ir niekur nestringa, ar néra sulūžusių ar pažeistų dalių, kuriuos trikdžiai elektrinio įrankio veikimą. Prieš vėl naudojant prietaisą, pažeistos prietaiso dalys turi būti sutaisytos. Daugelio nelaimingų atsitikimų priežastis yra blogai prižiūrimi elektriniai įrankiai.
- **Pjovimo įrankiai turi būti aštūs ir švarūs.** Rūpestantai prižiūrėti pjovimo įrankiai su aštromis pjaunamosiomis briaunomis mažiau stringa ir juos yra lengviau valdyti.
- **Elektrinį įrankį, papildomą įrangą, darbo įrankius ir t.t. naudokite taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje, ir atsižvelkite į darbo sąlygas ir atliekamą darbą.** Naudojant elektrinius įrankius ne pagal paskirtį, gali susidaryti pavojingos situacijos.

## Aptarnavimas

- Elektrinių įrankių turi remontuoti tik kvalifikuoti specialistai ir naudoti tik originalias atsargines dalis. Taip galiama garantuoti, jog elektrinis įrankis išliks saugus naudoti.

## Saugos nuorodos dirbantiems su betono šlifuokliais

### Bendrosios saugos nuorodos atliekantiems šlifavimo darbus

- Ši elektrinių įrankių naudokite kaip šlifuokli. Griežtai laikykite visų saugos nuorodų, taisyklių, ženklių ir duomenų, kurie yra pateikiami su šiuo įrankiu. Jei nesilaiky whole site toliau pateiktų taisyklių, galite sukelti elektros smūgi, gaisrą, sunkiai susižeisti ir sužeisti kitus asmenis.
- Su šiuo elektriniu įrankiu negalima šlifuoti naudojant šlifavimo popieriu, vielinius šepečius, juo negalima poliruoti ir pjauti abrazyviniais pjovimo diskais. Naudoti elektrinių įrankių darbu, kuriam jis néra skirtas, ypač pavojinga; tokis darbas kelia sužalojimų pavojų.
- Nenaudokite jokios papildomos įrangos, kurios gaminėtos néra specialiai numatęs ir rekomendavęs šiam elektriniui įrankiui. Vien tik tas faktas, kad jūs galite pritvirtinti kokią nors papildomą įrangą prie elektrinio įrankio, jokiui būdu negarantuojua, kad juo bus saugu naudotis.
- Darbo įrankio leidžiamas sūkių skaičius turi būti ne mažesnis už didžiausią sūkių skaičių, nurodytą ant elektrinio įrankio. Įrankis, kuris susikaiciuojant, nei yra leistina, gali lūžti ir nulekti nuo prietaiso.
- Naudojamo darbo įrankio išorinės skersmuo ir storis turi atitinkti nurodytus jūsų elektrinio įrankio matmenis. Netinkamų matmenų darbo įrankius gali būti sunku tinkamai apdengti bei valyti.
- Darbo įrankiai su srieginiu įdėklu turi tiksliai tiktis šlifavimo suklio sriegiui. Naudojant darbo įrankius, kurie tvirtinami jungė, darbo įrankio kiaurymės skersmuo turi tiksliai tikti jungės įtvarto skersmeniui. Darbo įrankiai, kurių negalima tiksliai pritvirtinti prie elektrinio įrankio, sukasi netolygiai, labai vibruoja ir galiapti nebevaldomi.
- Nenaudokite pažeistų darbo įrankių. Prieš kiekvieną naudojimą patirkrinkite darbo įrankius, pvz., šlifavimo diskus – ar jie néra aplūzinėję ir įtrukę, šlifavimo žiedus – ar jie néra įtrukę, susidėvėję ir labai nudilę, vielinius šepečius – ar jų vielutės néra atsilaisvinusios ar nutrūkusios. Jei elektrinis įrankis ar darbo įrankis nukrito iš diidesnio aukščio, patirkrinkite, ar jis néra pažeistas, arba naudokite kita, nepažeista, darbo įrankį. Patirkrinę ir sumontavę darbo įrankį pasirūpinkite, kad nei jūs, nei greta esantys asmenys nebūtų besiskundę darbo įrankio plokštumoje, ir leiskite elektriniams įrankiui vieną minutę veikti didžiausių sūkių skaičiumi. Jei darbo įrankis pažeistas, per šį bandomąjį laiką jis turėtų sulūžti.
- Dirbkite su asmeninėmis apsaugos priemonėmis. Atitinkamai pagal atliekamą darbą užsidėkite viso veido apsaugos priemones, akių apsaugos priemones ar apsauginius akinius. Jei nurodyta, užsidėkite apsauginį respiratorių nuo dulkių, klausos apsaugos priemones,
- apsaugines pirštines ir specialią priuostę, kuri apsaugos jūs nuo smulkų šlifavimo ir ruošinio dalelių. Aks turi būti apsaugotos nuo skriejančių svetimkūnių, atsirandantių atliekant jvairius darbus. Respiratorius arba apsauginė kaukė turi išfiltruoti darbo metu kylančias dulkes. Dėl ilgaaliko ir stiprus triukšmo poveikio galite parasti klausą.
- Pasirūpinkite, kad kiti asmenys būtų saugū atstumu nuo jūsų darbo zonos. Kiekvienas, įžengęs į darbo zoną, turi būti su asmeninėmis apsaugos priemonėmis. Ruošinio gabalėliai ar atskilusios darbo įrankio dalelės gali skrieti dideliu greičiu ir sužeisti net už tiesioginės darbo zonos ribų esančius asmenis.
- Atlikdami darbus, kurių metu darbinis įrankis gali priesti nesimatantius elektros laidus arba savo maitinimo laida, laikykite prietaisą už izoliuotų rankenų. Palietus laidą, kuriuo teka elektros srovė, metalinėse prietaiso dalyse gali atsirasti įtampa ir trenkti elektros smūgis.
- Maitinimo laidą laikykite toliau nuo besiskundančių darbo įrankių. Jei nebesuvaldytumėte elektrinio įrankio, darbo įrankis gali perpjaustyti maitinimo laidą arba įjtrauktį, o jūsų plaštaka ar ranka gali patekti į besiskundančio darbo įrankį.
- Niekada nepadėkite elektrinio įrankio, kol darbo įrankis visiškai nesustojo. Besiskantis darbo įrankis gali prisiliesti prie paviršiaus, ant kurio padaude, ir elektrinis įrankis galiapti nebevaldomas.
- Nešdami elektrinį įrankį, jo niekada neijunkite. Netyčia prisilietus prie besiskundančio darbo įrankio, jis gali įtraukti drabužius ir jus sužeisti.
- Reguliariai valykite elektrinio įrankio ventiliacines angas. Variklio ventiliatorius traukia dulkes į korpusą, ir susikaupus daug metalo dulkių gali kilti elektros smūgio pavojus.
- Nenaudokite elektrinio įrankio arti degių medžiagų. Kiurbirkštys šias medžiagas gali uždegti.
- Nenaudokite darbo įrankių, kuriuos reikia aušinti skysčiais. Naudojant vandenį ar kitokius aušinamuosius skysčius gali trenkti elektros smūgis.

### Atatranka ir susijusios išpejamosios nuorodos

- Atatranka yra staigiai reakcija, atsirandanti, kai besiskantis darbo įrankis, pvz., šlifavimo diskas, vielinis šepečius ar kt., ruošinyje įstringa ar užblokuoja ir todėl netikėtai sustoja. Todėl elektrinius įrankius gali nekontroliuojamai atsökti nuo ruošinio priešingā darbo įrankio sukimuisi kryptimi. Pvz., jei ruošinyje įstringa ar yra užblokuojamas šlifavimo diskas, diskų briauna, kuri yra ruošinyje, gali išlūžti ar sukelti atatranką. Tada šlifavimo diskas, priklausomai nuo jo sukimosi krypties blokavimo vietoje, pradeda judėti link dirbančiojo arba nuo jo. Tada šlifavimo diskas gali net nužūžti.
- Atatranka yra netinkamo elektrinio įrankio naudojimo ar gedimo pasekmė. Jos galite išvengti, jei imsite atitinkamų, žemiau aprašytų priemonių.
- Dirbdami visada tvirtai laikykite elektrinį įrankį abiem rankomis ir stenkite išlaikyti tokią kūno ir rankų padėtį, kurioje sugebėtumėte atsispioti pasipriešinimo jėgai atatrankos metu. Jei yra papildoma rankena, visada ją naudokite, tada galėsite suvaldyti atatrankos jėgas bei reakcijos jėgų momentą. Dirbantysis, jei imsite tinkamų

saugos priemonių, gali suvaldyti reakcijos jėgas atatrankos metu.

- **Niekada nelaikykite rankų arti besiskančio darbo įrankio.** Jvykus atatrankai darbo įrankis gali pataikyti į jūsų ranką.
- **Venkite, kad jūsų rankos būtu toje zonoje, kurioje įvykus atatrankai judės elektrinis įrankis.** Atatrankos jėga verčia elektrinį įrankį judėti nuo blokavimo vietas priešinga šlifavimo disko skūmisių kryptimi.
- **Ypač atsargiai dirbkite kampuose, ties aštriomis briaunomis ir t. t. Saugokite, kad darbo įrankis neatimsiuščia ikiutis ir neįstrigtu.** Besiskantis darbo įrankis kampuose, ties aštriomis briaunomis arba atsimuščia ikiutį turi tendenciją užstriglioti. Tada elektrinis įrankis tampa nevaldomas arba įvyksta atatranka.
- **Nenaudokite skirtų medienai pjauti ar kitokių dantytų diskų.** Tokie darbo įrankiai dažnai sukelia atatranką arba elektrinis įrankis tampa nevaldomas.

#### Specialios saugos nuorodos atliekantiems šlifavimo darbus

- **Naudokite tik su šiuo elektriniu įrankiu leidžiamus naujoti šlifavimo įrankius ir šiems įrankiams pritaikytus apsauginius gaubtus.** Šlifavimo įrankiai, kurie nėra skirti šiam elektriniuiam įrankiui, gali būti nepakankamai uždenžiami ir nesaugūs naudoti.
- **Išlenktus šlifavimo diskus reikia tvirtinti taip, kad jų šlifavimo paviršius nebūtų išskičių už apsauginio gaubto krašto plokštumos.** Netinkamai primontuotas šlifavimo diskas, kuris yra išskičių už apsauginio gaubto krašto plokštumos, bus nepakankamai uždengtas.
- **Apsauginis gaubtas turi būti patikimai pritvirtintas prie elektrinio įrankio ir nustatytas taip, kad dirbančiąjam būtu užtikrintas didžiausias saugumas, t. y. į dirbtąjį turi būti nukreipta kuo mažesnė neuždengta šlifavimo įrankio dalis.** Apsauginis gaubtas padeda apsaugoti dirbtąjį nuo atskilusių dalelių, atsiskritinio prisilielimo prie šlifavimo įrankio ir nuo galinčių uždegti drabžių kibirkščių.
- **Šlifavimo įrankius leidžiama naudoti tik pagal rekomenduojamą paskirtį.** Pvz., niekada nešliuokite pjovimo diskų šoninių paviršiumi. Pjovimo diskai yra skirti medžiagai pjaunamajai briauna pašalinti. Nuo šoninės apkrovos šie šlifavimo įrankiai gali sulūžti.
- **Jūsų pasirinktiems šlifavimo diskams tvirtinti visada naudokite nepažeistas tinkamo dydžio ir formos prispaudžiamasių junges.** Tinkamos jungės prilaiko šlifavimo diskų ir sumažina lūžimo pavoju. Pjovimo diskams skirtos jungės gali skirtis nuo kitiems šlifavimo diskams skirtų jungių.
- **Nenaudokite sudilusių diskų, prieš tai naudotu su didesniais elektriniais įrankiais.** Šlifavimo diskai, skirti didesniems elektriniams įrankiams, nėra pritaikyti prie didelių mažųjų elektrinių įrankių išvystomo sūkių skaicius ir gali sulūžti.

#### Papildomos įspėjamosios nuorodos

**Dirbkite su apsauginiais akiniais.**



- **Prieš pradédami darbą, tinkamais ieškikliais patikrinkite, ar po norimais apdirbtų paviršių nėra pravestų elektros laidų, duju ar vandentiekio vamzdžių.** Jei abejojate, galite pasiskiesti į pagalbą vietinius komunalinius paslaugų teikėjus. Kontaktas su elektros laidais gali sukelti gaisro bei elektros smūgio pavoju. Pažeidus dujotiekio vamzdžių, gali įvykti sprogimas. Pažeidus vandentiekio vamzdžių, galima padaryti daugybę nuostolių.
  - **Nutrükus maitinimui iš tinklo, pvz., dingus elektros srove arba ištraukus tinklo kištuką, atblokuokite išjungimo-išjungimo jungiklį ir nustatykite jį į padėtį „išjungta“.** Taip išvengsite nekontroliuoto pakartotinio išjungimo.
  - **Apdirbdami akmenį naudokite dulkių nusiurbimo įrangą.** Siurblys turi būti skirtas uolienų dulkėms siurbti. Naudojant šią įrangą sumažėja dulkių keliamas pavoju.
  - **Nelieskite šlifavimo ir pjovimo diskų, kol jie neatvėso.** Diskai dirbant labai įkaista.
  - **Darbo metu elektrinį įrankį visuomet būtina laikyti abiem rankomis ir patikimai stoveti.** Elektrinis įrankis yra saugiau valdomas, kai laikomas dvierų rankomis.
  - **Įtvirtinkite ruošinį.** Twintinimo įrangą arba spaustuvais įtvirtintas ruošinys yra užfiksuojamas žymiai patikimiau nei laikant ruošinį ranka.
  - **Visuomet valykite darbo vietą.** Medžiagų mišinių yra ypač pavojingi. Spalvotųjų metalų dulkės gali užsidegti arba sprogti.
- Saugos nuorodos dirbantiems su deimantiniai lėkštinių diskais**
- **Dirbkite tik su naudojamam elektriniam įrankiui tinkamu ir prie tinkamo dulkių siurblio prijungtu nusiurbimo gaubtu.**
  - **Pasirinkite apdrojamais medžiagai skirtą deimantinį lėkštinių diską.** Laikykite ant pakuočių pateiktų nuorodų apie medžiagą.
  - **Prieš montuodami, nuvalykite tvirtinamąsias dalis, suklį ir deimantinį lėkštinių diską.**
  - **Atkreipkite dėmesį į deimantinių lėkštinių diskų matmenis.** Kiaurymės skersmuo turi tiksliai tiki tvirtinamajai jungėi. Nenaudokite siaurinamujų jungimo elementų ir adapterių. Deimantinio lėkštino disko kiaurymė didinti draudžiama.
  - **Didžiausias leidžiamas deimantinio lėkštino disko sūkių skaicius turi būti didesnis arba lygus didžiausiam elektrinio įrankio sūkių skaiciui.**
  - **Kad transportuodami elektrinį įrankį nepažeistumėte deimantinio lėkštino disko, diską prieš tai nuimkite.**
  - **Geriausią darbo rezultatą pasieksite šlifavimo metu nesmarkiai spausdami, kuomet įrankis nestriegs, nebus stumiamas ar išspaudžiamas.**

- Deimantiniai lėkštinių diskai dirbant gali labai įkaisti, todėl nelieskite jų, kol neatvės.
- Prieš elektrinį įrankį padėdami, palaukite, kol deimantinis lėkštinius diskas visiškai sustos.
- Prispaudžiamają veržlę atlaisvinkite ir užveržkite ragine raktu 3 607 950 017.

## Gaminio ir techninių duomenų aprašas



**Perskaitykite visas šias saugos nuorodas ir reikalavimus.** Jei nepaisysite žemiau pateiktų saugos nuorodų ir reikalavimų, gali trenkti elektros smūgis, kilti gaisras ir galite sunkiai susizaloti arba sužaloti kitus asmenis.

Atverskite lapą su elektrinio įrankio schema ir, skaitydami instrukciją, palikite šį lapą atverstą.

### Elektrinio įrankio paskirtis

Elektrinis įrankis yra skirtas daugiausia mineraliniems medžiagoms (pvz., betonui, akmeniui, marmurui ir besiūlēms betonių grindimams) sausoju būdu šlifuoti, užvartomus pašalinti ir nelygumams panaikinti). Juo taip pat galima šalinti apsauginį dažą sluoksnį ir klijų likučius. Elektrinį įrankį leidžiama naudoti tik su deimantiniu lėkštiniu disku ir M klasės dulkių siurbliu.

### Pavaizduoti prietaiso elementai

Numeriais pažymėtus elektrinio įrankio elementus rasite šios instrukcijos puslapiuose pateiktuose paveikslieliuose.

- 1 Ijungimo-išjungimo jungiklis
  - 2 Papildoma rankena
  - 3 Apsauginis ir nusiurbimo gaubtas
  - 4 Dviejų dalų šepečių žiedas (GBR 15 CAG)
  - 5 Išpjovė (GBR 15 CAG)
  - 6 Apsauginio gaubto slankioji dalis (GBR 15 CAG)
  - 7 Fiksatorius (GBR 15 CAG)
  - 8 Nusiurbimo atvamzdis
  - 9 Suklio fiksuojamasis klavišas
  - 10 Nusiurbimo žarna\*
  - 11 Šepečių žiedas (GBR 15 CA)
  - 12 Rankena (izoliuotas rankenos paviršius)
  - 13 Šlifavimo suklys
  - 14 Tvirtinamoji jungė su „O“ tipo žiedu
  - 15 Deimantinis lėkštinius diskas\*
  - 16 Prispaudžiamoji veržlė
  - 17 Greitai fiksuojanti prispaudžiamoji veržlė SDS-clic \*
  - 18 Ragelinis raktas prispaudžiamajai veržlei
- \*Pavaizduoti ar aprašyti priedai į tiekiamą standartinių komplektą nejėina. Visą papildomą įrangą rasite mūsų papildomos įrangos programoje.

### Techniniai duomenys

Betono šlifuoklis		GBR 15 CAG	GBR 15 CA
Gaminio numeris		3 601 G76 0..	3 601 G76 0..
Nominali naudojamoji galia	W	1 500	1 500
Atiduodamoji galia	W	820	820
Nominalus sūkių skaičius	min <sup>-1</sup>	9 300	9 300
Deimantinio lėkštinių diskų skersmuo	mm	125	125
Šlifavimo suklio sriegis		M 14	M 14
Švelnaus paleidimo įtaisas		●	●
Apsauga nuo pakartotinio įsijungimo		●	●
Paleidimo srovės ribotuvas		●	●
Elektroninis sūkių stabilizatorius		●	●
Apsauga nuo perkrovos		●	●
Šlifavimas arti krašto		●	—
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01/2003“	kg	2,6	2,6
Apsaugos klasė		[ ] / II	[ ] / II
Duomenys galioja tik tada, kai nominalioji įtampa [U] 230 V. Jei įtampa kitokia arba jei naudojamas specialus, tam tikrai šaliai gaminamas modelis, šie duomenys gali skirtis.			

## Informacija apie triukšmą ir vibraciją

Triukšmo matavimų vertės nustatytos pagal EN 60745.		GBR 15 CAG	GBR 15 CA
Pagal A skale išmatuotas prietaiso triukšmo lygis tipiniu atveju siekia		3 601 G76 0..	3 601 G76 0..
Garso slėgio lygis	dB(A)	92	92
Garso galios lygis	dB(A)	103	103
Paklaida K	dB	3	3
Dirbkite su klausos apsaugos priemonėmis!			
Vibracijos bendroji vertė $a_h$ (trijų krypcijų atstojamasis vektorius) ir paklaida K nustatytos pagal EN 60745:			
$a_h$	$m/s^2$	4,5	5,5
K	$m/s^2$	1,5	1,5

Šioje instrukcijoje pateiktas vibracijos lygis buvo išmatuotas pagal EN 60745 normoje standartizuotą matavimo metodą, ir jį galima naudoti elektriniams įrankiams palyginti. Jis skirtas vibracijos poveikiu laikinai įvertinti.

Nurodytas vibracijos lygis atspindi pagrindinius elektrinio įrankio naudojimo atvejus. Tačiau jeigu elektrinis įrankis naujodamas kitokiai paskirčiai, su kitokia papildoma įranga arba jeigu jis nepakankamai techniškai prižiūrimas, vibracijos lygis gali kisti. Tokiu atveju vibracijos poveikis per visą darbo laikotarpį gali žymiai padidėti.

Norint tiksliai įvertinti vibracijos poveikį per tam tikrą darbo laiką, reikia atsižvelgti ir į laiką, per kurį elektrinis įrankis buvo iš Jungtas arba, nors ir veikė, bet nebuvu naudojamas. Tai įvertinus, vibracijos poveikis per visą darbo laiką žymiai sumažės. Dirbančiam nuo vibracijos poveikio apsaugoti paskirkite papildomas apsaugos priemones, pvz.: elektrinių ir darbo įrankių techninę priežiūrą, rankų šildymą, darbo eigos organizavimą.

### Atitikties deklaracija

Atsakingai pareiškame, kad skyriuje „Techniniai duomenys“ aprašytas gaminys atitinka žemiu pateiktus standartus ir norminius dokumentus: EN 60745 pagal Direktyvą 2011/65/ES, 2004/108/EB, 2006/42/EB reikalavimus.

Techninė byla (2006/42/EB) laikoma:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President	Head of Product Certification
Engineering	PT/ETM9



i. V. 

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

15.05.2013

## Montavimas

- Prieš atliekant bet kokius elektrinio įrankio reguliavimo ar priežiūros darbus reikia ištraukti kištuką iš elektros tinklo lizdo.

### Deimantinio lėkštinio disko įdėjimas ir keitimas (žr. pav. A)

#### Leidžiami šlifavimo įrankiai

Galima naudoti visus šioje instrukcijoje nurodytus deimantinius lėkštinius diskus.

Atkreipkite dėmesį į deimantinių lėkštinių diskų matmenis. Kiaurymės skersmuo turi tiksliai tikti tvirtinamajai jungėi. Deimantinio lėkštinio disko kiaurymė didinti draudžiama. Nenaudokite adapterių ir siaurinamujų jungimo elementų.

Naudojam deimantinių lėkštinių diskų leistinas sūkių skaičius [ $min^{-1}$ ] ir apskritiminis greitis [ $m/s$ ] turi būti ne mažesni už žemiau esančioje lentelėje pateiktas vertes.

Todėl visada atkreipkite dėmesį deimantinio lėkštinio diskų etiketėje nurodytus sūkių skaičių ir apskritiminį greitį.


	maks. [mm] D	[mm] d	[ $min^{-1}$ ] [ $m/s$ ]	
	125	22,2	11 000	80

### Deimantinio lėkštinio disko įdėjimas

Pasirinkite apdrojamas medžiagai skirtą deimantinį lėkštinį diską. Laikykites ant deimantinio lėkštinio disko pakuočės pačių medžiagos nuorody.

Nuvalykite šlifavimo suklij **13** ir visas montuojamas dalis.

Uždėkite tvirtinamają jungę **14** ant šlifavimo suklio **13** taip, kad centravimo briauna būtų išorėje. Tvirtinamoji jungė turi įsistatyti ant šlifavimo suklio dvių briaunų (apsauga nuo pasisukimo).



Tvirtinamojoje jungėje **14** ant centravimo briaunas yra plastiko žiedas („O“ tipo žiedas). Jei „O“ tipo žiedo nėra arba jei jis pažeistas, prieš naudojant tvirtinamają jungę **14** būtina pakeisti.

Uždékite deimantinį lėkštinių diską **15** ant tvirtinamosios jungės **14**. Atnkreipkite dėmesį, kad ant deimantinio lėkštinių disko esanti sukimosi krypties rodyklė turi sutapti su sukimosi krypties rodykle, esančia ant apsauginio ir nusiurbimo gaubto **3**.

Kad užfiksuočiūtumėte šlifavimo sulklį, paspauskite sulklį fiksuojamąjį klavišą **9**.

Užsukite prispaudžiamają veržlę **16** ir tvirtai užveržkite ją raganiliui raktu **18**.

Atnkreipkite dėmesį, kad prispaudžiamosios veržlės **16** briauna turi būti nukreipta į išorę, kaip pavaizduota paveikslė.

► **Istatę deimantinį lėkštinių diską, prieš įjungdami prietaisą patirkinkite, ar deimantinis lėkštinių diskas tinkamai sumontuotas ir ar jis gali laisvai suktis. Išsitinkinkite, kad deimantinis lėkštinių diskas neklūvia už apsauginio ir nusiurbimo gaubto ar kitų dalių.**

#### Deimantinio lėkštinių diskų keitimasis

Norėdami elektrinį įrankį transportuoti, deimantinį lėkštinių diską **15** nuimkite, kad apsaugotumėte jį nuo pažeidimo.

► **Nelieskite deimantinio lėkštinių diskų, kol jis neatvės.**  
Deimantiniai lėkštinių diskai dirbant labai įkaista.

Kad užfiksuočiūtumėte šlifavimo sulklį, paspauskite sulklį fiksuojamąjį klavišą **9**.

► **Sulklis fiksuojamajam klavišam spauskite tik tada, kai šlifavimo sulklis visiškai sustoja.** Priešingu atveju galite pažeisti elektrinį įrankį.


Prispaudžiamają veržlę **16** atlaisvinkite raganiliui raktu **18** ir ją nuimkite. Deimantinį lėkštinių diską **15** nuimkite.

#### Greitai fiksuojančių prispaudžiamojų veržlė SDS-clic

Kad galetumėte lengvai pakeisti šlifavimo įrankius nenaudamini raktu, vietoje prispaudžiamosios veržlės **16** galite naujoti greitai fiksuojančią prispaudžiamąjį veržlę **17**.

► **Naudokite tik nepriekaištingos būklės, nepažeistą greitai fiksuojančią prispaudžiamąjį veržlę 17.**

► **Užsukdami greito fiksavimo prispaudžiamają veržlę **17** atkreipkite dėmesį, kad jos pusė su užrašais nebūtų nukreipta į deimantinį lėkštinių diską; rodyklė turi būti nukreipta į žymes **19**.**



džio rodyklę. **Labai tvirtai užveržtą greito fiksavimo prispaudžiamają veržlę atlaisvinkite raganiliui raktu **18** ir jokiui būdu nenaudokite replių.**

#### Dulkų nusiurbimo įranga

► Medžiagų, kurių sudėtyje yra švino, kai kurių rūšių medienos, mineralų ir metalų dulkės gali būti kenksmingos sveikatai. Dirbančiajam arba netoli esantiems asmenims nuo salyčio su dulkėmis arba juj kvėpavimo takų ligomis. Kai kurios dulkės, pvz., ažuolo ir buko, yra vėžių sukeliančios, o ovač, kai mediena yra apdrodota specialiomis medienos priežiūros priemonėmis (chromatu, medienos apsaugos priemonėmis). Medžiagos, kuriose yra asbesto, leidžiama apdrototi tik specialistams.

- Kad pasiekumėte aukštą dulkų nusiurbimo laipsnį, su šiuo elektriniu įrankiu naudokite mineralų dulkėms skirtą siurblį GAS 50 MS.
- Pasirūpinkite geru darbo vietas vėdinimui.
- Rekomenduojama dėvėti kvėpavimo takų apsauginę kaukę su P2 klasės filtru.

Laikykites jūsų šalyje galiojančių apdrojamojioms medžiagoms taikomų taisykių.

Siurblys turi būti skirtas uolienų dulkėms siurbti. Bosch siūlo specialius pritaikytus dulkų siurblius.

Nusiurbimo žarną **10** (papildoma įranga) įstatykite į nusiurbimo atvamzdį **8**. Sujunkite nusiurbimo žarną **10** su dulkų siurbliu (papildoma įranga). Apžvalgą, kaip prijungti prie dulkų siurblio, rasiše šios instrukcijos gale.

#### Betono šlifuoklio naudojimo nuorodos

Kad sumažintumėte dirbant susidarančių dulkų kiekį, laikykite žemai pateiktų nuorodų.

- Naudokite tik Bosch rekomenduojamą deimantinio lėkštinių diskų, betono šlifuoklio su uždėtu apsauginiu ir nusiurbimo gaubtu bei M dulkų klasės siurblio kombinaciją. Naudojant kitokias kombinacijas dulkės gali būti blogai surenkamos ir atskiriomas.
- Laikykites siurblio naudojimo instrukcijoje pateiktų reikalavimų, kaip atliki siurblį ir filtro techninę priežiūrą ir kaip juos valyti. Iškart ištūstinkite dulkų surikimo talpą, kai tik ji prisipildo. Reguliariai valykite siurblio filtrą ir visada įsiurblį įstatykite visą filtrą.
- Naudokite tik Bosch numatytas nusiurbimo žarnas. Nedarykite jokių nusiurbimo žarnos pakeitimų. Jei jų nusiurbimo žarną pateko uolienų nuolaužų, darbą nutraukite ir nusiurbimo žarną nedelsdamai išvalykite. Saugokite, kad nusiurbimo žarnos nesulenkumtumėte.
- Betono šlifuoklį naudokite tik pagal paskirtį.
- Laikykites bendryjų darbo vietoms statybų aikštelėse keiliamu reikalavimu.
- Pasirūpinkite geru vėdinimui.
- Užtikrinkite, kad darbo sritis būtų laisva. Ilgiu dirbant siurblys turi laisvai judėti arba jų reikia laiku pastumti.
- Dėvėkite klausos apsaugos priemones, apsauginius akinius, respiratorių ir, jei reikia, pirštines. Kaip respiratorių naudokite bent FFP 2 klasės, daileles filtrojančią puskaukę.
- Darbo vietai valyti naudokite tinkamą siurblį. Nusėdusių dulkų nešluokite, kad jų nesukeltumėte.

## Naudojimas

### Paruošimas naudoti

► Atnkreipkite dėmesį į tinklo įtampą! Elektros tinklo įtampa turi atitiktis elektrinio įrankio firminėje lentelėje nurodytą įtampą. 230 V pažymėtus elektrinius įrankius galima jungti ir i 220 V įtampos elektros tinklą.

### Ijungimas ir išjungimas

Norėdami elektrinį įrankį **ijungti**, j Jungimo-išjungimo jungiklį **1** pastumkite į priekį.

Norėdami **užfiksuti** spausdant j Jungimo-išjungimo jungiklį **1**, spauskite ijungimo-išjungimo jungiklio **1** prieinę dalį žemyn, kol jis užsifiksuos.

Norėdami elektrinį įrankį **isjungti**, atleiskite ijungimo-išjungimo jungiklį **1**, o jei jis užfiksotas, spauskite j Jungimo-išjungimo jungiklio **1** užpakalinę dalį žemyn ir tada įj atleiskite.

► **Prieš pradėdami dirbtį patirkinkite šlifavimo įrankį.**  
Šlifavimo įrankis turi būti nepriekaištigai uždėtas ir turi laisvai suktis. Atlikite bandomajį paleidimą ir leiske elektriniam įrankiui ne mažiau kaip 1 minutę veikti be apkrovos. Nenaudokite pažeistų, nelygių ar vibruančių šlifavimo įrankių. Pažeisti šlifavimo įrankiai gali sulūžti ir sužaloti.

Kad tausotumėte energiją, elektrinį įrankį i junkite tik tada, kai naudosis.

### Apsauga nuo pakartotinio išjungimo

Apsauga nuo pakartotinio ijungimo saugo, kad elektrinis prietaisas nebūtų netyčia ijungiamas nutrūkus srovės tiekimui.

Norėdami prietaisą **pakartotinai ijungti**, ijungimo-išjungimo jungiklį **1** nustatykite į išjungimo padėtį ir prietaisą vėl įjunkite.

**Nuoroda:** reguliariai tikrinkite, kaip veikia apsauga nuo pakartotinio išjungimo: įrankiui veikiant ištraukite kištuką ir įj vėl įj statykite.

### Paleidimo srovės ribotuvas

Elektroninis paleidimo srovės ribotuvas riboja galią elektrinio įrankio ijungimo metu, todėl elektrinį įrankį galima naudoti su 16 A saugikliu.

### Elektroninis sūkių stabilizatorius

Elektroninis sūkių skaičiaus stabilizatorius palaiko beveik pastovų nustatytą sūkių skaičių tiek veikiant prietaisui tuščiaja eiga, tiek su apkrova, ir užtikrina tolygų darbo našumą.

### Apsauga nuo perkrovos

Veikiamas per didele apkrova variklis sustoja. Kad elektrinis įrankis atvėstų, leiskite jam apie 30 sekundžių veikti be apkrovos didžiausiu sūkių skaičiumi.

### Šlifavimas arti krašto (GBR 15 CAG) (žr. pav. B)

Norėdami šliuoti arti krašto, fiksatoriu **7** pastumkite į priekį (**1**), o apsauginio gaubto slankiąją dalį **6** palenkite į šoną (**2**). Užfiksokite fiksatoriu **7** (**3**).

### Darbo patarimai

- **Įtvirtinkite ruošinį, jei jis tvirtai neguli veikiamas tik savo svorio.**
- **Neapkraukite elektrinio įrankio tiek, kad jis sustotų.**
- **Nelieskite deimantinio lėkštinių diskų, kol jis neatvėso.** Deimantiniai lėkštinių diskai dirbtan labai įkaista.

Elektrinį įrankį pirmiausia i junkite ir tada artinkite prie ruošinio.

Elektrinį įrankį siiek tiek spausdami veskitate ruošinio paviršiumi apskritiminius judesius arba pakaitomis išilgine ir skersine kryptimi. Norint pašalinti dengiamajį sluoksnį, elektrinį įrankį galima vesti pakreipus įj nedideliu kampu ruošinio paviršiaus atžvilgiu taip, kad nebūtų pakenkama dulkiai nusiurbimui.

## Priežiūra ir servisas

### Priežiūra ir valymas

- Prieš atliekant bet kokius elektrinio įrankio reguliavimo ar priežiūros darbus reikia ištraukti kištuką iš elektros tinklo lizdo.
- Reguliariai valykite elektrinį įrankį ir ventiliacines angas jo korpuose, tuomet galėsite dirbtai kokybiškai ir sau-giai.

► Esant ekstremalioms darbo sąlygoms, jei yra galimybė, visada naudokite nusiurbimo įrenginių. Ventiliacines angas dažnai prapūskite ir prijunkite nuotekio srovės apsauginį išjungiklį (FI). Apdorojant metalus elektrinio įrankio viduje gali nusėsti laidžios dulkės. Gali būti pažeidžiamas elektrinio įrankio apsauginė izoliacija.

Atšipus deimantinį lėkštinių diską **15** galite pagalasti trumpai pašlifavę abrazyvinę medžiagą (pvz., kalkakmenį).

Papildomą įrangą tinkamai sandėliuokite ir rüpestingai prižiūrėkite.

Jei reikia pakeisti maitinimo laidą, dėl saugumo sumetimų tai turi būti atliekama Bosch įmonėje arba įgaliotose Bosch elektrinių įrankių remonto dirbtuvėse.

### Šepečių žiedo keitimasis

Kad būty užtikrintas optimalus dulkiai nusiurbimas, laiku pakiskite susidėvėjusį šepečių žiedą.

**GBR 15 CA:** Šepečių žiedą **11**, esant primontuotam deimantiniui lėkštiniui diskui **15**, atsargiai iškelkite atsuktuvu, įstači įj į šepečių kreipiamojos esančias išpjovas. Deimantinį lėkštinių diską naudokite kaip svertu atrama.

Naujų šepečių žiedą **11** atsargiai spauskite iki atramos į šepečių kreipiamają. Įstatydami stebékite, kad šepečių žiedo galai nebūtų šepečių kreipiamosios išpjovoje.

**GBR 15 CAG (žr. C pav.):** Paspauskite (pvz., atsuktuvu) abi išpjovas **5**, esančias apsauginame gaubte. Abi šepečių žiedo **4** dalis apačioje galite išimti iš elektrinio įrankio.

Abi naujas šepečių žiedo **4** dalis atsargiai išspauskite iki atramos į šepečių kreipiamają. Įdėdami stebékite, kad šepečių žiedo galai nebūtų šepečių kreipiamosios išpjovoje.

## Klientų aptarnavimo skyrius ir naudotojų konsultavimo tarnyba

Klientų aptarnavimo skyriuje gausite atsakymus į klausimus, susijusius su jūsų gaminio remontu, techninė priežiūra bei atsarginėmis dalimis. Detalius brėžinius ir informaciją apie atsargines dalis rasite čia:

**www.bosch-pt.com**

Bosch naudotojų konsultavimo tarnybos specialistai mielai atsakys į klausimus apie mūsų gaminius ir papildomą įrangą.

Leškant informacijos ir užsakant atsargines dalis būtina nurodyti dešimtzenklį gaminio užsakymo numerį.

### Lietuva

Bosch įrankių servisas

Informacijos tarnyba: (037) 713350

Įrankių remontas: (037) 713352

Faksas: (037) 713354

El. paštas: service-pt@lv.bosch.com

### Šalinimas

Elektrinis įrankis, papildoma įranga ir pakuočė yra pagaminti iš medžiagų, tinkančių antriniam perdirbimui, ir vėliau privalo būti atitinkamai perdirbtai.

#### Tik ES šalims:



Pagal Europos direktyvą 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų ir šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę aktus, naudoti nebetinkami elektriniai įrankiai turi būti surenkti atskirai ir perdirbami aplinkai nekenksmingu būdu.

**Galimi pakeitimai.**

**GBR 15 CAG (انظر شكل C):** اضغط (على سبيل المثال باستخدام مفك) على التجويفين 5 في الغطاء الواقي. يمكنك إفراط جزئي إكيل الفرش 4 أسفل العدة الكهربائية. اضغط جزئي إكيل الفرش الجديدين 4 بحرص في المسار الدليلي للفرش حتى النهاية. احرص عند التركيب على أن تكون أطراف إكيل الفرش في أحد تباويف المسار الدليلي للفرش.

## خدمة الزبائن ومشورة الاستخدام

يجب مرکز خدمة الزبائن على أسلائكم بقصد تصليح وصيانة المتنج وأيضاً بما يخص قطع الغيار. يعنى على الرسوم المدددة وعلى المعلومات عن قطع الغيار بموقع:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

سيكون من دواعي سرور فرقه مشورة الاستخدام شركة بوش أن تساعدكم بخصوص الأسئلة عن منتجاتنا وتوابعها.

يرجى ذكر رقم الصنف بالمراتب العشر حسب لائحة طراز العدة الكهربائية بشكل ضروري عند الاستشارة عند إرسال طلبات قطع الغيار.

يرجى التوجه إلى التاجر المختص بما يتعلق بأمور الضمان والتصلیح وتأمين قطع الغيار.

## التخلص من العدة الكهربائية

ينبغي التخلص من العدة الكهربائية والتوابع والغلاف بطريقة منصفة للبيئة عن طريق النفايات القابلة لإعادة التصنيع.

### دول الاتحاد الأوروبي فقط:

فمثسب التوجيه الأوروبي EU/19/2012

يصادد الأجهزة الكهربائية والإلكترونية  
القديمة وتطبيقه ضمن القانون المحلي،  
ينبغي جمع وفصل العدة الكهربائية التي  
لم تعد صالحة للاستعمال والتخلص منها  
لمركز يقوم بإعادة استعمالها بطريقة  
منصفة بالبيئة.



تحفظ بحق إدخال التعديلات.

## واقية فرط التحميل

يتوقف المركب عن العددة عند فرط التحميل. اترك العدة الكهربائية تبرد دون تحميلاها بعد الدوران على الفاضي لمدة 30 ثانية تقريباً.

**التجلیل قرب المواف (GBR 15 CAG) (تراجع الصورة (B))**  
لتجلیل قرب المواف ادفع القفل 7 إلى الأمام (❶)، حرك الجزء المترنک في الغطا، الواقي 6 جانباً (❷). قم بثبيت القفل 7 (❸).

## الملحوظات شغل

◀ شد قطعة الشغل بملزمة إن لم تثبت بأمان من جراء وزنها.

◀ لازيد العمل على العدة الكهربائية إلى حد توقفها عن العددة.

◀ لا تلمس القرص القدمي الالماسي قبل أن يكون قد بربد. إن الأقراص القدمية الالماسية تحمى كثيراً أثناء الشغل.

وجه العدة الكهربائية يضغط خفيف بحركة دائرة سطحية في وضع التشغيل.

حرك العدة الكهربائية بحركة طولية وعرضية متبادلة على قطعة الشغل. يمكن أيضاً توجيه العدة الكهربائية بزاوية صغيرة بالنسبة لسطح مادة الشغل من أجل إزالة طبقات التغليف دون أن يبد ذلك من قدرة شفط الغبار.

## الصيانة والخدمة

### الصيانة والتنظيف

◀ اسحب القابس من مقبس الشبكة الكهربائية قبل إجراء أي عمل على العدة الكهربائية.

◀ حافظ دائماً على نظافة العدة الكهربائية وشقوق التهوية للعمل بشكل جيد وآمن.

◀ استخدم قدر الإمكان ممحاة شفط بظروف العمل الشديدة دائمًا. انفع شقوق التهوية مرات عديدة وقم بوصول مفتاح للوقاية من التيار المتلف (FI) بشكل مسبق. قد يتسبّب الغبار الناتل داخل العدة الكهربائية عند عدالة المعادن. قد يضر ذلك بعزل الوقاية بالعددة الكهربائية.

يمكن إعادة شذوذ قوس قديمي الماس 15 ثالم من خلال شمدته قليلاً بمادة صنفرة (مثلاً: حجر رملي جيري). خزن وعامل التوابع بعناية.

إن تطلب الأمر استبدال خط الإمداد، فينبعي أن يتم ذلك من قبل شركة بوش أو من قبل مركز خدمة زباتن وكالة بوش للعدد الكهربائية، لتجنب التعرض للمخاطر.

### استبدال إكليل الفرش

لضمان شفط مثالي للغبار قم بتغيير إكليل الفرش المستثلك في الوقت المناسب.

**GBR 15 CA**: قم بخلع إكليل الفرش 11 بحرص من المسار الدليلي للفرش عن طريق مفك عندما يكون القرص القدمي الماس 15 مرکباً. استخدم أثناً، ذلك القرص القدمي الماس كمرتكز للذراع.

اكس إكليل الفرش 11 الجديد باحتراس في دليل الفرش حتى المصاصدة. اتبه أثناً، التركيب على الا ترقد نهايات حلقة الفرش في إحدى المقطوعات الخالية في دليل الفرش.

- استخدم جلاخة الفرسانة فقط بما يلائم الاستعمال المخصص.

- تراعي متطلبات أماكن العمل العامة بورشات الشغل.

- أمن التهوية الجيدة.

اصطحاب شاحنة الغبار ببلاقعة عند العمل لفترات طويلة أو أن يتم اصطحابها في الوقت المناسب.

- ارتد وقفازات واقية وقناع للوقاية من الغبار وقفازات عند الضرورة. استخدم على الأقل قناع FFP 2 كفاف للجزئيات من الفئة 2 حذبي للوقاية من الغبار.

- استخدم شافطة غبار ملائمة من أجل تنظيف مكان العمل. لا تثير الأغبرة المتموحة من خلال التكليس.

## التشغيل

### بدء التشغيل

◀ اتبع إلى جهد الشبكة الكهربائية! يجب أن يتطابق جهد منبع التيار مع المعلومات المذكورة على لائحة طرائز الجهاز. يمكن أن يتم تشغيل العدة الكهربائية الممددة بـ 230 فولط بـ 220 فولط أيضاً.

### التشغيل والإطفاء

من أجل تشغيل العدة الكهربائية يدفع مفتاح التشغيل والإطفاء 1 إلى الأمام.

من أجل ثبيت مفتاح التشغيل والإطفاء 1 تكبّس مقدمة مفتاح التشغيل والإطفاء 1 للأسفل إلى أن يتعاشق.

من أجل إطفاء العدة الكهربائية يترك مفتاح التشغيل والإطفاء 1 أما إن كان قد تم ثبيته، فيكبّس مفتاح التشغيل والإطفاء 1 من الخلف للأسفل للحظة ثم يترك بعد ذلك.

◀ تفاصيل عدد التجلیل قبل الاستخدام. يجب أن تكون عدد التجلیل مركبة بشكل سليم وأن تتمكن من الدوران ببلاقعة. شغلها بشكل تجربة لمدة دقيقة واحدة على الأقل دون حمل. لا تستخدّم عدد التجلیل التالفة أو الغير دائرة أو المهزّة. إن عدد التجلیل التالفة قد تتكسر، فتنسب الإصابات.

شغل العدة الكهربائية فقط عندما تستخدّها، من أجل توفير الطاقة.

### واقية إعادة التشغيل

إن واقية إعادة التشغيل تمنع إعادة تشغيل العدة الكهربائية دون التحكم بها بعد قطع الإمداد بالتيار الكهربائي.

من أجل إعادة التشغيل يركز مفتاح التشغيل والإطفاء 1 في وضع الإطفاء، ثم تشغيل العدة الكهربائية مرة أخرى.

ملاحظة: تحصل عمل واقية إعادة التشغيل بشكل منتظم عن طريق سحب قاس الشبكة الكهربائية أثناً، التشغيل ثم إعادة وصله بالمقبس.


### تمديد تيار بدء التشغيل

إن محدد تيار التشغيل الإلكتروني يحدد القدرة عند تشغيل العدة الكهربائية ويسمح بالتشغيل من شهر 16 أمبير.

### الثبيت الإلكتروني

يحافظ المثبت الإلكتروني على شبه ثبات عدد الدوران عند التشغيل دون حمل والتشغيل مع حمل ويؤمن بذلك قدرة عمل منتظمة.

اضغط زر ثبيت محور الدوران 9 لأجل ثبيت محور دواران الجلاطة. أقتل القرص القدحي الالماسي باتجاه حركة عقارب الساعة بعزم من أجل إحكام شد الصامولة السريعة الشد. يمكن حل صامول سريعة الشد سلية ومركمية بشكل صحيح من خلال قتل الملاقة المفخفة بعكس اتجاه حركة عقارب الساعة بواسطة اليد. لا تحل صامول سريعة الشد مستحبة عن المركبة بواسطة كمامشة أبداً، بل استعمل مفتاح الرابط الثاني الثقب 18.



### شفط الغبار

إن أغبرة بعض المواد كالطلاء، الذي يحتوي على الرصاص، وبعض أنواع الخشب والفلزات والمعادن، قد تكون ضارة بالصحة. إن ملامسة أو استنشاق الأغبرة قد يؤدي إلى ردود فعل زائدة المساسة وأو إلى أمراض المعياري التنفسية لدى المستخدم أو لدى الأشخاص المتواجدون على مقربة من المكان. تعتبر بعض الأغبرة المعينة، كأغبرة البليوتوم والزان بأنها مسببة للسرطان، ولا سبباً بالإصابة مع المواد الإضافية لمعالجة الخشب (ملح حامض الكروميك)، المواد المحافظة على الخشب. يجب أن يتم معالجة المواد التي تحتوي على الأسبستوس من قبل العمال المتخصصين فقط دون غيرهم.

- استخدم الشافطة GAS 50 MS للأغبرة المعدنية مع العدة الكهربائية للتوصيل إلى درجة شفط غبار عالية.
- حافظ على تهوية مكان الشغل بشكل جيد.
- ينصح بارتداء قناع وقاية للتنفس بفتحة المرشح P2.
- تراعي الأحكام السارية في بلدكم بالنسبة للمواد المرغوب معالجتها.


يجب أن تصلح شافطة الغبار الفوائية لشفط الأذريبة الصدريبة. تؤمن شركة بوش شفافط غبار فوائية ملائمة. اغزر خرطوم الشفط 10 (من التواي) على وصلة الشفط 8. اربط خرطوم الشفط 10 مع شافطة غبار فوائية (من التواي). يتعذر على عرض شامل بصدق وصل شافطة غبار فوائية نهاية كراسة الاستعمال هذه.

### ملاحظات بصدق استخدام جلاتات الفرسانة

تراعي الملاحظات التالية من أجل تحفيض ابتلاء الأغبرة الناتجة عند الشغل.

- استخدم فقط مجموعة متواقة ومنصوح باستخدامها من طرف شركة بوش تتألف من قرص قديحي الالماسي وجلاطة فرسانة مع غطاء وقاية وشفط مركب وأيضاً شافطة غبار فوائية بدرجة شفط غبار M. إن غيرها من المجموعات قد تؤدي إلى عملية تجميل وفصل الأغبرة بطريقة سيئة.
- تراعي كراسة استعمال الشافطة بصدق صيانة وتنظيف الشافطة بما فيه المراد. فرغ أوعية تجميع الغبار فوراً عندما تمتلئ. نظف مراشح الشافطة بشكل منتظم وركب المراشح في الشافطة دائماً بشكل كامل.
- استخدم فقط خراطيم الشفط المقررة من طرف شركة بوش. لا تعالج خراطيم الشفط أو تثلاج بها. إن دخلت قطع صخرية إلى خرطوم الشفط، فتوقف عن الشغل ونظف خرطوم الشفط فوراً. تجنب ثني خرطوم الشفط.

لقد تم تركيب قطعة دائرية (حلقة دائرية) حول طوق التمرير في شفة الوصول 14. إن كانت الحلقة الدائرية غير موجودة أو إن كانت تالفة، توجب استبدال شفة الوصول 14 بشكل ضروري قبل متابعة الاستخدام.



ركب القرص القدحي الالماسي 15 على شفة الوصول 14. انتهي إلى توافق سهم اتجاه الدوران على القرص القدحي الالماسي مع سهم اتجاه الدوران على غطاء الوقاية والشفط 3.

- اضغط زر ثبيت محور الدوران 9 لأجل ثبيت محور دواران الجلاطة.

ركب صامولة الشد 16 وشدتها بواسطة مفتاح الرابط الثنائي التقب 18 بإحكام. احرص على أن يتوجه صامولة الشد 16 نحو الخارج كما تم توضيحه في الصورة.

◀ تفحص بعد تركيب القرص القدحي الالماسي وقبل التشغيل عما إن كان قد تم تركيب القرص القدحي الالماسي بشل سليم وإن كان يدور ببطاقة. تأكد من عدم تلامس القرص القدحي الالماسي مع غطاء الوقاية والشفط أو مع غيرها من أجزاء العدة الكهربائية.

### استبدال القرص القدحي الالماسي

يفضل أن يفك القرص القدحي الالماسي 15 عند نقل العدة الكهربائية من أجل تجنب إتلاف القرص.

◀ لا تلمس القرص القدحي الالماسي قبل أن يكون قد برد. إن الأقراص القدحية الالماسية تحمي كثيراً أثناء الشغل.

- اضغط زر ثبيت محور الدوران 9 لأجل ثبيت محور دواران الجلاطة.

◀ أكبس زر ثبيت محور الدوران فقط عندما يكون محور دواران الجلاطة متوقفاً عن المركبة. وإلا، فقد يتم إتلاف العدة الكهربائية.

حل صامولة الشد 16 بواسطة مفتاح الرابط الثنائي التقب 18 وفك صامولة الشد. انزع القرص القدحي الالماسي 15.

### الصامولة السريعة الشد SDS-plus

لاستبدال عدد التجليج بسهولة ودون الحاجة إلى استعمال معدات أخرى، يمكنك أن تستبدل عوضاً عن صامولة الشد 16 الصامولة السريعة الشد 17.

◀ استخدم الصامولة السريعة الشد 17 فقط عندما تكون سلية وغير تالفة.

◀ احرص عند التركيب على لا يدل الجانب ذو الكتابة بالصامولة السريعة الشد 17 نحو القرص القدحي الالماسي، يجب أن يدل السهم باتجاه العلامة الدليلية 19.

## معلومات عن الضجيج والاهتزازات

GBR 15 CA	GBR 15 CAG	.EN 60745
3 601 G76 0..	3 601 G76 0..	
92	92	يبلغ مستوى ضغط الصوت
103	103	مستوى قدرة الصوت
3	3	التفاوت K
		ارتد واقية سمع!
		قيمة ابتعاث الاهتزازات $a_h$ (مجموع المتجهات بثلاثة اتجاهات) والتفاوت K حسب .EN 60745
5,5	4,5	$a_h$
1,5	1,5	K

## تركيب/استبدال القرص القدحي الالماسي (ترابع الصورة A)

عدد التحليل المسمومة

يمكنك أن تستخدم جميع الأدوات الالكترونية المذكورة في دراسة الاستعمال هذه.

يجب أن يوافق عدد الدوران المسموح [دقيقة<sup>-1</sup>] أو السرعة المحيطية [م/ث] بالأرقام القدحية الالماسية المستخدمة على الأقل بيانات الجدول التالي.

لذا يراعي عدد الدوران أو السرعة المحيطية المسموحة على لاقفة بيانات الفرض القدح الالماس.



تركيب القرص القدحي الالماسي

اختر فرنس قدمي الماسى يلائم مادة الشغل المرغوب  
معالجتها. تراعى عند ذلك ملاحظات مواد الشغل على غلاف  
الفرنس القدحى الالماسى.

نطf محور دوران الجلافة 13 وجميع الأجزاء المرغوب تركيبيها.

**ركب شفة الوصل 14** على محور دوران الجلاخة 13  
يحيث يقع طوق التمركز في الفارع. يجب أن تتحاشق شفة الوصل مع الحافة الثانية على محور دوران الجلاخة (تأمين عدوم التدخل)

لقد تم قياس مستوى الاختزارات المذكور في التعليمات هذه حسب أسلوب قياس معبر ضمن EN 60745 ويمكن استخدامه لمقارنة العدد الكهربائية ببعضها البعض. كما أنه ملائم لتقدير التعرض للأختزارات بشكل مبدئي.

يمثل مستوى الاختزارات المذكور الاستخدامات الأساسية للعدة الكهربائية. بينما إن استعمال العدة الكهربائية لاستخدامات أخرى مثل ملحقات متعددة أو بعد دشغل مخالفة أو بصيانة غير كافية، فقد يختلف مستوى الاختزارات. وقد يزيد ذلك التعرض للأختزارات طوال فترة الشغل بشكل واضح.

كما ينفي من أجل تقدير التعرض للإهتزازات بشكل دقيق، أن يتم مراعاة الأوقات التي يطأها خلاها الجهاز أو التي يعملا بها ولكن دون تشغيله بحمل فعلاً. وقد يخفي ذلك التعرض للإهتزازات بشكل واضح عبر كامل مدة العمل. يحد إمدادات أمان إضافية لوقاية المستخدم من تأثير الإهتزازات، مثل: صيانة العدة الكهربائية وعدد الشغل، انتفاثة الدبرين وتنظيم مهاميات العمل.

تصريح التوافق CE

إننا نصرح على مسؤوليتنا، بأن المتنج الموصوف في  
البيانات الفنية تتوافق مع المعايير أو الوثائق المعيارية  
الناتية EN 60745 حسب أحكام إرشادات  
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU.

الأوراق الفنية لدى Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Henk Becker  
Executive Vice President  
Engineering

Helmut Heinzelmann  
Head of Product Certification  
PT/ETM9

<sup>ppa.</sup>  
Mark Reed i.v. Kmtc

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

الكتاب

◀ اسحب القابس من مقبس الشبكة الكهربائية قبل إجراء أي عمل على العدة الكهربائية.

## الأجزاء، المصورة

يسند ترقيم الأجزاء، المصورة إلى رسوم العدة الكهربائية الموجودة في صفحة الرسوم التخطيطية.

1 مفتاح التشغيل والإطفاء

2 مقابض إضافي

3 غطا، الوقاية والشفط

(GBR 15 CAG) 4 إكليل فرش مكون من جزيئين (GBR 15 CAG)

5 تجويف (GBR 15 CAG)

(GBR 15 CAG) 6 الجزء، المترنг للغطاء، الواقي (GBR 15 CAG)

7 قفل (GBR 15 CAG)

8 وصلة شفط

9 زر تثبيت محور الدوران

10 فرطوم الشفط \*

(GBR 15 CA) 11 إكليل الفرش (GBR 15 CA)

12 مقابض بدوي (سطح المقابض معزول)

13 محور دوران الجلاخة

14 شفة وصل مع حلقة دائرة

15 القرص القدحي الالماسي \*

16 صاملولة شد

17 صاملولة شد SDS-clic \*

18 مفتاح ربط ثانوي الثقب الصاملولة الشد

\* لا يتضمن إطار التوريد الاعتيادي التوابع المصورة أو الموصوفة.  
يتعذر على التوابع الكامنة في برنامجنا للتوابع.

لكي تحصل على نتيجة عمل عظمى ينبغي أن تقوم بالجلع بضغط ضئيل فقط ولا تقوم بالتمثيل أو بالدق أو بالوقز.

قد تسخن الأقراص القدحية الالماسية بشدة أثناء العمل، لا تلمسها قبل أن تبرد.

لا تركن العدة الكهربائية إلا بعد أن يتوقف القرص القدحي الالماسي عن الحركة.

استخدم مفتاح الرابط الثنائي الثقب 3 607 950 017 لفتح وإغلاق صاملولة الشد.

## وصف المنتج والأداء



اقرأ جميع الملاحظات التحضيرية والتعليمات. إن ارتكاب الأخطاء عند تطبيق الملاحظات التحضيرية والتعليمات قد يؤدي إلى الصدمات الكهربائية، إلى نشوب الم ragazze و/أو الإصابة بجروح خطيرة.

يرجى فتح الصفحة القابلة للثنى التي تتضمن صور العدة الكهربائية وترك هذه الصفحة مفتوحة أثناء قراءة كراسة الاستعمال.

## الاستعمال المخصص

العدة الكهربائية مخصصة للتجليخ الجاف وإزالة الرواشن وتنعيم الخامات التي تحتوي على نسبة كبيرة من المعادن

(مثل الفرسانة والجبر والرخام وطبقة تبطن الأرضيات).

وهو مناسب أيضا لإزالة طبقات الحماية وبقايا مواد اللصق. لا يجوز استخدام العدة الكهربائية إلا بالارتباط مع

قرص قديمي ماسي وشافتة من فئة الغبار M.

## البيانات الفنية

GBR 15 CA	GBR 15 CAG		جلاخة خرسانة
3 601 G76 0..	3 601 G76 0..		رقم الصنف
1500	1500	واط	القدرة الاسمية المقنية
820	820	واط	القدرة المقطعة
9 300	9 300	دقيقة: ¹	عدد الدوران الاسمي
125	125	مم	قطر القرص القدحي الالماسي
M 14	M 14		أسنان لولبة محور دوران الجلاخة
•	•		الباء، بإدارة هادئة
•	•		واقية إعادة التشغيل
•	•		تحديد تيار بدئ التشغيل
•	•		التثبيت الإلكتروني
•	•		واقية فرط التحميل
-	•		التجليخ قرب الموات
2,6	2,6	كغ	الوزن حسب EPTA-Procedure 01/2003
II/ <input checked="" type="checkbox"/>	II/ <input checked="" type="checkbox"/>		فئة الوقاية

القيم سارية المفعول لجهد اسمي [U] بمقدار 230 فولط. قد تتفاوت هذه القيم عندما يختلف الجهد عن ذلك أو بطرادات خاصة ببلدان معينة.

◀ لا تستخدِم أقراص التجيُلخ المستهلكة من العدد الكهربائية الكبيرة. إن أقراص التجيُلخ الخاصة بالعدد الكهربائية الكبيرة غير مخصصة لأعداد الدوران العالية بالعدد الكهربائية الصغيرة وقد تكسر.

تعليمات تعذر إضافية  
ارتدي نظارات واقية.



◀ استخدِم أجهزة تنقيب ملائمة للعثور على خطوط الامداد المفافية أو استعن بشركة الامداد المحلية. إن ملامسة الخطوط الكهربائية قد يؤدي إلى اندلاع النار وإلى الصدمات الكهربائية. إنلاف خط الغاز قد يؤدي إلى الانفجارات. اختراق خط الماء يشكل الأضرار المادية وأدوان. قد يؤدي إلى الصدمات الكهربائية.

◀ فك إقفال مفتاح التشغيل والإطفاء، وركِّزه على وضع الإطفاء، عندما قطع الامداد بالتيار الكهربائي، مثلً عند انقطاع التيار الكهربائي أو سحب القابس من مقبس الشبكة الكهربائية. يمنع بذلك إعادة التشغيل دون التحكم به.

◀ استخدِم شافطة الغبار خواصية عند معالجة الحجر. يجب أن تكون شافطة الغبار الخواصية مخصصة لشفط الأغبرة الصفرية. يقلل استخدام هذه التجهيزات من مخاطر الأغبرة.

◀ لا تمسِ أقراص الجلخ والقطع قبل أن تبرد. إن هذه الأقراص تسخن كثيراً أثناء العمل.

◀ اقبض على العدة الكهربائية أثناء الشغل بكلتا اليدين بإحكام وقف بثبات. يتم توجيه العدة الكهربائية بكلتا اليدين بأمان أكبر.

◀ أمن قطعة الشفط. يتم القبض على قطعة الشفط التي تم تثبيتها بواسطة تجهيز شد أو بواسطة الملزمة بأمان أكبر مما لو تم المسك بها بواسطة يدك.

◀ حافظ على نظافة مكان شغلك. إن إلانت المواد شديدة الخطورة. إن أغبرة المعادن الخفيفة قد تشتعل أو تنفجر.

تعليمات الأمان للأقراص القدحية الألماسية

◀ أنجز العمل فقط بالاتصال بقطاع الشفط الملائم للعدة الكهربائية المستخدمة مع الوصل بشافطة غبار خواصية مناسبة.

◀ افترِقْ قدرِي ألماسي ملائم للمادة المرغوب معالجتها. تراعي الملاحظات بمقدار المادة على الغلاف.

◀ نظف طقم الشد ومحور الدوران والقرص القدحى ألماسي قبل التركيب.

◀ تراعي مقاسات القرص القدحى ألماسي. يجب أن يتلائم قطر الثقب مع شفة الوصل. لا تستعمل قطع التصفير أو الوصلات المهاينة. لا يجوز توسيع ثقب القرص القدحى ألماسي.

◀ يجب أن يوافق عدد الدوران الأقصى بالقرص القدحى ألماسي على الأقل عدد الدوران الأقصى بالعدة الكهربائية.

◀ فك القرص القدحى ألماسي قبل نقل العدة الكهربائية لتجنب التلف.

◀ قد تكسر أقراص التجيُلخ أيضاً أثناً، ذلك إن الصدمة الارتدادية هي نتيجة لاستخدام العدة الكهربائية بشكل خاطئ أو غير صحيح. ويمكن تجنبها من خلال إجراءات الاحتياط الملائمة اللاحقة الذكر.

◀ اقبض على العدة الكهربائية بإحكام وركِّز جسدك وذراعيك بوضع يسمح لك بصد قوى الصدمة الارتدادية. استخدم المقابض الإضافي دائمًا إن وجد للتوصيل إلى أكبر تحكم ممكن بقوى الصدمة الارتدادية أو عزوم رد الفعل أثناً،ارتفاع عدد الدوران. يمكن للمستخدم أن يسيطر على قوى الخدمات الارتدادية وعزوم رد الفعل من خلال إجراءات الاحتياط المناسبة.

◀ لا تقترب بيديك من عدة الشغل الدوارة أبداً. قد تتحرك عدة الشغل عبر يدك عند حدوث صدمة ارتدادية.

◀ تجنب بجسمك المجال الذي ستتحرك به العدة الكهربائية عند حدوث صدمة ارتدادية. تحرك الصدمة الارتدادية العدة الكهربائية بعكس اتجاه حركة قرص التجيُلخ عند مكان الاستعمال.

◀ اشتغل بمتارس خاص في مجال الزوايا والمloffافات الحادة وإلخ. تجنب ارتفاع عدد الشغل عن قطعة الشغل واستعضاها. ترجع عدة الشغل الدوارة إلى التكليب عند الزوايا والمloffافات الحادة أو عند ما ترتد. وبؤدي ذلك إلى فقدان التحكم أو إلى الصدمات الارتدادية.

◀ لا تستخدِم نصال المنشار الجنزيرية أو النصال المسنة. إن عدد الشغل هذه غالباً ما تؤدي إلى الصدمات الارتدادية أو إلى فقدان السيطرة على العدة الكهربائية.

تعليمات أمان خاصة للجلخ

◀ استخدِم فقط أقراص التجيُلخ المخصصة للعدة الكهربائية هذه و فقط غطاء الوقاية المخصص لأقراص التجيُلخ هذه. لا يمكن حجب أقراص التجيُلخ التي لم تخصص لهذه العدة الكهربائية بالذات بشكل كاف، فهي غير آمنة.

◀ يجب أن يتم تركيب أقراص الجلخ المجنبة بحيث لا يierz سطح الجلخ خاصتها عن مستوى حافة غطاء الوقاية. إن قرص الجلخ المركب بطريقة غير نظامية والذي يierz عن مستوى حافة غطاء الوقاية، لا يمكن حجبه بشكل كاف.

◀ ينبغي أن يكون قد تم تركيب غطاء الوقاية على العدة الكهربائية بأمان وأن يكون قد تم ضبطه بحيث يؤمن أكبر قدر ممكن من الأمان من خلال توجيه أصغر جزء، ممكن من عدة الجلخ مكسوف نحو المستخدم. سساعد غطاء الوقاية على حماية المستخدم من الأجزاء المكسورة ومن ملامسة عدة الجلخ صدفة وأيضاً من الشر الذي قد يشعل الثياب.

◀ يجوز استخدام أقراص التجيُلخ فقط لأعمال الشغل المخصصة لها. مثلً: لا تقوم بالتجليخ بواسطة السطح الباقي لقرص القطع أبداً. إن أقراص القطع مخصصة لإزاحة المادة بواسطة حافة القرص. قد يؤدي تأثير القوى على هذه الأقراص من جانب إلى كسرها.

◀ استخدِم مع قرص التجيُلخ الذي تختاره دائمًا شفقات شد سليمة و بالمقياس والشكل الصحيحين. إن شفقات الشد الملائمة تسند قرص التجيُلخ وتقلل بذلك خطر كسر قرص التجيُلخ. قد تختلف شفقات أقراص القطع عن شفقات أقراص التجيُلخ الأخرى.

- ◀ ارتد عتاد وقاية شخصي. استخدم حسب الاستعمال وقاية كاملة للوجه، وواقية للعينين أو نظارات واقية. ارتد عند الضرورة قناع للوقاية من الغبار وواقية سمع وقفازات واقية أو مريول خاص يبعد عنك جسيمات التجليخ والماء الدقيقة. ينبغي وقاية العينين من البسيمات الغربية المتطايرة التي تتناثر عن الاستعمالات المختلفة. يجب أن تقوم الأقنعة الواقية للتنفس والواقية من الغبار بترشيح الأغبرة الناتجة عن الاستخدام. قد تصاب بفقدان السمع إن تعرضت لضجيج عال لفترة طويلة.
- ◀ انتبه إلى ابعاد الآخرين عن مجال عملك بمسافة آمنة. ينبغي أن يرتدى كل من يطأ مجال العمل عتاد وقاية شخصي. قد تطأ غير أجزاء من قطعة الشغل أو عدد الشغل المكسورة لتسبب الإصابات حتى خارج مجال العمل المباشر.
- ◀ امسك بالعدة الكهربائية من قبل سطوح القبض المعوزلة فقط عند تنفيذ الأعمال التي من المحموم أن تلامس عدة القطع خلالها الأسلاك الكهربائية المفيدة أو الكل الكهربائي نفسه. إن عدد القطع التي تلامس سلك كهربائي يسري به جهد كهربائي قد تكهرب الأجزاء المعدنية المكسوقة بالعدة الكهربائية لتصيب المستخدم بصمة كهربائية.
- ◀ حافظ على إبعاد كابل الشبكة الكهربائية عن عدد الشغل الدوار. إن فقدت السيطرة على الجهاز فقد تقطع أو يتكلب كابل الشبكة الكهربائية وقد تسمم يدك أو ذراعك إلى عدد الشغل الدوار.
- ◀ لا ترتكن العدة الكهربائية أبداً قبل أن توقف عدد الشغل عن الحركة تماماً. قد تلامس عدد الشغل مع سطح الترکين مما قد يؤدي إلى فقدان التحكم بالعدة الكهربائية.
- ◀ لا ترك العدة الكهربائية قيد المركبة أثناً، حملها. قد تتكلب ثيابك عند ملامسة عدد الشغل بشكل غير مقصود وقد تغير عدد الشغل في جسدك.
- ◀ نظر شفوق التهوية بعدتك الكهربائية بشكل منتظم. إن منفاذ المحرك يسمى الغبار إلى داخل الهكل، وتراكم الأغبرة المعدنية الشديد قد يشكل المخاطر الكهربائية.
- ◀ لا تستخدم العدة الكهربائية على مقربة من المواد القابلة لاحتراق. قد يؤدي الشرر إلى اشتعال هذه المواد.
- ◀ لا تستخدم عدد الشغل التي تتطلب مواد التبريد السائلة. قد يؤدي استعمال الماء أو غيرها من مواد التبريد السائلة إلى حدوث الصدمات الكهربائية.
- ◀ الصدمات الارتدادية وتعليمات التذرير المتعلقة بها
- ◀ الصدمات الارتدادية هي عبارة عن رد الفعل الغافبي على آخر عدد الشغل الدوار المتنقلة أو المستعصية. كفرص التجليخ ومحن التجليخ والفرشة المعدنية وإلخ. يؤدي التكلب أو الاستعصام، إلى توقف عدد الشغل الدوار بشكل مفاجئ.
- ◀ يتم بذلك تسارع العدة الكهربائية التي فقدت التحكم بها بعكس اتجاه دوران عدد الشغل عند مكان الاستعصام. إن استعصام أو تكلب قرص التجليخ مثلًا في قطعة الشغل، فقد تقطّع حادة فرص التجليخ التي غطست في مادة الشغل بما يؤدي إلى انحراف قرص التجليخ أو إلى حدوث صدمة ارتدادية. يتحرك قرص التجليخ عندئذ إما نحو المستخدم أو متبعًا عنه حسب اتجاه دوران الفرس عن مكان الاستعصام.
- ◀ حافظ على إبقاء عدد القطع نظيفة وهادءة. إن عدد القطع ذات حواوف القطع الحادة التي تم صيانتها بعناية تتكلب بشكل أقل ويمكن توجيهها بشكل أيسير.
- ◀ استخدم العدد الكهربائية والتواجد وعدد الشغل وإلخ. حسب هذه التعليمات. تراعي أثناء ذلك شروط الشغل والعمل المراد تنفيذه. استخدام العدد الكهربائية لغير الأشغال المخصصة لأجلها قد يؤدي إلى حدوث الحالات الخطيرة.

**الخدمة**

◀ اسمع بتصليح عدتك الكهربائية فقط من قبل العمال المتخصصين و فقط باستعمال قطع الغيار الأصلية. يؤمن ذلك المحافظة على أمان الجهاز.

## تعليمات الأمان لجلالات الخرسانة

تعليمات الأمان المشتركة للتجليخ

◀ تستخدم العدة الكهربائية هذه كجلالة. تراعي جميع ملاحظات الأمان والتعليمات والصور والبيانات التي تستلمها مع العدة الكهربائية. قد يؤدي عدم القيد بالتعليمات التالية إلى الصدمات الكهربائية ولأندلاع النار وأو إلى الإصابة بجروح شديدة.

◀ لا تصلح هذه العدة الكهربائية للتجليل بورق الصنفرة وللشغل بالفرش المعدنية وللصلق ولقطع بالتبليغ. قد يؤدي استخدام العدة الكهربائية لأعمال لم تخصص لأجلها إلى التعرض للمخاطر والإصابات.

◀ لا تستعمل التواجد التي لم ينصح باستعمالها ولم يخصصها المنتج بهذه العدة الكهربائية بالذات. إن مجرد إمكانية تثبيت التواجد بالعدة الكهربائية لا تكفل إمكانية الاستعمال بأمان.

◀ يجب أن تواافق قيمة عدد دوران عدد الشغل المسماوة به على الأقل قيمة عدد الدوران الأقصى المذكور تزيد عن السرعة المسموحة. إن التواجد التي تدور بسرعة تزيد عن السرعة المسموحة، قد تنكسر وتتطاير.

◀ يجب أن يتواافق كلًا من قطر وثخن عدد الشغل مع قيم القياسات بالعدة الكهربائية. لا يمكن التحكم بعدد الشغل ذات المقاسات الفاطنة أو الاتقا منها بشكل كاف.

◀ يجب أن ترتكب عدد الشغل بولجية ملولية بشكل دقيق على أسنان ولوحة محور دوران الجلاطة. أما بالنسبة لعدد الشغل التي يتم ترتكيبها عبر الشفة، فينبغي أن يتواافق قطر ثقب عدد الشغل مع قطر حшин الشفة. إن عدد الشغل التي لا يتم تثبيتها بالعدة الكهربائية بشكل دقيق، تدور بشكل غير منتظم وتهتز بشدة وقد تؤدي إلى فقدان التحكم بالعدة الكهربائية.

◀ لا تستخدم عدد الشغل التالية. تخصص عدد الشغل قبل كل استعمال، كأفاراص التجليخ على التشقق والتشظيا، أطباقي التجليخ على التشقق والتصدع أو شدة الاستهلاك، والفرش المعدنية على وجود الأسلاك السائبة أو المكسرة. إن سقطت العدة الكهربائية أو عدد الشغل على الأرض، فنفحص إن كانت قد أصبت بخلل أو استخدم عدد شغل غير تالفة. إن تحكمت بعدد الشغل وركبتها، فحافظ على إبقائه وغیرك من الأشخاص على بعد عن مستوى عدد الشغل الدوار وشغل العدة الكهربائية بعدد الدوران الأقصى لمدة دقيقة واحدة. إن عدد الشغل التالية غالباً ما تنكسر خلال هذه المدة التجريبية.

## عربي

### تعليمات الأمان

#### ملاحظات تحضيرية عامة للعدد الكهربائية

##### تحذير !

إن ارتكاب الأخطاء عند تطبيق الملاحظات التحضيرية والتعليمات قد يؤدي إلى نشوب الحرائق وأو الإصابة بجروح خطيرة.

##### احتفظ بجميع الملاحظات التحضيرية والتعليمات للمستقبل.

يقصد بمصطلح "العدد الكهربائية" المستخدم في الملاحظات التحضيرية، العدد الكهربائية الموصولة بالشبكة الكهربائية (بواسطة كابل الشبكة الكهربائية) وأيضاً العدد الكهربائية المزودة بمركم (دون كابل الشبكة الكهربائية).

##### الأمان بمكان العمل

حافظ على نظافة وحسن إضاءة مكان شغلك. الفوضى في مكان الشغل ومجالات العمل الغير منتظمة قد تؤدي إلى حدوث المأوى.

لا تشغلي بالعدد الكهربائية في محبي لفطر الانفجار والذي توفر فيه السوائل أو الغازات أو الأغيرة القابلة للاشتعال. العدد الكهربائية تشکل الشرر الذي قد يتطاير، فيتشعل الأغيرة والأغيرة.

حافظ على بقاء الأطفال وغيرهم من الأشخاص على بعد عنك من استعمال العدد الكهربائية. قد تفقد السيطرة على الجهاز عند التلهي.

##### الأمان الكهربائي

يجب أن ينالتم قابس وصل العدد الكهربائية مع القابس. لا يجوز تغيير القابس بأي حال من الأحوال. لا تستعمل القوابس المهاينة مع العدد الكهربائية المورضة تاريخي وقائي. تخفض القوابس التي لم يتم تغييرها والمقبس الملازمة من خطر الصدمات الكهربائية.

تجنب ملامسة السطوح المؤرضة كالأنايب والرادياتورات التدفئة والمدافئ أو البرادات بواسطة جسمك. يزداد خطر الصدمات الكهربائية عندما يكون جسمك ممزوج.

أبعد العدد الكهربائية عن الأمطار أو الرطوبة. يزداد خطر الصدمات الكهربائية إن تسرب الماء إلى داخل العدد الكهربائية.

لا تنسى، استعمال الكابل لحمل العدد الكهربائية أو لتعليقها أو لسحب القابس من المقابس. حافظ على إبعاد الكابل عن المارة والزينة والموافف الحادة أو عن أجزاء الجهاز المترددة. تزيد الكابلات التالفة أو المتشابكة من خطر الصدمات الكهربائية.

استخدم فقط كابلات التمديد الصالحة للاستعمال الراجي أيضاً عند ما تشغلي بالعدد الكهربائية في الفلا. يخفض استعمال كابل تمديد مخصص للاستعمال الراجي من خطر الصدمات الكهربائية.

إن لم يكن بالإمكان تجنب تشغيل العدد الكهربائية في الأجواء الرطبة، فاستخدم مفتاح للوقاية من التيار المختلف، إن استخدام مفتاح للوقاية من التيار المختلف يقلل خطر الصدمات الكهربائية.

#### أمان الأشخاص

كن يقظاً وانتبه إلى ما تفعله وقم بالعمل بواسطة العدة الكهربائية بتعقل. لا تستخدم عدة كهربائية عندما تكون متعب أو عندما تكون تحت تأثير المخدرات أو الكحول أو الأدوية. عدم الانتباه للحظة واحدة عند استخدام العدة الكهربائية قد يؤدي إلى إصابات خطيرة.

ارتدى عتاد الوقاية الخاص وارتدى دائماً نظارات واقية. يجد ارتداء عتاد الوقاية الخاص، كقناع الوقاية من الغبار وأخذ الأمان الواقي من الانزلاق والهبوط أو واقية الأذنين، حسب نوع واستعمال العدة الكهربائية، من خطر الإصابة بجروح.

تجنب التشغيل بشكل غير مقصود. تأكد من كون العدة الكهربائية مطفأة قبل وصلها يامداد التيار الكهربائي وأو بالمركم، وقبل رفعها أو حملها. إن كنت تضع إصبعك على المفتاح أثناء حمل العدة الكهربائية أو إن وصلت الجهاز بالشبكة الكهربائية عندما يكون قيد التشغيل، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث المأوى.

انزع عدد الضبط أو مفتاح الربط قبل تشغيل العدة الكهربائية. قد تؤدي العدة أو المفتاح المتواجد في جزء دوار من الجهاز إلى الإصابة بجروح.

تجنب أوضاع البسيد الغير طبيعية. قف بأمان وحافظ على توازنك دائماً. سيسعى لك ذلك من السيطرة على الجهاز بشكل أفضل في المواقف الغير متوقعة.

ارتدى ثياب مناسبة. لا ترتدى الثياب الفضفاضة أو الطلى. حافظ على إبقاء الشعر والثياب والغザرات على بعد عن أجزاء الجهاز المترددة. قد تتشابك الثياب الفضفاضة والطلى والشعر والغザر على الأجزاء المترددة.

إن جاز تركيب تجهيزات شفط وتجميع الغبار، فتأكد من أنها موصلة وبأنه يتم استخدامها بشكل سليم. قد يقلل استخدام تجهيزات شفط الأغيرة من المخاطر الناجمة عن الأغيرة.

#### حسن معاملة واستخدام العدد الكهربائية

لا تفوت بتحميل الجهاز. استخدم لتنفيذ أشغالك أفضل وأكثر أماناً بواسطة العدة الكهربائية الملائمة في مجال الأداء المذكور.

لا تستخدمن العدة الكهربائية إن كان مفتاح تشغيلها وتالف. العدة الكهربائية التي لم تعد تسمع بتشغيلها أو بإيقافها خطيرة و يجب أن يتم تصليحها.

اسحب القابس من المقابس وأو انزع المركم قبل ضبط الجهاز وقبل استبدال قطع التوافع أو قبل وضع الجهاز جانباً. تمنع إجراءات الاحتياط هذه تشغيل العدة الكهربائية بشكل غير مقصود.

احتفظ بالعدد الكهربائية التي لا يتم استخدامها بعيداً عن متناول الأطفال. لا تسمع باستخدام العدة الكهربائية لمن لا خبرة له بها أو لمن لم يقرأ تلك التعليمات. العدد الكهربائية خطيرة إن تم استخدامها من قبل أشخاص دون خبرة.

اعتن بالعدد الكهربائية بشكل جيد. تفحص عمما إذا كانت أجزاء الجهاز المترددة تعمل بشكل سليم وبأنها غير مستعنة من المركبة أو أن كانت هناك أجزاء مكسورة أو تالفة لدرجة توثر فيها على حسن أداء العدة الكهربائية. ينبغي تصليح هذه الأجزاء التالفة قبل إعادة تشغيل الجهاز. الكثير من المأوى مصدرها العدد الكهربائية التي تم صيانتها بشكل رديء.

## خدمات پس از فروش و مشاوره با مشتریان

دفتر خدمات پس از فروش به سئوالات شما درباره تعمیرات، سرویس و همین‌طور قطعات یدکی و متعلقات پاسخ خواهد داد. تصاویر و اطلاعات درباره قطعات یدکی و متعلقات را میتوانید در سایت نامبرده زیر جستجو نمایید:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

تیم مشاور خدمات پس از فروش شرکت بوش با کمال میل به سئوالات شما درباره خرید، طرز استفاده و تنظیم محصولات و متعلقات پاسخ مدهد.

برای هرگونه سئوال و یا سفارش ابزار یدکی و متعلقات، حتماً شماره فنی ده رقمی کالا را مطابق برجسب روی ابزار برقی اطلاع دهید.

برای استفاده از گارانتی، تعمیر دستگاه و تهیه ابزار یدکی فقط به افراد مختص مراجعه کنید.

### از رده خارج کردن دستگاه

ابزار برقی، متعلقات و پسته بندی آن، باید طبق مقررات حفظ محیط زیست از رده خارج و بازیافت شوند.

**فقط برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا:**

طبق آئین نامه و دستورالعمل اروپائی 2012/19/EU درباره دستگاههای کهنه الکتریکی و الکترونیکی و تبدیل آن به حق ملی، باید ابزارهای برقی غیر قابل استفاده را جداگانه مجمع آوری کرد و نسبت به بازیافت مناسب با محیط زیست اقدام بعمل آورد.



حق هرگونه تغییری محفوظ است.

ابزار برقی را منحصراً در حالت روشن بودن آن بر روی قطعه کار هدایت کنید.

ابزار برقی را با فشار متعادل با انجام حرکت دایر مانند و با صورت متناسب در جهت طولی و عرضی بر روی قطعه کار حرکت بدهد. برای سایش و لایه برداری میتوان ابزار برقی را با زاویه کوچک نسبت به سطح قطعه کار حرکت داد، بدون اینکه در مکش گرد و غبار تأثیر منفی بگذارد.

## مراقبت و سرویس

### مراقبت، تعمیر و تمیز کردن دستگاه

- ◀ پیش از انجام هرگونه کاری بر روی ابزار الکتریکی، دوشاخه اتصال آنرا از داخل پریز برق ببرون بکشید.
- ◀ ابزار الکتریکی و شیارهای تهویه آنرا تمیز نگاه دارید، تا اینمی شما در کار تضمین گردد.
- ◀ تمت شرایط کاری هاد، در صورت امکان همواره از یک دستگاه مکش استفاده کنید. تمیز کردن مکرر شیارهای تهویه از طریق دمپش فشار هوای و روشن کردن کلید محافظ (RCD) (جریان خطا و نشی زمین) (کلید قطع کننده اتصال با زمین) توصیه میشود.
- ◀ هنگام کار با فلزات، امکان تجمع گرد فلزات که هادی می باشد در قسمت های داخلی ابزار برقی وجود دارد. امکان آسیب دیدن و از بین رفت حفاظ روکش عایق ابزار برقی وجود دارد.

در صورت کند شدن صفحه سنگ کاسه ای الماسه **15**، میتوانید آنرا توسط مواد سبق دهنده و تیز کننده (از جمله آبرآخه‌کی) مجدد آن را تیز کنید.

لطفاً ابزار و متعلقات دستگاه را به دقت محافظت و به خوبی نگهداری کنید.

در صورت نیاز به کابل بدکی برای اتصال به شکه برقی، بایستی به شرکت بوش و یا به نمایندگی مهاجه خدمات پس از فروش (برای ابزار آلات برقی بوش مراججه کنید) تا از بروز خطرات اینمی جلوگیری بعمل آید.

### نحوه تعویض برس

برای مکش بهینه‌ی گرد و غبار برس استهلاکی را به موقع عوض کنید.

**GBR 15 CA** ای الماسه **15** را هنگام نصب بودن صفحه کاسه شیارهای برس جدا کنید. بدین منظور از صفحه کاسه ای الماسه به عنوان اهرم استفاده کنید.

یک برس جدید **11** را با اختیاط تا نقطه ایست داخل محل قرار گرفتن برس فشار دهید. به هنگام قرار دادن برس توجه اشته باشد که قسمت انتهای برس در داخل یکی از شیارهای راهنمای برس قرار نگرفته باشد.

**GBR 15 CAG** (رجوع شود به تصویر **C**): به وسیله‌ی یک پیچگوشتی، به هر دو شیار **5** روی طوفه‌ی محافظ فشار آورید. هر دو قسمت برس **4** را می‌توانید از پایین ابزار برقی جدا کنید.

هر دو قسمت جدید برس **4** را با اختیاط تا انتهای محل ورودی برس فشار دهید. هنگام قرار دادن دقت انتهای برس در یک شیار در محل ورودی برس قرار نگیرد.

▶ پیش از استفاده از ابزار و متعلقات مربوط به سایش و برش، آنرا کنترل کنید. ابزار و متعلقات سایش باشد و برش باید به درستی و بدون نقص نصب شده باشد و آزادانه قادر به چرخش باشند. جهت آزمایش بگذارید دستگاه برای مدت یک دقیقه در حالت آزاد کار کند. چنانچه در ابزار و متعلقات مربوطه نقصی وجود داشته باشد، کاملاً بدور نباشد و یا در هین کار دچار لرزش باشد، از آن استفاده نکنید. امکان شکستن و متلاشی شدن متعلقات سایش و برش آسیب دیده وجود داشته و این امر میتواند چهارهای را منبر شود.

جهت صرفه جویی در انرژی، ابزار برقی را فقط وقتی روشن کنید که می خواهید از آن استفاده کنید.

### حفظ جلوگیری از روشن شدن مجدد

عملکرد حفاظ جلوگیری از روشن شدن مجدد، از بکار افتادن مجدد ناخواسته و بدون کنترل ابزار برقی، پس از قطع جریان برق، ممانعت بعمل می آورد.

جهت بکار گیری مجدد ابزار برقی، کلید قطع و وصل **1** را در وضعیت خاموش قرار داده و ابزار برقی را مجدد روشن کنید.

توجه: عملکرد حفاظ جلوگیری از روشن شدن مجدد را بطور مرتبت کنترل کنید، به این طریق که در هین کار کردن دوشاخه برق دستگاه را از داخل پریز برق ببرون آورید و آنرا مجدد آ به جریان برق متصل کنید.

### محدود کننده راه اندازی

محدود کننده الکترونیکی جریان برق، توان ابزار برقی را هنگام روشن کردن آن محدود ساخته و امکان کار کرد دستگاه را تحت فیوز **16** آمپر فراهم میکند.

### ثبت کننده الکترونیک

کنترل و ثبت کننده الکترونیکی، سرعت چرخش را در حالت آزاد و در حال کاربرد دستگاه تقویتاً تثابت نگاه داشته و این عمل کار کرد منظم دستگاه را تضمین میکند.

### کلاچ اینمی

در صورت وارد آمدن فشار بیش از حد بر روی دستگاه، فعالیت موتور قطع میشود. در این حالت بگذارید ابزار برقی در حالت آزاد به مدت تقریباً 30 ثانیه با حداکثر سرعت کار کرده تا مجدد فنك شود.

### سایش شود به تصویر **B**

جهت سایش لبه، قفل **7** را به جلو (**1**) برانید و قسمت تنگی طوفه‌ی محافظ **6** را به کار (**2**) حرکت دهید. قفل را فعال کنید **7**.

### راهنمائی های عملی

▶ در صورت عدم برقراری تعادل قطعه کار به سبب وزن آن، باید قطعه کار را توسط تجهیزات مهار محکم کنید.

▶ از اعمال فشار بیش از حد و بکارگیری بدون وقفه ابزار برقی که منجر به از کار افتادن آن شود، خودداری کنید.

▶ از تماش با صفحه سنگ کاسه ای الماسه تا قبل از خنک شدن آن خودداری کنید. صفحه های سنگ الماسه ضمن کار بسیار داغ میشوند.

- منحصراً از ملحقات توصیه شده توسط بوش شامل صفحه سنگ کاسه ای الماسه، دستگاه ساب (پرداخت) بتون بهمراه حفاظ اینی و سپویش مکنده و همچنین دستگاه مکش برای گرد و غبار کلاسه M استفاده کنید. استفاده از سایر ملحقات ممکن است منجر به مکش نادرست و خروج گرد و غبار شود.
- به دستورالعمل کار با دستگاه مکش برای سرویس و تمیز کردن دستگاه همچنین فیلتر آن توجه کنید. پناپه که ای سنگ و مانند آنها به داخل شلنگ مکش راه پیدا کند، کار را قطع کنید و شلنگ مکش را بلا فاصله خالی کنید. فیلتر دستگاه مکش را بطور منظم تمیز کنید و فیلتر را همواره بدرستی و بطور کامل در دستگاه مکش قرار بدھید.
- فقط از شلنگ های مکش مشخص شده توسط بوش استفاده کنید. شلنگ های مکش را دستگاری نکنید. چنانپه که ای سنگ و مانند آنها به داخل شلنگ مکش راه پیدا کند، کار را قطع کنید و شلنگ مکش را بلا فاصله تمیز کنید. از خم شدن و چین خوردگی شلنگ مکش جلوگیری کنید.
- از دستگاه ساب (پرداخت) بتون فقط مطابق با مقررات نوھه بکارگیری آن استفاده کنید.
- به مختصات و وزنگی های مدل کار (کارگاه) توجه کنید.
- امکانات برای تهویه کافی را فراهم کنید.
- توجه داشته باشید که محيط اطراف محل کار آزاد باشد. در انبارهای طولانی پاید دستگاه مکش همچنان بطور مستمر آزار آنه قابل حرکت و انعام کار باشد.
- از گوشی اینمی، عینک اینمی، ماسک اینمی در برابر گرد و غبار و در صورت لزوم از دستکش اینمی استفاده کنید. از ماسک فیلتر کننده گرد و غبار با فیلتر درجه 2 FFP 18 استفاده کنید.
- برای تمیز کردن محل کار از یک جارو برقی مناسب استفاده کنید. با جارو کردن بوسیله جارو دستی، گرد و غبار را در هوا پخش نکنید.

## طرز کار با دستگاه


### راه اندازی و نوھه کاربرد دستگاه

- ◀ به ولتاژ برق شکبه توجه کنید! ولتاژ منبع جریان برق باید با مقادیر موجود بر روی برچسب ابزار الکتریکی مطابقت داشته باشد. ابزارهای برقی را که با ولتاژ ۲۳۰ V ولت مشخص شده اند، می توان تحت ولتاژ ۲۲۰ V ولت نیز بکار برد.
- ▶ نوھه روش و خاموش کردن برای روش کردن ابزار برقی، کلید قطع و وصل ۱ را بطرف جلو فشار بدھید.
- ▶ برای قفل و ثابت کلید قطع و وصل ۱، قسمت جلوئی کلید قطع و وصل ۱ را بطرف پائین فشار بدھید تا جا بیافتد.
- ▶ برای خاموش کردن ابزار برقی، کلید قطع و وصل ۱ را کنید و در صورت قفل بودن آن، قسمت انتهای کلید قطع و وصل ۱ را کوتاه بطرف پائین فشار بدھید و سپس آنرا مجدداً رها کنید.

◀ به هنگام باز کردن مهار توجه داشته باشید که سمت نوشته شده مهار سریع ۱۹ به صفحه سنگ کاسه ای الماسه بیاشد. فلش موجود باید سمت علامت شاخص ۱۹ را نشان بدهد.

دکمه قفل محور ۹ را فشار بدھید تا مدور دستگاه قفل شود. بمنظور مکم کردن مهار همراه باشید. صفحه سنگ کاسه ای الماسه را مکم در جهت حرکت عقربه ساعت پیرخانید.

مهار سریع را که بدرستی نصب و مکم شده باشد و آسیب دیدگی نداشته باشد، دیتوانید با چرخاندن مهاره



تسویه قسمت کنگره دار آن در حرکت جهت عقربه ساعت بوسیله دست باز کنید. هرگز یک مهار سریع که در جای خود مکم قرار گرفته است را بوسیله یک انبردست باز نکنید، بلکه برای این کار همواره از آجار تفت 18 استفاده کنید.

### مکش گرد و غبار

گرد و غبار موادی مانند رنگ های دارای سرب، بعضی از چوب ها، مواد معدنی و فلزات میتوانند برای سلامتی مضر باشند. دست زدن و یا تنفس کردن گرد و غبار ممکن است باعث بروز الزی و یا بیماری مجازی تنفسی شخص استفاده کننده و یا افرادی که در آن نزدیکی میباشند، بشود.

گرد و غبارهای مخصوصی مانند گرد و غبار درخت بلوط و یا درخت راش سلطان را هستند. بخصوص ترکیب آنها با سایر موادی که برای گرد و غبار از جوپ (کرومات)، مواد برای محافظت از چوب) بکار برد میشوند. فقط افزار مخصوص مجازاند با موادی که دارای آرسیست میباشند کار کنند.

- برای دستیابی به بالاترین میزان مکش گرد و غبار از دستگاه مکش GAS 50 MS که برای گرد و غبار ناشی از کار بر روی مواد معدنی مناسب است، بهمراه این ابزار برقی استفاده کنید.

- توجه داشته باشید که محل کار شما از تهویه هوای کاکی بپروردار باشد.

- توصیه میشود از ماسک تنفسی اینمی با درجه فیلتر P2 استفاده کنید.

به قوانین و مقررات معتبر در کشور خود در رابطه با استفاده از مواد و قطعات کاری توجه کنید.

دستگاه مکنده باید برای مکش پودر سنگ مجاز باشد.

بوش دستگاه مکنده مناسب را عرضه میکند.


یک شلنگ مکش ۱۰ (متعلقات) را به لوله اتصال ۸ متصل کنید. شلنگ مکش ۱۰ را به یک دستگاه مکش (متعلقات) نیز متصل کنید. فهرستی در رابطه با اتصال به دستگاه مکش را در انتهای این دستورالعمل میباشد.

توضیحات در رابطه با بکارگیری دستگاه ساب بتون لطفاً به توضیحات زیر توجه کنید تا مقدار گرد و غبار را در ضمن کار کاھشن بدھید.

مدور دستگاه **13** و همچنین تمامی اجزا، و قطعات قابل نصب را تمیز کنید.

فلاتر ابزارگیر **14** را بر روی مدور **13** دستگاه ساب (پرداخت) طوری قرار بد همید که دور ابزارگیر به طرف خارج قرار بگیرد. فلاتر ابزارگیر باید کاملاً بر روی مهره سر ثابت ممور دستگاه چا بیافتد (حافظ در برایر پیچ خودرن).

در فلاتر نگهدارنده **14** دور حلقه مرکزی، یک پلاستیکی (0-رینگ) نصب می باشد. چنانچه **0-رینگ** نیاشد یا آسیب دیده باشد باید فلاتر نگهدارنده **14** قبل از استفاده دوباره، هتما تعویض گردد.



صفحه سنگ کاسه ای الماسه **15** را روی فلاتر ابزارگیر **14** قرار بد همید. توجه داشته باشید که فلش جهت فلش موجود روی صفحه سنگ کاسه ای الماسه، باجهت فلش موجود روی حفاظ ایمنی و سریوش مکنده **3** مطابقت داشته باشد.

دکمه قفل مدور **9** را فشار بد همید تا مدور دستگاه قفل شود.

مهره مهار (مهره رو) **16** را چاگذاری کنید (بپیچانید) و آنرا بوسله آچار ثابت **18** محکم کنید.

توجه داشته باشید که برجستگی دور سوراخ مهره مهار **16** همانطور که روی تصویر نشان داده میشود به طرف خارج قرار بگیرد.

▪ پس از نصب صفحه سنگ کاسه ای الماسه و قبل از روشن کردن دستگاه، کنترل کنید که صفحه سنگ کاسه ای الماسه بد رستی مونتاژ شده باشد و آزادانه قابل پیچش باشد. اطمینان حاصل کنید که صفحه سنگ کاسه ای الماسه با بدنه حفاظ ایمنی و سریوش مکنده و یا قطعات دیگر اتصاب نمیکند.

نحوه تعویض صفحه سنگ کاسه ای الماسه  
henkam حمل و نقل ابزار بر قی باید صفحه سنگ کاسه ای الماسه **15** را بردارید تا از آسیب دیدگی آن جلوگیری بعمل آید.

▪ از تماس با صفحه سنگ کاسه ای الماسه تا قبل از خنک شدن آن خودداری کنید. صفحه های سنگ کاسه ای الماسه ضمن کار سیپار داغ میشوند.

دکمه قفل مدور **9** را فشار بد همید تا مدور دستگاه قفل شود.

▪ دکمه قفل کننده و تثیت مدور دستگاه را فقط در صورت توقف کامل مدور دستگاه فشار بد همید. در غیر اینصورت امکان آسیب دیدن ابزار بر قی وجود دارد. مهره مهار **16** را بوسیله آچار ثابت **18** باز کنید و آنرا بردارید. سپس صفحه سنگ کاسه ای الماسه **15** را خارج کنید.

### مهره مهار سریع مجهز به SDS-clic

برای تعویض آسان متعلقات سایش بدون استفاده از سایر ابزار متفرقه، متوانید به جای مهره نگهدارنده **16** از مهره مهار سریع (SDS) **17** استفاده کنید.

▪ منحصرأ از يك مهره **17 SDS** 17 سالم و بدون نقص استفاده کنید.

### اطهاریه مطابقت

بدینوسیله با قبول مسئولیت انصراری اظهار میداریم، که محصول مشروحة تحت «ارقام و مشخصات فنی» با استاندارها، نورم ها و مدارک فنی زیر مطابقت دارند: EN 60745 مطابق با مقررات دستورالعملهای 2006/42/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU

مدارک فنی (2006/42/EC) توسط:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Henk Becker  
Executive Vice President  
Engineering

Helmut Heinzelmann  
Head of Product Certification  
PT/ETM9

i. V.

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

15.05.2013

### نصب

▪ پیش از انجام هرگونه کاری بر روی ابزار الکتریکی، دوشاخه اتصال آنرا از داخل پریز برق ببرون بکشید.

### نحوه تعویض و قرار دادن صفحه سنگ کاسه ای الماسه (رجوع شود به تصویر A)

ابزار مجاز برای عملیات سایش  
شما میتوانید کلیه صفحه های سنگ کاسه مذکور در این دستورالعمل را مورد استفاده قرار دهید.

به ابعاد صفحه های سنگ الماسه توجه کنید. قطر سوراخ صفحه سنگ کاسه ای الماسه خودداری کنید. از آپاتور یا سایر قطعات الحاقی جهت متناسب کردن اندازه استفاده نکنید.

سرعت مجاز [m/min<sup>-1</sup>] و همچنین سرعت محیطی [m/s] صفحه سنگ کاسه ای الماسه بورد استفاده باید حداقل با مقادیر مندرج در جدول زیر مطابقت داشته باشد.  
به این جهت باید به سرعت مجاز و همچنین سرعت محیطی مندرج بر روی اینکت صفحه سنگ کاسه ای الماسه توجه کنید.

[m/s]	[min <sup>-1</sup> ]	[mm]	max [mm]
d	D		
80	11 000	22,2	125

### نحوه نصب و قرار دادن صفحه سنگ کاسه ای الماسه

یک صفحه سنگ کاسه ای الماسه متناسب با نوع قطعه کاری خود انتخاب کنید. در این رابطه به توضیحات در رابطه با نوع قطعه کار مندرج بر روی بسته بندی صفحه سنگ کاسه ای الماسه توجه کنید.

- 17** مهار سریع مجهز به (SDS-*click*) (مهار SDS)
- 18** آجر نخت (دو سوزن) برای مهار
- \*کلیه متعلقاتی که در تصویر و یا در متن آمده است، بطور معمول مهار دستگاه ارائه نمی شود. لطفاً لیست کامل متعلقات را از فهرست برنامه متعلقات اقتباس نمائید.

- 13** محور دستگاه
- 14** فلاپ ایزیارگر (مهار زیر) مجهز به 0-رینگ
- 15** صفحه سنگ کاسه ای الماسه\*
- 16** مهار (مهار) (مهار) با واشر میانی)

### مشخصات فنی

دستگاه ساب (پرداخت) بتون	دستگاه	GBR 15 CA	GBR 15 CAG
شماره فنی		3 601 G76 0..	3 601 G76 0..
قدرت ورودی تامی	W	1 500	1 500
قدرت خروجی	W	820	820
تعداد دور (سرعت)	min <sup>-1</sup>	9 300	9 300
قطر صفحه سنگ کاسه ای الماسه	mm	125	125
رزوه محور دستگاه	M 14	M 14	
استارت آهسته	●	●	
حفظ جلوگیری از روشن شدن مجدد	●	●	
محدود کننده جریان برق راه اندازی	●	●	
کنترل و ثبت کننده الکترونیکی	●	●	
کلاچ ایمنی	●	●	
سایش تزدیک به له	●	●	
وزن مطابق استاندارد	kg	2,6	2,6
کلاس ایمنی	II/□	II/□	EPTA-Procedure 01/2003
این اطلاعات برای ولتاژ تامی [U] 230 ولت می باشد و در صورت تغییر ولتاژ یا در کشورهای دیگر می توانند تغییر کنند.			

### اطلاعات مربوط به صدا و ارتعاش

GBR 15 CA	GBR 15 CAG	مقادیر اندازه گیری شده برای میزان صدا، مطابق EN 60745	با استاندارد EN 60745 محسوسه می شوند.
3 601 G76 0..	3 601 G76 0..		
92	92	dB(A)	سطح ارزیابی شده در خصوص این نوع ابزار برقی معادل است با
103	103	dB(A)	سطح فشار صوتی
3	3	dB	سطح توان صوتی
			ضریب خطای عدم قطعیت = K
			از گوشی ایمنی استفاده کنید!
5,5	4,5	m/s <sup>2</sup>	میزان کل ارتعاشات $a_h$ (جمع میزانهای سه جهت) و
1,5	1,5	m/s <sup>2</sup>	ضریب خطای K بر مبنای استاندارد محسوسه می شوند :EN 60745
			$a_h$
			K

جهت برآورد دقیق فشار ناشی از ارتعاش، باید زمانهای را هم که دستگاه خاموش است و یا اینکه دستگاه روشن است و لیکن در آن زمان بکار گرفته نمیشود، در نظر گرفت. این مسئله میتواند سطح فشار ناشی از ارتعاش را در کل طول کار به وضوح کم کند.

اقدامات ایمنی مضاعف در برابر ارتعاش ها و قلی از تأثیرگذاری آنها را برای حفاظت فردی که با دستگاه کار میکند در نظر بگیرد، یعنوان مثال سرویس ابزار برقی و ابزار و ملحقات آن، گرم نگهداشتن دستها و سازمان دھی مراحل کاری.

سطح ارتعاش قید شده در این دستورالعمل با روش اندازه گیری طبق استاندارد EN 60745 از آن میتوان برای مقایسه ابزارهای برقی با یکدیگر اسنفاده نمود. همچنین برای برآورد موقتی سطح فشار ناشی از ارتعاش نیز مناسب است.

سطح ارتعاش قید شده معرف کاربرد اصلی ابزار برقی است. اگر ابزار برقی برای موارد محدودیکار برای سایر متعلقات، با ابزارهای کابردی دیگر و یا بدون مراقبت و سرویس کافی بکار برده شود، در آنصورت امکان تغییر سطح ارتعاش وجود دارد. این امر میتواند فشار ناشی از ارتعاش را در طول مدت زمان کار به وضوح افزایش بدهد.

- ◀ قبل از نصب، مهارکننده، شفت و صفحه کاسه‌ی الماسه را تمیز کنید.
- ◀ به اندازه‌های مناسب صفحه کاسه‌ی الماسه توجه کنید.
- ◀ قطر سوراخ صفحه باید با فلاتر گیرنده‌ی آن متناسب باشد. از تبدیل یا موارد مشابه آن استفاده نکنید.
- ◀ سوراخ صفحه کاسه‌ی الماسه را باید گشاد کرد.
- ◀ حداقل سرعت چرخش صفحه کاسه‌ی الماسه باید باشد.
- ◀ هنگام حمل و نقل، صفحه کاسه‌ی الماسه را جهت جلوگیری از آسیب دیدگی از ابزار برقی جدا کنید.
- ◀ برای رسیدن به نتیجه بهتر، فقط با فشار کمتر بسایید؛ که نکنید، ضربه و یا تو زنید.
- ◀ صفات کاسه‌ی الماسه هنگام کار بسیار داغ می‌شوند؛ قبل از سرد شدن به آنها دست نزنید.
- ◀ ابزار برقی را تنها پس از ایست کامل صفحه کاسه‌ی الماسه زمین بگذارید.
- ◀ جهت باز و بسته کردن مهاره، از آجار دوسوزنه 3 607 950 017 استفاده کنید.

## تشريع دستگاه و عملکرد آن

کلیه دستورات اینمی و راهنمایی‌ها را مطالعه کنید. اشتباها ناشی از عدم رعایت این دستورات اینمی ممکن است باعث برق گرفتگی، سوختگی و یا سایر جراحت‌های شدید شود.



لطفاً صفحه تا شده این دفترچه را همنما را که حاوی تصویر ابزار برقی است، باز کنید و هنگام خواندن این دفترچه را همنما، آنرا باز نگهارید.

### موارد استفاده از دستگاه

ابزار برقی جهت سایش خشک، صاف کردن گوشش‌ها و برق اندخانن مواد غیرقابل معدن (مثل بت، سنگ، مرمر و ملات) در نظر گرفته شده است. همچنین جهت جدا کردن بقایای چسب ملات‌های حفاظتی مناسب است. ابزار برقی را می‌توان با یک صفحه‌ی الماس کاسه‌ای و یک مکنده با کلاس حفاظتی M استفاده نمود.

### اجزاء دستگاه

شماره‌های اجزاء دستگاه که در تصویر مشاهده می‌شود، مربوط به شرح ابزار برقی می‌باشد که تصویر آن در این دفترچه آمده است.

- 1 کلید قطع و وصل
- 2 دسته کمکی
- 3 حفاظ اینمی و سروش مکنده (GBR 15 CAG)
- 4 برس دو قسمتی (GBR 15 CAG)
- 5 شیار (GBR 15 CAG)
- 6 بخش منtri طوفه‌ی محافظ (GBR 15 CAG)
- 7 قفل (GBR 15 CAG)
- 8 لوله اتصال به دستگاه مکش
- 9 دکمه قفل محور دستگاه
- 10 شلنگ مکش\*
- 11 برس (GBR 15 CA)
- 12 دسته (با روکش عایق دار)

◀ همینه‌شی از فلاپتژهای نگهدارنده (مهره‌های سالم و بدون عیب با اندازه و فرم مناسب برای صفحه ساب یا صفحه سنگ که انتخاب نموده‌اید، استفاده کنید. فلاپتژهای مناسب باعث حفظ صفحه‌های ساب شده و خطر شکستن آنها را کم می‌کند. فلاپتژهای مخصوص صفحه‌های برش میتوانند با سایر فلاپتژهای مخصوص صفحه‌های ساب متفاوت باشند.

◀ صفحه‌های ساب و برش متفرقه مستعمل و فرسوده متعلق به ابزار برقی بزرگتری را مورد استفاده قرار ندیده. صفحه‌های متعلق به ابزار برقی بزرگتر برای ابزار برقی کوچکتر به هنگام کار با سرعت بالا مناسب نمیباشد و استفاده از آن صفات ممکن است منجر به شکستن آنها شود.

سایر هشدارهای اینمی از عینک اینمی استفاده کنید.



◀ برای یافتن لوله‌ها و سیمه‌های برق پنهان تأسیسات، از دستگاه‌های ریدیاب مناسب آن استفاده کنید و در صورت نیاز با شرکت‌های کارهای تأسیسات ساختمان محل تماس بگیرید. تماس با سیم‌های برق میتواند باعث آتش سوزی و یا برق گرفتگی شود. آسیب دیدن لوله‌گاز می‌تواند باعث ایجاد انفجار شود. سوراخ شدن لوله‌آب، باعث خسارت و یا برق گرفتگی می‌شود.

◀ چنان‌چه جریان برق قطع شود و یا دوشاخه اتصال کابل برق دستگاه از داخل پریز برق بیرون کشیده شود، در آنصورت قفل کلید قطع وصل را آزاد کنید و کلید قطع وصل را در موقعیت خاموش قرار بدهید. این اقدام از روش شدن مجدد بدون کنترل و ناخواسته جلوگیری بعمل می‌آورد.

◀ برای کار روی سنگ از یک دستگاه مکنده استفاده کنید. دستگاه مکنده باید برای جذب خاک و تراشه سنگ مجاز باشد. استفاده از شنگونه تجهیزات، خطرات ناشی از گرد و غبار را کاهش مدهد.

◀ قبل از خنک شدن صفحات ساب و برش به آنها دست نزدیک. این صفات در طول کار بسیار داغ می‌شود.

◀ ابزار الکتریکی را هنگام کار، با هر دو دست محکم گرفته و جایگاه مطمئنی برای خود انتخاب کنید. ابزار برقی را میتوان با دو دست بهتر و مطمئن تر بکار گرفت و آنرا هدایت کرد.

◀ قطعه کار را محکم کنید. در صورتیکه قطعه کار به وسیله تجهیزات نگهدارنده و یا بوسیله گیره محکم شده باشد، قطعه کار مطمئن تر نکه داشته شده باشد. بوسیله دست نگهدارنده می‌شود.

◀ محل کار خود را تمیز نگهدارید. مخلوط شدن مواد با یکدیگر بسیار خطرناک است. گرد فلاتز سیک، ممکن است باعث حریق و یا انفجار شود.

◀ دستورات اینمی برای صفحه کاسه‌ی الماسه

◀ ابزار برقی را با مکنده متعلق به یک جاروبرقی مناسب بکار گیرید.

◀ بسته به نوع قطعه کار از صفحه کاسه‌ی الماسه می‌توان مناسب استفاده کنید. به تذکرات مربوط به قطعه کار روی بسته بندی توجه کنید.

- ◀ ابزار برقی را خوب محکم گرفته و بدن، ساعد و دستهایتان را به گونه ای قرار دهید که قادر به کنترل و خشی کردن نیروهای ضربه زن دستگاه باشید. در صورت در اختیار داشتن دسته کمکی، همواره از آن استفاده کنید تا یا کمک آن بتوانید هنگام کارکرد ابزار برقی در سرعت زیاد، مداخر کنترل را برپووهای ضربه زنده و گشتوان واکنشی آن داشته باشید. شخص کاربر میتواند را عایت اختیاط و اقدامات اینمی مناسب برپووهای ضربه زنده و نیروهای واکنشی دستگاه تست طی اشته باشد.
- ◀ هرگز دست خود را به ابزار کار متخرک و در حال چرخش نزدیک نکنید. زیرا ممکن است ابزار کار متخرک هنگام پس زدن با دست شما اصابت کند.
- ◀ از نزدیک شدن و تماس با آن قسمتی از ابزار برقی که بر اثر پس زدن به حرکت در میاید، اجتناب کنید. ضربه زدن با پس زدن دستگاه باعث حرکت ابزار برقی در جهت مخالف حرکت صفحه ساب در ملی که بلوکه شده است، میشود.
- ◀ خصوصاً در گوشش ها، لبه های تیز و غیره با اختیاط خاص کار نکنید. از در رفتن و خارج شدن ابزار و متعلقات از داخل قطعه کار و گیر کردن آنها جلوگیری نکنید. امکان گیر کردن ابزار در حال چرخش خصوصاً در گوشش ها، لبه های تیز وجود دارد. این امر باعث پس زدن و یا از دست دادن کنترل بر ابزار برقی میشود.
- ◀ از تیغ اره زنجیری یا تیغ اره دندانه ای استفاده نکنید. چنین ابزارهایی اغلب باعث پس زدن دستگاه و یا از دست دادن کنترل بر ابزار برقی میشوند.
- ◀ شدادرهای اینمی ویژه برای سائیندین برای ابزار برقی خود، منحصراً از ابزار برای سائیندین و بردین مجاز آن دستگاه و از حفاظت اینمی که برای آن ابزار در نظر گرفته شده است، استفاده کنید. ابزار و متعلقات سایشی و پرش که برای این ابزار برقی در نظر گرفته شده اند، نمی تواند به حد کافی تحت حفاظت و کنترل باشند و اینمی نیستند.
- ◀ صفحات سنگ را طوری نصب کنید که صفحه سنگ از لبه قاب محافظ صفحه سنگ بیرون نزند. صفحه سنگ نصب شده خلاف اصول که از لبه قاب محافظ صفحه سنگ بیرون زده باشد، نمی تواند به اندازه کافی محفوظ بماند.
- ◀ قاب محافظ باید روی ابزار برقی مطمئن نصب گردد و مداخر اینمی مجاز نظیر تنظیم شود تا کمترین بخش سنگ سبباده به صورت باز به طرف کاربر فرار کردد. قاب محافظ کاربر را در بینار تکه های شکسته، تماس اتفاقی با سنگ سبباده و نیز جرقه هایی که منجر به افروخته شدن لباس می شوند، محافظت می کند.
- ◀ ابزارهای سایش و پرش مجازند فقط برای موارد کاری که توصیه و در نظر گرفته شده است، استفاده شوند. بطور مثال هرگز نباید از سطح جانی یک پرش برای سایندين استفاده کنید. صفحه های این اوردن فشار جانی بر روی این صفحه ها ممکن است منجر به شکستن آنها شود.

◀ ابزار برقی را منحصراً از دسته و سطوح عایق دار آن در دست بگیرید، چرا که بسته به نوع کارخود، امکان تماس ابزار پرش و متعلقات ابزار بر قاب داشتمان و یا تماس آنها با کابل خود دستگاه وجود دارد. تماس ابزار پرش و متعلقات ابزار بر قاب با سیم و کابلی که هادی جریان بر قی است، می تواند در بخش های فلزی ابزار بر قی نیز جریان بر قی تولید کند و باعث بر قی گرفتگی شود.

◀ کابل بر قاب دستگاه را از ابزار و متعلقات در حال چرخش روی آن دور نگاه دارید. در صورتیکه کنترل خود را بر روی ابزار الکتریکی از دست بدھید، امکان قطع شدن، و یا گیر کردن و گره خودرن کابل بر قی وجود داشته و منجر به اصابت و گیر کردن دست و ساعد شما به ابزار در حال چرخش گردد.

◀ هرگز ابزار الکتریکی را قبل از توقف کامل ابزار و متعلقات آن کنار نگذارید. امکان تماس اتفاقی متعلقات در حال چرخش با سطوحی که ابزار بر قی بر روی آن قرار دارد وجود داشته و منجر به از دست دادن کنترل شما بر روی ابزار بر قی مشود.

◀ هنگام حمل ابزار الکتریکی، دستگاه را خاموش نگهدارید. در غیر اینصورت امکان تماس اتفاقی لباس شما و گیر کردن آن به ابزار در حال چرخش روی دستگاه وجود داشته و این منجر به اصابت ابزار به دن شما می گردد.

◀ شیارهای تهویه ابزار الکتریکی خود را بطور مرتبت تمیز کنید. کرد و غباری که از طریق پروانه موtor به داخل محفظه وارد شود و یا تجمع زیاد برآرد فلز در آن ممکن است سوانح و خطوط الکتریک را منجر گردد.

◀ از بکارگیری ابزار الکتریکی در مجاورت مواد قبل اشتعال خودداری کنید. جرقه ها میتوانند باعث حریق در این مواد شوند.

◀ از ابزار و متعلقاتی که نیاز به خنک کننده سیال دارند استفاده از آب و یا سایر مواد خنک کننده مایع میتواند موجب بر قی گرفتگی شود.

◀ ضربه زدن (پس زدن یا گیر کردن دستگاه هنگام کار) و هشدارهای اینمی

◀ ضربه زدن با پس زدن یک واکنش ناگهانی است که در نتیجه گیر کردن و یا بلوکه شدن ابزار و متعلقات در حال چرخش بر روی ابزار برقی، از جمله صفحه ساب با صفحه سنگ، یا کفی سباده، پرس سبی و غیره بوجود می آید. گیر کردن، انسداد و یا بلوکه شدن منجر به توف ناگهانی ابزار در حال چرخش روی دستگاه میشود. بدین ترتیب ابزار برقی از کنترل خارج شده و در خلاف جهت چرخش و حرکت متعلقات و ابزاری که بر روی آن قرار دارد، شتاب پیدا میکند.

◀ بطور مثال در صورتیکه یک صفحه ساب در قطعه کار گیر کرده و یا بلوکه شود، امکان دارد لبه صفحه ساب بشکند و یا منفر به ضربه زدن (پس زدن) شود. در این صورت صفحه ساب بطرف کاربر و یا در خلاف جهت او، بسته به جهت چرخش آن در محل بلوکه شده، حرکت میکند. امکان شکستن صفحه های ساب از این طریق نیز وجود دارد.

◀ ضربه زدن (پس زدن) نتیجه استفاده و بکارگیری نادرست از ابزار برقی است. با عایت اقدامات اینمی مناسب به شرح زیر میتوان از آن جلوگیری بعمل آورد.

- میزان تعمل سرعت مجاز متعلقات سایش و برش باشد حداقل معادل با حداقل سرعت تعیین شده بر روی ابزار برقی باشد. ابزار و متعلقات که سرعت از حد مجاز می‌پرسند، ممکن است بشکند و به اطراف پرتاب بشوند.
- قطر و ضخامت ابزار و متعلقاتی که بر روی دستگاه قرار می‌گیرند، باید با اندازه سا و مقادیر قید شده ابزار برقی اطمینان داشته باشد. ابزار و متعلقات با اندازه های نامتناسب و نادرست نمی‌توانند به حد کافی تخت مفاظت و قابل کنترل باشند.
- ابزارهای دارای رزوو بایستی را با رزوه محور دستگاه مناسب باشند. ابزارهایی که بوسیله فلاتر نصب می‌شوند بایستی قطر سوراخ ابزار با قطر گیرنده فلاتر مناسب باشد. ابزارهایی که روی ابزار برقی مکم نشوند، بطور نامتعادل می‌چرخدند، شدید می‌لرزند و می‌توانند باعث از بین رفتن کنترل روی دستگاه شوند.
- از ابزار و متعلقاتی که آسیب دیده اند، استفاده نکنید. بیش از هر بار استفاده از ابزار و متعلقاتی که روی دستگاه نصب نمی‌شوند، از جمله صفحه های ساب، را از نظر ترک خودگیری، استهلاک و یا سائیدگی کنترل کنید. همچنین قابهای حافظ و کفی سنباده ترک نداشته، مستهلاک و مستعمل نباشند و سیم های برس شل نشده و یا شکسته نباشند. در صورتی که ابزار برقی و یا متعلقات آن به زمین افتاد، کنترل کنید که ابزار دستگاه آسیب ندیده باشد و یا از ابزار و متعلقات سالم دیگر استفاده ننمایید. در صورت کنترل و نصب ابزار و متعلقات، خود و سایر افراد نزدیک به ابزار برقی را از معرض ابزار در حال چخشش روی دستگاه دور نگاه داشته و ابزار برقی را به مدت یک دقیقه با آخرین دور (سرعت) ممکن موتور در حالت بدون بار، روشن بگذارد. ابزار و متعلقات آسیب دیده معمولاً در این مدت آزمایش می‌شکند.
- از تجهیزات ایمنی و پوشش محافظ اسفلت استفاده کنید. مناسب نکار از پوشش ایمنی یا ماسک ایمنی برای حفاظت کامل از تمام صورت، چشم و یا از عینک ایمنی استفاده کنید. در صورت لزوم از ماسک ضد غبار، گوشی ایمنی، دستکش ایمنی و یا پیش بند ایمنی مخصوصی که ذرات مواد، تراشه و زوائد را از شما دور نگاه میدارد، استفاده کنید. چشمان شما باید در برایر برقی چشم ذرات خارجی، براده، تراشه و زوائدی که در هنگام کارهای متفرقه تولید می‌شوند، محفوظ بماند. ماسک های ایمنی ضد غبار و ماسک های شفاف نسبت به فیلتر کردن گرد و غبار ناشی از کار باشند. باید قادر به فیلتر کردن از کار باشند. در صورتی که به مدت طولانی در معرض سر و صدای بلند قرار گرفته باشید، امکان تضعیف قدرت شنوایی شما وجود دارد.
- دقت کنید که سایر افراد، فاصله کافی با محل کار شما داشته باشند. هر فردی که به محل کار شما نزدیک می‌شود، موقوف است از تجهیزات ایمنی و پوشش محافظ شخصی برخوردار باشد. امکان برتاب شدن قطعات شکسته و جدا شده از قطعه کار و یا ابزار و متعلقات شکسته هنی در خارج از مدد وده کار نیز وجود دارد و میتواند منجر به جراحاتی گردد.

- قبل از تنظیم ابزار الکتریکی، تعویض متعلقات و یا کنار گذاشتن آن، دوشاخه را از برق کشیده و یا پاتری آنرا خارج کنید. رعایت این اقدامات پیشگیری ایمنی از راه افتادن ناخواسته ابزار الکتریکی جلوگیری می‌کند.
- ابزار الکتریکی را در صورت عدم استفاده، از دسترس کودکان دور نگهداری کنید. اجاره ندهید که افراد ناوارد و یا اشخاصی که این دستگاه را نخواسته اند، با این دستگاه کار کنند. قرار گرفتن ابزار الکتریکی در دست افراد ناوارد و بی تعریف خطربناک است.
- از ابزار الکتریکی خوب مراقبت کنید. مواظب باشید که قسمت های متبرک دستگاه خوب کار کرده و گیر نکند. همچنین دقت کنید که قطعات ابزار الکتریکی شکسته و یا آسیب دیده نباشند. قطعات آسیب دیده را قل از شروع به کار تعمیر کنید. علت بسیاری از سوانح کاری، عدم مراقبت کامل از ابزارهای الکتریکی می‌باشد.
- ابزار برش را تیز و تمیز نگهدارید. ابزار برشی که خوب مراقبت شده و از لبه های تیز برخوردارند، کمتر در قطعه کار گیر کرده و بهتر قابل هدایت می‌باشد.
- ابزارهای الکتریکی، متعلقات ابزاری که روی دستگاه نصب می‌شوند و غیره را مطابق دستورات این جزوه راهنمای طوری به کار گیرید که با مدل این دستگاه تناسب داشته باشد. همچنین به شرایط کاری و نوع کار توجه کنید. کاربرد ابزار برقی برای موارد کاری که برای آن ر نظر گرفته نشده است، میتواند شرایط خطربناک را منجر شود.
- سرویس برای تعمیر ابزار الکتریکی فقط به متخصصین حرفه ای رجوع کرده و از وسائل بدکی اصل استفاده کنید. این باعث خواهد شد که ایمنی دستگاه شما تضمین گردد.
- ### توصیه ها و نکات ایمنی برای دستگاه های ساب بتون
- توضیحات و هشدارهای ایمنی مشترک برای سایرین از این ابزار برقی برای سایرین استفاده می‌شود. به کلیه مقررات و هشدارهای ایمنی، دستورالعمل های کاری، تصاویر، مشخصات و اطلاعاتی که با ابزار برقی دریافت میکنید، توجه کنید. عدم توجه و رعایت دستورالعمل های زیر، ممکن است باعث برق گرفتگی، هریق و یا ایجاد جراحات شدید بشود.
- این ابزار برقی برای سنباده کاری با کاغذ / صفحه سنباده، کار با برس های سیمی، پولیش کاری و برش در نظر گرفته نشده است. کاربرد ابزار برقی برای مواردی که برای این دستگاه در نظر گرفته نشده است، میتواند شرایط خطربناک را منجر شود و باعث آسیب دیدگی شود.
- منحصر از ابزار و متعلقاتی که توسط تولید کننده دستگاه، در خصوص این ابزار الکتریکی در نظر گرفته و پیشنهاد شده است، استفاده کنید. نصب و استفاده از ملحقات و متعلقات متفرقه، تضمین کار برای ایمنی را از بین خواهد برداشت.

## راهنمایی های ایمنی

### راهنمایی های ایمنی عمومی برای ابزارهای

#### کتریکی

##### !**شدار** همه دستورات ایمنی و راهنمایی ها را

بخواهید. اشتباهات ناشی از عدم رعایت این دستورات ایمنی ممکن است باعث برق گرفتنگی، سوختگی و یا سایر جراحت های شدید شود.

##### !**هدار** همه هشدار های ایمنی و راهنمایی ها را برای آینده خوب نگهداری کنید.

هر جا در این راهنمای کتریکی (با سیم برق) و یا ابزارهای کتریکی باطری دار (بدون سیم برق) می باشد.

#### ایمنی محل کار

##### ! **محل کار خود را تعیین، مرتب و مجهز به نور کافی نگهدازید.**

محيط کار نامرتب و کم نور میتواند باعث سوانح کاری شود.

##### ! **با ابزار کتریکی در محیط های که در آن خطر انجبار وجود داشته و حاوی مایعات، گازها و بخارهای**

**متفرقه باش، کار نکنید.** ابزار های کتریکی چرقه های ایجاد می کنند که می توانند باعث آتش گرفتن گرد و غبارهای موجود در هوا شوند.

##### ! **هنگام کار با ابزار کتریکی، کودکان و سایر افراد را از دستگاه دور نگهدازید.**

در صوتیکه هنگام کار با ابزار کتریکی، دستگاه از دست شما پرت شود، ممکن است کنترل دستگاه از دست شما خارج شود.

#### ایمنی الکتریکی

##### ! **دوشاخه ابزار کتریکی باید با پریز برق تناسب داشته باشد.**

**هیچگونه تغییری در دوشاخه خودداری نماید.** مبدل دوشاخه نایاب همراه با ابزار کتریکی دارای اتصال به زمین استفاده شود. دوشاخه های اصل و تغییر داده نشده و پریزهای مناسب، خطر شوک الکتریکی و برق گرفتنگی را کم می کنند.

##### ! **از تماس بدنی با قطعات متصل به سیم اتصال**

**به زمین مانند لوله، شووار، اجاق برقی و یخچال خودداری نکنید.** در صورت تماس بدنی با سطوح و قطعات ارای اتصال به زمین و همچنین تماس شما با زمین، خطر برق گرفتنگی افزایش می یابد.

##### ! **دستگاه را از باران و رطوبت دور نگهدازید.**

آب به ابزار کتریکی، خطر شوک الکتریکی را افزایش میدهد.

##### ! **از سیم دستگاه برای کارهای چون حمل ابزار**

**الکتریکی، آویزان کردن آن و یا خارج کردن دوشاخه از برق استفاده نکنید.** کابل دستگاه را در مقابل حرارت، روغن، لیه های تیز و بخش های متجرک

**دستگاه دور نگهدازید.** کابل های آسیب دیده و یا گره خورده خطر شوک الکتریکی را افزایش میدهند.

##### ! **در صوتیکه با ابزار کتریکی در محیط باز کار ممکن است**

**تنها از کابل رابطی استفاده نکنید که برای محیط باز نیز مناسب باشد.** کابل های رابط مناسب برای محیط باز، خطر برق گرفتنگی را کم می کنند.

! **در صورت لزوم کار با ابزار برقی در محیط و اماکن مرتبط، باید از یک کلید حفاظتی جریان خطا و نشتی زمین (کلید قطع کننده اتصال با زمین) استفاده کنید. استفاده از کلید حفاظتی جریان خطا و نشتی زمین خطر برق گرفتنگی را کاهش می دهد.**

#### راهیت ایمنی اشخاص

! **حواس خود را خوب جمع کنید، به کار خود دقت کنید و با فکر و هوش کامل با ابزار الکتریکی کار کنید.** در صورت خستگی یا در صورتیکه مواد مضر، الکل و دارو استفاده کرده اید، با ابزار الکتریکی کار نکنید. یک لحظه بی توجهی هنگام کار با ابزار الکتریکی، میتواند جراحت های شدیدی به همراه داشته باشد.

! **از تجهیزات ایمنی شخصی و از عینک ایمنی همواره استفاده کنید.** استفاده از تجهیزات ایمنی مانند ماسک ایمنی، کفش های ایمنی ضد لغزش، کلاه ایمنی و گوشی ایمنی مناسب با نوع کار با ابزار الکتریکی، خطر متروخ شدن را کاهش میدهد.

! **مواظف باشید که ابزار الکتریکی بطور ناخواسته بکار نیفتد.** قبل از وارد کردن دوشاخه دستگاه را پریز برق، اتصال آن به باطری، برداشتن آن و یا حمل دستگاه، باید دقت کنید که ابزار الکتریکی خاموش باشد. در صوتیکه هنگام حمل دستگاه انگشت شما روی گذرهای قطعه وصل باشد و یا دستگاه را در حالت روشن به برق بزنید، ممکن است سوانح کاری پیش آید.

! **قبل از روشن کردن ابزار الکتریکی، باید همه ابزارهای تنظیم کننده و آجارت ها را از روی دستگاه بردارید.** ابزار و آجارت های که روی بخش های چرخنده دستگاه قرار دارند، میتوانند باعث ایجاد جراحت شوند.


! **وضعیت بدن شما باید در حالت عادی قرار داشته باشد.** برای کار جای مطمئنی برای خود انتخاب کرده و تعادل خود را همواره حفظ کنید. به این ترتیب می توانید ابزار الکتریکی را در وضعیت های غیر منتظمه بهتر تحت کنترل داشته باشید.

! **لباس مناسب بپوشید.** از پوشیدن لباس های کشاد و حمل زیست آلات خودداری نکنید. موهای لباس و دستکش ها را از بخش های در حال چرخش دستگاه دور نگهدازید. لباس های گشاد، موی بلند و زینت آلات ممکن است در قسمت های در حال چرخش دستگاه کم کنند.


! **در صوتیکه میتوانید سائل مکش گرد و غبار و یا وسیله جمع کننده گرد و غبار را به دستگاه نصب کنید.** باید مطمئن شوید که این وسائل درست نصب و استفاده می شوند. استفاده از وسائل مکش گرد و غبار مخصوصیت شما را در برابر گرد و غبار زیاد تر میکند.

! **استفاده صحیح از ابزار الکتریکی و مراقبت از آن کنید.** برای هر کاری، از ابزار الکتریکی مناسب با آن استفاده کنید. بکار گرفتن ابزار الکتریکی مناسب باعث میشود که بتوانید از توان دستگاه بهتر و با اطمینان بیشتر استفاده کنید.


! **در صورت ابراد در کلید قطع وصل ابزار برقی، از دستگاه استفاده نکنید.** ابزار الکتریکی که نمی توان آنها را قطع وصل باشد، خطرناک بوده و باید تعییر شوند.




2 608 620 692






2 608 620 691




2 608 438 693  
(L-Boxx 238)




2 608 438 118



Ø 35 mm:  
2 608 000 569 (3 m)  
2 608 000 565 (5 m)



GAS 35 M AFC



GAS 55 M AFC



Ø 35 mm:  
2 608 000 570 (3 m)  
2 608 000 566 (5 m)