


LÖSCHDECKE

FIRE BLANKET



Art.-Nr. / Art.No.: 1 29121 0 · **BLD-02** · DIN EN 1869:2001



DE **Gebrauchsanleitung**

- 1.) Löschdecke aus dem Behälter nehmen.
- 2.) Brennendes Material vollständig abdecken, Wärmezufuhr ausschalten, Löschdecke bis zur Abkühlung liegen lassen.
- 3.) Wenn Sie einer Person helfen, bedecken Sie zuerst die Person mit der Löschdecke. Rufen Sie dann den Rettungsdienst, wenn die Verletzung sehr schwer ist.



GB **User Instructions**

- 1.) Remove the fire blanket from the container.
- 2.) Fully cover the burning material, restrict the heat supply, leave the fire blanket until it is cooled down.
- 3.) If you have come to the aid of a person, first cover the person with the fire blanket. If the injury is very serious, then call the emergency services.



DE **Regelmäßige Kontrolle:** Prüfen Sie die Löschdecke regelmäßig, mindestens jährlich, auf Schäden. Entsorgen Sie sie, wenn sie Schäden aufweist.

GB **Regular check:** Check the fire blanket regularly, a minimum of once a year, for damage. Dispose of it if there are signs of damage.

DE **Entsorgen:** Die Löschdecke kann über den Hausmüll entsorgt werden.

GB **Disposal:** The fire blanket can be disposed of as household waste.



DE Nach Verwendung entsorgen. **NUR ZUM EINMALIGEN GEBRAUCH!**

GB Dispose of after use. **ONLY FOR USE ONCE!**

brennenstuhl®

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG · Seestraße 1-3 · D-72074 Tübingen

lectra-t ag · Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar

H. Brennenstuhl S.A.S. · 4 rue de Bruxelles · F-67170 Bernolsheim

www.brennenstuhl.com



0488310/316 · DE/GB · Made in China

LÖSCHDECKE

FIRE BLANKET



Art.-Nr. / Art.No.: 1 29121 0 · **BLD-02** · DIN EN 1869:2001 · Größe/Dimensions: 1,2 m x 1,2 m



DE Faltanleitung

- 1.) Legen Sie die Löschdecke auf eine saubere Fläche, so dass die Bänder unterhalb der Löschdecke hervorkommen und zu Ihnen weisen.
- 2.) Legen Sie die linke Kante so weit nach rechts, dass der Abstand der Bänder etwas kleiner ist, als die Breite des Behälters.
- 3.) Legen Sie nun den linken Falz auf die linke Kante.
- 4.) Legen Sie die rechte Kante auf den linken Falz.
- 5.) Legen Sie die obere Kante auf die untere Kante.
- 6.) Legen Sie den oberen Falz auf die untere Kante.
- 7.) Schieben Sie die gefaltete Löschdecke in den Behälter, so dass die Bänder heraushängen und verschließen Sie den Behälter wieder.

GB Folding instructions

- 1.) Lay the fire blanket on a clean surface, so that the belts come out below the fire blanket and point to you.
- 2.) Lay the left edge so far to the right, so that the spacing of the belts is slightly less than the width of the container.
- 3.) Now lay the left fold on the left edge.
- 4.) Lay the right edge on the left fold.
- 5.) Lay the top edge on the bottom edge.
- 6.) Lay the top fold on the bottom edge.
- 7.) Push the folded fire blanket in the container, so that the belts hang out and close the container.

brennenstuhl®

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG · Seestraße 1-3 · D-72074 Tübingen

lectra-t ag · Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar

H. Brennenstuhl S.A.S. · 4 rue de Bruxelles · F-67170 Bernolsheim

www.brennenstuhl.com

0488311/316 · DE/GB · Made in China