



VOLTcraft®

Ⓧ SICHERHEITSHINWEISE



VERSION 12/20

3-PHASEN ADAPTER FÜR GT-6000

BEST.-NR. 2267357



Lesen Sie die Bedienungsanleitung bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen.



Aktuelle Bedienungsanleitungen:

1. Öffnen Sie die Internetseite www.conrad.com/downloads in einem Browser oder scannen Sie den rechts abgebildeten QR-Code.
2. Wählen Sie den Dokumententyp und die Sprache aus und geben Sie dann die entsprechende Bestellnummer in das Suchfeld ein. Nach dem Start des Suchvorgangs können Sie die gefundenen Dokumente herunterladen.



In diesen Sicherheitshinweisen werden Sie den Ausdruck **“Technische Produktdokumentation”** antreffen. Dieser beinhaltet folgendes:

- Diese Sicherheitshinweise
- Die zum Produkt gehörende Bedienungsanleitung
- Allfällige andere sicherheits- und bedienungsrelevante Dokumentation

ZEICHENERKLÄRUNG



Ein in einem Dreieck befindliches Ausrufezeichen weist auf wichtige Hinweise in der technischen Produktdokumentation hin, die unbedingt zu beachten sind.



Ein Blitzsymbol im Dreieck warnt vor einem elektrischen Schlag oder der Beeinträchtigung der elektrischen Sicherheit des Produkts.



Dieses Gerät ist CE-konform und erfüllt die erforderlichen europäischen Richtlinien.



Nur für trockene Innenbereiche.

CAT I

Messkategorie I (Überspannungskategorie) für Messungen an elektrischen und elektronischen Geräten, welche nicht direkt mit Netzspannung versorgt werden (z.B. batteriebetriebene Geräte, Schutzkleinspannung, Signal- und Steuerspannungen etc.).

CAT II

Messkategorie II (Überspannungskategorie) für Messungen an elektrischen und elektronischen Geräten, welche über einen Netzstecker direkt mit Netzspannung versorgt werden. Diese Kategorie umfasst auch alle kleineren Kategorien (z.B. CAT I zur Messung von Signal- und Steuerspannungen).

CAT III

Messkategorie III (Überspannungskategorie) für Messungen in der Gebäudeinstallation (z.B. Steckdosen oder Unterverteilungen). Diese Kategorie umfasst auch alle kleineren Kategorien (z.B. CAT II zur Messung an Elektrogeräten).

SICHERHEITSHINWEISE



Lesen Sie sich die technische Produktdokumentation aufmerksam durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise.



Falls Sie die Sicherheitshinweise und die Angaben zur sachgemäßen Handhabung in der technischen Produktdokumentation nicht befolgen, übernehmen wir für dadurch resultierende Personen-/Sachschäden keine Haftung. Außerdem erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/ Garantie.



Das Messgerät darf nur von Personen bedient werden, welche mit den erforderlichen Vorschriften für die Messung und den möglichen Gefahren vertraut sind. Die Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung wird empfohlen.



Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Gerätes haben.

a) Personen

- Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der technischen Produktdokumentation an dritte Personen weiter. Bewahren Sie diese gut und sicher auf.
- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Beachten Sie die erforderlichen Sicherheitshinweise, Vorschriften und Schutzmaßnahmen zur Eigensicherung.

b) Produkt

- Das Produkt hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreien Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss der Anwender die Sicherheitshinweise und Warnvermerke beachten, die dem Produkt beiliegen.
- Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Falls Sie das Produkt für andere Zwecke verwenden, als zuvor beschrieben, kann das Produkt beschädigt werden. Außerdem kann eine unsachgemäße Verwendung Gefahren wie zum Beispiel Kurzschluss, Brand, Stromschlag, etc. hervorrufen.
- Der Messadapter darf nur für Prüfzwecke mit dem Gerätetester GT-6000 verwendet werden.
- Das Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

c) Umgebungsbedingungen

- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt.
- Zu den ungeeigneten Umgebungsbedingungen zählen:
 - Extreme Temperaturen
 - Starke Erschütterungen
 - Nässe oder hohe Luftfeuchtigkeit
 - Staub und brennbare Gase, Dämpfe oder Lösemittel,
 - Gewitter oder vergleichbare Umstände, z.B. starke elektrostatische Felder usw.
 - Messungen in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex) oder Feuchträumen bzw. unter widrigen Umgebungsbedingungen sind nicht zulässig.
- Vermeiden Sie den Betrieb in unmittelbarer Nähe von:
 - starken magnetischen oder elektromagnetischen Feldern
 - Sendeantennen oder HF-Generatoren
- Wenn kein sicherer Betrieb mehr möglich ist, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
 - sichtbare Schäden aufweist,
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
 - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.

d) Gebrauch



Die Sicherheitshinweise geben Ihnen Tipps zum sicheren Umgang mit dem Messadapter. Weitere Sicherheitshinweise, die Handhabung und der Messeinsatz des Adapters sind in der Bedienungsanleitung des GT-6000 ausführlich beschrieben. Beachten Sie diese.



e) Reinigung und Wartung



Lebensgefahr! Das Messgerät darf nicht in geöffnetem Zustand betrieben werden.

- Angeschlossene Messleitungen oder anderes Zubehör müssen vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten vom Produkt und von allen Messobjekten getrennt werden.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Lassen Sie keine Flüssigkeit in das Produkt eindringen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die technische Sicherheit des Produkts und der Messleitungen bzw. des anderen Zubehörs, z.B. auf Beschädigung des Gehäuses oder Quetschung usw.
- Andere als in der Bedienungsanleitung beschriebene Reparaturen sind ausschließlich durch eine autorisierte Fachkraft durchzuführen.
- Beim Öffnen von Abdeckungen oder Entfernen von Teilen, außer wenn dies von Hand möglich ist, können spannungsführende Teile freigelegt werden.

© Impressum

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

3-PHASE ADAPTER FOR GT-6000

ITEM NO. 2267357



Read the operating instructions before using the product.



Latest operating instructions:

1. Open the internet page www.conrad.com/downloads in a browser or scan the QR-Code depicted on the right.
2. Select the type of document and the language and then enter the corresponding order number into the search box. Start searching and download the documents found.



In these safety instructions you will come across the expression **“Technical product documentation”**. This contains the following:

- These safety instructions
- The operating instructions belonging to the product
- Any other documentation relevant to safety and operation.

SYMBOL LEGEND



An exclamation mark inside a triangle indicates important information in the technical product documentation, which must be observed.



A lightning symbol in a triangle warns of an electric shock or the impairment of the electrical safety of the product.



This device is CE-compliant and meets the required European Guidelines.



For dry indoor areas only.

CAT I

Measurement Category I (overvoltage category) for measuring circuits of electrical and electronic equipment that is not directly supplied with mains voltage (e.g., battery-operated devices, protective extra-low voltage, signal and control voltages, etc.).

CAT II

Measurement Category II Overvoltage category for measuring electrical and electronic devices that are directly supplied with mains voltage via a mains plug. This category also covers all smaller categories (e.g., CAT I for measuring signal and control voltages).

CAT III

Measurement category III (overvoltage category) for measuring in building installation (e.g., outlets or sub-distribution). This category also covers all smaller categories (e.g., CAT II for measuring electronic devices).

SAFETY INSTRUCTIONS



Please read the operating instructions carefully and pay particular attention to the safety instructions.



We do not assume liability for any injuries/material damages resulting from failure to observe the safety instructions and the information in the technical product documentation regarding the proper use of the product. Furthermore, in such cases, the warranty/guarantee will be null and void.



The device should only be operated by persons who are familiar with the required regulations and potential dangers. The use of personal protective equipment is recommended.



Consult suitably qualified personnel if you have doubts about how the equipment operates or about the safety or connection of the telephone.

a) Persons

- Please include this technical product documentation when you pass the product on to a third party. Store them well and safely.
- The product is not a toy. Keep out of the reach of children and pets.
- Do not carelessly leave the packaging material lying around. It may become a dangerous plaything for children.
- Follow the necessary safety instructions, regulations and protective measures to ensure self-protection.

b) Product

- This device left the factory in perfect condition in terms of safety engineering. To maintain this condition and to ensure safe operation, the user must observe the safety instructions and warnings enclosed with the product.
- For safety and compliance reasons, you may not convert or modify the product in any way. If you use the product for other purposes than those described above, the product may be damaged. Furthermore, improper use may cause risks such as short-circuits, fire, electric shocks, etc.
- The measuring adapter may only be used for testing purposes with the GT-6000 device tester.
- This product complies with the applicable National and European regulations. All names of companies and products are the trademarks of the respective owners. All rights reserved.

c) Environmental conditions

- Never expose the product to mechanical stress.
- Please handle the product carefully. It can be damaged by shocks, blows, or falls even from a low height.
- Unsuitable environmental conditions include:
 - Extreme temperatures
 - Strong vibrations
 - Wet conditions or high air humidity
 - Dust and combustible gases, vapours or solvents,
 - Thunderstorms or similar circumstances, e.g., strong electrostatic fields, etc.
 - Measurements in hazardous areas (Ex) or damp rooms or under adverse environmental conditions are not allowed.
- Avoid operation in the immediate vicinity of:
 - strong magnetic or electromagnetic fields
 - transmitting antennas or HF generators.
- If safe operation is no longer possible, take the product out of service and protect it from unintentional use. Safe operation is no longer possible, if the product:
 - has visible damages,
 - no longer functions properly,
 - has been stored under adverse ambient conditions for an extended period of time or has been subject to considerable transport loads.

d) Use



The safety instructions provide you with tips for safe handling of the measuring adapter. Further safety instructions, the handling and the measuring insert of the adapter are described in detail in the operating manual of the GT-6000. Please note the following.



e) Cleaning and maintenance



Danger to life! The measuring device must not be operated in open condition.

- Connected test leads or other accessories must be disconnected from the product and from all test objects before cleaning and maintenance work.
- Do not immerse the product in water or other liquids.
- Do not let any liquid penetrate the product.
- Regularly check the technical safety of the product and the test leads or other accessories, e.g., for damage to the housing or crushing, etc.
- Repairs other than those described in the operating instructions must only be carried out by an authorised skilled person.
- When opening covers or removing parts, apart from those removable by hand, live parts may be exposed.

© Legal notice

This is a publication by Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

All rights including translation reserved. Reproduction by any method, e.g. photocopy, microfilming, or the capture in electronic data processing systems require the prior written approval by the editor. Reprinting, also in part, is prohibited. This publication represent the technical status at the time of printing.



VOLTcraft®

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



VERSION 12/20

ADAPTATEUR TRIPHASÉ POUR GT-6000

N° de commande 2267357



Lisez le mode d'emploi avant de faire fonctionner le produit.



Modes d'emploi actuels :

1. Ouvrez la page internet www.conrad.com/downloads dans un navigateur ou scannez le code QR représenté à droite.
2. Sélectionnez le type de document et la langue souhaitée, puis entrez le numéro de commande.



Dans ces consignes de sécurité, vous trouverez l'expression « Documentation technique du produit ». Elle comprend les éléments suivants :

- Ces consignes de sécurité
- Le mode d'emploi du produit
- Toute autre documentation relative à la sécurité et à l'exploitation

EXPLICATION DES SIGNES



Un point d'exclamation dans un triangle est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes dans la documentation technique accompagnant le produit qui doivent être suivies.



Un symbole d'éclair à l'intérieur du triangle est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'un choc électrique ou de dommages à la sécurité électrique du produit.



Cet appareil est homologué CE et répond aux directives requises.



Pour les zones intérieures sèches uniquement.

CAT I

CAT I (catégorie de surtension) pour les mesures sur les appareils électriques et électroniques qui ne sont pas alimentés directement par la tension du réseau (p. ex. appareils alimentés par des piles, basse tension de protection, tension de signalisation et de commande, etc.).

CAT II

CAT II (catégorie de surtension) pour les mesures réalisées sur les appareils électriques et électroniques qui sont alimentés directement par la tension du réseau via une fiche d'alimentation. Cette catégorie comprend également toutes les catégories inférieures (par ex. CAT I pour la mesure des tensions de signalisation et de commande).

CAT III

CAT III (Catégorie de surtension) pour les mesures réalisées lors des installations à l'intérieur de bâtiments (p. ex. prises de courant ou répartitions secondaires). Cette catégorie comprend également toutes les catégories inférieures (par ex. CAT II pour la mesure sur des appareils électriques).

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Lisez attentivement la documentation technique du produit et prêtez une attention particulière aux consignes de sécurité.



Si vous ne respectez pas les consignes de sécurité et les instructions pour une manipulation appropriée dans la documentation technique du produit, nous déclinons toute responsabilité en cas des dommages corporels et matériels. Par ailleurs, la garantie prend fin dans de tels cas.



L'appareil de mesure doit être utilisé uniquement par des personnes connaissant parfaitement les prescriptions spécifiques en vigueur et les risques potentiels encourus. Il est recommandé d'utiliser un équipement de protection personnel.



S'adresser à un spécialiste en cas de doutes quant au mode de fonctionnement, à la sécurité ou au raccordement de l'appareil.

a) Personnes

- Ne transmettez l'appareil à des tiers qu'avec la documentation technique du produit. Conservez-la soigneusement dans un endroit sûr.
- Ce produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage sans surveillance. Il pourrait devenir un jouet dangereux pour les enfants.
- Tenir compte des consignes de sécurité, des prescriptions et des mesures de protection individuelle requises.

b) Produit

- Du point de vue de la sécurité, ce produit a quitté l'usine en parfait état. Afin de conserver ce bon état et d'assurer l'utilisation correcte sans risques, l'utilisateur doit tenir compte des consignes de sécurité et avertissements accompagnant le produit.
- Pour des raisons de sécurité et d'homologation, vous ne devez ni modifier ni transformer ce produit. Si le produit est utilisé à d'autres fins que celles décrites ci-dessus, il risque d'être endommagé. En outre, une utilisation incorrecte peut générer des risques comme par exemple : un court-circuit, un incendie, une électrocution, etc.
- L'adaptateur de mesure ne peut être utilisé qu'à des fins de test avec le testeur d'appareils GT-6000.
- Le produit est conforme aux prescriptions des directives européennes et nationales en vigueur. Tous les noms d'entreprise et les désignations de produit sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

c) Conditions ambiantes

- Évitez d'exposer le produit à des contraintes mécaniques.
- Maniez le produit avec précaution. Le produit peut être endommagé par chocs, coups ou chutes même de basse hauteur.
- Les conditions environnementales inadaptées comprennent :
 - températures extrêmes,
 - fortes vibrations,
 - présence d'eau ou humidité atmosphérique élevée,
 - poussières et des gaz, vapeurs ou solutions inflammables,
 - orages ou circonstances similaires, par exemple de forts champs électrostatiques, etc.
 - les mesures dans des zones à risque d'explosion (Ex), dans des locaux humides, à l'extérieur ou dans des conditions d'environnement défavorables ne sont pas autorisées.
- Évitez de faire fonctionner l'appareil à proximité immédiate de ce qui suit :
 - champs électromagnétiques ou magnétiques intenses
 - antennes émettrices ou générateurs HF.
- S'il n'est plus possible d'utiliser le produit en toute sécurité, mettez le produit hors service et protégez-le contre toute utilisation intempestive. L'utilisation en toute sécurité n'est plus possible quand le produit :
 - est visiblement endommagé,
 - ne fonctionne plus correctement,
 - a été stocké dans des conditions environnementales défavorables pendant une période prolongée ou a été exposé à des charges de transport considérables.

d) Utilisation



Les instructions de sécurité vous donnent des conseils pour une manipulation sûre de l'adaptateur de mesure. D'autres consignes de sécurité, la manipulation et l'insert de mesure de l'adaptateur sont décrits en détail dans le manuel d'utilisation du GT-6000. Respectez-les.



e) Entretien et nettoyage



Danger de mort ! Le produit ne doit pas être utilisé en état ouvert.

- Les cordons de test ou autres accessoires connectés doivent être déconnectés du produit et de tous les objets testés avant de procéder aux travaux de nettoyage et d'entretien.
- Ne plongez pas le produit dans l'eau ou d'autres liquides.
- Ne laissez aucun liquide pénétrer dans le produit.
- Vérifiez régulièrement la sécurité technique du produit et des cordons de mesure ou d'autres accessoires, par exemple en cas de dommages au boîtier ou d'écrasement, etc.
- Les réparations autres que celles décrites dans le mode d'emploi doivent être effectuées par un technicien autorisé.
- Lors de l'ouverture des couvercles ou du démontage de pièces, sauf si cela peut être effectué manuellement, les pièces conductrices peuvent être exposées.

Empreinte

Ceci est une publication de Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tous droits réservés, y compris de traduction. Toute reproduction, quelle qu'elle soit (p. ex. photocopie, microfilm, saisie dans des installations de traitement de données) nécessite une autorisation écrite de l'éditeur. Il est interdit de le réimprimer, même par extraits. Cette publication correspond au niveau technique du moment de la mise sous presse.

“3 FASEN”-VERLOOPSTUK VOOR MEETINSTRUMENT GT-6000

BESTELNUMMER: 2267357



Lees de gebruikershandleiding door voordat u het product gaat gebruiken.



Actuele versies van de gebruikershandleidingen:

1. Roep de internetsite www.conrad.com/downloads op in uw internetbladerprogramma of lees de rechts getoonde QR-code in.
2. Selecteer het documenttype en de taal. Voer daarna het overeenkomstige bestelnummer via het zoekveld in. Nadat het zoekproces is voltooid kunt u de gevonden documenten inlezen.



- In deze veiligheidsinstructies zult u een afdruk aantreffen van de «**Technische productdocumentatie**». Deze omvat het volgende:
- Deze veiligheidsinstructies
- De bij het product behorende gebruikershandleiding
- Eventuele toepasselijke andere documentatie over veiligheid en bediening

VERKLARING VAN DE TEKENS



Een uitroepteken in een driehoek verwijst naar belangrijke instructies in de technische productdocumentatie. Raadpleeg beslist deze instructies.



Een bliksemschicht in een driehoek waarschuwt u voor de kans op elektrische schokken of op afbreuk aan de elektrische veiligheid van het product.



Dit apparaat is CE-goedgekeurd en voldoet aan de betreffende Europese richtlijnen.



Uitsluitend bedoeld voor gebruik in droge ruimten binnenshuis.

CAT I

Meetcategorie I (overspanningscategorie) voor metingen aan elektrische en elektronische apparaten die niet direct via de netspanning worden gevoed (bijv. apparaten met accuvoeding, zeer lage veiligheidsspanning, signaal- en stuurspanningen en dergelijke).

CAT II

Meetcategorie II (overspanningscategorie) voor metingen aan elektrische en elektronische apparaten die via een netstekker worden voorzien van netspanning. Deze categorie omvat ook alle kleinere categorieën (bijvoorbeeld CAT I voor meten van signaal- en stuurspanningen).

CAT III

Meetcategorie III (overspanningscategorie) voor metingen in de gebouwinstallatie (bijvoorbeeld contactdozen of verdeelinrichtingen). Deze categorie omvat ook alle kleinere categorieën (bijvoorbeeld CAT II voor het meten aan elektrotechnische apparaten).

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



Lees de technische productdocumentatie aandachtig door en neem in het bijzonder de veiligheidsinstructies in acht.



Indien u de veiligheidsinstructies en de informatie over de deskundige omgang, opgenomen in de technische productdocumentatie, niet opvolgt, dan zijn wij niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiend letsel of materiële schade. In dergelijke situaties vervallen bovendien onze waarborgen resp. uw aanspraak op garantie.



Uitsluitend medewerkers, die vertrouwd zijn met de betreffende meetvoorschriften en met de mogelijke risico's, mogen dit meetinstrument bedienen. Het dragen van persoonlijke beschermiddelen wordt aangeraden.



Wend u tot een vakman als u twijfelt aan de manier van werken, aan de veiligheid of aan de aansluiting van het apparaat.

a) Mensen

- Geef het product uitsluitend samen met de technische productdocumentatie door aan een derde. Bewaar deze documentatie goed en veilig.
- Dit product betreft geen speelgoed. Houd het product uit de buurt van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed vormen.
- Raadpleeg voor uw eigen veiligheid de toepasselijke veiligheidsinstructies en voorschriften.

b) Product

- Dit product heeft de fabriek in een veiligheidstechnisch perfecte staat verlaten. De gebruiker moet - om deze toestand te handhaven en om gebruik zonder gevaren te borgen - de veiligheidsinstructies en waarschuwingen in acht nemen, zoals die zijn bijgesloten bij het product.
- Om redenen van veiligheid en toelating mag u het product niet modificeren en/of wijzigen. Het product kan schade oplopen als u het product anders dan beoogd gebruikt. Bovendien kan ondeskundig gebruik leiden tot gevaren zoals kortsluiting, brand, elektrische schokken en dergelijke.
- U mag het meetverloopstuk uitsluitend gebruiken voor het testen in combinatie met meetinstrument GT-6000.
- Het product is in overeenstemming met nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle voorkomende bedrijfsnamen en productaanduidingen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

c) Omgevingscondities

- Stel het product niet bloot aan mechanische belastingen.
- Ga voorzichtig om met het product. Door stoten, slaan of vallen, zelfs van geringe hoogte kan het product beschadigd raken.
- Tot de ongeschikte omgevingscondities worden gerekend:
 - extreme temperaturen,
 - sterke trillingen,
 - natheid of hoge luchtvochtigheid,
 - stof en brandbare gassen, dampen of oplosmiddelen,
 - onweer of vergelijkbare omstandigheden, zoals sterke elektrostatische velden en dergelijke,
 - metingen, uitgevoerd in explosiegevaarlijke bereiken of in vochtige ruimten resp. onder ongunstige omgevingsomstandigheden zijn niet toegestaan.
- Vermijd gebruik van het meetinstrument in de directe omgeving van:
 - sterke magnetische of elektromagnetische velden,
 - zendantennes of hoogfrequentgeneratoren.
- Stel het product buiten gebruik als de veilige werking ervan niet langer mogelijk is en beveilig het product daarna tegen onbedoeld gebruik. Veilig gebruik wordt niet langer gegarandeerd als het product:
 - zichtbare schade vertoont,
 - niet meer naar behoren functioneert,
 - gedurende langere tijd onder ongunstige omstandigheden werd opgeslagen of aan aanzienlijke vervoerslasten is blootgesteld.

d) Gebruik



De veiligheidsinstructies geven u tips voor de veilige omvang met de meetadapter. Nadere veiligheidsinstructies, de manier van omgaan met en de toepassing van de meetadapter staan uitvoering beschreven in de gebruikershandleiding van de GT-6000. Raadpleeg die informatie.



e) Schoonmaken en onderhoud plegen



Levensgevaar! Gebruik het meetinstrument niet in geopende toestand.

- Neem eventueel aangesloten meetsnoeren of andere toebehoren los van alle meetobjecten alvorens u werkzaamheden in de sfeer van schoonmaken en plegen van onderhoud aan het product gaat uitvoeren.
- Dompel het product niet onder in water of in andere vloeistoffen.
- Laat geen vloeistoffen het product binnendringen.
- Verifieer periodiek de technische veiligheid van het meetinstrument en de meetsnoeren resp. andere toebehoren. Inspecteer op beschadiging van de behuizing of afgeknelde meetsnoeren en dergelijke.
- Uitsluitend een daartoe geautoriseerde vakman mag andere reparaties uitvoeren dan die welke in deze gebruikershandleiding staan beschreven.
- Bij het openen van afdekkingen of het wegnemen van onderdelen, behalve als deze handelingen handmatig mogelijk zijn, kunnen spanningvoerende delen worden blootgelegd.

Afdruk

Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden. De publicatie voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen.