



Rend. sz. 58 80 99, 58 82 92  
**Conrad Szaküzlet** 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588  
**Conrad Vevőszolgálat** 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

#### **15 W-os forrasztópáka-kezdőkészlet**

##### **Biztonsági előírások**

- I. védelmi osztály; csak védőföldeléssel ellátott dugaszaljba szabad bedugni.
  - Ne érintse meg a forró pákahegyet. Égési sérülés veszélye!
  - Használat után hagyja lehűlni a forrasztópákát.
  - Ne merítse vízbe!
  - Forrasztás közben viseljen védőruházatot és védőszemüveget.
  - A forrasztópáka nem játék; figyeljen a gyerekekre.
  - Gondoskodjon jó szellőzésről.
  - Felmelegedés közben, a forrasztási munka szüneteiben, és lehűléskor le kell rakni a forrasztópákát az állványára.
  - A pákahegyet csak hideg állapotban cserélje.
- Égési sérülés veszélye!
- A csatlakozókábelt védje a hőtől és az éles szélektől.

Üzemi feszültség: 230 V~ / 50 Hz

Teljesítményfelvétel: 15 W

Védelmi osztály: 1