


Használati útmutató

TFA



Kat. Nr. 30.3066



CE


3



C2

C3

C1
B1 B2
B3 B4



2. ábra


1

2


1

1. ábra

A1 A2
A3 A4




A13
A14




2

1

3. ábra



4. ábra



MARBELLA – Vezeték nélküli medence hőmérő

Kösszöniük, hogy a TFA cég ezen terméke mellé döntött.

1. A készülék használatbavétele előtt

- **Gondosan olvassa el a használati útmutatót.**
 - Így megismérheti a készüléket, összes funkcióját és alkotórészeit, fontos részleteket tudhat meg a készülék üzembeállításáról és kezeléséről, és tanácsokat kaphat egy esetleges hiba elhárításához.
 - A használati útmutató figyelembevételével elkerülheti a készülék karosodását, továbbá reklamációs jogának helytelen használat miatti elvesztését.
 - A használati útmutató figyelmen kívül hagyásából eredő károkért nem vállalunk felelősséget. Ugyancsak nem vállalunk felelősséget a hibás mérési eredményeket és azokon következőkönnyezésekért.
 - A biztonsági tudnivalókat és azokon következőkönnyezésekért Örizze meg jól ezt a használati útmutatót!

2. A szállítás tartalma

- Vezeték nélküli úszómedence hőmérő (bázisállomás)
 - Medence jeladó (30. 3238.06)
 - Használati útmutató

3.3. Új készüléke felhasznási lehetőségeinek és kedvező tulajdonsgainak áttekintése

 - Úszómedencéhez és kerítőhoz alkalmas
 - Víz hamérséklet a vezeték nélküli medence jeladó segítségével (868 MHz), hatótávolság: kb 100m (szabad rálátásnál)


3. Új készüléke felhasználási lehetőségeinek és kedvező

- Úszómedencéhez és kerítőhoz alkalmás
 - Víz homéréskel a vezeték nélküli medence jeladó segítségével (868 MHz), hatótávolság: kb. 100m (szabad rálátszáll)
 - Mérési mélység: 110 mm
 - Belterüli homéréskel és párratartalom
 - Legmagasabb és legalacsonyabb értékek manuális vagy automatikus visszaláthatással
 - Rádiójel vezetéshű óra
 - Max. 2 db hőmérséklet-/legnagyobb feszesség jeladóig bővíthető (Kat. Nr. 30.3239.02) távolsági helyiségek klimafelügyeletéthez (pl. gyermekszoba, borbérce), vagy kültéri méréshez (opcionálisan kapható)

4. Biztonság tudnivalók

- A készülék kizárolag a fent leírt felhasználási területehez alkalmas. Ne használja a készüléket az útmutatóban foglaltakról eltérő módon.

5. ábra



További adó (kaat sz: 30 3239 02) öncionálisan kapható

- Típus a készülék önkényes javítása, átalakítása vagy módosítása.

Figyelem!
Balesetveszély:

- Tárolja az elemeket és a készülékeket olyan helyen, ahol gyermek nem férnek hozzájuk.
- Az elemek az egészségre ártalmas savakat tartalmaznak, ezek lenyelve élelvezetőt okozhatnak. Az elem a lenyelésnél követő 2 órán belül súlyos béliső marású sérüléseket és halált is okozhat. Ha azt gyanítsa, hogy valaki egy elemet lenyelhetett, vagy más módon bekerülhetett az elem szervezetébe, akkor azonnal kérjen orvosi segítséget.
- Az elemekeit ne dobja tűzbe, ne zárja rövidre, ne szedje szét és ne töltse fel. Robbanásveszély áll fenn!
- Az elemek kifolyásának elkerülése végett a lehető leghamarabb cserélje ki a lemerült elemeket. Ne használjon egyszerűleg régi és új, vagy különöző típusú elemeket.
- Ha kifolyt elemeket kell kezbe vennie, viseljen vegyszerálló védőkesztyűt és védőszemüveget!

Fontos tudnivalók a készülék biztonságával kapcsolatban!

- Ne tegye ki a készülékeket erős lökéseknek, rázkódásoknak vagy extrém hőmérsékleteknek.
- Figyelem!** Zárja gondosan a medence jeladót, hogy ne juthasson bele víz.
- Védje a bázisállomást nedvességtől.

5. A készülék részei

5.1 Bázisállomás (nevőegység)

A: Kijelző (1. ábra);

Felső Kijelző

A beléri értékek illetve az 1. vagy 2. adó (opcionális) kijelzése

6.1 Az elemek berakása

- Rakja le a készüléket egy asztala egymástól kb. 1,5 méter távolságra. Kerülje a lehetséges zavarforrások közelségét (elektronikus készülékek és rádiófrekvencián működő készülékek).

MARBELLA – Vezeték nélküli medence hőmérő

- Legmagasabb- és legolcsoribb értékek
- Hőmérőseklet és légnedvesség
- Beléri értékek, 1. vagy 2. csatorna szimbólum
- Adó vételi szimbólum
- Körszimbólum az automatikus csatornaváltás jelzésére
- 2. adó akku elem szimbólum (opcionális)
- 1. adó akku elem szimbólum (opcionális)
- Elem szimbólum a bázisállomáshoz

Alsó kijelző

A medence adó kijelzése

A 11: Szimbólum a maximális és minimális értékek automatikus visszaállítására

A 12: Maximális és minimális vizlőmérőseklet

A 13: Elém szimbólum a medence jeladóhoz

A 14: Vízhőmérőseklet

B: Nyomógombok (2. ábra):

- SET/RCC gomb B 1: SET/RCC gomb B 2: + MAX/MIN gomb CHANNEL/SEARCH
- MODE gomb B 3: - MODE gomb B 4: gomb

C: Készülékház (2. ábra):

- Fali felakasztható fül C 1: Fali felakasztható fül C 2: Elemtartó rekesz Állító támasz
- (kínaijárat)

D 5.2 Medence jeladó (3+4. ábra):

- Rádiós szimbólum D 1: Rádiós szimbólum D 2: Vízhőmérőseklet
- Elémszimbólum D 3: Elémszimbólum D 4: Fül és zsínör
- Érzékelő D 5: Érzékelő D 6: Záró fedél
- Elemtartó D 7: Elemtartó

6. Üzembe helyezés

6.1 Az elemek berakása

- Rakja le a készüléket egy asztala egymástól kb. 1,5 méter távolságra. Kerülje a lehetséges zavarforrások közelségét (elektronikus készülékek és rádiófrekvencián működő készülékek).

MARBELLA – Vezeték nélküli medence hőmérő

6.2 A bázisállomás telepítése

- Nyissa fel a készülék elemtartóját, és rakjön be helyes polaritással két új 1,5 V-os AA-méretű elemet.
- Rövid időre az összes szegmens megjelenik.
- A bázisállomás fejső kijelzőjén a 0:00, valamint a beltéri hőmérőkkel és páratartalom látható.
- "-- -- °C" villog az alsó kijelzőn.
- A bázisállomás 3 percig próbálja fogadni a külső értékeket. Ez idő alatt telepítheti a medence jeladót.
- Zárja vissza az elemtartót.

6.3 A medence jeladó telepítése

- Forgassa az elemtartó fedelét az óramutató járásával ellentézo irányban.
- Ovatosan húzza ki az elemtartót a testből, és helyezzen be 2 db ,5 V-os ceruzaelemet (AA) a megfelelő polaritással.
- Rövid időre az összes szegmens megjelenik.
- A hőmérőkkel °C-ban megjelenik a medence jeladó kijelzőjén.
- Tojja vissza az elemtartót a házba.
- Csavarozza vissza gondosan az elemtartó fedelét.
- Vigyázzon közben a törmítőgyűrűre.

6.4 A külső értékek vétele

- Az elemek berakása után a medence jeladó márás kündi a mérési adatokat a bázisállomásra.
- Ha a vételi sikeres, a vizhőmérőklet maximum és minimum értékekkel megjelenik a bázisállomás alsó kijelzőén.
- Ha nem érkeznek be a külső értékek, a kijelzőn " - - °C" marad látható. Ellenőrizze az elemeket és próbálja meg még egyszer. Iktassa ki az esetleges zavarforrásokat.
- Amint a báziskezelők a rádiójel esetleges zavarát fogadta, a vételi manuálisan is indithatja. Tartsa lenyomva a CHANNEL SEARCH gombot három másodpercig, miközben a kijelzőn az "ii" belső értétek láthatók. " - - °C" villog az alsó kijelzőn. A bázisállomás megkíséri a külső értékek vételét.

6.5 A rádiójel vezérlésű idő vétele

- A külső adó adatainak vételle után a báziskezelők megkíséri a rádiós órajel vételét, és a DCF vétel szimbólum villog.

MARBELLA – Vezeték nélküli medence hőmérő

- Ha az időködöt 2-10 percen belül venni tudja, a rádiójel vezérlésű pontos idő és a DCF vétel/jelképe tartósan a kijelzőn marad.
- A DCF-jelek vételére naponta kétszer, éjjel 1:00 és 2:00 órákor kerülsor. Ha a vétel 3:00 órakor nem sikeres, akkor az óra 4:00 és 5:00 órákor hajnalban újabb kísérletet tesz a vételre.

- A rádiójelek vételét On manuálisan is elindíthatja.
- Nyomja meg a SET/RCC gombot. A DCF rádiójel vétel szimbólum villog.
- Ha a SET/RCC gombot még egyszer nyomja, megszakítja a vételi kísérletet. A DCF rádiójel szimbólum eltűnik.
- 3 különböző vételi állapot lehetséges:
 - villog – a vétel sikeres
 - tartósan a kijelzőn marad - a vétel sikeres nincs szimbólum - nincs vétel/az idő manuálisan lett beállítva

6.6 Tudnivalók a DCF idő vételéről

- A pontos időt a braunschweigi Fizikai Műszaki Szövetségi Intézet által üzemeltetett cézum atoméra sugorozza. Az időteléről egy millió év alatt kevesebb mint 1 másodperc. Ez az idő körülök a DCF-77 (77 kHz) időjelé, és lesugározza a Frankfurt közelében fekvő Mainflingenből egy körülbelül 1500 km sugarú vételkörzetbe. Az Óra által vásárolt készülék órája fogadja ezeket jeleket és az átalakításukat követően minden idő pontos időt fogja mutatni. A DCF rádiójel vételle töleg a földrajzi helyzettel függ. Normál esetben a Frankfurt körül meghúzott 1500 km sugarú körön belül nem lehet probléma az átvitelrel.
- Kérjük, vegye figyelembe az alábbiakat:**
 - Ajánlott legalább 1,5 – 2 méter távolságot betartani az esetleges zavarforrásoktól, pl. számítógép monitoroktól és TV-készülékektől.

MARBELLA – Vezeték nélküli medence hőmérv

- A vasbeton szerkezetű építményeken (princék, ráépítések) belül természetes módon gyengül a vétel. Szélescséges esetekben ajánlatos ablak közelébe tenni a készüléket és/vagy a forgatásával jobb vétele elérni.
- Éjszaka általában kisebbek a légiókri zavarok, és a legtöbb esetben lehetséges a vétel. Naponta egyetlen vétel is elegendő a pontosság biztosításához és az előterések 1 m-pen belül tartásához.

7. A készülék kezelése

- Tartsa lenyomva a + MAX/MIN vagy – MODE gombot beállítás üzemmódban nyoma, és a gyors beállítási lehetőséget aktiválja.
- A készülék automatikusan kilép a beállító üzemmódóból, ha hosszabb ideig nem nyom meg egyetlen gombot sem.

7.1 Manuális beállítások

- Tartsa a SET/RCC gombot normál módban három másodpercig lenyomva, ekkor a beállítás módba jut:
- Az óra jelez villanás és a + MAX/MIN vagy – MODE gombok segítségével beállíthatja az órát.
- Erősítse meg ezt a SET/RCC gombbal.
- Állítsa be most hasonló módon a perc számjegyét.
- Nyomja meg még egyszer a SET/RCC gombot és most aktiválhatja a maximális és minimum értékek (AUTO - alapértelmezett beállítás OFF) és a hőmérséklet mértékegységet °C vagy °F (alapbeállítás: °C) automatikus visszaállítását, majd a + MAX/MIN vagy – MODE gombokkal elvégezheti a beállítást.
- Erősítse meg ezt a SET/RCC gombbal.
- A DCF-jel sikeres vételle ésetén a rádiójel-vezérlésű idő felülről a manuálisan beállított időt.

7.1.1 A maximális és minimális értékek automatikus visszaállítása

- Beállító módban a maximális és minimális értékek automatikus visszaállítását aktiválhatja vagy deaktiválhatja (kikapcsolhatja).
- AUTO ↔ jelénik meg a kijelzőn és OFF jelzés villog.
- Nyomja meg a + MAX/MIN vagy – MODE gombot az automatikus visszaállítás sáhhoz (ON) vagy kikapcsolásához (OFF);

MARBELLA – Vezeték nélküli medence hőmérv

- Ha az automatikus visszaállítás aktiválva van, a kijelzőn az AUTO szimbólum jelenik meg.
- A készülék a legmagasabb és legalacsonyabb értékeket minden nap automatikusan 0.00 órákor állítja vissza.

7.2 Maximum/minimum funkció és minimális értékek megjelenítése

- Nyomja meg a + MAX/MIN gombot, amikor a felső kijelzőn az "i" belső értékek láthatók.
 - A felső kijelzőn a MAX kiírás jelenik meg.
 - Most leolvashatja a beltéri legmagasabb hőmérséklet- és légnedvesség értéket.
 - Nyomja meg ismét a + MAX/MIN gombot.
 - A MIN kiírás jelenik meg a kijelzőn.
 - Most leolvashatja a beltéri legalacsonyabb hőmérséklet- és légnedvesség értéket.
 - Nyomja a + MAX/MIN gombot még egyszer, ezzel visszatér a normál módba.
- 7.2.2 A medence hőmérséklet maximális és minimális értéken meghatározása
- A medence hőmérsékletének maximális és minimális értéke folymatosan látható az alsó kijelzőn.
- 7.2.3 A maximális és minimális értékek visszaállítása
- a) Automatikus visszaállítás
- Előfeltétel: Beállítás üzemmódban aktiválva lett az automatikus visszaállítás (ON). A kijelzőn megjelenik az AUTO szimbólum.
- A készülék a legmagasabb és legalacsonyabb értékeket minden nap automatikusan 0.00 órákor állítja vissza.
 - Manuális visszaállításra nincs mód.
- b) Manuális visszaállítás.
- Előfeltétel: Beállítás üzemmódban ki lett kapcsolva az automatikus visszaállítás (OFF).
- Beltéri maximális és minimális értékek: Nyomja és tartsa lenyomva a
 - MODE gombot, miközben a maximális vagy minimális értékek láthatók a kijelzőjén. Az értékek törlőnek és visszaállnak az aktuális értékre.

- Menedence hőmérséklet maximális és minimális értékek:**
Nyomja és tartsa lenyomva a – **MODE** gombot normál üzemmódban. Az értékek törlőnek és visszaállnak az aktuális értékre.

8. A bázisállomás és az adó felállítása és rögzítése

- A bázisállomás a háztoldalán lévő kihajtható támasszal felállítható, vagy a felakaszto füllel a háztoldalon egy szigre akasztható a falon. Kerülje más elektromos készülétek (TV-készülék, számítógép, rádiótelefon) és tömör témtágyak közelségeit.
- A medence jeladó üszik a víz felületén, és méri a víz hőmérsékletét kb. 110 mm mélységen. Az addot egy zsinórral rögzíteni lehet. Húzza át a zsinórt a fülön.
- Vizsgálja meg, hogy megtörténik-e a mérési értékek átvitele a külső adóktól a bázisállomás kiválasztott helyére (a szabadtéri habtávolság kb. 100 méter) tömöri, esetleg témszerkezeteket is tartalmazó falak esetében az adók habtávolsága jelentősen lecsökkenhet.
- Ha szükséges, keressen egy új felállítási helyet a bázisállomás részére.

9. További adó (kat. sz.: 30.3239.02), opcionálisan kapható

- A medence jeladó mellett a bázisállomás 2 további adó jelet képes fogadni, távoli helyiségek klimaellenőrzése célából (pl. gyerekszoba, borospince vagy kultér).

9.1 Az adó részei (5. ábra)

- E 1: Hőmérséklet vagy légnedvesség
- E 2: Adószimbólum
- E 3: Jeltovábbítást jelező lámpa
- E 4: Előműtató
- E 5: °F°C gomb
- E 6: 12 Vtolókapcsoló csatornaválasztáshoz
- E 7: TX gomb
- E 8: Elelm szimbólum
- E 9: Csatorna száma
- E 10: Falra akasztható

MARBELLA – Vezeték nélküli medence hőmérő

- 9.2 Az opcionális adók telepítése**
 - Nyissa ki az adó elemtarját.
 - Válassza ki a tolókapcsolóval az 1. csatornát.
 - Tegyen be két új ceruzaelemet a pólusokra ügyelve. A kijelzőn változva megjelenik a mérő hőmérséklet és a légnedvesség, valamint az 1. csatorna száma.
 - Zárja vissza az elemtarját.
 - Ha egy további addót szeretne csatlakoztatni, ismételje meg az 1-4. lépéseket a 2. csatornához.

9.3 Az adó jelének vétele a bázisállomáson

- Sikeres vételeinél a kültéri hőmérséklet és légnedvesség érték megjelenik a báziskészülék kijelzőn a megfelelő csatornázámnál.
- Az addó jelének keresését kézzel is elindíthatja. Válassza ki a CHANNEL/SEARCH gombbal a megfelelő csatornát, és tarrsa a CHANNEL/SEARCH gombot három másodpercig nyomva. Nyomja meg a TX gombot az addó elemtartó rekeszében. Az addó vetelettel jelző szimbólum villog és a bázisállomás megjeleníti fogadni a kültéri értékeket.
- A külső értékek lehívására válassza ki a CHANNEL/SEARCH gombbal a bázisállomáson egymás után a kívánt addókat. A kijelzőn megjelennek a beléti értékek, vagy a kiválasztott addó.
- Nyomja a CHANNEL/SEARCH gombot az utolsó telepített addó után még egyszer, ekkor megjelenik a kör szimbólum a kijelzőn. A kijelző részen most változva jelennek meg a beléti érzékelő értékei és a telepített érzékelők értékei. Nyomja a CHANNEL/SEARCH gombot még egyszer, a funkció kikapcsolásához.
- A + MAX/MIN gombbal előirányítja a legmagasabb és legalacsonyabb hőmérsékletet, valamint légnedvesség értékeitet az aktualisan kiválasztott csatornához (in, 1, 2) (Id. 7.2.1).

9.4 Az opcionális adók felállítása és rögzítése

- Az addó hátsólapán lévő felakaszto füllel az addó rögzíteni lehet a falon. Válasszon a szabadban egy ámyékos, eső ellen védett helyet az addó számára. (A közvetlen napstúrás torzítja a mérő értékeket, míg az állandó nedvesség feleslegesen terhelí az elektronikus alkatrészeket).

MARBELLA – Vezeték nélküli medence hőmérv

10. Ápolás és karbantartás

- A készüléket puha, enyhén megnedvesített kendővel tisztítsa. Ne használjon siróoló- vagy oldószer!
 - Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeiket.
 - A készüléket mindenkor száraz helyen tárolja.

10.1 Elemcsere

- Ha az elemzimbólum a bázisállomáson a felső ablakban jelenik meg, cserélje ki az elemeket a báziskészülékben.
 - Ha az elemzimbólum az alsó ablakban, a medence hőmérséklet mellett vagy magán a medence jeladón jelenik meg, akkor cserélje ki az elemeket a medence jeladóból.
 - Ha a felső kijelzőn az "1" vagy "2" elemzimbólum jelenik meg, vagy magán az opcionális jeladók valamelyikén, akkor cserélje ki az elemeket a megfelelő jeladóból.

Vizáztat:

11. A hiba elhárítása

Magoldás

- 卷之三

elemekeit.

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Nincs DCF rádiójel
vállalat | SET/RCC qombot nyomja meg |
| alapállomásban/adón | → Cseréje ki az elemeket. |

וְנִיכָר

Vária n.

- Kísérleti betelejzését
 - Válasszon másik helyet a bázisállomásnak
 - Szűntesse meg a zavarforrásokat.
 - A bázisállomás újabb üzembe helyezése az útmutató szerint
 - A pontos idő általában befejeződik

MARBELLA – Vezeték nélküli medence hőmérő

Nincs fogadva a

- Nem lett telepítve medence jeladó
 - Ellenőrizze a medence jeladó elemeit!
 - Ne alkalmazzon átkukat!
 - Medence jeladó keresés manuális indítására.

CHANNEL/SEARCH gombot tartsa

nyomva
a bázisállomásra
(miközben a belteri értekek láthatók a
kielzőn)

- Helyezze újbol üzembe a medence jeladót és a bázisállomást a használati útmutató szerint
- Válasszon másik helyet a bázisállomásnak
- Csökkentse a medence jeladó és a bázisállomás közötti távolságát
- Szüntesse meg a zavartörzsököt

- ✓ Számlásnak működő a zárt csatornának.
- Nincs adó telepítve
- Ellenőrizze az adó elemeit
- Ne alkalmazzon akkumulátort!
- Kérje adóvisszatérítést a rendszertől.

CHANNEL/SEARCH gombot tartsa nyomva a bázisállomáson (miközben a 1. vagy 2. adó értékelő láthatók), majd nyomja meg a **TX** gombot az add. szelvényről.

- Helyezze újra üzemebe az adót és az alapállomást a használáti útmutató szerint
- Az addőrök és/vagy a bázisállomásnak elelmártojában

- keressen más helyet
- Távolság csökkenése az adó és bázisállomás között
- Szűrintesse meg a zavarforrásokat.

Helytelen kijelzés → Cseréje ki az elemeket.

Ha a készülék a fentí beavatkozások ellenére sem működik, forduljon átihoz a kereskedőhöz, aki néi vete.

MARBELLA – Vezeték nélküli medence hőmérő

12. Hulladékkezelés

Ez a készülék kívály minőségű anyagokból és alkotórészekből készült, amelyek újra feldolgozhatók és ismét felhasználhatók. Az elemeket és akkumulátort nem szabad a háztartási hulladékba tenni! A környezetbarát elhavíthatás érdekében vég felhasználónak törvényileg kötelezettséget az összes elhasznált elem és akkumulátor leadására a kereskedelemben vagy a helyi hulladékgyűjtő állomásnon.

Az elemekben/akkumulátorokban lévő nehézfémek jelölése a következő:

Cd = Kadmium, Hg = higany, Pb = ólom

A készülék az elektromos és elektronikus hulladékok kezelésére vonatkozó EU-irányelv (WEEE) szerinti jelöléssel van ellátva.

Tilos a készüléket a háztartási hulladékkel együtt ártalmatlanítani. A felhasználó köteles az elhasznált készüléket a környezetbarát elhavíthatás érdekeiben az elektromos és elektronikus hulladékok gyűjtőhelyén leadni.



MARBELLA – Vezeték nélküli medence hőmérő

Medence jeladó (30.3238.06)

Hőmérőkletmérési tartomány 0...+60 °C (32...140 °F)
Felbonás 0,1 °C
Pontosság ±1 °C (0...+50 °C)

mérési mélység 110 mm
Hatótárság Kb. 100 m (szabad rájtátsnáli)
Átviteli frekvencia 868 MHz
Maximális adófejlesitmény < 25 mW
Tápfeszültség Elelemek: 2 db 1,5 V-os AA-méretű elem (nem része a szállításnak)
Méret 97 x 105 x 168 mm
Súly 174 g (csak a készülék)

Kiegészítő adó 30.3239.02 (nem szállítjuk vele)

Hőmérőkletmérési tartomány -40...+60 °C (-40...140 °F)
Felbonás 1 °C adó, 0,1 °C bázisállomás
Pontosság ±1 °C (0...+50 °C)

Mérési tartomány Páratartalom 10...99% rel.páratartalom
Felbonás 1%RH
Pontosság ±5%RH (@25 °C, 20...90%RH)
Hatótárság Kb. 100 m (szabad rájtátsnáli)
Átviteli frekvencia 868 MHz
Maximális adófejlesitmény < 25 mW
Tápfeszültség Elelemek: 2 db 1,5 V-os AA-méretű elem (nem része a szállításnak)
Méret 51 x 20 x 146 mm
Súly 60 g (csak a készülék)

13. Műszaki adatok

Bázisállomás

Mérési tartomány Beléri hőmérőklet 0...+50 °C (32...122 °F)
Felbonás 0,1 °C
Pontosság ±1 °C

Mérési tartomány Páratartalom 10...99 %RH
Felbonás 1%RH
Pontosság ± 5%RH (@25 °C, 30...80%RH)

Tápfeszültség Elelemek: 2 db 1,5 V-os AA-méretű elem (nem része a szállításnak)
Méret 90 x 30 (50) x 85 mm
Súly 98 g (csak a készülék)