





EXCITING ELECTRONICS

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ



AUDIO-ANALYSATOR

WSAH8098



Кéjük, hogy az angol nyelvű változatot vegye alapul, ha az ábrákat és az alkatrészeket kíványa részletesen megtekinteni.

# ШИАДОВА

## AUDIO-ANALYSATOR

Kicsi és kompakt. Az ideális megoldás a panelles elhelyezésnél. Öltöztesse saját tervezésű audió berendezését minden High-tech különböző vagy frissítse fel a meglévő különböző megjelenését!

### MÜSZAKI JELLEMZŐK:

- Méréssek:
  - Csúcs teljesítmény (1. ábra)
  - RMS-teljesítmény (2. ábra)
  - Átlagos dB (3. ábra)
  - Csúcs dB (4. ábra)
  - Lineáris audiospektrum (5. ábra)
  - 1/3 oktavos audiospektrum (6. ábra)
- Automatikus vagy kézi tartomány váltás
- Peak Hold-funkció (csúcsérték tartás)
- Beállítható hangszóró impedancia
- Beállítható felhasználói nyelv
- LC kijelző fehér háttérvilágítással
- Egyszerű beépítettség



1. ábra



2. ábra



3. ábra



4. ábra



5. ábra



6. ábra

### MÜSZAKI ADATOK

- Teljesítmény mérések: 2, 4 vagy 8 ohm
- Tartomány: 300mW ... 1200W @ 2 ohm
- Érzékenység: -34dBu (15.5 mVrms)
- max. Beemeneti szint: 50Vrms @ 220k
- Frekvenciatartomány: 20 Hz ... 20 kHz.
- Tápcsatlakozás: 12V DC / 75mA.
- Méretek:
  - LC-kijelző: 128 x 64mm / 5 x 2,5" (46 x 24mm / 1,8 x 0,95")
  - Eldílap: 98 x 51mm / 3,8 x 2"
- Beépítési mélység: 35mm / 1,37"

**МИЕЛŐTT ELKEZDENÉ A SZERELÉST:** Olvassa át a forrasztási útmutatót és a többi általános jellegű tájékoztatot is.

Az összeállításhoz szükséges anyag:

» Kis teljesítményű (legfeljebb 40 W-os) forrasztópáka.

» Vékony, 1 mm-es, forrasztásra nemkívánt forrasztón.

» Egy kis méretű csípőfogó.

1. Szerelje az alkatrészeket megfelelő irányban a nyákkapra, lásd az ábrát.
2. Az alkatrészeket az illusztrált darabjegyzékben feltüntetett, helyes sorrendben szerejre fel.
3. Az elvezetett lépést rögzítse a **p**-házikók kipipálásával.
4. Vegye figyelembe az esetleges megjegyzéseket is.

## ÖSSZESZERELÉS

### SOHA NE VAKON VEGYE KI A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZT, HANEM ELŐTTE AZ ALKATRÉSZJEGYZÉKBEN MINDIG

- ) **Fontos tudnivaló:** Szerezés közben jól használhatók a csomagoláson látható fényképek is. Mindazonáltal a terméken végzett egyes módosítások miatt előfordulhat, hogy a fényképek nem 100%-ban tükrözik a valóságot.  
Az audio-analizátor három részből áll: az alapmodulból, a kijelző modulból és az előlapból. Ha szükséges, az építőkészletet szerelheti házba vagy nyákkapra. Mindig a kijelzőn lévő rés legyen a viszonyítási pont. Eloször az alapmodult szerelje össze.

### ALAPMODUL

1. Szerelje be a huzal áthidalásokat.
2. Szerelje be az ellenállásokat.
3. Szerelje be a D1 diodát. Ügyeljen a helyes polaritásra!
4. Szerelje be az IC foglalatokat. Ügyeljen a jelzőbutyök helyes pozíciójára!
5. Szerelje be az axiális tekercset.
6. Szerelje be a feszültségszabályozót, megfelelően hajlitsa meg a lábakat (lásd az ábrát)!
7. Szerelje be a kondenzátorokat.

8. Helyezze be és forrassza be a tűfejes foglalatot a forrasztási oldalon. Vágja le kellő hosszúságúra (lásd az ábrát)..
9. Szerejje be az elektrolit kondenzátorokat (elko-kat). Ügyeljen a helyes polaritásra!
10. Szerejje fel a 4 pólusú nyáklap csatlakozót. Ügyeljen a pontos elhelyezésre!
11. Erősítse fel a nyomógombot a forrasztási oldalon (lásd ábra)..
12. Helyezze be az IC-ket a foglalatukba. Ügyeljen a bútynák állására!
- ) A C12, C13 és az X1 jelű alkatrészeket nem kell szerejni.

### KIJELZŐMODUL

Az SMD alkatrészek forrasztása közben az ábrák szerint haladjon (ld. a képes alkatrészjegyzéket).

1. Szerejje be a kerámia kondenzátorokat.
2. Rögzítse a hüvely sort a komponens oldalon. Viszont a forrasztás oldalon forrassza be azokat.
3. Rögzítse az alkatrész oldalon az LCD kijelzőt és a forrasztás oldalon forrassza be!

 Nagyon figyeljen az LCD csatlakozók forrasztásánál, mert ha azok túlmelegednek, tönkremehet az LCD kijelző.

### AZ ÖSSZESZERELÉS

1. Késsel, reszelővel vagy egy kis csiszolópárral érdesítse fel egy kissé a 4 csavarfejet, hogy majd később könnyen hozzá lehessen forrasztani azokat az előlaphoz.
2. Szerejje össze az egészet, de még ne húzza meg a csavarokat.
3. Szerejtel fej minden az előlap hátloldalára úgy, hogy a kijelző pontosan a kivágás közepébe illeszkedjen. Egy ideiglenes ragasztószalaggal (2. ábra) rögzítse minden.
4. Átlósan forrassza rá a két csavart a előlapra. Még egyszer ellenőrizze, hogy a kijelző továbbra is központosan helyezkedik-e el és ezután forrassza be a másik két csavart is (3. ábra).
5. Ezután rögzítse 4 anyával az egészét és távolítsa el a ragasztószalagot.



## ШИАПІДА CSATLAKOZTATÁS

pl. hídkapcsolású erősítőhöz, erősítőhöz, vagy nagyteljesítményű autórádióhoz.

pl.egy hangszóró kimenethez csatlakoztatva

pl. egy LINE OUT -tal összekötve.

- ) **Megjegyzés:** A sztereo alkalmazás kapcsolási rajzát lásd "Kapcsolási rajzok" alatt.  
**HASZNÁLAT**

**A MODE gomb rövid megnyomása:** a megjelenítési mód beállítása

**A MODE gomb hosszabb megnyomása:** a konfigurálás menü elhívása

## KONFIGURÁLÁS MENÜ

Tartsa a MODE-t hosszan megnyomva, a konfigurálás menü megjelenítéséhez.

- **Rövid gombnyomás:** egy beállítás módosítása
- **Hosszabb gombnyomás:** átépés a következő funkcióra
- **Lenyomva tartás: a módosítások eltárolása és kilépés a konfigurálás menüből**
- » **Sebesség:** Reakcióbesség (alacsony - közepes - magas)
- » **Impedancia:** "2", "4" vagy "8" Ohm értékkel kell számolni a hangszóró kimenő teljesítményét, ha az audio-analysator egy hangszóró kimenetére van csatlakoztatva.
- » **Teljesítmény:** "AUTO" a tartomány vagy a max. érték beállítása, a beállított impedanciától függően.
  - ◊ Impedancia = 2 esetében: A választott értékek "1200 mW", "12W", "120W" vagy "1200W"
  - ◊ Impedancia = 4 esetében: A választott értékek "600 mW", "6W", "60W" vagy "600W"
  - ◊ Impedancia = 8 esetében: A választott értékek "300 mW", "3W", "30W" vagy "300W"
- » **Tartósság:** "Igen" vagy "Nem"

Ha Ön ezt választja, akkor a kis cítszűrések is megjelennek az 1/3 oktávos audiospektrum képernyőn.

» **Spectrum dB:** "dBu" vagy "110 dB" (a 110 dB jelentői 80dB és a max. 110dB közötti "Power dB"-t, a mindenkor teljesítmény tartománytól függően).

» **Részletes beállítások**

## RÉSZLETES BEÁLLÍTÁSOK

A MODE gomb hosszabb ideig tartó nyomva tartásával lépjön be a konfigurálás menübe, majd válassza a "Bővített beállítások"-at.

- **Rövid gombnyomás:** egy beállítás módosítása
  - **Hosszabb gombnyomás:** átlépés a következő funkcióra
  - **Lenyomva tartás:** a módosítások eltárolása és kilépés a konfigurálás menüből
- 
- » **Nyelv:** UK / NL / FR / DE / ES
  - » **Kontraszt:** állítsa be a kontrasztot 1 – 20 között
  - » **Kép:** normális vagy fordított kép
  - » **Valódi átlag:** "igen" vagy "Nem"
  - » Ha Ön a "Nem-ét" választotta, akkor a kijelző az integrált csúcsértékeket mutatja. Egy tiszta szinusz hullám esetében a két érték megegyezik.
  - » **Hidakapcsolású erősítő:** ezt nagy teljesítményű autórádióval vagy erősítővel együtt használja.
  - » **Demo:** A különböző kijelző formátumok megjelenítése; állítsa be a megfelelőt (lassú - gyors - kikapcsolva).

