

Használati útmutató

Digitális hőmérő- és légnedvesség mérő

Kat. sz. 30.5059.02

Köszönjük, hogy a TFA cég ezen terméke mellett döntött.

1. A készülék használatbavétele előtt



gondosan olvassa el a használati útmutatót.

- A használati útmutató figyelembevételével elkerülheti a készülék károsodását, továbbá reklamációs jogának helytelen használat miatti elvesztését. A használati útmutató figyelmen kívül hagyásából eredő károkért nem vállalunk felelősséget. Ugyancsak nem vállalunk felelősséget a hibás mérési eredményekért és azok következményeiért.
- A biztonsági tudnivalókat különösen gondosan tartsa be!
- Őrizze meg jól ezt a használati útmutatót!

2. Biztonsági tudnivalók

- Ne használja más módon a készüléket, mint ahogy azt ez az útmutató leírja.
- Tilos a készülék önkényes javítása, átalakítása vagy módosítása.

Vigyázat! Balesetveszély:

- Tartsa a készülékeket és az elemeket gyermekek által hozzáférhető helyen.
- A kis alkatrészeket kisgyermek (3 év alatt) lenyelhetik.
- Az elemek egészségre káros savakat tartalmaznak, ezek lenyelve életveszélyesek lehetnek. A lenyelt elem 2 órán belül súlyos belső égési-marási sérüléseket, sőt halált is okozhat. Amennyiben fennáll a gyanúja annak, hogy valaki véletlenül lenyelt egy elemet, vagy az elem más módon került be a szervezetébe, akkor azonnal hívjon orvost.
- Az elemeket ne dobja tűzbe, ne szedje szét, ne zárja rövidre és ne töltsé fel. **Robbanásveszély!**
- Az elemek kifolyásának megelőzésére a lehető leghamarabb cserélje ki a kimerült elemeket. Ha egy elem kifolya, akadályozza meg, hogy bőrrrel, szemmel és nyálkahártyával érintkezzen. Az érintett bőrfelületet adott esetben azonnal öblítse le bő vízzel, és forduljon orvoshoz.

Fontos tudnivalók a készülék biztonságával kapcsolatban!

- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek, erős rezgésnek és rázkódásnak.
- Óvja a készüléket a nedvességtől! A készüléket egy puha, enyhén megnedvesített kendővel tisztítsa. Ne használjon súroló- vagy oldószereket!
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemet.

3. Üzembehelyezés

- Kapcsolja be a műszert az **ON/OFF** gombbal.
- Rövid időre az összes szegmens látható a kijelzőn.
- A készülék ekkor üzemkész.
- A kijelző felső része a beltéri hőmérsékletet (A) mutatja.
- Az alsó kijelző mutatja a légnedvességet.
- A készülék kikapcsolásához nyomja meg az **ON/OFF** gombot.

4. Legmagasabb és legalacsonyabb értékek

- Nyomja meg a **+** gombot.
- A **MAX** kijelzés jelenik meg a kijelzőn.
- Az utolsó nullázás óta érzékelt legmagasabb beltéri hőmérsékletérték és páratartalom érték jelenik meg.
- Nyomja meg a **-** gombot.
- A **MIN** kiírás jelenik meg a kijelzőn.
- Az utolsó nullázás óta érzékelt legalacsonyabb beltéri hőmérsékletérték és páratartalom érték jelenik meg.
- Ahhoz, hogy visszatérjen az aktuális értékek kijelzéséhez, nyomja meg még egyszer a **+** vagy **-** gombot.
- A készülék automatikusan kilép a **MAX/MIN** üzemmódból, ha 5 másodpercnél hosszabb ideig nem nyomnak gombot.
- Tartsa lenyomva a **+** vagy a **-** gombot két másodpercig, miközben a legmagasabb vagy legalacsonyabb értékek megjelennek a kijelzőn az értékek törléséhez és az aktuális értékekre való visszaállításhoz.

5. Összeszerelés

- A hátoldalon található két mágnes segítségével rögzítheti a készüléket egy fém felületre, vagy a kihajtható állvány segítségével kitámaszthatja. Kerülje fűtőtestek közelségét és a közvetlen napsütést.

6. Elemcsere

- Nyissa ki az elemtartót, úgy, hogy egy pénzérme segítségével az elemtartó fedelét balra forgatja (az **OPEN** felirat irányába), és tegyen be egy új **CR2032** típusú elemet (a **+** pólus felfelé mutasson).
- Zárja le ismét az elemtartót (a nyíl iránya: **CLOSE** (zárva) felirat).

7. Problémamegoldás

Probléma	Megoldás
Nincs kijelzés.	→ Az elemet helyes polaritással tegye be (a + pólus felfelé mutasson) → Az elemet cserélje ki

Helytelen kijelzés	→ Vegye ki az elemet (3 percig) és helyezze vissza. → Az elemet cserélje ki
LL/HH jelzés	→ Az értékek a mérési tartományon kívül vannak

Ha a készülék ezek után sem működik, forduljon ahhoz a kereskedőhöz, akitől a készüléket vette.

8. Hulladékkezelés

Ez a készülék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újrafelhasználhatók. Mindez csökkenti a hulladék mennyiségét, és kíméli a környezetet.

Adja le a csomagolóanyagot környezetkímélő módon a rendelkezésre álló gyűjtőhelyeken.



Elektromos készülékek hulladékkezelése

Távolítsa el a nem fixen beszerelt elemeket és akkukat a készülékből, és adja le őket külön!

A készülék az elektromos és elektronikus hulladékok kezelésére vonatkozó EU-irányelvnek megfelelő jelöléssel van ellátva.

A készüléket nem szabad a háztartási hulladékba tenni. A felhasználó köteles az elhasznált készüléket a környezetbarát eltávolítás érdekében az elektromos és elektronikus hulladékok gyűjtőhelyén leadni. A leadás díjmentes. Tartsa be az érvényben lévő aktuális rendelkezéseket!



Az elemek hulladékkezelése

Az elemeket és akkukat semmi esetre sem szabad a háztartási hulladékba tenni! Olyan károsanyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Végfelhasználóként Önt törvény kötelezi minden használt elem és akkumulátor a forgalmazónál vagy a helyi hulladékgyűjtő állomáson történő leadásra a hulladék környezetbarát ártalmatlanítása érdekében. A leadás díjmentes.

Az elemekben/akkumulátorokban lévő nehézfémek jelölése a következő:

Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom

Csökkentse az elemhulladékok keletkezését a hosszabb élettartamú elemek vagy megfelelő újratölthető akkumulátorok használatával. Kerülje a környezet szennyezését, és ne hagyja gondatlanul az elemeket vagy az akkumulátort tartalmazó elektromos és elektronikus eszközöket heverni. Az elemek és akkumulátorok szelektív gyűjtése és újrahasznosítása jelentősen hozzájárul a környezet védelméhez és az egészségügyi kockázatok elkerüléséhez.

FIGYELMEZTETÉS!

Környezet- és egészség károsodások

Az elemek hibás ártalmatlanítása károsítja a környezetet!

FIGYELMEZTETÉS!

Robbanásveszély lítiumot tartalmazó elem/akkumulátor miatt!

- A lítiumot (Li=lítium) tartalmazó elemek és újratölthető akkumulátorok magas tűz- és robbanásveszélyt jelentenek hő vagy mechanikai sérülések miatt, amelyek súlyos következményekkel járhatnak az emberekre és a környezetre nézve. Gondoskodjon ezeknek megfelelő hulladékkezeléséről.

9. Műszaki adatok

Beltéri hőmérséklet:

Méréstartomány	-10°C... +50°C
Pontosság	±1°C (10...35°C), egyébként ±2°C

páratartalom:

Méréstartomány	20 - 95% rel. páratartalom
Pontosság	±5% (30...80%), egyébként ±8%

Tápfeszültség	1 db 3 V-os CR2032 elem (vele szállítjuk)
Größe (magasság)	71 x 13 (49) x 71 (63) mm
Tömeg	48 gr (csak a készülék)

TFA Dostmann GmbH & Co.KG,
Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Deutschland

Ezt a használati útmutatót vagy ennek kivonatát csak a TFA Dostmann cég hozzájárulásával szabad közzétenni. A műszaki adatok megfelelnek a kinyomtatáskori állapotnak, és minden előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A készülék legújabb műszaki adatait és információit a honlapunkon a cikkszám keresőmezőbe történő beírásával találja meg.

www.tfa-dostmann.de

03/24