

ⓘ Nota importante

Ricevitore Reely FS-IA6 6 canali 2.4GHz

N.ord. 1346397

Gentili clienti,

contrariamente a quanto riportato nelle istruzioni per l'uso del „Telecomando manuale Reely HT-6 2.4 GHz“ (numero di ordinazione 1310037), il ricevitore sostitutivo denominato „Ricevitore Reely FS-IA6 6 canali 2.4GHz“ (numero di ordinazione 1346397) può essere collegato al trasmettitore soltanto attraverso una procedura leggermente modificata.

Per il collegamento del nuovo ricevitore è necessario fare riferimento al punto ottavo della lista così come descritto in precedenza nel manuale del telecomando. Rilasciare ora il tasto Binding sul trasmettitore. Se il ricevitore lampeggia lentamente, staccare la spina Binding dallo stesso. Il LED dovrebbe ora essere costante: la procedura di Binding è stata completata con successo. Controllare il funzionamento del telecomando.

Vi preghiamo di prestare attenzione a queste istruzioni!

Il Vostro team REELY

Questa è una pubblicazione da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione sono riservati. È vietata la riproduzione di qualsivoglia genere, quali fotocopie, microfilm o memorizzazione in attrezzature per l'elaborazione elettronica dei dati, senza il permesso scritto dell'editore. È altresì vietata la riproduzione sommaria. La pubblicazione corrisponde allo stato tecnico al momento della stampa.

© Copyright 2016 by Conrad Electronic SE.

1346397_V1_0816_01_VTP_hs_it