

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Termometr gastronomiczny bagnetowy testo 104 HACCP



Nr produktu : 123565






1. INFORMACJA OGÓLNA

Proszę przeczytać uważnie ten dokument i zapoznać się z działaniem produktu przed użyciem. Proszę zachować tę dokumentację, aby można było do niej sięgnąć, gdy okaże się to konieczne.

2. OPIS PRODUKTU



3. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA



Nie przeprowadzaj pomiarów w pobliżu urządzeń elektrycznych i źródeł napięcia.



Warunki zachowania bezpieczeństwa / warunki gwarancji

Korzystać z przyrządu prawidłowo i zgodnie z jego przeznaczeniem cel oraz w ramach parametrów określonych. Nie używaj siły. Nie przechowywać razem z rozpuszczalnikami (np.. Aceton). Otworzyć urządzenie, jeżeli jest to wyraźnie opisane w instrukcji w celach serwisowych.



Warunki prawidłowej utylizacji

Zużyte i uszkodzone akumulatory baterie, przekazać w punktach zbiórki.

Wyślij urządzenie bezpośrednio do nas pod koniec jego cyklu życia. Zapewniamy, że jest usuwane w środowisku przyjazny sposób.

4. PRZEZNACZENIE

Testo 104 jest solidnym termometrem do sporządzania żywności. Produkt przeznaczony jest do następujących zadań / obszarach:

- Sektor spożywczy: produkcja, usługi gastronomiczne, kontrola na miejscu pomiaru
- Pomiaru cieczy, past i materiałów półstałych



Poniższe produktu jest przeznaczony do pracy ciągłej kontaktu z żywnością, zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1935/2004: zanurzenie sondy w żywności od 1 cm aż do plastikowej obudowy. W przypadku penetracji żywności należy korzystać z dostarczonych informacji o głębokości wnikania w punkcie 7.2 w instrukcji obsługi.

Produkt nie może nie być stosowany w następujących dziedzinach:

- Obszarach zagrożonych wybuchem
- Do pomiarów diagnostycznych w sektorze medycznym

5. DANE TECHNICZNE

Cechy	Wartości
Typ sensora	NTC
Zakres pomiaru	-50 do +220°C
Skale pomiaru	°C/°F/°R
Przedział	1°
Dokładność	±1.0°C (-50.0...-30.1°C) ±0.5°C (-30.0...+99.9°C) ±1% z zakresu temperaturowego (+100.0...+250.0°C)
Czas reakcji	10 sek (w ruchu cieczy)
Częstotliwość pomiaru	2 pomiary na sekundę
Temperatura pracy	-20...+60°C -30...+70°C
	2 x AAA baterie
	100h (typowo przy 25 ° C bez podświetlenia wyświetlacza)
	ABS / TPE / PC i cynkowego odlewu ciśnieniowego / stal nierdzewna
	IP65
Wymiary	265 x 48 x 19 mm (zanurzenie / sonda penetracja otwarte)
Waga	165 g (z bateriami)
Wyświetlacz	LCD, pojedyncza linia (Trzymaj / Auto Hold) oświetlona

Standard	EN 13485 Certyfikaty: patrz www.testo-international.com , Serwis (wymagana rejestracja)
Zgodność z dyrektywą UE	2004/108/EEC
Warunki gwarancji	2 lata, warunki gwarancji: zobacz www.testo.com / gwarancja

Informacja na temat standardów

Produkt ten jest zgodny z normą EN 13485

Przydatność: S, T (składowanie, transport)

Środowisko: E (przewoźne termometr)

Klasa dokładności: 0,5

Zakres pomiarowy: -50 ... +250 ° C

Zgodnie z EN 13485, przyrząd pomiarowy powinien być regularnie sprawdzany i kalibrowany zgodnie

z warunkami EN 13486 (zalecane częstotliwości: w ciągu roku). Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.



6. URUCHOMIENIE

6.1 Wkładanie baterii

1. Odkręć śrubę na baterii przedziału.
2. Otwórz komorę baterii.
3. Włóż baterie (2 x AAA).
Zwróć uwagę na polaryzację!
- 4 Zamknij komorę baterii.
5. Dokręć śrubę.

6.2 Konfiguracja urządzenia

1. Poluzować śrubę na pokrywy baterii.
2. Otwórz komorę baterii.
- 3 Ustaw przełącznik (np. za pomocą ostrych

Instrument) do pożądanej temperatury jednostki (° C / ° F / ° R).

- 4 Zamknij komorę baterii.
5. Dokręć śrubę.



6.3 Oznakowanie urządzenia

Strona 5 z 8

Testo 104 mogą być oznakowane za pomocą kolorowych folii. kolorowe Etykieta może być stosowana, na przykład do urządzenia do przydzielania szczególności stopień obróbki lub pracownik.

1. Otwórz komorę baterii.
2. Otworzyć pokrywę od wewnątrz Komora baterii.
3. Trzymać kolorową folię na klapie.
- 4 Zamknij pokrywę.
- 5 Zamknij komorę baterii.

7. DZIAŁANIE

Urządzenie wyłącza się automatycznie po 60 minutach to został włączony, nawet jeśli sonda zanurzeniowa / penetracyjna jest otwarta.



7.1 Włącznik/Wyłącznik

Włączanie urządzenia: otwórz sondę.
Wyłączyć urządzenie: zamknij sondę

7.2 Pomiar

Przestrzegać wymaganej głębokości zanurzenia / penetracji dla prawidłowego odczytu: co najmniej 23mm.

Obudowa może podlegać temperaturze roboczej od -20 do +60 ° C.

✓ Instrument jest włączony.

Zanurz sondę do mierzonego obiektu.

- Aktualny odczyt jest wyświetlany.

Przytrzymanie odczytu ręcznie (Trzymaj)

✓ Urządzenie jest w trybie podtrzymania (tryb, gdy w zestawie).

Trzymaj czytania: naciśnij



- Sygnał emitowany, czytanie jest zamrożone i Trzymaj się świeci.

Pomiar restart: naciśnij



Przytrzymanie odczytu automatycznie (Auto Hold)

Urządzenie jest w trybie Auto Hold (Patrz opis w "Zmiana trybu pomiaru").

- Miga Auto Hold. Jeśli odczyt jest stabilna w ciągu 10 sekund, jest zamrożony. Sygnał jest emitowany i Auto Hold zapala się.

Pomiar restart: naciśnij



8. KONFIGURACJA URZĄDZENIA

Zmiana trybu pomiaru

✓ Instrument jest wyłączony.

1. Wejdz w tryb konfiguracji: otworzyć sondę, przytrzymując włącznik.

W zależności od wstępnie skonfigurowanych ustawień, wyświetlacz pokazuje albo komunikat Hold lub

Auto Hold.

2 Wybierz Zawieś lub Auto Hold: naciśnij.

- Konfiguracja jest zakończona. Zmiany w akcie tryb pomiaru.

Wyświetlanie wartości min / max

Tylko ustawienie wartości Hold i wartości Auto Hold przechowuje wartości min / max pamięci.


✓ Instrument jest włączony.

1. Sonda zanurzeniowa mierzy temperaturę obiektu po zanurzeniu.


2. W trybie pomiaru Hold: naciśnij



W trybie pomiaru Auto Hold: *pozekaaj, aż sygnał jest emitowane i świeci Auto Hold.*


3. Przytrzymać  przez co najmniej 2 sekundy.


- Informacja „Max” zapala się, a maksymalna wartość pomiaru jest wyświetlana.

4. Naciśnij  informacja „Min” zapala się, a wartość minimalna jest wyświetlana.

5. Naciśnij  . Urządzenie przechodzi w tryb pomiaru.

Usuwanie wartości min / max

Kroki 1-4 z  "Wyświetlanie wartości min /max" były przestrzegane.

5 Przytrzymaaj  przez co najmniej 2 sekundy.

- Komunikat „Max Min CLR” pojawi się na wyświetlaczu.

- Urządzenie dokona zmiany pomiaru.

9. SERWIS I UTRZYMANIE

9.1. Wymiana baterii

1. Odkręć śrubę na baterii przedziału.

2. Otwórz komorę baterii.

3 Włóż baterie (2 x AAA).

Zwróć uwagę na polaryzację!

- 4 Zamknij komorę baterii.
5. Dokręć śrubę.


9.2 Utrzymanie w czystości

Używać tylko dostępnych w handlu słabych, neutralnych środków (np. płyn do mycia naczyń), aby wyczyścić urządzenie. W żadnym wypadku, nie wolno stosować żadnych agresywnych środków czyszczących ani rozpuszczalników!

Obudowa i sondy mogą być dezynfekowane za pomocą środków dezynfekujących na bazie alkoholu. Zawsze przestrzegać instrukcji producenta.

Obudowę sondy i sondę myć pod pod bieżącą wodą i wytrzeć do sucha ręcznikiem.

10. NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

PROBLEM	PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA	MOŻLIWE ROZWIĄZANIE
	bateria zużyta	Należy wymienić baterie
Wyświetla się „---”	Przekroczono zakres pomiarowy	Spróbuj dokonać kolejnego pomiaru w dozwolonym zakresie
Urządzenie nie włącza się	Bateria może być zużyta	Należy wymienić baterię
Urządzenie się wyłącza	Urządzenie wyłącza się automatycznie 60 minut po jej włączeniu.	Zamknij sondę i ponownie ją otwórz

Jeśli nie otrzymałeś od nas odpowiedzi na pytanie, proszę skontaktować się z lokalnym dystrybutorem lub obsługą klienta testo za.

Dane kontaktowe można znaleźć na stronie www.testo.com / obsługa-kontakt

<http://www.conrad.pl>